












de	Gebrauchsanweisung ■ 4
en	Instructions for Use ■ 23
fr	Notice d'utilisation ■ 41
es	Instrucciones de uso ■ 61
pt	Instruções de utilização ■ 81
it	Istruzioni per l'uso ■ 100
nl	Gebruiksaanwijzing ■ 120
ru	Руководство по эксплуатации ■ 139
zh	使用说明 ■ 161
ja	取扱説明書 ■ 176

Dräger X-am® 3500

HFG 000*







X-am® 3500

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsbezogene Informationen	5	4.7.3	Sonderzustand.....	13
1.1	Informationen zu Sicherheitshinweisen und Warnhinweisen	4.7.4	Sperralarm	13	
1.1.1	Sicherheitshinweise	4.7.5	Spitzenwerte löschen.....	13	
1.1.2	Warnhinweise	4.8	Quick-Menü aufrufen	13	
1.2	Grundlegende Sicherheitshinweise	4.9	Informationen aufrufen.....	13	
1.3	Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	4.10	Messen	14	
		4.10.1	Besonderheiten beim Messen mit Pumpe ...	14	
		4.10.2	Messen mit Pumpe durchführen.....	15	
		4.11	Geräteeinstellungen konfigurieren.....	15	
2	Konventionen in diesem Dokument	4.11.1	Tag- oder Nachtmodus aktivieren.....	15	
2.1	Bedeutung der Warnhinweise	4.11.2	Gerätesprache ändern.....	15	
2.2	Marken	4.11.3	Datum und Uhrzeit einstellen.....	15	
2.3	Typografische Konventionen	4.11.4	Stummschaltung aktivieren.....	16	
2.4	Glossar.....	5	Wartung	16	
2.5	Abkürzungen	5.1	Instandhaltungsintervalle	16	
3	Beschreibung	5.2	Justierintervalle	16	
3.1	Produktübersicht	5.3	Begasungstest durchführen.....	16	
3.2	Verwendungszweck	5.3.1	Begasungstest mit Assistenten durchführen	16	
3.3	Einschränkungen des Verwendungszwecks	5.4	Gasmessgerät justieren	17	
3.4	Zulassungen	5.4.1	Frischluftjustierung durchführen	17	
3.5	Aufkleber	5.5	Akku laden	18	
3.6	Sensorsteckplätze X-am 3500	5.6	Reinigung.....	19	
4	Betrieb	6	Geräteeinstellungen	19	
4.1	Bedienkonzept	6.1	Werkseinstellungen	19	
4.2	Symbolerklärungen	6.2	Geräte- und Sensoreinstellungen	20	
4.2.1	Funktionstasten	6.3	Alarmeinstellungen	21	
4.2.2	Anzeigen	7	Transport	21	
4.2.3	Anwendung	8	Lagerung	21	
4.2.4	Gerätestatus	9	9	21	
4.2.5	Verbindung	10	Entsorgung	21	
4.2.6	Benutzerstufe	10	10	22	
4.2.7	Anzeige im Gaskanal	10.1	Technische Daten	22	
4.3	Signalisierungskonzept		Gasmessgerät	22	
4.3.1	Betriebssignal akustisch				
4.3.2	Betriebssignal optisch				
4.3.3	Betriebssignal optisch mit aktiviertem D-Light				
4.4	Gasmessgerät ein- oder ausschalten	10			
4.4.1	Erstinbetriebnahme	10			
4.4.2	Gasmessgerät einschalten	10			
4.4.3	Gasmessgerät ausschalten	11			
4.5	Benutzer an- oder abmelden	11			
4.6	Vorbereitungen für den Betrieb	12			
4.7	Während des Betriebs	12			
4.7.1	Messbetrieb Messen	12			
4.7.2	Alarme.....	13			

1 Sicherheitsbezogene Informationen

Diese Gebrauchsanweisung kann in weiteren Sprachen in der Datenbank für Technische Dokumentation (www.draeger.com/ifu) in elektronischer Form heruntergeladen oder kostenlos als gedrucktes Exemplar (Bestellnr. 90 33 668) über Dräger bezogen werden.

1.1 Informationen zu Sicherheitshinweisen und Warnhinweisen

Sicherheitshinweise und Warnhinweise warnen vor Gefahren und geben Anweisungen für die sichere Verwendung des Produkts. Bei Nichtbeachtung können Personenschäden oder Sachschäden entstehen.

1.1.1 Sicherheitshinweise

Dieses Dokument enthält Abschnitte mit Sicherheitshinweisen, die vor Gefahren warnen. Die Art der Gefährdung und die Folgen bei Nichtbeachtung sind in jedem Sicherheitshinweis aufgeführt.

1.1.2 Warnhinweise

Warnhinweise beziehen sich auf Handlungsschritte und warnen vor Gefahren, die beim Ausführen der Handlungsschritte entstehen können. Warnhinweise sind den Handlungsschritten vorangestellt.

1.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Vor Gebrauch des Produkts die Gebrauchsanweisung und die der zugehörigen Produkte aufmerksam lesen.
- Gebrauchsanweisung genau beachten. Der Anwender muss die Anweisungen vollständig verstehen und den Anweisungen genau Folge leisten. Das Produkt darf nur entsprechend dem Verwendungszweck verwendet werden.
- Gebrauchsanweisung nicht entsorgen. Aufbewahrung und ordnungsgemäße Verwendung durch die Nutzer sicherstellen.
- Nur geschultes und fachkundiges Personal darf dieses Produkt verwenden.

- Lokale und nationale Richtlinien, die dieses Produkt betreffen, befolgen (z. B. IEC 60079-14).
- Nur geschultes und fachkundiges Personal darf das Produkt wie in der Gebrauchsanweisung und dem Technischen Handbuch beschrieben überprüfen, reparieren und instand halten. Instandhaltungsarbeiten, die in der Gebrauchsanweisung oder dem Technischen Handbuch nicht beschrieben sind, dürfen nur von Dräger oder von durch Dräger geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Dräger empfiehlt, einen Service-Vertrag mit Dräger abzuschließen.
- Für Instandhaltungsarbeiten nur Original-Dräger-Teile und -Zubehör verwenden. Sonst könnte die korrekte Funktion des Produkts beeinträchtigt werden.
- Fehlerhafte oder unvollständige Produkte nicht verwenden. Keine Änderungen am Produkt vornehmen.
- Dräger bei Fehlern oder Ausfällen vom Produkt oder von Produktteilen informieren.
- Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit des Produkts beeinträchtigen.
- Elektrische Kopplung mit Geräten, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung erwähnt sind, nur nach Rückfrage bei den Herstellern oder einem Fachmann vornehmen.

1.3 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Um das Risiko einer Zündung von brennbaren oder explosionsfähigen Atmosphären zu reduzieren, nachfolgende Sicherheitshinweise beachten:

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Geräte oder Bauteile, die in explosionsgefährdeten Bereichen genutzt werden und nach nationalen, europäischen oder internationalen Explosionsschutz-Richtlinien geprüft und zugelassen sind, dürfen nur unter den in der Zulassung angegebenen Bedingungen und unter Beachtung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingesetzt werden. Geräte und Bauteile dürfen nicht verändert werden. Der Einsatz von defekten oder unvollständigen Teilen ist unzulässig. Bei Instandsetzung an diesen Geräten oder Bauteilen müssen die anwendbaren Bestimmungen beachtet werden.

Sauerstoffangereicherte Atmosphäre

In sauerstoffangereicherter Atmosphäre (>21 Vol.-% O₂) ist der Explosionsschutz nicht gewährleistet.

- Gerät aus dem explosionsgefährdeten Bereich entfernen.

Sauerstoffarme Atmosphäre

Bei Messungen in sauerstoffarmer Atmosphäre (<12 Vol.-% O₂) kann es zu Fehlanzeigen des CatEx-Sensors kommen. Eine zuverlässige Messung mit einem CatEx-Sensor ist dann nicht möglich.

- Gerät aus dem Bereich entfernen.

CatEx-Sensor in sauerstoffarmer oder sauerstoffreicher Umgebung

Bei sauerstoffarmer oder sauerstoffreicher Umgebung können fehlerhafte Messwerte angezeigt werden.

- Der CatEx-Sensor ist bestimmt für Messungen von brennbaren Gasen und Dämpfen in Mischung mit Luft (d. h. O₂-Gehalt ≈ 21 Vol.-%). Wenn der O₂-Gehalt unter 12 Vol.-% fällt und ein einsatzbereiter O₂-Sensor vorhanden ist, wird auf dem CatEx-Kanal ein Kanalfehler wegen Sauerstoffmangel ausgelöst.

Fehlerhafte Justierung

VORSICHT: Bei einer fehlerhaften Justierung kommt es zu fehlerhaften Messwerten.

- CSA-Forderung: Die Empfindlichkeit muss täglich vor der ersten Verwendung mit einer bekannten Konzentration des zu messenden Gases entsprechend 25 bis 50 % des Konzentrationsendwertes geprüft werden. Die Genauigkeit muss 0 bis +20 % des tatsächlichen Wertes betragen. Die Genauigkeit kann durch eine Justierung korrigiert werden.

HINWEIS

Beschädigung des CatEx-Sensors!

Anteile von Katalysatorgiften im Messgas (z. B. flüchtige Silizium-, Schwefel-, Schwermetallverbindungen oder Halogenkohlenwasserstoffe) können den CatEx-Sensor schädigen.

- Falls der CatEx-Sensor nicht mehr auf die Zielkonzentration kalibriert werden kann, Sensor austauschen.

2 Konventionen in diesem Dokument

2.1 Bedeutung der Warnhinweise

Die folgenden Warnzeichen werden in diesem Dokument verwendet, um die zugehörigen Warntexte zu kennzeichnen und hervorzuheben, die eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens des Anwenders erfordern. Die Bedeutungen der Warnzeichen sind wie folgt definiert:

Warnzeichen	Signalwort	Folgen bei Nichtbeachtung
⚠	WARNUNG	Hinweis auf eine potentielle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird, können Tod oder schwere Verletzungen eintreten.
⚠	VORSICHT	Hinweis auf eine potentielle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird, können Verletzungen eintreten. Kann auch als Warnung vor unsachgemäßem Gebrauch verwendet werden.
	HINWEIS	Hinweis auf eine potentielle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird, können Schädigungen am Produkt oder der Umwelt eintreten.

2.2 Marken

Marke	Markeninhaber
X-am®	Dräger

Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde.

2.3 Typografische Konventionen

Text	Texte, die fett sind, kennzeichnen Beschriftungen auf dem Gerät und Bildschirmtexte.
-------------	--

- ▶ Dieses Dreieck kennzeichnet in Warnhinweisen die Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefährdung.
- > Das Größer-als-Zeichen gibt einen Navigationspfad in einem Menü an.
- i** Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die die Verwendung des Produkts erleichtern.

2.4 Glossar

Fachbegriff	Erklärung
Betriebssignal	Ein optisches (grüne LED) und/oder akustisches periodisches Signal.
Messen	Messen ohne Pumpe (Diffusion) Messen mit Pumpe (mit Pumpenadapter)
Fangbereich	Als Fangbereich wird der Bereich von Messwerten bezeichnet, in dem geringe Messwertschwankungen (z. B. Signalrauschen, Konzentrationsschwankungen) nicht zu einer wechselnden Anzeige führen. Messwerte außerhalb des Fangbereiches werden mit ihrem tatsächlichen Messwert angezeigt.
Peak	Spitzenwert
Schneller Begasungstest	Test auf Alarmauslösung.
Erweiterter Begasungstest	Test auf Genauigkeit und Alarmauslösung.
Sonderzustand	Wenn ein Sonderzustand signalisiert wird, wird der Nutzer nicht vor Gas-Konzentrationen gewarnt, die für ihn gefährlich sein können. Folgende Gerätefunktionen sind Sonderzustände: Ersteinrichtung/Konfiguration mit dem PC, Menü, Vorbereitungsphase der Assistenten, Wartungsassistenten Begasungstest und Justierung, Einlaufen 1 der Sensoren.
D-Light	Mit der D-Light-Funktion kann der Anwender die Einhaltung bestimmter Einstellungen prüfen und anzeigen lassen.

Fachbegriff	Erklärung
Physikalische Sensoren	Sensoren vom Typ CatEx, werden als physikalische Sensoren bezeichnet. Zusätzlich gibt es die elektrochemischen Sensoren.

2.5 Abkürzungen

Abkürzung	Erklärung
A1	Voralarm
A2	Hauptalarm
PTFE	Polytetrafluorethylen
PVC	Polyvinylchlorid
STEL	Short time exposure limit, Grenzwert einer Exposition über einen kurzen Zeitraum (in der Regel 15 Minuten).
TWA	Time weighted average, Schichtmittelwerte sind Arbeitsplatzgrenzwerte für in der Regel täglich achtstündige Exposition an 5 Tagen pro Woche während der Lebensarbeitszeit. Nationale Definitionen der Arbeitsplatzgrenzwerte beachten.

3 Beschreibung

3.1 Produktübersicht

Die Grafiken sind auf der Ausklappseite dargestellt.

Grafik A

1 Display	4 Lade-LED grün/rot
2 Feststellschraube für weiteres Lademodul	5 Induktive Ladeschale
3 Netzteil	

Grafik B

1 Gaseinlässe	3 Hupe
2 Gewindebuchse für Pumpen- und Justiera- dapter	4 Pumpenaus- und -ein- lass

Grafik C

1 LED grün/gelb/rot	2 LED gelb/rot
---------------------	----------------

Grafik D

1 Funktionstaste 1	3 Funktionstaste 3
--------------------	--------------------

Grafik D

2 Funktionstaste 2

Grafik E

1 Statusinformationen 2 Navigationsleiste

Grafik F

1 Clip (optional)

Grafik G

1 Alarm A1 3 Alarm STEL

2 Alarm A2 4 Alarm TWA

Grafik J

1 Batterie-Voralarm 2 Batterie-Hauptalarm

Grafik K

1 Justieradapter (grauer Farbring) 3 Gasauslass

2 Gaseinlass 4 Feststellschraube

Grafik M

1 Pumpenadapter (blauer Farbring) 4 Gasauslass

2 Gaseinlass 5 Feststellschraube

3 Staub- und Wasserfilter

3.2 Verwendungszweck

Dräger X-am 3500 ist ein tragbares Gasmessgerät zum Freimessen und für die kontinuierliche Überwachung der Konzentration mehrerer Gase in der Umgebungsluft am Arbeitsplatz und in explosionsgefährdeten Bereichen.

Mit dem X-am 3500 kann eine Messung von bis zu 4 Gasen entsprechend der installierten DrägerSensoren (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ und CatEx 125 PR) durchgeführt werden. Das Gasmessgerät kann im Pumpenbetrieb oder im Diffusionsbetrieb betrieben werden.

3.3 Einschränkungen des Verwendungszwecks

Das Gasmessgerät ist nicht für die Messung von Prozessgasen geeignet.

Ein Betrieb des Gasmessgeräts in der Ladeschale in einem Fahrzeug ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Die akustische Signalisierung muss deaktiviert sein (mit Hilfe der PC-Software CC-Vision).

3.4 Zulassungen

Ein Abbild des Typenschildes und die Konformitätserklärung befinden sich auf der beiliegenden ergänzenden Dokumentation (Bestellnr. 90 33 655).

CSA-spezifische Information:

Nur der Teil für brennbare Gase dieses Geräts wurde auf Messgenauigkeit geprüft.

3.5 Aufkleber

Auf dem Aufkleber der Energieversorgung ist eine Markierung für einen Service-Aufkleber. Hier darf maximal ein Service-Aufkleber und ein Jahrespunkt-Aufkleber übereinander geklebt werden. Mehr Aufkleber können das induktive Laden negativ beeinflussen.

i Das Typenschild auf dem Gasmessgerät darf nicht überklebt werden.

3.6 Sensorsteckplätze X-am 3500

Sensorsteckplatz	Belegung
HPP 1	nicht belegt
HPP 2	CatEx-Sensor
EC 1-3	EC-Sensoren

4 Betrieb

4.1 Bedienkonzept

Die Navigation erfolgt mit den 3 Multi-Funktionstasten und der dynamischen Navigationsleiste (siehe Ausklappseite Grafik E). Die Navigationsleiste verändert sich dynamisch abhängig von möglichen Interaktionen.

4.2 Symbolerklärungen

4.2.1 Funktionstasten

Symbol	Erklärung
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktion/Dialog bestätigen/Rückkehr zum Menü
<input checked="" type="checkbox"/>	Alles bestätigen
▲	Nach oben / durch Anzeige blättern
▼	Nach unten / durch Anzeige blättern
✗	Aktion abbrechen
★	Quick-Menü anzeigen
🔍	Messkanal einzeln anzeigen
🔍	Alle Messkanäle anzeigen
+	Wert erhöhen
-	Wert verringern
↶	Funktion wiederholen
☰	Menü anzeigen

4.2.2 Anzeigen

Symbol	Erklärung
🔇	Hupe und Vibration für Gasalarme deaktiviert

4.2.3 Anwendung

Symbol	Erklärung
🛡	Messen
✿	Frischluftjustierung
⚡	Begasungstest oder Justierung

4.2.4 Gerätestatus

Symbol	Erklärung
✓ _{BT}	Überwachung der Begasungstestintervalle aktiviert (Zusatzinformation für die Funktion D-Light). Es liegen keine Gasalarme oder Fehler vor.
✓ _{CAL}	Überwachung der Justierintervalle aktiviert (Zusatzinformation für die Funktion D-Light). Es liegen keine Gasalarme oder Fehler vor.
⚠ A	Alarmhinweis
⚠	Warnhinweis Das Gasmessgerät kann normal betrieben werden. Wenn der Warnhinweis nach Betrieb weiterhin angezeigt wird, muss das Gasmessgerät gewartet werden. Details werden im Menü Meldungen angezeigt.
✗	Störungshinweis Das Gasmessgerät oder der Messkanal ist nicht messbereit und muss gewartet werden. Details werden im Menü Meldungen angezeigt.
ⓘ	Informationshinweis Details werden im Menü Meldungen angezeigt.
⌚	STEL-Alarmhinweis
⌚	TWA-Alarmhinweis

4.2.5 Verbindung

Symbol	Erklärung
➡	Wartungsmodus (Zugriff auf das Gerät per PC oder X-dock)

4.2.6 Benutzerstufe

Symbol	Erklärung
👤 ₁	Benutzerlevel 1
👤 ₂	Benutzerlevel 2
👤 ₃	Benutzerlevel 3

4.2.7 Anzeige im Gaskanal

Symbol	Erklärung
✓	Begasungstest oder Justierung erfolgreich
✗	Begasungstest oder Justierung nicht erfolgreich
↑↑↑	Messbereichsüberschreitung
↓↓↓	Messbereichsunterschreitung
--	Kanalfehler
1--1	Sperralarm
#####	Wert höher als vom Display darstellbar

4.3 Signalisierungskonzept

4.3.1 Betriebssignal akustisch

Ein periodisches akustisches Signal signalisiert die Betriebsfähigkeit des Geräts. Das akustische Betriebssignal kann deaktiviert werden. Weitere Informationen im folgenden Kapitel: „Stummschaltung aktivieren“, Seite 16

4.3.2 Betriebssignal optisch

Ein periodisches Pulsieren (Zu- und Abnehmen der Intensität) der grünen LED signalisiert:

- Applikation Messen, Freimessen, Lecksuche, oder Benzol/Vorrörchen-Messung aktiv
- Es liegt kein Geräte- oder Kanalfehler, kein Gasalarm und kein Sonderzustand vor

4.3.3 Betriebssignal optisch mit aktiviertem D-Light

Durch die Aktivierung der Funktion D-Light kann der Anwender die Einhaltung bestimmter Einstellungen zusätzlich prüfen und anzeigen lassen:

- Auswertung Begasungstestintervalle aktiviert und eingehalten (Werkseinstellung) oder Auswertung der Justierintervalle aktiv und eingehalten
- Nutzungsintervall eingehalten

Die Funktion D-Light kann mit Hilfe der PC-Software Dräger CC-Vision aktiviert werden.

Die Signalisierung entspricht dem Betriebssignal optisch.

Wenn eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, wird bei aktiviertem D-Light an Stelle des periodischen Pulsierens der grünen LED nur die grüne LED in regelmäßigen Abständen kurz eingeschaltet (kurzes Blinken ca. alle 60 s).

4.4 Gasmessgerät ein- oder ausschalten

4.4.1 Erstinbetriebnahme

Wenn das Gasmessgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Assistent gestartet. Der Assistent führt durch die Einrichtung des Gasmessgeräts:

- ggf. Sprachauswahl
- Datumsformat und Datum
- Uhrzeit

4.4.2 Gasmessgerät einschalten

1. **OK**-Taste ca. 3 s gedrückt halten.
⇒ Im Display wird ein Countdown angezeigt.
⇒ Die Einschaltsequenz und die Einlaufphase der Sensoren startet.

Folgende Anzeigen werden nacheinander angezeigt:

- Startbildschirm
- Software-Version
- Displaytest (Display wird abwechselnd schwarz und weiß angezeigt)
- Alarmelementetest (LEDs, Alarmsignal und Vibrationsalarm)
- Kundenspezifischer Infobildschirm (optional)
- Alarmschwellen, STEL, TWA (wenn konfiguriert) und UEG-Faktor (wenn vorhanden)
- Ggf. abgelaufene Begasungstest- oder Justierintervalle und Vorwarnungen (wenn konfiguriert)
- Messanzeige

Nachdem der Assistent abgeschlossen ist, wird ein kundenspezifischer Infobildschirm (optional und mit der PC-Software Dräger CC-Vision konfigurierbar) und anschließend die Messanzeige angezeigt. Die verbleibende Einlaufzeit der Sensoren wird oben links im gelben Kästchen angezeigt.

⚠️ WARNUNG

Fehlerhafte Gerätefunktionen/-einstellungen!

Durch fehlerhafte Gerätefunktionen/-einstellungen kann es zu Lebens- und/oder Explosionsgefahr kommen.

- ▶ Vor jedem Einsatz prüfen, ob die Displayelemente, Alarmfunktionen und Informationen korrekt angezeigt werden. Wenn einer der oben genannten Punkte nicht korrekt funktioniert oder fehlerhaft ist, Gasmessgerät nicht verwenden und überprüfen lassen.

Während der Einlaufphase der Sensoren werden folgende Funktionen aktiviert:

- Messwerte blinken
 - Gelbe LED leuchtet
 - Warnhinweis wird angezeigt
- ⇒ Das Gasmessgerät ist messbereit, sobald die Messwerte nicht mehr blinken und die gelbe LED nicht mehr leuchtet. Der Warnhinweis wird ggf. weiterhin angezeigt, wenn Warnhinweise vorliegen. Um die Warnhinweise anzuzeigen, siehe Technisches Handbuch.

i Während der Einlaufphase erfolgt keine Alarmierung!

4.4.3 Gasmessgerät ausschalten

1. ▲ und ▼ gleichzeitig gedrückt halten bis der angezeigte Countdown abgelaufen ist.
⇒ Kurzzeitig werden der optische, akustische und Vibrationsalarm aktiviert.
⇒ Gasmessgerät ist ausgeschaltet.

Oder

1. Im Messbetrieb wählen und den Dialog bestätigen.
2. **Ausschalten** wählen und bestätigen.

i Das Ausschalten des Gasmessgeräts ohne vorherige Anmeldung ist nur möglich, wenn die Funktion **Ausschalten erlaubt** mit Hilfe der PC-Software Dräger CC-Vision aktiviert ist.

Werkseinstellung: aktiviert

i Beim Einlegen in die Ladeschale wird das Gasmessgerät automatisch ausgeschaltet.

i Wenn das Gasmessgerät länger als 21 Tage ausgeschaltet ist und nicht geladen wird, wird automatisch der Tiefschlafmodus aktiviert. Das Gasmessgerät kann im Tiefschlafmodus nicht mehr automatisch mit Hilfe der PC-Software Dräger CC-Vision oder der Dräger X-dock eingeschaltet werden. In diesem Fall das Gasmessgerät manuell einschalten.

4.5 Benutzer an- oder abmelden

Das Gasmessgerät verfügt über 4 konfigurierbare Benutzerlevel. Die Benutzerlevel können mit der PC-Software Dräger CC-Vision konfiguriert werden. Benutzerlevel 0 bedeutet der Benutzer ist nicht angemeldet. Benutzerlevel 1 bis 3 benötigen für die Anmeldung ein Kennwort.

Standardmäßig sind folgende Kennwörter angelegt:

Benutzerlevel 1:	0001
Benutzerlevel 2:	0002
Benutzerlevel 3:	0003

i Dräger empfiehlt, nach der Erstinbetriebnahme die voreingestellten Kennwörter zu ändern.

Standardeinstellung:

Funktion	Benutzerlevel		
	0	1	2
Begasungstest	-	✓	-
Frischluftjustierung	✓	✓	-
Einstellungsmenü	-	✓	-
Wartungsmenü	-	✓	-

Um einen Benutzer anzumelden:

1. Im Messbetrieb wählen und den Dialog bestätigen.
2. **Anmelden** wählen und bestätigen.
3. Das vierstellige Kennwort des Benutzerlevels eingeben, dabei jede Ziffer bestätigen.

Um einen Benutzer abzumelden:

1. Im Messbetrieb wählen und den Dialog bestätigen.
2. Abmelden wählen und den Dialog bestätigen.

4.6 Vorbereitungen für den Betrieb

⚠️ WARNUNG

Schwere Gesundheitsschäden!

Eine fehlerhafte Justierung kann zu falschen Messwerten führen, deren Folgen schwere Gesundheitsschäden sein können.

- ▶ Vor sicherheitsrelevanten Messungen die Justierung durch einen Begasungstest (bump test) prüfen, ggf. justieren und alle Alarmenteile prüfen. Falls nationale Regelungen vorliegen, muss der Begasungstest entsprechend diesen Regelungen durchgeführt werden.

1. Gasmessgerät einschalten. Die aktuellen Messwerte werden im Display angezeigt.
2. Warn-, Störungshinweise und Sonderzustände beachten.
3. Prüfen, ob die Gaseintrittsöffnungen und Membrane sauber, frei zugänglich, trocken und unversehrt sind.
4. Prüfen, ob Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

4.7 Während des Betriebs

⚠️ WARNUNG

Lebens- und/oder Explosionsgefahr!

Bei folgenden Alarmierungen kann Lebens- und/oder Explosionsgefahr bestehen:

- A2-Alarm
- STEL- oder TWA-Alarm
- Geräte-/Kanalfehler
- ▶ Gefahrenbereich sofort verlassen.

⚠️ WARNUNG

Fehlerhafte Messwerte!

Nur für Diffusionsbetrieb: Wenn Wasser die Gaseinlässe des Gasmessgeräts verschließt (z. B. durch Eintauchen des Gasmessgeräts unter Wasser oder durch starken Regen), können fehlerhafte Messwerte entstehen.

- ▶ Das Gasmessgerät mit dem Display nach unten schütteln, um das Wasser zu entfernen.

⚠️ VORSICHT

Hohe Werte außerhalb des UEG-Anzeigebereichs oder ein Sperralarm weisen ggf. auf eine explosionsfähige Konzentration hin.

Hohe Gaskonzentrationen können von O₂-Mangel begleitet werden.

4.7.1 Messbetrieb Messen

Während des normalen Messbetriebs werden die Messwerte für jedes Messgas angezeigt (siehe Ausklappseite Grafik E). In regelmäßigen Abständen ertönt das Betriebssignal (konfigurierbar) und die grüne LED pulsiert (z. B. optisches Betriebssignal oder Funktion D-Light).

Wenn ein Messbereich über- oder unterschritten wird, wird statt der Messwerte das jeweilige Symbol angezeigt. Weitere Informationen im folgenden Kapitel: „Symbolerklärungen“, Seite 9

Wenn während des Messbetriebs ein Ereignis (z. B. ein Alarm) auftritt, wird (ggf. nach Quittieren des Ereignisses) in der Statusleiste das jeweilige Symbol angezeigt.

4.7.1.1 Messkanal anzeigen

Um einen einzelnen Messkanal anzuzeigen:

1. Im Messbetrieb wählen.
2. Mit oder die einzelnen Messkanäle anzeigen.
3. wählen, um zur Messkanalübersicht zurück zu gelangen.

4.7.1.2 Ereignisbericht aufrufen

Die folgenden Ereignisse werden gezählt und angezeigt: A1/A2, STEL, Stoßereignisse, Kennwort-Fehleingaben.

Wenn das Gasmessgerät aus- und wieder eingeschaltet wird, wird der Ereignisbericht gelöscht.

Um den Ereignisbericht aufzurufen:

1. Im Messbetrieb > **Info** > **Geräteinformationen** wählen.
2. Mit oder die einzelnen Seiten bis zum Ereignisbericht blättern.

Ein fehlerhaftes Anmelden wird erst nach 5 Fehlversuchen durch das Symbol angezeigt.

4.7.1.3 Pumpe aktivieren

Um im (normalen) Messbetrieb die Pumpe zu aktivieren:

1. Pumpenadapter auf die Gewindegusschraube auf der Oberschale aufsetzen, ausrichten und festziehen. Prüfen, ob der Pumpenadapter korrekt befestigt ist.

Verkanten des Pumpenadapters vermeiden. Das Gasmessgerät schaltet automatisch auf Pumpenbetrieb, sobald der Pumpenadapter montiert ist.

⇒ Der Dichtigkeitstest startet automatisch.

2. Wenn der Dichtigkeitstest angezeigt wird, innerhalb von 60 s die Ansaugöffnung der Sonde oder des Schlauchs so lange verschließen bis der Dichtigkeitstest durchgeführt wurde.
3. Ansaugöffnung freigeben.
 - Dichtigkeitstest erfolgreich: Messen wird gestartet.
 - Dichtigkeitstest nicht erfolgreich: Zubehör und Pumpenadapter prüfen und Dichtigkeitstest wiederholen.
4. Spülzeiten beachten. Weitere Informationen im folgenden Kapitel: „Besonderheiten beim Messen mit Pumpe“, Seite 14

4.7.2 Alarme

Liegt ein Alarm vor, werden entsprechende Anzeigen, der optische Alarm, Vibrationsalarm sowie ggf. der akustische Alarm aktiviert (konfigurierbar). Weitere Informationen im folgenden Kapitel: „Alarameinstellungen“, Seite 21

Um einen Alarm zu quittieren:

1. wählen.

4.7.3 Sonderzustand

Liegt ein Sonderzustand vor, ist das Betriebssignal deaktiviert. Sonderzustände werden durch folgende optische Signale angezeigt:

- Gelbe LED blinkt - Sonderzustand Einlaufen 1
- Gelbe LED leuchtet dauerhaft - Sonderzustand allgemein

Während eines Sonderzustands erfolgt keine Alarmierung.

Ausnahme: Der Justieradapter ist im Messbetrieb montiert. In diesem Fall erfolgt weiterhin eine Alarmierung, sofern das Messgas zu den Sensoren gelangen kann.

⚠️ WARNUNG

Fehlerhafte Messung!

Ein montierter Justieradapter behindert die freie Gasdiffusion zu den Sensoren. Die korrekte Messung und Alarmierung ist nicht mehr gewährleistet.

- Eine aktive Begasung der Sensoren ist zwingend erforderlich (z. B. Prüfgasflasche mit Druckminderer, Durchfluss 0,5 L/min).

4.7.4 Sperralarm

Der Sperralarm dient dem Schutz des CatEx-Sensors.

Wenn es zu einer deutlichen Messbereichsüberschreitung am CatEx-Kanal kommt (sehr hohe Konzentration an brennbaren Stoffen), wird ein Sperralarm ausgelöst. Dieser CatEx-Sperralarm kann durch Aus- und erneutes Einschalten des Gasmessgeräts an Frischluft quittiert werden.

Für weitere Informationen, siehe Technisches Handbuch.

4.7.5 Spitzenwerte löschen

1. Im Messbetrieb  wählen und den anschließenden Dialog bestätigen.
2. **Anw.-Spitzen löschen** wählen und den Dialog bestätigen.

4.8 Quick-Menü aufrufen

Bis zu 6 bevorzugte Funktionen können mit Hilfe der PC-Software Dräger CC-Vision im Quick-Menü gespeichert werden.

Folgende Funktionen sind standardmäßig eingestellt:

- Geräteinformationen
- Tag- oder Nachtmodus umschalten
- Meldungen anzeigen
- Schichtspitzenwert anzeigen
- Applikationsspitzenwert anzeigen
- Applikationsspitzenwert löschen

Um das Quick-Menü aufzurufen:

1. Im Messbetrieb  wählen.
2. Gewünschte Funktion wählen und bestätigen.

4.9 Informationen aufrufen

1. Im Messbetrieb  > **Info** wählen.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
Meldungen	Vorhandene Warnungen und Fehler werden angezeigt.
Geräteinformationen	Geräteinformationen werden angezeigt.
Gasstatistiken	Folgende Gasstatistiken stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> – Schichtspitzenwert wählen, um die Expositionsspitzenwerte für alle Gase anzuzeigen. – Anw.-Spitzenwert wählen, um die Applikationsspitzenwerte für alle Gase anzuzeigen. – TWA-Werte wählen, um die verfügbaren TWA-Werte für alle Gase anzuzeigen. – STEL-Werte wählen, um die verfügbaren STEL-Werte für alle Gase anzuzeigen.
Intervalle	Folgende Intervalle stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> – Begasungstestintervall (Beg.-Testintervall) wählen, um für alle Kanäle die verbleibenden Tage zum nächsten Begasungstest anzuzeigen. Für Detailinformationen den jeweiligen Kanal wählen und bestätigen. – Justierintervall wählen, um für alle Kanäle die verbleibenden Tage zur nächsten Justierung anzuzeigen. Für Detailinformationen den jeweiligen Kanal wählen und bestätigen. – Nutzungsdauer wählen, um die verbleibende Nutzungsdauer anzuzeigen.

Option	Beschreibung
Fangbereiche	Fangbereiche werden angezeigt.
Batterie	Ladezustand der Batterie wird (groß) angezeigt.

4.10 Messen

4.10.1 Besonderheiten beim Messen mit Pumpe

HINWEIS

Beschädigung von Magnetdatenträger möglich!

Der Pumpen- und der Justieradapter enthalten einen Magneten, der Daten auf einem Magnetstreifen löschen kann.

- Magnetdatenträger (z. B. Kreditkarte) nicht in unmittelbare Nähe des Pumpen- oder Justieradapters bringen.
- Bei Messungen mit Pumpe den Staub- und Wasserfilter verwenden.
- Nach Begasung mit aggressiven Gasen (z. B. Biogas oder Chlor) die Pumpe für mehrere Minuten mit sauberer Luft spülen, um die Lebensdauer der Pumpe zu erhöhen.

Vor jeder Messung Dräger Probenahmeschlauch oder Dräger Sonden mit dem zu messenden Gas spülen. Die Spülphase ist notwendig, um negative Einflüsse zu reduzieren, die bei der Verwendung eines Probenahmeschlauchs bzw. einer Sonde auftreten können, z. B. Gastransportzeit, Memory-Effekte, Totvolumen. Die Dauer der Spülphase ist von Faktoren abhängig wie, z. B. Art und Konzentration des zu messenden Gases oder Dampfes sowie Material, Länge, Durchmesser und Alter des Probenahmeschlauchs bzw. der Sonde. Zusätzlich zur Spülzeit muss die Sensor-Ansprechzeit beachtet werden (siehe Gebrauchsanweisung der verwendeten Dräger-Sensoren).

Als "Faustregel" für Standardgase kann bei Verwendung eines Probenahmeschlauchs (3 mm Innendurchmesser, fabrikneu, trocken, sauber) eine typische Spülzeit von ca. 3 s/m angenommen werden.

Beispiel:


Bei einem 10 m langen Probenahmeschlauch beträgt die Spülzeit für Sauerstoff ca. 30 Sekunden und eine angenommene Sensor-Ansprechzeit zusätzliche 10 Sekunden, die Gesamtzeit vor Ablesen der Messwerte beträgt somit ca. 40 Sekunden.

Ein Durchflussalarm verzögert sich in Abhängigkeit der Schlauchlänge ggf. um 10 bis 30 Sekunden.

4.10.2 Messen mit Pumpe durchführen

Voraussetzungen:

- Das Gasmessgerät ist mit einer Pumpe ausgestattet und eingeschaltet.
 - Alle installierten Sensoren sind eingelaufen.
 - Das Gasmessgerät ist messbereit.
 - Die Gewindegewinde für den Pumpen- und Justieradapter muss sauber sein.
1. Schlauch (3 mm Innendurchmesser) mit Staub- und Wasserfilter an die Eingangsstille (siehe Abbildung M auf Seite 3) des Pumpenadapters anschließen.
 2. Pumpenadapter an Gasmessgerät montieren. Dabei darauf achten, dass beide Führungsstifte in den vorgesehenen Nuten liegen.



34964

! Prüfen, ob der Pumpenadapter korrekt befestigt ist. Verkanten des Pumpenadapters vermeiden.

- Das Gasmessgerät schaltet automatisch auf Pumpenbetrieb, sobald der Pumpenadapter montiert ist.
- ⇒ Der Dichtigkeitstest startet automatisch.
3. Wenn der Dichtigkeitstest angezeigt wird, innerhalb von 60 s die Ansaugöffnung der Sonde oder des Schlauchs so lange verschließen, bis der Dichtigkeitstest durchgeführt wurde.
 4. Ansaugöffnung öffnen.

- Dichtigkeitstest erfolgreich: Messung wird gestartet. Spülzeiten beachten!
- Dichtigkeitstest nicht erfolgreich: Ggf. Sonde, Schlauch und Adapter prüfen und Dichtigkeitstest wiederholen.

5. Schlauchende oder Sonde an Probenahmeort platzieren.

! Die Temperatur am Messort kann abweichend von der Temperatur im Gasmessgerät sein und sich somit auf die Messwertanzeige auswirken. Die korrekte Funktion der Temperaturkorrektur kann nur am Gasmessgerät gewährleistet werden.

Um das Messen mit Pumpe zu beenden:

1. Schraube des Pumpenadapters lösen.
 2. Pumpenadapter abnehmen.
- ✓ Die Pumpe wird gespült und das Gasmessgerät schaltet automatisch auf Diffusionsbetrieb.

4.11 Geräteeinstellungen konfigurieren

! Im Menübetrieb und gleichzeitig kurz drücken, um zum Menüeintrag **Messen zu gelangen.**

Um die Geräteeinstellungen aufzurufen:

1. Im Messbetrieb wählen und den Dialog bestätigen.
2. Ggf. mit erforderlichem Benutzerlevel anmelden.
3. **Einstellungen** wählen und bestätigen.

4.11.1 Tag- oder Nachtmodus aktivieren

1. Geräteeinstellungen aufrufen.
2. **Nachtmodus / Tagmodus** wählen und bestätigen.

4.11.2 Gerätesprache ändern

1. Geräteeinstellungen aufrufen.
2. **Sprache ändern...** wählen.
3. Die gewünschte Sprache wählen und bestätigen.

4.11.3 Datum und Uhrzeit einstellen

1. Geräteeinstellungen aufrufen.
2. **Datum und Uhrzeit** wählen.
3. **Datumsformat** wählen, das Datumsformat wählen und bestätigen.

4. **Datum einstellen** wählen, das Datum einstellen und bestätigen.
5. **Zeit einstellen** wählen, die Uhrzeit einstellen und bestätigen.

i Eine Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit muss manuell durch den Benutzer erfolgen.

i Bei Verwendung der Wartungsstation X-dock ist eine automatische Zeitsynchronisierung möglich.

4.11.4 Stummschaltung aktivieren

Die Stummschaltung kann am Gasmessgerät für 15 Minuten aktiviert werden. Bei aktiverter Stummschaltung sind Vibration und Hupe deaktiviert. Mit Hilfe der PC-Software Dräger CC-Vision ist eine dauerhafte Deaktivierung möglich.

Die Stummschaltung darf für Anwendungen nach ATEX nicht dauerhaft aktiviert werden.

5 Wartung

5.1 Instandhaltungsintervalle

Prüfung	Intervall
Inspektionen und Wartungen durch Fachleute.	Alle 12 Monate

Zu Inspektionen und Wartungen siehe z. B.:

- EN 60079-29-2 – Gasmessgeräte - Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff
- EN 45544-4 – Elektrische Geräte für die direkte Detektion und direkte Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dämpfe - Teil 4: Leitfaden für die Auswahl, Installation, Einsatz und Instandhaltung
- Nationale Regelungen

5.2 Justierintervalle

Entsprechende Angaben im Sensorhandbuch oder in den Gebrauchsanweisungen/Datenblättern der eingebauten DrägerSensoren beachten.

Empfohlene Justierintervalle für Dräger-Sensoren:

DrägerSensor	Justierintervall
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Alle 6 Monate

5.3 Begasungstest durchführen

Ein Begasungstest kann folgendermaßen durchgeführt werden:

- Begasungstest mit Assistenten (schneller Begasungstest)
- Begasungstest mit X-dock (schneller oder erweiterter Begasungstest)

i Dräger empfiehlt, bei Ersatzgasjustierungen den erweiterten Begasungstest zu verwenden (siehe Gebrauchsanweisung Dräger X-dock).

5.3.1 Begasungstest mit Assistenten durchführen

⚠️ WARNUNG

Fehlerhaftes Alarmverhalten!

Ein verschlossener Gasweg führt zu fehlerhaften Messwerten. Alarne werden dadurch ggf. nicht korrekt ausgelöst.

- Ausgang des Justieradapters nicht verschließen.

i Dräger empfiehlt, bei CatEx-Sensoren für den Messbereich 0 bis 100 %UEG eine Prüfgaskonzentration <60 %UEG zu verwenden.

Bei einem Begasungstest mit Assistenten und mit X-dock werden die Ergebnisse im Gerätespeicher gespeichert.


Voraussetzungen:

- Ein Begasungstest kann nur durchgeführt werden, wenn mind. ein Sensor mit der PC-Software Dräger CC-Vision für den Begasungstest konfiguriert wurde.
- Das Gasmessgerät ist eingeschaltet und Einlaufphase 1 ist abgeschlossen.
- Die Gewindebuchse für den Pumpen- und Justieradapter muss sauber sein.
- Geeignete Prüfgasflasche vorhanden, z. B. Prüfgasflasche (Bestellnr. 68 11 130) mit folgenden Mischgasanteilen: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 Vol.-% CH₄, 18 Vol.-% O₂

i Weitere Prüfgasflaschen auf Anfrage.

Um einen Begasungstest durchzuführen:

- Justieradapter an Gasmessgerät montieren. Dabei darauf achten, dass beide Führungsstifte in den vorgesehenen Nuten liegen.



- Schlauch mit Prüfgasflasche und mit dem Eingang des Justieradapters verbinden.
- Ggf. weiteren Schlauch (max. 2 m Länge) am Ausgang des Justieradapters anschließen, um das Prüfgas in einen Abzug oder nach außen abzuführen. In Räumen oder Fahrzeugen auf ausreichende Belüftung achten.
- Begasungstest aufrufen (je nach Konfiguration):
 - ☰ > Wartung > Begasungstest** wählen (wenn über die PC-Software Dräger CC-Vision eingestellt).
 - ☰ > Anmelden**
Kennwort eingeben und bestätigen.
Wartung > Begasungstest wählen.
- Das Ventil der Prüfgasflasche öffnen, dabei muss der Volumenstrom 0,5 L/min betragen und die Gaskonzentration höher (bei O₂ niedriger) als die zu prüfende Alarmschwellenkonzentration sein.
- wählen, um den Begasungstest zu starten.
⇒ Alle Messkanäle, die an dem Begasungstest teilnehmen, blinken, alle anderen sind ausgegraut. Wenn ein Messkanal den Begasungstest erfolgreich bestanden hat, wird angezeigt.
- Der Begasungstest ist abgeschlossen, wenn alle teilnehmenden Messkanäle den Begasungstest erfolgreich bestanden oder nicht bestanden haben.
- Ventil der Prüfgasflasche schließen.

- wählen und anschließenden Dialog bestätigen, um das Ergebnis zu verwerfen.
 - wählen, um das Ergebnis zu bestätigen.
- Justieradapter demontieren.

Wenn ein Fehler beim Begasungstest aufgetreten ist:

- Beim Messkanal wird eine Störung angezeigt.
- Begasungstest wiederholen.
- Ggf. Sensor wechseln.

Für weitere Informationen, siehe Technisches Handbuch.

5.4 Gasmessgerät justieren

⚠️ WARNUNG

Fehlerhafte Messwerte!

Durch eine fehlerhafte Justierung werden Alarne ggf. nicht oder verspätet ausgelöst.

- Ausgang des Justieradapters/Abgasschlauches nicht verschließen.
- Immer die Frischluft-/Nullpunktjustierung vor der Empfindlichkeitsjustierung durchführen.

HINWEIS

Beschädigung der Sensoren!

Bei Verwendung eines Abgasschlauchs kann es bei direkter Absaugung am Abgasschlauch zu einer Beschädigung der Sensoren kommen.

- Ggf. Abgasschlauch (max. 2 m Länge) in einen Abzug oder nach außen führen.

Geräte- und Kanalfehler können dazu führen, dass eine Justierung nicht möglich ist.

5.4.1 Frischluftjustierung durchführen

Zur Verbesserung der Genauigkeit muss bei vorliegender Nullpunktabweichung eine Frischluftjustierung durchgeführt werden.

Folgende Hinweise für die Justierung beachten:

- Bei der Justierung mit Frischluft wird bei dem XXS O₂ wird die Anzeige auf 20,9 Vol.-% gesetzt.
- Bei Temperaturen unter -20 °C können Abweichungen von >10 % des Messwertes auftreten, wenn der entsprechende Sensor bei Raumtemperatur justiert wurde. Dräger empfiehlt eine Justierung bei Einsatztemperatur, wenn die Messung bei sehr niedrigen Temperaturen erfolgen soll. So lässt sich die Abweichung reduzieren.

Voraussetzungen:

- Eine Frischluftjustierung kann nur durchgeführt werden, wenn mind. ein Sensor die Frischluftjustierung unterstützt.
- Die Frischluft muss frei von Mess- oder Störgasen sein.
- Das Gasmessgerät ist eingeschaltet und Einlaufphasen 1 und 2 sind abgeschlossen.

Um eine Frischluftjustierung durchzuführen:

1. Gasmessgerät einschalten.
2. Frischluftjustierung aufrufen (je nach Konfiguration):

Wenn die Frischluftjustierung mit der PC-Software Dräger CC-Vision für Benutzerlevel 0 freigegeben wurde:

- > **Wartung** > **Frischluftjust.** wählen.

Wenn die Frischluftjustierung über die PC-Software Dräger CC-Vision für Benutzerlevel 0 nicht freigegeben wurde:

- a. > **Anmelden**

b. Kennwort eingeben und bestätigen.

- c. **Wartung** > **Frischluftjust.** wählen.

3. wählen, um die Frischluftjustierung zu starten.
⇒ Alle Messkanäle, die an der Frischluftjustierung teilnehmen, blinken, alle anderen sind ausgegraut.
Für jeden Messkanal wird das Ergebnis wie folgt angezeigt:
 - ✓ Frischluftjustierung erfolgreich bestanden.
 - ✗ Frischluftjustierung nicht bestanden.
4. Ggf. drücken, um die Stabilitätskontrolle zu überstimmen. In diesem Fall erfolgt sofort eine Justierung.
⇒ Der neue Messwert wird zur Kontrolle dargestellt.
Das Ergebnis wird wie folgt angezeigt:
 - ✓ Frischluftjustierung erfolgreich bestanden.
 - ✗ Frischluftjustierung nicht bestanden.

5. Die Frischluftjustierung ist abgeschlossen, wenn alle teilnehmenden Messkanäle die Frischluftjustierung erfolgreich bestanden oder nicht bestanden haben.

- wählen und anschließenden Dialog bestätigen, um das Ergebnis zu verwerfen.
- wählen, um das Ergebnis zu bestätigen.

Wenn ein Fehler bei der Frischluftjustierung aufgetreten ist:

- Frischluftjustierung wiederholen.
- Ggf. Sensor wechseln.

Für weitere Informationen, siehe Technisches Handbuch.

5.5 Akku laden

WARNUNG

Explosionsgefahr!

Um das Risiko einer Zündung von brennbaren oder explosionsfähigen Atmosphären zu reduzieren, Folgendes beachten.

- Das Gasmessgerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen öffnen.
- Nur der Akkutyp LBT 02** (Li-Ionen-Akku) darf verwendet werden.
- Akku nicht in explosionsgefährdeten Bereichen laden oder wechseln.
- Nur von Dräger spezifizierte Ladegeräte verwenden, sonst verliert das Gasmessgerät die Explosionsschutzzulassung.

Der Akku ist Bestandteil des Gehäuseunterteils. Das Laden des Akkus ist mit oder ohne Gasmessgerät möglich.

1. Gasmessgerät oder nur das Gehäuseunterteil mit Akku in die Ladeschale einsetzen.
⇒ Das Gasmessgerät schaltet sich automatisch aus. Die grüne LED, der Versorgungseinheit blinkt.

Typische Ladezeit nach einer Arbeitsschicht von 8 – 10 h: ca. 4 h

Typische Ladezeit bei leerem Akku: ca. 10 h

Wenn der spezifizierte Temperaturbereich (5 bis 35 °C) verlassen wird, wird die Ladung automatisch unterbrochen, wodurch sich die Ladezeiten verlängern. Nach Rückkehr in den Temperaturbereich wird das Laden automatisch fortgesetzt.

Das Gasmessgerät kann in der Ladeschale wieder eingeschaltet werden und wird dann während des Betriebs mit Strom versorgt.

⚠️ WARNUNG**Keine Messung!**

Kommt es beim Betrieb des Gasmessgeräts in der Ladeschale zu einem Spannungseinbruch > 1 s bei der externen Stromversorgung, schaltet sich das Gasmessgerät ab.

- Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung sicherstellen. Wenn dies nicht sichergestellt werden kann, in regelmäßigen Abständen prüfen, dass das Gasmessgerät eingeschaltet ist.

Benennung und Beschreibung	Bestellnr.
Induktive Ladeschale, zum Laden von 1 Gasmessgerät	83 25 825
Adapter für Steckernetzteil ¹⁾	83 25 736
Steckernetzteil zum Laden von 1 Gasmessgerät	83 16 997
Steckernetzteil zum Laden von 5 Gasmessgerät	83 16 994
Steckernetzteil 100-240 VAC; 1,33 A zum Laden von bis zu 5 Gasmessgerät (benötigt Adapter 83 25 736)	83 21 849
Steckernetzteil 100-240 VAC; 6,25 A zum Laden von bis zu 20 Gasmessgerät (benötigt Adapter 83 25 736)	83 21 850
Kfz-Anschlussleitung 12 V / 24 V zum Laden von 1 Gasmessgerät	45 30 057
Kfz-Anschlussleitung 12 V / 24 V zum Laden von bis zu 5 Gasmessgerät (benötigt Adapter 83 25 736)	83 21 855
Kfz-Halterung (benötigt Adapter 83 25 736 und Kfz-Anschlussleitung 83 21 855)	83 27 636

1) Zur Verfügbarkeit Dräger kontaktieren.

5.6 Reinigung

Das Gasmessgerät bedarf keiner besonderen Pflege.

Bei starker Verschmutzung, Gasmessgerät mit kaltem Wasser abwaschen, ggf. Schwamm verwenden. Gasmessgerät mit einem Tuch abtrocknen.

HINWEIS

Beschädigung des Gasmessgeräts!

Raue Reinigungsgegenstände (z. B. Bürsten), Reinigungsmittel und Lösungsmittel können die Staub- und Wasserfilter zerstören.

- Gasmessgerät nur mit kaltem Wasser und ggf. einem Schwamm reinigen.

6 Geräteeinstellungen

Nur geschultes und fachkundiges Personal darf die Geräteeinstellungen ändern.

Für weitere Informationen, siehe Technisches Handbuch.

6.1 Werkseinstellungen

Abweichende Einstellungen können bei der Bestellung kundenspezifisch gewählt werden. Die Einstellung kann mit der Wartungsstation X-dock oder der PC-Software Dräger CC-Vision geprüft und verändert werden.

Funktion	Einstellung
Frischlufjustierung ohne Kennwort	Ein
Begasungstest ohne Kennwort	Aus
Betriebssignal	Ein
Ausschalten erlaubt	Ein
Fangbereich ¹⁾	Ein
UEG-Faktor ²⁾ ch4 (Methan) H2 (Wasserstoff)	4,4 Vol.-% (entsprechen 100 %UEG) 4,0 Vol.-% (entsprechen 100 %UEG)
STEL	Funktion STEL - inaktiv; Mittelwertdauer = 15 Minuten
TWA	Funktion TWA - inaktiv; Mittelwertdauer = 8 Stunden

Funktion	Einstellung	Bezeichnung:	Bereich / Einstellung
Alarm A1	Quittierbar, nicht selbst-haltend, Voralarm, stei-gender Messwert (O ₂ -Sensor auch fallender Messwert)	Alarmschwelle A1fallend (in Messeinheit, nur O ₂ -Sensor)	A2 fallend bis A1 steigend
Alarm A2	Nicht quittierbar, selbstthal-tend, Hauptalarm, steigen-der Messwert (O ₂ -Sensor auch fallender Messwert)	Alarmschwelle A2 fallend (in Messeinheit, nur O ₂ -Sensor)	0 bis A1 fallend
Symbol für Gefahrenart	Ein	Auswerteart ¹⁾	Inaktiv, TWA, STEL, TWA+STEL
Abgelaufenes Begasungs-test-Intervall	Warnung	Alarmschwelle STEL (in Messeinheit) ¹⁾	0 – Messbereichsendwert
Abgelaufenes Justier-Intervall	Kanalwarnung	Alarmschwelle TWA (in Messeinheit) ¹⁾	0 – Messbereichsendwert
Display-Energiesparmo-dus	Ein (180 s)		

- 1) Der eingestellte Fangbereich kann mit der Dräger CC-Vision ausgelesen werden. Der Fangbereich ist im Messbetrieb permanent aktiviert und im Justiermodus deaktiviert.
- 2) Der UEG-Faktor kann mit der PC-Software Dräger CC-Vision an nationale Vorgaben angepasst werden.

6.2 Geräte- und Sensoreinstellungen

Bezeichnung:	Bereich / Einstellung
Geräteeinstellungen:	
Kennwort(e)	Numerischer Bereich (4-stellig)
Betriebssignal akustisch	Ja / Nein
Ausschalt-Modus	„Ausschalten erlaubt“ oder „Ausschalten verboten“ oder „Ausschalten verboten bei A2“
Kurzzeitwertdauer (STEL) ¹⁾²⁾	0 - 15 (in Minuten; Einstel-lung für Expositionalarm)
Schichtlänge (TWA) ³⁾	60 - 1440 (in Minuten; Ein-stellung für Expositionalarm)
Sensoreinstellungen:	
Alarmschwelle A1stei-gend (in Messeinheit)	0 bis A2
Alarmschwelle A2 stei-gend (in Messeinheit)	A1 bis Messbereichsend-wert

6.3 Alarmeinstellungen

Alarme	Anzeige	Selbsthal-tend	Quittierbar	LEDs	Hupe	Vibration
A1 ↑ (steigend)	A1	-	✓			✓
A2 ↑ (steigend)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
A1 ↓ (fallend)	A1	-	✓			✓
A2 ↓ (fallend)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)			✓
TWA	TWA	✓	-			✓
Fehler						
Batterie-Voralarm ⁴⁾	-	-	✓			✓
Batterie-Hauptalarm ⁵⁾	-	-	-			✓
Gerätefehler	-	✓	✓			✓
Kanalfehler	■■■	-	✓	-	-	-

1) Quittierung erst möglich, wenn die Konzentration unter die Alarmschwelle gefallen ist.

2) Der STEL-Alarm kann max. eine Minute verzögert auslösen.

3) Der Arbeitseinsatz der Person muss nach diesem Alarm entsprechend den nationalen Vorschriften geregelt werden.

4) Die Batterie hält nach dem Auslösen des Batterie-Voralarms noch ca. 20 Minuten.

5) Das Gasmessgerät schaltet sich bei einem Batterie-Hauptalarm nach 20 s automatisch aus.

7 Transport

Das Gasmessgerät enthält Lithium-Ionen-Batterien. Beim Transport, insbesondere beim Luftransport des Gasmessgeräts die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Lithium-Batterien einhalten.

8 Lagerung

Dräger empfiehlt, das Gasmessgerät in der Ladeschale zu lagern.

Auch bei ausgeschaltetem Gasmessgerät werden die Sensoren mit Strom versorgt, um eine schnellere Einlaufzeit beim Einschalten zu gewährleisten.

Bei Lagerung außerhalb einer Ladeschale wird nach 21 Tagen die Stromversorgung zu den Sensoren automatisch unterbrochen. Beim Einschalten treten erhöhte Einlaufzeiten auf.

9 Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden. Es ist daher mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Dräger nimmt dieses Produkt kostenlos zurück. Informationen dazu geben die nationalen Vertriebsorganisationen und Dräger.



Batterien und Akkus dürfen nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden. Sie sind daher mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Batterien und Akkus gemäß den geltenden Vorschriften bei Batterie-Sammelstellen entsorgen.

10 Technische Daten

10.1 Gasmessgerät

Umweltbedingungen:

bei Betrieb und Lagerung	-20 bis +50 °C 700 bis 1300 hPa 10 bis 90 % (bis 95 % kurzzeitig) r. F.
--------------------------	--

Schutzart	IP 67 ¹⁾
Alarmlautstärke	Typisch 100 dB (A) in 30 cm Abstand
Gebrauchslage	Beliebig

Akku	Lithium-Ionen-Akku, wie- deraufladbar, 4,8 V, 6,0 Ah, 28,8 Wh, 250 g
Abmessungen	ca. 179 x 77 x 42 mm (H x B x T)
Gewicht (mit Pumpe)	typisch 550 g, abhängig von der Sensorbestü- ckung, ohne Transportgurt

Aktualisierungsintervall für Display und Signale	1 s
---	-----

1) Ohne Pumpen- oder Justieradapter

Betriebszeit unter Normalbedingungen (Diffusi- onsbetrieb)¹⁾:

mit CatEx- und 3 EC-Sen- soren	Typisch 24 h
-----------------------------------	--------------

mit 3 EC-Sensoren	Typisch 120 h
-------------------	---------------

- 1) Nominale Laufzeit des Gasmessgeräts bei Umgebungstemperatur 20 bis 25 °C, 1013 mbar, weniger als 1 % der Zeit Alarmierung, Display-Energiesparmodus aktiviert. Die tatsächliche Laufzeit wird je nach Umgebungstemperatur und -druck, Akku- und Alarmbedingungen variieren.

X-am® 3500

Contents

1 Safety-related information	24	4.7.5 Delete peak values	31
1.1 Information on safety notes and warnings ...	24	4.8 Calling the Quick Menu	31
1.1.1 Safety Notes	24	4.9 Opening information	32
1.1.2 Warnings.....	24	4.10 Monitoring.....	32
1.2 Basic safety information.....	24	4.10.1 Special features when measuring with the pump	32
1.3 Use in areas subject to explosion hazards ..	24	4.10.2 Carrying out monitoring with the pump.....	33
2 Conventions in this document	25	4.11 Configuring the device settings	34
2.1 Meaning of the warning notes.....	25	4.11.1 Activating day or night mode	34
2.2 Trade marks.....	25	4.11.2 Changing the device language.....	34
2.3 Typographical conventions	25	4.11.3 Set date and time	34
2.4 Glossary.....	25	4.11.4 Activating silent mode	34
2.5 Abbreviations	26	5 Maintenance.....	34
3 Description	26	5.1 Maintenance intervals	34
3.1 Product overview	26	5.2 Calibration intervals	34
3.2 Intended use	27	5.3 Perform bump test.....	34
3.3 Limitations on use.....	27	5.3.1 Carrying out bump tests with the wizard.....	35
3.4 Approvals.....	27	5.4 Calibrate the gas detector	35
3.5 Label	27	5.4.1 Carrying out a fresh air calibration.....	36
3.6 Sensor slot positions X-am 3500	27	5.5 Charging the battery	36
4 Operation.....	27	5.6 Cleaning	37
4.1 Operating concept	27	6 Device settings	37
4.2 Symbol explanations.....	27	6.1 Factory settings	37
4.2.1 feature buttons	27	6.2 Device and sensor settings	38
4.2.2 Displays	27	6.3 Alarm settings	39
4.2.3 Application	27	7 Transport.....	39
4.2.4 Device status	28	8 Storage	39
4.2.5 Connection.....	28	9 Disposal	39
4.2.6 User level	28	10 Technical data	40
4.2.7 Display in gas channel.....	28	10.1 Gas detection instrument	40
4.3 Signalling concept.....	28		
4.3.1 Acoustic operation signal.....	28		
4.3.2 Visual operation signal.....	28		
4.3.3 Visual operation signal with activated D-Light	28		
4.4 Switch the gas detector on or off	29		
4.4.1 Initial start-up	29		
4.4.2 Switching on the gas detector.....	29		
4.4.3 Switching off the gas detector.....	29		
4.5 Log user in or out.....	29		
4.6 Preparations for operation	30		
4.7 During operation	30		
4.7.1 Monitoring measuring mode	30		
4.7.2 Alarms.....	31		
4.7.3 Special state	31		
4.7.4 Blocking alarm	31		

1 Safety-related information

i These instructions for use may be downloaded in other languages from the Technical Documentation Service database (www.draeger.com/ifu) in electronic form, or ordered as a free printed copy (order no. 90 33 668) from Dräger.

1.1 Information on safety notes and warnings

Safety notes and warnings warn of dangers and provide instructions for the safe use of the product. Failure to observe these safety notes and warnings may result in personal injury or damage to property.

1.1.1 Safety Notes

This document contains sections with safety notes which warn of dangers. The type of danger and the consequences following failure to observe the safety note are included in every safety note.

1.1.2 Warnings

Warnings refer to steps of a task and warn of dangers which may result while the steps are executed. Warnings appear before the steps.

1.2 Basic safety information

- Before using this product, carefully read these instructions for use and those of the associated products.
- Strictly follow the Instructions for Use. The user must fully understand and strictly observe the instructions. Use the product only for the purposes specified in the Intended use section of this document.
- Do not dispose of the Instructions for Use. Ensure that they are retained and appropriately used by the product user.
- Only trained and competent users are permitted to use this product.
- Comply with all local and national rules and regulations associated with this product (e.g. IEC 60079-14).
- Only specialist, trained personnel are permitted to check, repair and maintain the product as described in these instructions for use and the technical manual.

Further maintenance work that is not detailed in these instructions for use or in the technical manual must only be carried out by Dräger or personnel qualified by Dräger.

Dräger recommend a Dräger service contract for all maintenance activities.

- Only use genuine Dräger spare parts and accessories when performing maintenance work, or the proper functioning of the product may be impaired.
- Do not use a faulty or incomplete product. Do not modify the product.
- Notify Dräger in the event of any component fault or failure.
- Substitution of components may impair the intrinsic safety of the product.
- Electrical pairing with devices which are not listed in these instructions for use should only be done following consultation with the respective manufacturers or an expert.

1.3 Use in areas subject to explosion hazards

To reduce the risk of ignition of a flammable or explosive atmosphere, strictly observe the following warnings:

Use in areas subject to explosion hazards

Devices or components for use in explosion-hazard areas which have been tested and approved according to national, European or international explosion protection regulations may only be used under the conditions specified in the approval and with consideration of the relevant legal regulations. The devices or components may not be modified in any manner. The use of faulty or incomplete parts is forbidden. The appropriate regulations must be observed at all times when carrying out repairs on these devices or components.

Oxygen-enriched atmospheres

Explosion protection is not guaranteed in oxygen-enriched atmospheres (>21 vol. % O₂).

- Remove the device from the potentially explosive atmosphere.

Oxygen deficient atmospheres

Measurements in oxygen deficient atmospheres (<12 vol. % O₂) may return incorrect displays on the CatEx sensor. In this case the CatEx sensor cannot provide a reliable measurement.

- Remove the device from the area.

The CatEx sensor in oxygen deficient or oxygen enriched environments

Incorrect measured values may be displayed in an oxygen deficient or oxygen enriched environment.

- The CatEx sensor is intended to measure flammable gasses and vapours mixed with air (i.e. O₂ content ≈ 21 vol. %). If the O₂ content falls below 12 vol. % and an operational O₂ sensor is available, a channel error is triggered on the CatEx channel due to oxygen deficiency.

Incorrect calibration

CAUTION: An incorrect calibration leads to incorrect measured values.

- CSA requirement: The sensitivity must be checked daily before first using the device, with a known concentration of the gas to be measured that corresponds to 25 to 50 % of the final concentration. The accuracy must amount to 0 to +20 % of the actual value. The accuracy can be corrected by calibration.

NOTICE

Damage to the CatEx sensor!

Fractions of catalytic poisons in the measuring gas (e.g. volatile silicon, sulphur, heavy metal compounds or halogenated hydrocarbon) can damage the Cat Ex sensor.

- If the CatEx sensor can no longer be calibrated to the target concentration, replace the sensor.

Alert icon	Signal word	Consequences in case of nonobservance
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in injury. It may also be used to alert against unsafe practices.
	NOTICE	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in damage to the product or environment.

2.2 Trade marks

Brand	Brand owner
X-am®	Dräger

The brands listed are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is sold.

2.3 Typographical conventions

Text	Text in bold identifies labels on the device and text on the display.
►	This triangle in warnings identifies the options available for avoiding the hazard.
>	The greater-than symbol identifies a navigation path in a menu.
	This symbol indicates information that may make the use of this product easier.

2.4 Glossary

Term	Description
Operation signal	A periodic optical (green LED) and/or acoustic signal.
Monitoring	Monitoring without pump (diffusion) Monitoring with pump (with pump adapter)

2 Conventions in this document

2.1 Meaning of the warning notes

The following alert icons are used in this document to provide and highlight areas of the associated text that require a greater awareness by the user. A definition of the meaning of each icon is as follows:

Term	Description
Capture range	The capture range refers to a measured value range within which minor variations in measured values (such as signal noise, variations in concentration) do not cause variations in the display. Measured values outside the capture range will be displayed with the actual measured value.
Peak	Peak value
Quick bump test	Test for alarm triggering.
Extended bump test	Test for accuracy and alarm triggering.
Special state	If a special state is signalled, the user is not warned of gas concentrations which may be dangerous. The following device features are special states: First set-up / configuration with the PC menu, preparation phase of the wizards, maintenance wizard bump test and calibration, warm-up 1 of the sensors.
D-Light	The D-Light feature allows the user to check and indicate compliance with certain settings.
Physical sensors	CatEx-type sensors are designated as physical sensors. There are also the electrochemical sensors.

2.5 Abbreviations

Abbreviation	Explanation
A1	Pre-alarm
A2	Main alarm
PTFE	Polytetrafluoroethylene
PVC	Polyvinyl chloride
STEL	Short time exposure limit, threshold of an exposition over a short period of time (generally 15 minutes).
TWA	Time weighted average, average shift values are generally limited to eight hours exposure per day per workplace for 5 days a week during a work lifetime. Observe the national definition of the occupational exposure limit.

3 Description

3.1 Product overview

The graphics are displayed on the fold-out page.

Graphic A

1 Display	4 Charge LED green/red
2 Locking screw for an additional charging module	5 Induction charger
3 Power supply unit	

Graphic B

1 Gas inlets	3 Horn
2 Thread port for pumps and calibration adapter	4 Pump outlet and inlet

Graphic C

1 LED green/yellow/red	2 LED yellow/red
------------------------	------------------

Graphic D

1 feature button 1	3 feature button 3
2 feature button 2	

Graphic E

1 Status information	2 Navigation bar
----------------------	------------------

Graphic F

1 Clip (optional)

Graphic G

1 Alarm A1	3 STEL alarm
2 Alarm A2	4 TWA alarm

Graphic J

1 Battery pre-alarm	2 Battery main alarm
---------------------	----------------------

Graphic K

1 Calibration adapter (grey coloured ring)	3 Exhaust
2 Gas inlet	4 Locking screw

Graphic M

1 Pump adapter (blue coloured ring)	4 Exhaust
2 Gas inlet	5 Locking screw
3 Dust and water filter	

3.2 Intended use

Dräger X-am 3500 is a portable gas detector for clearance measurements and for the continuous monitoring of the concentration of several gases in ambient air in the workplace and in explosion-hazard areas.

The X-am 3500 allows measuring up to 4 gases in accordance with the DrägerSensors (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ and CatEx 125 PR) which are installed. The gas detector can be operated in pump mode or in diffusion mode.

3.3 Limitations on use

The gas detector is not suitable for measuring process gasses.

Operation of the gas detector in the charging cradle in a vehicle is only permitted under the following conditions:

- Acoustic signalling must be deactivated (with the help of the PC software CC-Vision).

3.4 Approvals

A copy of the rating plate and the declaration of conformity are provided in the enclosed supplementary documentation (order no. 90 33 655).

CSA-specific information:

Only the combustible gas portion of this instrument has been tested for measuring accuracy.

3.5 Label

The energy supply label has a mark for a service label. Here, a maximum of one service label and one year-point label may be attached one on top of the other. More labels may negatively impact inductive charging.

 The rating plate on the gas detector must not be concealed.

3.6 Sensor slot positions X-am 3500

Sensor slot	Configuration
HPP 1	not assigned
HPP 2	CatEx sensor
EC 1-3	EC sensors

4 Operation

4.1 Operating concept

Navigation is done with the 3 multifunction buttons and the dynamic navigation bar (see Graphic E on the fold-out page). The navigation bar changes dynamically depending on the available interactions.

4.2 Symbol explanations

4.2.1 feature buttons

Symbol	Explanation
	Confirm action/dialog / return to menu
	Confirm all
	Scroll up / through display
	Scroll down / through display
	Cancel action
	Display quick menu
	Display measuring channels individually
	Display all measuring channels
	Increase value
	Decrease value
	Repeat feature
	Display menu

4.2.2 Displays

Symbol	Explanation
	Horn and vibration for gas alarm deactivated

4.2.3 Application

Symbol	Explanation
	Messen
	Fresh air adjustment
	Bump test or calibration

4.2.4 Device status

Symbol	Explanation
 BT	Overview of the bump test intervals activated (additional information for the D-Light feature). There are no gas alarms or errors.
 CAL	Overview of the bump calibration intervals activated (additional information for the D-Light feature). There are no gas alarms or errors.
 A	Alarm message
 !	Warning message The gas detector can be operated normally. If the warning message is still displayed after operation, the gas detector requires maintenance. Menu Messages displays details.
 X	Fault message The gas detector or measuring channel is not ready to measure and requires maintenance. Menu Messages displays details.
 i	Information message Menu Messages displays details.
 STEL	STEL alarm message
 TWA	TWA alarm message

4.2.5 Connection

Symbol	Explanation
 X	Maintenance mode (access to the device via PC or X-dock)

4.2.6 User level

Symbol	Explanation
 1	User level 1
 2	User level 2
 3	User level 3

4.2.7 Display in gas channel

Symbol	Explanation
 ✓	Bump test or calibration successful
 X	Bump test or calibration failed

Symbol	Explanation
 ↑↑↑	Measurement range exceeded
 ↓↓↓	Readings below the measurement range
 ---	Channel error
 ↑--↑	Blocking alarm
 #####	Value too high to be displayed

4.3 Signalling concept

4.3.1 Acoustic operation signal

A periodic acoustic signal indicates that the device is functional. The acoustic operation signal can be deactivated. For further information, see the following chapter: "Activating silent mode", page 34

4.3.2 Visual operation signal

A periodic pulse (increasing and decreasing intensity) of the green LED indicates:

- Monitoring, confined space entry, leak search or benzene/pre-tube measurement application active
- There is no device or channel error, no gas alarm and no special state

4.3.3 Visual operation signal with activated D-Light

An activated D-Light feature allows the user to also check and indicate compliance with certain settings:

- Evaluation of bump test intervals activated and complied with (factory setting) or evaluation of the calibration intervals active and complied with
- Usage interval complied with

The D-Light feature can be activated using the Dräger CC-Vision PC software.

Signalling visually corresponds to the operating signal.

If one of the conditions listed is not fulfilled and the D-Light is activated, the green LED will switch on briefly at regular intervals (short flash approx. every 60 s) instead of pulsing periodically.

4.4 Switch the gas detector on or off

4.4.1 Initial start-up

When the gas detector is switched on for the first time, a wizard starts. The wizard guides the user through the set-up of the gas detector:

- Language selection, if applicable
- Data format and date
- Time

4.4.2 Switching on the gas detector

1. Hold down the **OK** button for approx. 3 s.
 - ⇒ The display shows a countdown.
 - ⇒ The switch-on sequence and the warm-up phase of the sensors start.

The following display appear one after the other:

- Start screen
- Software version
- Display test (the display alternates between black and white)
- Alarm element test (LEDs, alarm signal and vibration alarm)
- Customer-specific information screen (optional)
- Alarm thresholds, STEL, TWA (if configured) and LEL factor (if available)
- Any expired bump test or calibration interval as well as early warnings (if configured)
- Measured value display

After the wizard is complete, a customer-specific information screen (optional and configurable with the Dräger CC-Vision PC software) and the measured value display appear. The remaining sensor warm-up time is displayed in the upper, left-hand corner in a yellow box.

WARNING

Incorrect device feature/settings!

Incorrect device features/settings may result in danger to life and/or risk of explosion.

- Before every use, check whether the display elements, the alarm features and information are displayed correctly. If one of the items listed above does not feature correctly or is incorrect, do not use the gas detector and have it inspected.

The following features are active during the sensor warm-up phase:

- The measured values flash
 - The yellow LED is illuminated
 - A warning notice is displayed
- ⇒ The gas detector is ready to measure when the measured values no longer flash and the yellow LED is no longer illuminated. The warning notice may continue to be displayed if there are warnings pending. To display the warnings, refer to the technical manual.

 No alarms are issued during the warm-up phase!

4.4.3 Switching off the gas detector

1. Hold down **▲** and **▼** simultaneously until the displayed countdown expires.
 - ⇒ The visual, acoustic and vibration alarms activate briefly.
 - ⇒ The gas detector is switched off.

Or

1. Select  in measuring mode and confirm the dialog.
2. Select and confirm **Switch off**.

 The gas detector may only be switched off without a prior sign-on if the **Switch-off allowed** feature is activated using the Dräger CC-Vision PC software. Factory setting: activated

 When the gas detector is placed in the charging cradle, it switches off automatically.

 If the gas detector remains off for longer than 21 days and is not charged, deep sleep mode is activated. In deep sleep mode, the gas detector can no longer be switched on using the Dräger CC-Vision PC software or the Dräger X-dock. In this case, the gas detector must be switched on manually.

4.5 Log user in or out

The gas detector has four configurable user levels. The user levels can be set using the Dräger CC-Vision PC software. User level 0 means that the user is not signed on. User levels 1 to 3 require a password for sign-on.

The following passwords are created by default:

User level 1: 0001

User level 2: 0002

User level 3: 0003

i Dräger recommends changing the predefined passwords after initial commissioning.

Default setting:

Function	User level			
	0	1	2	3
Bump test	-	✓	-	-
Fresh air adjustment	✓	✓	-	-
Settings menu	-	✓	-	-
Maintenance menu	-	✓	-	-

To log in a user:

1. Select  in measuring mode and confirm the dialog.
2. Select and confirm **Login**.
3. Enter the four-digit user password and confirm each digit.

To sign out a user:

1. Select  in measuring mode and confirm the dialog.
2. Select 'Sign out' and confirm the dialog.

4.6 Preparations for operation

⚠ WARNING

Serious damage to health!

An incorrect calibration can lead to incorrect measured values, which may result in serious damage to health.

- Before performing safety measurements, check the calibration by way of a bump test, adjust as necessary, and check all alarm elements. If national regulations exist, the bump test must be performed in accordance with these regulations.

1. Switch on the gas detector. The current measured values are shown in the display.
2. Observe warnings, error messages and special states.
3. Verify that the gas inlet openings and membranes are clean, freely accessible, dry and undamaged.
4. Check that the date and time are set correctly.

4.7 During operation

⚠ WARNING

Danger to life and/or risk of explosion!

The following alarms indicate a danger to life and/or risk of explosion:

- A2 alarm
 - STEL or TWA alarm
 - Device/channel error
- Immediately leave the hazard area.

⚠ WARNING

Incorrect measured values!

Only for diffusion mode: If water seals the gas inlets on the gas detector (e.g. in heavy rain or if the gas detector is submerged in water), incorrect measured values may be returned.

- With the display facing downward, shake the gas detector to remove the water.

⚠ CAUTION

High readings outside of the LEL display range or a blocking alarm may indicate an explosive concentration.

If the concentrations of combustible materials are too high, this may be the result of a lack of O₂.

4.7.1 Monitoring measuring mode

In normal measuring mode, the measured values are displayed for every measurement gas (see Graphic E on the fold-out page). The operation signal sounds at regular interval (configurable), and the green LED pulses (e.g. visual operation signal or D-light feature).

If a measuring range is exceeded or not reached, the respective symbol is displayed instead of the measured value. For further information, see the following chapter: "Symbol explanations", page 27

If, in measuring mode, a event (e.g. an alarm) occurs, the respective symbol is displayed in the status bar (after the event is acknowledged, if necessary).

4.7.1.1 Displaying the measuring channel

To display an individual measuring channel:

1. Select  in measuring mode.
2. Use ▲ or ▼ to view the individual measuring channels.
3. Select  to navigate to the measuring channel overview.

4.7.1.2 Opening the event report

The following events are counted and displayed: A1/A2, STEL, shocks, incorrect password entries.

 If the gas detector is switched off and then on again, the event report is deleted.

To open the event report:

1. Select  > **Info > Device information** in measuring mode.
2. Use **▲** or **▼** to scroll through the individual pages until the event report.

 The  symbol indicates a failed sign-on only after 5 attempts.

4.7.1.3 Activating the pump

To activate the pump in (normal) measuring mode:

1. Place, align and tighten the pump adapter on the thread port on the top cover. Check that the pump adapter is mounted correctly. Avoid bending the pump adapter. The gas detector automatically switches to pump mode as soon as the pump adapter is mounted.
⇒ The leak test starts automatically.
2. When the leak test is displayed, the suction inlet on the probe or hose closes within 60 s and remains closed until the leak test is complete.
3. Release the inlet opening.
 - Leak test successful: Measurement starts.
 - Leak test failed: Inspect the accessories and the pump adapter and then repeat the leak test.
4. Observe the flushing times. For further information, see the following chapter: "Special features when measuring with the pump", page 32

4.7.2 Alarms

In the event of an alarm, corresponding displays, the optical alarm, vibration alarm as well as, if necessary, the acoustic alarm are activated (configurable). For further information, see the following chapter: "Alarm settings", page 39

To acknowledge an alarm:

1. Select .

4.7.3 Special state

The operation signal is deactivated during a special state. Special states are displayed by the following visual signals:

- Yellow LED flashing – 'warm-up 1' special state
- Yellow LED continuously illuminated – general special state

No alarms are issued during a special state.

Exception: The calibration adapter is mounted in measuring mode. In this case, alarms continued to be issued as long as the measurement gas can reach the sensors.

WARNING

Incorrect measurement!

A mounted calibration adapter blocks free gas diffusion to the sensors. Correct measured values and alarms can no longer be guaranteed.

- It is imperative to actively bump the sensors (e.g. test gas cylinder with pressure reducer, flow 0.5 L/min).

4.7.4 Blocking alarm

The blocking alarm protects the CatEx sensor.

If the measuring range is exceeded significantly at the CatEx channel (very high concentration of flammable materials), a blocking alarm is triggered. This CatEx blocking alarm can be acknowledged by switching the gas detector off and then on again in fresh air.

For more details, refer to the technical manual.

4.7.5 Delete peak values

1. Select  in measuring mode and confirm the dialog.
2. Select **Clear app. peak** and confirm the dialog.

4.8 Calling the Quick Menu

The Dräger CC-Vision software can be used to save up to 6 preferred features.

The following features are default settings:

- Device information
- Switch between day and night mode
- Display messages
- Display shift peaks

- Display application peaks
- Delete application peaks

To open the quick menu:

1. Select ★ in measuring mode.
2. Select and confirm the desired feature.

4.9 Opening information

1. Select  > **Info** in measuring mode.

The following options are available:

Option	Description
Messages	The pending warnings and errors are displayed.
Device information	Device information is displayed.
Gas statistics	<p>The following gas statistics are available:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Select Shift peak to display the exposure peaks for all gasses. – Select Application peak to display the application peaks for all gasses. – Select TWA values to display the available TWA values for all gasses. – Select STEL values to display the available STEL values for all gasses.

Option	Description
Intervals	<p>The following intervals are available:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Select the bump test interval (Bump test interval) to display the days remaining until the next bump test for all channels. For details, select and confirm the respective channel. – Select Calibration interval to display the days remaining until the next calibration for all channels. For details, select and confirm the respective channel. – Select Life time to display the remaining life time.
Capture ranges	Capture ranges are displayed.
Battery	The battery state of charge is displayed (large).

4.10 Monitoring

4.10.1 Special features when measuring with the pump

NOTICE

Magnetic media may be damaged!

The pump adapter and calibration adapter contain a magnet which may delete data from a magnetic stripe.

- Do not bring magnetic media (e.g. credit cards) into close proximity to the pump adapter or calibration adapter.
- Use the dust and water separators when taking measurements with the pump.
- Following a bump test with aggressive gases (such as biogas or chlorine), flush the pump with clean air for several minutes to extend the service life of the pump.

Flush the Dräger sampling hose or Dräger probes prior to each measurement with the gas to be measured. The flushing phase is necessary to reduce negative effects associated with the use of a sampling hose or a probe, e.g. gas transport time, memory effects, dead volume. The duration of the flushing phase depends on factors such as type and concentration of the gas or vapour to be measured as well as material, length, diameter and age of the sampling hose or probe. In addition to the flushing time, the sensor response time must be observed (refer to the instructions for use for the DrägerSensors used).

Generally, when using a sampling hose (3 mm internal diameter, new, dry, clean) with standard gasses, a typical flushing time of approx. 3 s/m is required.

Example:

The flushing time for oxygen with a 10 m hose is approx. 30 seconds. The assumed sensor response time is approx. 10 seconds in addition. Thus, the overall time before reading the gas detector is approx. 40 seconds.


A flow-rate alarm is delayed by 10 to 30 seconds depending on the length of the hose.

4.10.2 Carrying out monitoring with the pump

Requirements:

- The gas detector is equipped with a pump and is switched on.
 - All installed sensors are warmed up.
 - The gas detector is ready to take measurements.
 - The thread port for the pump adapter and calibration adapter must be clean.
1. Connect the hose (3 mm internal diameter) with the dust and water filter to the inlet spout (see figure M on page 3) of the pump adapter.

2. Mount the pump adapter to the gas detector. Make sure that both guide pins are in the correct grooves.



i Check that the pump adapter is mounted correctly. Avoid bending the pump adapter.

The gas detector automatically switches to pump mode as soon as the pump adapter is mounted.

⇒ The leak test starts automatically.

3. When the leak test is displayed, the suction inlet on the probe or hose closes within 60 s and remains closed until the leak test is complete.
4. Open the suction inlet.
 - Leak test successful: Monitoring starts. Observe the purging times!
 - Leak test failed: Inspect the probe, hose and adapter and repeat the leak test.
5. Place the probe or the end of the hose on the sampling location.

i The temperature at the measurement location may deviate from the temperature in the gas detector, which may influence the measured value display. The correct functioning of the temperature correction can only be guaranteed on the gas detector.

To stop measuring with the pump:

1. Loosen the screw on the pump adapter.
 2. Remove the pump adapter.
- ✓ The pump is flushed and the gas detector automatically switches to diffusion mode.

4.11 Configuring the device settings

 Briefly press  and  simultaneously to navigate to **Monitoring**.

To open the device settings:

1. Select  in measuring mode and confirm the dialog.
2. Sign in with the required user level, if necessary.
3. Select and confirm **Settings**.

4.11.1 Activating day or night mode

1. Open the device settings.
2. Select and confirm **Night mode / Day mode**.

4.11.2 Changing the device language

1. Open the device settings.
2. Select **Changing language....**
3. Select and confirm the desired language.

4.11.3 Set date and time

1. Open the device settings.
2. Select **Date & Time**.
3. Select **Set date format** and then select and confirm the date format.
4. Select **Set date** and then set and confirm the date.
5. Select **Set time** and then set and confirm the time.

 The user must manually switch between summer and winter time.

 When using the X-dock maintenance station, automatic time synchronisation is possible.

4.11.4 Activating silent mode

Silent mode can be activated for 15 minutes on the gas detector. When silent mode is active, vibration and the horn are deactivated. Permanent deactivation is possible using the Dräger CC-Vision PC software.

Silent mode may only be permanently activated for applications according to ATEX.

5 Maintenance

5.1 Maintenance intervals

Test	Interval
Inspection and maintenance by specialists.	Every 12 months

For inspections and maintenance, see:

- EN 60079-29-2 – Guidelines for selection, installation, use and maintenance of instruments for the detection and measurement of flammable gases and oxygen
- EN 45544-4 – Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours – Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance
- National regulations

5.2 Calibration intervals

Observe the relevant specifications in the Sensor Handbook or in the instructions for use/data sheets of the DrägerSensors installed.

Recommended calibration intervals for DrägerSensors:

DrägerSensor	Calibration interval
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Every 6 months

5.3 Perform bump test

The bump test can be performed as follows:

- Bump test with the wizard (quick bump test)
- Bump test with X-dock (quick or extended bump test)

 Dräger recommends using the extended bump test for cross calibrations (Dräger X-dock instructions for use).

5.3.1 Carrying out bump tests with the wizard

⚠ WARNING

Incorrect alarm behaviour!

A closed gas path causes incorrect measured values. This may cause alarms to be triggered incorrectly.

- Never close the outlet of the calibration adapter.

i Dräger recommends a test gas concentration of <60 %LEL for CatEx sensors and a measuring range of 0 % to 100 %LEL.

For bump tests with the wizard and the X-dock, the results are saved in the device memory.


Requirements:

- A bump test can only be carried out if at least one sensor has been configured for the bump test with the Dräger CC-Vision PC software.
- The gas detector is switched on and warm-up phase 1 is complete.
- The thread port for the pump adapter and calibration adapter must be clean.
- A suitable test gas cylinder is available, e.g. a test gas cylinder (order number 68 11 130) with the following mixed gas ratios: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 vol. % CH₄, 18 vol. % O₂

i Other test gas cylinder can be added upon request.

To perform a bump test:

1. Mount the calibration adapter to the gas detector. Make sure that both guide pins are in the correct grooves.



2. Connect the hose to the test gas cylinder and the inlet on the calibration adapter.
3. If needed, connect a second hose (max. length: 2 m) to the outlet on the calibration adapter to direct the test gas to an exhaust or outside. Make sure that there is sufficient ventilation in room or vehicles.
4. Open the bump test (depending on the configuration).
 - a. Select **☰** > **Maintenance** > **Bump test** (if configured using the Dräger CC-Vision PC software).
 - b. **☰** > **Login**
Enter and confirm the password.
Select **Maintenance** > **Bump test**.
5. Open the valve on the test gas cylinder, the volume flow must be 0.5 /min and the gas concentration must be higher (lower with oxygen) than the alarm threshold concentration that is to be tested.
6. Select **✓** to start the bump test.
⇒ All measuring channels which are included in the bump test flash, and all others are greyed out.
When a measuring channel successfully passes the test, **✓** appears.
7. The bump test is complete when all measuring channels included in the test successfully passed or failed the test.
8. Close the valves on the test gas cylinder.
 - Select **X** and then confirm the dialog to discard the result.
 - Select **✓** to confirm the result.
9. Remove the calibration adapter.

If there was an error during the bump test:

1. An error is displayed for the measuring channel.
2. Repeat the bump test.
3. If necessary, replace the sensor.

For more details, refer to the technical manual.

5.4 Calibrate the gas detector

⚠ WARNING

Incorrect measured values!

An incorrect calibration may prevent alarms from triggering, or alarms may trigger late.

- Do not close the outlet of the calibration adapter / exhaust gas hose.
- Always carry out the fresh air / zero adjustment before the span calibration.

NOTICE

Damage to the sensors!

When using the exhaust gas hose, the sensors may be damaged in the case of direct suction on the exhaust gas hose.

- If necessary, lead the exhaust gas hose (max. length 2 m) to an exhaust of outside.

Adjustment may not be possible due to instrument and channel errors.

5.4.1 Carrying out a fresh air calibration

To improve accuracy, a fresh air calibration must be carried out if there is a zero deviation.

Observe the following notices for the calibration:

- For calibrating the XXS O₂ with fresh air, set the display to 20.9 vol. %.
- There may be deviations of >10 % of the measured value for temperatures below -20 °C if the respective sensor is calibrated at room temperature. Dräger recommends calibrating the sensor at the planned operating temperature if the measurement is to be carried out at very low temperatures. This allows reducing a possible deviation.

Requirements:

- Fresh air calibration can only be carried out if at least one sensor supports the fresh air calibration.
- The fresh air must be free of measurement or interfering gasses.
- The gas detector is switched on and warm-up phases 1 and 2 are complete.

To carry out a fresh air calibration:

1. Switch on the gas detector.
2. Open the fresh air calibration (depending on the configuration):

If the fresh air calibration was released for user level 0 by the Dräger CC-Vision PC software:

- Select  > **Maintenance** > **Fresh air cal..**

If the fresh air calibration was not released for user level 0 by the Dräger CC-Vision PC software:

- a.  > **Login**
- b. Enter and confirm the password.
- c. Select **Maintenance** > **Fresh air cal..**

3. Select to start the fresh air calibration.

⇒ All measuring channels which are included in the fresh air calibration flash, and all others are greyed out.

The result is displayed as follows for every measuring channel:

- fresh air calibration successful.
- X fresh air calibration failed.

4. If necessary, press to overrule the stability control. In this case, a calibration happens immediately.

⇒ The new measured value is displayed for confirmation.

The result is displayed as follows:

- fresh air calibration successful.
- X fresh air calibration failed.

5. The fresh air calibration is complete when all measuring channels included in the calibration successfully passed or failed the calibration.

- Select and then confirm the dialog to discard the result.
- Select to confirm the result.

If there was an error during the fresh air calibration:

- Repeat the fresh air calibration.
- If necessary, replace the sensor.

For more details, refer to the technical manual.

5.5 Charging the battery

WARNING

Risk of explosion!

To reduce the risk of ignition of a flammable or explosive atmosphere, observe the following:

- Do not open the gas detector in explosion-hazard areas.
- Only use the LBT 02** (lithium-ion) battery type.
- Do not charge or exchange the battery in explosion-hazard areas.
- Only use the battery charger specified by Dräger. The use of a different charger nullifies the explosion protection certification of the gas detector.

The battery is a part of the lower part of the casing. The battery can be charged with or without the gas detector.

1. Place the gas detector or only the lower part of the casing with the battery in the charging cradle.

⇒ The gas detector switches off automatically. The green LED on the power pack flashes.

The typical charging time after a work shift of 8 – 10 h is approx. 4 h.

The typical charging time for an empty battery is approx. 10 h.

If the specified temperature range (5 to 35 °C) is not reached or is exceeded, charging stops automatically. This extends the charging time. After a return to the temperature range, charging continues automatically.

 The gas detector can be switched on again in the charging cradle and is then supplied with electrical current during operation.

⚠ WARNING

No measurement!

If there is an external power supply voltage drop > 1 s in the charging tray while the gas detector is in operation, the gas detector switches off.

- Ensure uninterrupted power supply. If this cannot be insured, check at regular intervals to make sure that the gas detector is switched on.

Designation and description	Order no.
Inductive charging cradle for charging 1 gas detector	83 25 825
Adapter for the plug-in power supply unit ¹⁾	83 25 736
Plug-in power supply unit for charging 1 gas detector	83 16 997
Plug-in power supply unit for charging 5 gas detectors	83 16 994
Plug-in power supply unit 100-240 V AC; 1.33 A for charging up to 5 gas detectors (requires adapter 83 25 736)	83 21 849
Plug-in power supply unit 100-240 V AC; 6.25 A for charging up to 20 gas detectors (requires adapter 83 25 736)	83 21 850

Designation and description	Order no.
Vehicle connection 12 V / 24 V for charging 1 gas detector	45 30 057
Vehicle connection 12 V / 24 V for charging up to 5 gas detectors (requires adapter 83 25 736)	83 21 855
Vehicle mount (requires adapter 83 25 736 and vehicle connection cable 83 21 855)	83 27 636

1) Contact Dräger for availability.

5.6 Cleaning

The gas detector does not require any special care.

If it is heavily soiled, wash the gas detector with cold water and use a sponge if necessary. Use a cloth to dry the gas detector.

NOTICE

Damage to the gas detector!

Rough cleaning objects (e.g. brushes), cleaning agents and solvent may destroy the dust and water filter.

- Only clean the gas detector with cold water and, if necessary, with a sponge.

6 Device settings

Only trained and qualified personnel may change the device settings.

For more details, refer to the technical manual.

6.1 Factory settings

Different settings can be selected to meet customer requirements on order. The setting can be checked and changed with the X-dock maintenance station or the Dräger CC-Vision PC software.

Function	Setting
Fresh air calibration without password	On

Function	Setting	Name:	Area / setting
Bump test without pass-word	Off	Switch-off mode	“Switch off allowed” or “Switch off forbidden” or “Switch off forbidden in A2”
Operation signal	On	Short-term exposure limit (STEL) ¹⁾²⁾	0 – 15 (in minutes, setting for exposure alarm)
Switch off allowed	On	Shift length (TWA) ³⁾	60 – 1440 (in minutes, setting for exposure alarm)
Capture range ¹⁾	On	Sensor settings:	
LEL factor ²⁾ ch4 (methane) H2 (hydrogen)	4.4 vol. % (corresponds to 100 %LEL) 4.0 vol. % (corresponds to 100 %LEL)	Alarm threshold A1 increasing (in measurement module)	0 to A2
STEL	STEL feature – inactive; average duration = 15 minutes	Alarm threshold A2 increasing (in measurement module)	A1 to full scale deflection
TWA	TWA feature – inactive; average duration = 8 hours	Alarm threshold A1fallend (in measurement module, only O ₂ sensor)	A2 decreasing to A1 increasing
Alarm A1	Acknowledgeable; not latching, pre-alarm, increasing measured value (for O ₂ sensor, decreasing measured value as well)	Alarm threshold A2 decreasing (in measurement module, only O ₂ sensor)	0 to A1 decreasing
Alarm A2	Not acknowledgeable; latching, main alarm, increasing measured value (for O ₂ sensor, decreasing measured value as well)	Evaluation type ¹⁾	Inactive TWA, STEL, TWA+STEL
Symbol for type of danger	On	Alarm threshold STEL (in measurement module) ¹⁾	0 – full scale deflection
Expired bump test interval	Warning	Alarm threshold TWA (in measurement module) ¹⁾	0 – full scale deflection
Expired calibration interval	Channel warning		
Power-save mode display	On (180 s)		

- 1) The set capture range can be read out with the Dräger CC-Vision software. The capture range is continuously activated in measuring mode and disabled in calibration mode.
 2) An LEL factor can be adapted to national regulations using the Dräger CC-Vision PC software.

6.2 Device and sensor settings

Name:	Area / setting
Device settings:	
Password(s)	Numerical range (4-digit)
Acoustic operation signal	Yes / No

6.3 Alarm settings

Alarms	Display	Latching	Acknowl-edgeable	LEDs	Horn	Vibration
A1 ↑ (increasing)	A1	-	✓			✓
A2 ↑ (increasing)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
A1 ↓ (decreasing)	A1	-	✓			✓
A2 ↓ (decreasing)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)			✓
TWA	TWA	✓	-			✓
Errors						
Battery pre-alarm ⁴⁾	-	-	✓			✓
Battery main alarm ⁵⁾	-	-	-			✓
Device error	-	✓	✓			✓
Channel error		-	✓	-	-	-

1) Acknowledgement only possible after the concentration has dropped below the alarm threshold.

2) The STEL alarm can be triggered with a delay of max. 1 minute.

3) After this alarm, the deployment of personnel is subject to the relevant national regulations.

4) The battery still lasts approx. 20 minutes after the battery pre-alarm triggers.

5) The gas detector switches off automatically 20 s after a battery main alarm.

7 Transport

The gas detector contains a lithium-ion battery. During transport, in particular air transport, of the gas detector, adhere to the respective safety regulations for lithium batteries.

8 Storage

Dräger recommends storing the gas detector in the charging cradle.

The sensors are supplied with power even when the gas detector is switched off to ensure a faster warm-up time when switching on.

When storing the gas detector outside of the charging cradle, power supply to the sensors is cut off automatically after 21 days. When the gas detector is switched on again, there is an increased warm-up time.

9 Disposal

This product must not be disposed of as household waste. This is indicated by the adjacent symbol.

You can return this product to Dräger free of charge. For information please contact the national marketing organizations or Dräger.

Batteries must not be disposed of as household waste. This is indicated by the adjacent symbol. Dispose of batteries at battery collection centers as specified by the applicable regulations.

10 Technical data

10.1 Gas detection instrument

Ambient conditions:

during operation and storage	-20 to +50 °C 700 to 1300 hPa 10 to 90 % (briefly up to 95 %) rel. hum.
------------------------------	---

Degree of protection	IP 67 ¹⁾
Alarm volume	Typically 100 dB (A) at a distance of 30 cm
Orientation	Any
Battery	Lithium-ion battery, rechargeable, 4.8 V, 6.0 Ah, 28.8 Wh, 250 g
Dimensions	approx. 179 x 77 x 42 mm (H x W x D)
Weight (with pump)	Typically 550 g depending on the which sensors are equipped, without transport harness
Update interval for the display and signals	1 s

1) Without the pump or calibration adapter

Operating time in normal conditions (diffusion mode)¹⁾:

With CatEx and 3 EC sensors	typically 24 h
-----------------------------	----------------

With 3 EC sensors	typically 120 h
-------------------	-----------------

1) The nominal operating time of the gas detector at an ambient temperature of 20 to 25 °C, 1013 mbar, alarms less than 1 % of the time, power-save mode display activated. The actual operating time varies depending on the ambient temperature and pressure and battery and alarm conditions.

X-am® 3500

Sommaire

1	Informations relatives à la sécurité.....	42	4.7.1	Mesurer en mode de mesure	49
1.1	Informations relatives aux avertissements et consignes de sécurité	42	4.7.2	Alarmes	50
1.1.1	Consignes de sécurité	42	4.7.3	État spécial.....	50
1.1.2	Avertissements	42	4.7.4	Alarme d'arrêt.....	50
1.2	Consignes essentielles de sécurité	42	4.7.5	Supprimer les valeurs pics	50
1.3	Utilisation dans les zones explosives	42	4.8	Ouvrir le menu rapide	50
2	Conventions utilisées dans ce document	43	4.9	Afficher les informations	50
2.1	Signification des avertissement	43	4.10	Mesurer	51
2.2	Marques.....	43	4.10.1	Particularités lors d'une mesure avec la pompe	51
2.3	Conventions typographiques	43	4.10.2	Effectuer une mesure avec la pompe	52
2.4	Glossaire.....	44	4.11	Configurer les réglages de l'appareil	53
2.5	Abréviations	44	4.11.1	Activer le mode jour ou nuit.....	53
3	Description	44	4.11.2	Changer la langue	53
3.1	Aperçu du produit	44	4.11.3	Régler l'heure et la date	53
3.2	Domaine d'application.....	45	4.11.4	Activer le mode silence.....	53
3.3	Restrictions posées au domaine d'application	45	5	Maintenance.....	53
3.4	Homologations.....	45	5.1	Périodicité de maintenance	53
3.5	Autocollant	45	5.2	Intervalles calibrage	53
3.6	Emplacements pour capteurs (uniquement X-am 3500)	45	5.3	Effectuer le test au gaz.....	53
4	Fonctionnement	46	5.3.1	Effectuer un test au gaz avec l'assistant	54
4.1	Principe de fonctionnement	46	5.4	Calibrer l'appareil.....	55
4.2	Explications des symboles.....	46	5.4.1	Effectuer un calibrage à l'air frais	55
4.2.1	Touches de fonction	46	5.5	Charger la batterie	56
4.2.2	Affichages	46	5.6	Nettoyage	57
4.2.3	Application	46	6	Réglages de l'appareil	57
4.2.4	État de l'appareil	46	6.1	Réglages usine	57
4.2.5	Connexion.....	46	6.2	Réglages de l'appareil et des capteurs	57
4.2.6	Mode utilisateur	46	6.3	Réglages d'alarme	59
4.2.7	Affichage dans le canal de gaz	47	7	Transport	59
4.3	Principe de signalisation	47	8	Stockage	59
4.3.1	Signal de fonctionnement sonore	47	9	Elimination	59
4.3.2	Signal de fonctionnement visuel	47	10	Caractéristiques techniques	60
4.3.3	Signal de fonctionnement visuel avec D-Light activée	47	10.1	Appareil de mesure de gaz	60
4.4	Mise en marche et arrêt de l'appareil	47			
4.4.1	Première mise en service	47			
4.4.2	Allumer l'appareil	47			
4.4.3	Éteindre l'appareil	48			
4.5	Connexion ou déconnexion d'un utilisateur	48			
4.6	Préparations avant l'utilisation	49			
4.7	Pendant le fonctionnement	49			

1 Informations relatives à la sécurité

i Cette notice d'utilisation peut être téléchargée sous forme électronique dans la base de données pour documentation technique (www.draeger.com/ifu). Une version imprimée sera remise gratuitement sur demande (N° de commande 90 33 668).

1.1 Informations relatives aux avertissements et consignes de sécurité

Les avertissements et consignes de sécurité avertissent des dangers et donnent des instructions pour une utilisation sûre du produit. Leur non-respect peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

1.1.1 Consignes de sécurité

Ce document comprend des parties contenant des consignes de sécurité qui avertissent des dangers. Toutes les consignes de sécurité indiquent la nature du danger et les conséquences en cas de non-respect.

1.1.2 Avertissements

Les avertissements font référence à des étapes de fonctionnement et avertissent des dangers pouvant survenir lors de la réalisation de ces étapes. Les avertissements sont mentionnés avant les étapes.

1.2 Consignes essentielles de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et celle des produits associés.
- Veuillez respecter scrupuleusement la notice d'utilisation. L'utilisateur devra comprendre la totalité des instructions et les respecter scrupuleusement. Veuillez utiliser le produit en respectant rigoureusement le domaine d'application.
- Ne pas jeter la notice d'utilisation. Veillez à ce que les utilisateurs conservent et utilisent cette notice de manière adéquate.
- Seul un personnel formé et compétent est autorisé à utiliser ce produit.

- Respecter les directives locales et nationales applicables à ce produit (par ex. IEC 60079-14).
- Seul le personnel compétent, muni de la formation adéquate est autorisé à contrôler, réparer et entretenir le produit comme indiqué dans la notice d'utilisation et le manuel technique. Les travaux de maintenance qui ne sont pas décrits dans la notice d'utilisation ou dans le manuel technique sont réservés à Dräger ou au personnel ayant suivi une formation professionnelle organisée par Dräger. Dräger recommande de conclure un contrat de service avec Dräger.
- Pour la maintenance, veuillez utiliser uniquement des pièces et accessoires Dräger. Sinon, le fonctionnement correct du produit est susceptible d'être compromis.
- Ne pas utiliser des produits défectueux ou incomplets. Ne pas modifier le produit.
- Veuillez informer Dräger en cas de défaut ou de dysfonctionnement sur le produit ou des composants du produit.
- Le remplacement de composants peut entraver la sécurité intrinsèque du produit.
- Le couplage électrique à des appareils qui ne sont pas mentionnés dans la présente notice d'utilisation peut uniquement être effectué après avoir consulté les fabricants ou un spécialiste.

1.3 Utilisation dans les zones explosives

Pour réduire le risque d'inflammation en atmosphères combustibles ou explosives, respecter les consignes de sécurité suivantes :

Utilisation dans les zones explosives

Dans les zones présentant un risque d'explosion, utiliser uniquement les appareils ou composants contrôlés et homologués selon les directives nationales, européennes et internationales relatives à la protection contre les explosions, dans les conditions précisées dans les documents d'homologation, en respectant les réglementations officielles. Ne pas modifier les appareils et leurs composants. L'utilisation de pièces défectueuses ou incomplètes n'est pas autorisée. Respecter les normes en vigueur lors des réparations effectuées sur ces appareils ou leurs composants.

Atmosphère enrichie en oxygène

Dans une atmosphère enrichie en oxygène (> 21 Vol.% O₂), la protection contre l'explosion n'est pas garantie.

- ▶ Retirer l'appareil de la zone exposée à un risque d'explosion.

Atmosphère appauvrie en oxygène

Lors de mesures dans une atmosphère appauvrie en oxygène (<12 Vol.% O₂), des affichages erronés peuvent survenir sur le capteur CatEx. Une mesure fiable avec un capteur CatEx n'est alors plus possible.

- ▶ Retirer l'appareil de la zone.

Capteur CatEx dans une atmosphère appauvrie ou enrichie en oxygène

Des valeurs de mesure erronées peuvent s'afficher dans une atmosphère appauvrie ou enrichie en oxygène.

- ▶ Le capteur CatEx est conçu pour des mesures de gaz et de vapeurs inflammables présents dans l'air (c'est-à-dire une teneur en O₂ ≈ 21 Vol.%). Lorsque la teneur en O₂ descend en-dessous de 12 Vol.% et qu'un capteur O₂ est en place et prêt à l'emploi, un défaut sur le canal CatEx est déclenché à cause du manque d'oxygène.

Calibrage incorrect

ATTENTION : Un calibrage incorrect peut entraîner des valeurs mesurées erronées.

- ▶ Exigence CSA : La sensibilité doit être contrôlée quotidiennement avant la première utilisation avec une concentration connue du gaz à mesurer, correspondant à un pourcentage situé entre 25 et 50 % de la valeur du domaine de mesure. La précision doit s'élever à un pourcentage situé entre 0 et +20 % de la valeur réelle. La précision peut être corrigée par un calibrage.

REMARQUE

Endommagement du capteur CatEx !

La présence de poisons catalytiques dans le gaz mesuré (par ex. composés volatiles de métaux lourds, de silicium, de soufre ou d'hydrocarbures halogénés) peut endommager le capteur CatEx.

- ▶ Si le capteur CatEx ne peut plus être calibré sur la concentration cible, remplacez-le.

2 Conventions utilisées dans ce document

2.1 Signification des avertissement

Les symboles d'avertissement suivants sont utilisés dans ce document pour signaler et mettre en avant les textes d'avertissement associés auxquels l'utilisateur doit prêter une attention particulière. Les significations des symboles d'avertissement sont les suivantes :

Symbole	Mention d'avertissement	Risques liés à leur non-respect
⚠	AVERTISSEMENT	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
⚠	ATTENTION	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures. Peut également être utilisé pour avertir d'une utilisation incorrecte.
	REMARQUE	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut avoir des conséquences néfastes pour le produit ou l'environnement.

2.2 Marques

Marque	Détenteur de la marque
X-am®	Dräger

Toutes les marques mentionnées ne sont déposées que dans certains pays et pas nécessairement dans le pays où le produit a été mis sur le marché.

2.3 Conventions typographiques

Texte	Les textes en gras reprennent les textes apposés sur l'appareil et ceux affichés à l'écran.
-------	---

- ▶ Ce triangle signale, dans les avertissements, les possibilités existantes pour éviter le danger.
- > Le signe supérieur à signale un chemin de navigation au sein d'un menu.
- i** Cette icône précède une information destinée à faciliter l'utilisation de l'appareil.

2.4 Glossaire

Vocabulaire technique	Explication
Signal de fonctionnement	Un signal visuel (LED verte) et/ou un signal sonore périodique.
Mesurer	Mesure sans pompe (diffusion) Mesure avec pompe (avec adaptateur de pompe)
Plage de capture	La plage de capture désigne la plage de valeurs mesurées dans laquelle de faibles écarts de mesure (bruit de signal, écarts de concentration, etc.) n'entraînent pas de changement d'affichage. Pour les mesures à l'extérieur de cette plage, la valeur effective est affichée.
Pic	Valeur Pic
Test au gaz rapide	Test de déclenchement de l'alarme.
Test au gaz avancé	Test de la précision et du déclenchement de l'alarme.
État spécial	En cas de signalisation d'un état spécial, l'utilisateur n'est pas averti des concentrations de gaz potentiellement dangereuses. Les fonctions suivantes de l'appareil correspondent à des états spéciaux : Configuration initiale/configuration avec le PC, menu, phase de préparation de l'assistant, assistants maintenance test au gaz et calibrage, phase de stabilisation 1 des capteurs.
D-Light	Avec la fonction D-Light, l'utilisateur peut vérifier que certains réglages sont respectés et les afficher.

Vocabulaire technique	Explication
Capteurs physiques	Les capteurs de type CatEx sont appelés des capteurs physiques. Il y a également les capteurs électro-chimiques.

2.5 Abréviations

Abréviation	Explication
A1	Pré-alarme
A2	Alarme principale
PTFE	Polytétrafluoréthylène
PVC	Polychlorure de vinyle
VLCT	Short time exposure limit, valeur limite d'exposition à court terme (généralement 15 minutes).
VLEP	Time weighted average, les valeurs moyennes d'exposition sont les valeurs limites d'exposition professionnelle pour une exposition quotidienne de huit heures, 5 jours par semaine pendant la durée de la vie professionnelle. Respecter les définitions nationales des valeurs limites d'exposition au travail.

3 Description

3.1 Aperçu du produit

Les illustrations sont représentées sur la page dépliante.

Illustration A

1 Écran	4 Voyant de charge vert/rouge
2 Vis de fixation pour des modules de charge supplémentaires	5 Module de charge à induction
3 Bloc d'alimentation secteur	

Illustration B

1 Entrées de gaz	3 Sonore
2 Raccord fileté pour adaptateur de pompe et de calibrage	4 Entrée et sortie de la pompe

Illustration C

1 LED vert/jaune/rouge	2 LED jaune/rouge
------------------------	-------------------

Illustration D

1 Touche de fonction 1	3 Touche de fonction 3
2 Touche de fonction 2	

Illustration E

1 Informations de statut	2 Barre de navigation
--------------------------	-----------------------

Illustration F

1 Clip (en option)	
--------------------	--

Illustration G

1 Alarme A1	3 Alarme VLCT
2 Alarme A2	4 Alarme VLEP

Illustration J

1 Pré-alarme batterie	2 Alarme principale batterie
-----------------------	------------------------------

Illustration K

1 Adaptateur de calibrage (cercle gris)	3 Sortie de gaz
2 Entrée de gaz	4 Vis de fixation

Illustration M

1 Adaptateur de pompe (cercle bleu)	4 Sortie de gaz
2 Entrée de gaz	5 Vis de fixation
3 Filtre eau et poussière	

3.2 Domaine d'application

Le Dräger X-am 3500 est un appareil portable de mesure de gaz en espace confiné, spécifié également pour la surveillance en continue de la concentration de plusieurs gaz dans l'air ambiant, au poste de travail et dans les zones exposées à un risque d'explosion.

Le X-am 3500 permet de mesurer jusqu'à 4 gaz en fonction des capteurs DrägerSensoren installés (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ et CatEx 125 PR). L'appareil peut fonctionner en mode pompe ou en mode diffusion.

3.3 Restrictions posées au domaine d'application

L'appareil n'est pas adapté à la mesure de gaz de procédé.

Le fonctionnement de l'appareil dans le module de charge dans un véhicule n'est autorisé que dans les conditions suivantes :

- La signalisation sonore doit être désactivée (à l'aide du logiciel PC CC-Vision).

3.4 Homologations

Une illustration de la plaque signalétique et la déclaration de conformité figurent dans la documentation complémentaire jointe (n° de commande 90 33 655).

Information spécifique à CSA :

Le contrôle de la précision est limité à la partie de l'appareil spécifiée pour les gaz inflammables.

3.5 Autocollant

Un repère destiné à l'autocollant d'entretien est situé sur l'étiquette de l'alimentation. Seuls un autocollant d'entretien et un autocollant indiquant l'année peuvent être superposés à cet endroit. Plus d'autocollants peuvent entraver le chargement par induction.

i Il est interdit de recouvrir la plaque signalétique apposée sur l'appareil de mesure de gaz.

3.6 Emplacements pour capteurs (uniquement X-am 3500)

Emplacement pour capteur Affectation

HPP 1	libre
HPP 2	Capteur CatEx
EC 1-3	Capteurs EC

4 Fonctionnement

4.1 Principe de fonctionnement

La navigation s'effectue à l'aide des 3 touches multifonctions et de la barre de navigation dynamique (voir page dépliante illustration E). La barre de navigation évolue en fonction des interactions possibles.

4.2 Explications des symboles

4.2.1 Touches de fonction

Symbol	Explication
	Valider action/fenêtre de dialogue/retour au menu
	Tout valider
	Faire défiler vers le haut/dans l'affichage
	Faire défiler vers le bas/dans l'affichage
	Interrompre l'action
	Ouvrir le menu rapide
	Afficher un seul canal de mesure
	Afficher tous les canaux de mesure
	Augmenter la valeur
	Réduire la valeur
	Répéter l'opération
	Ouvrir le menu

4.2.2 Affichages

Symbol	Explication
	Avertisseurs sonore et vibratoire pour les alarmes de gaz désactivés

4.2.3 Application

Symbol	Explication
	Messen
	Calibrage à l'air frais
	Test au gaz ou calibrage

4.2.4 État de l'appareil

Symbol	Explication
	Surveillance de l'intervalle de test au gaz activée (informations supplémentaires pour la fonction D-Light). Il n'y a aucune alarme de gaz ni aucun défaut.
	Surveillance de l'intervalle de calibrage activée (informations supplémentaires pour la fonction D-Light). Il n'y a aucune alarme de gaz ni aucun défaut.
	Indication d'alarme
	Indication d'avertissement L'appareil peut être utilisé normalement. Si l'avertissement s'affiche encore après son utilisation, l'appareil doit faire l'objet d'une maintenance. Les détails sont affichés dans le menu Messages .
	Indication d'erreur L'appareil ou le canal de mesure n'est pas prêt à mesurer et doit être envoyé en réparation. Les détails sont affichés dans le menu Messages .
	Indication d'information Les détails sont affichés dans le menu Messages .
	Indication d'alarme VLCT
	Indication d'alarme VLEP

4.2.5 Connexion

Symbol	Explication
	Mode maintenance (accès à l'appareil par le PC ou la station X-dock)

4.2.6 Mode utilisateur

Symbol	Explication
	Niveau d'utilisateur 1
	Niveau d'utilisateur 2
	Niveau d'utilisateur 3

4.2.7 Affichage dans le canal de gaz

Symbol	Explication
✓	Test au gaz ou calibrage réussi
✗	Échec du test au gaz ou du calibrage
↑↑↑	Dépassement de la plage de mesure
↓↓↓	Passage en-dessous de la plage de mesure
--	Erreur du canal
↑--↑	Alarme d'arrêt
#####	Valeur trop importante pour être affichée à l'écran

4.3 Principe de signalisation

4.3.1 Signal de fonctionnement sonore

Un signal sonore périodique signale le bon fonctionnement de l'appareil. Le signal de fonctionnement sonore peut être désactivé. Pour de plus amples informations, se référer au chapitre suivant: "Activer le mode silence", page 53

4.3.2 Signal de fonctionnement visuel

Une impulsion périodique (augmentation et diminution de l'intensité) de la LED verte signale :

- Application mesure, mesure en espace confiné, recherche de fuites ou mesure avec le pré-tube benzène active
- Il n'y a pas d'erreur de l'appareil ou du canal ni d'alarme de gaz ou d'état spécial

4.3.3 Signal de fonctionnement visuel avec D-Light activée

En activant la fonction D-Light, l'utilisateur peut également vérifier que certains réglages sont respectés et les afficher :

- Évaluation de l'intervalle de test au gaz activée et respectée (réglage usine) ou évaluation de l'intervalle de calibrage activée et respectée
- Intervalle d'utilisation respectée

La fonction D-Light peut être activée à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision.

La signalisation correspond au signal de fonctionnement visuel.

Si l'une des conditions mentionnées n'est pas remplie, seule la LED verte s'allume brièvement à intervalles réguliers lorsque la D-Light est activée au lieu de l'impulsion périodique (clignotement bref toutes les 60 s).

4.4 Mise en marche et arrêt de l'appareil

4.4.1 Première mise en service

Un assistant vous guide au premier démarrage de l'appareil. L'assistant vous aide à la configuration de l'appareil :

- Choix de la langue si nécessaire
- Date et format de la date
- Heure

4.4.2 Allumer l'appareil

1. Maintenir la touche **OK** appuyée pendant environ 3 s.

⇒ Un compte à rebours s'affiche à l'écran.
⇒ La séquence de mise en marche et la phase de stabilisation des capteurs démarrent.

Les indications suivantes s'affichent successivement à l'écran :

- Écran de démarrage
- Version du logiciel
- Test d'affichage (l'écran apparaît successivement en noir et blanc)
- Test des éléments d'alarme (LED, signal d'alarme et alarme vibratoire)
- Écran d'information spécifique au client (en option)
- Seuils d'alarme, VLCT, VLEP (si configurés) et facteur LIE (si disponible)
- Intervalles de test au gaz ou de calibrage écoulés et préalertes (si configurés)
- Affichage des valeurs mesurées

Une fois que l'assistant a terminé, un écran d'information spécifique au client (en option et configurable avec le logiciel PC Dräger CC-Vision) apparaît et les valeurs mesurées s'affichent. La période de stabilisation restante des capteurs s'affiche en haut à gauche dans la case jaune.

⚠ AVERTISSEMENT

Fonctions/réglages incorrects de l'appareil !

Des fonctions/réglages incorrects de l'appareil présentent un danger de mort et/ou un risque d'explosion.

- ▶ Vérifier avant chaque utilisation si les éléments de l'écran, les fonctions d'alarme et les informations sont affichés correctement. Si l'un des éléments mentionnés ci-dessus ne fonctionne pas correctement ou est défectueux, ne pas utiliser l'appareil et le faire contrôler.

Les fonctions suivantes sont activées au cours de la phase de stabilisation des capteurs :

- Les valeurs de mesure clignotent
 - La LED jaune est allumée
 - Le symbole d'avertissement s'affiche
- ⇒ L'appareil est prêt à mesurer dès que les valeurs mesurées ne clignotent plus et que la LED jaune n'est plus allumée. Le cas échéant, le symbole d'avertissement reste affiché si des avertissements sont présents. Pour afficher les avertissements, voir le manuel technique.

i Aucune alarme ne se déclenche pendant la phase de stabilisation !

4.4.3 Éteindre l'appareil

1. Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le décompte affiché soit écoulé.
 - ⇒ L'alarme visuelle, sonore et vibratoire est activée pendant un court instant.
 - ⇒ L'appareil est éteint.

Ou

1. En mode mesure, sélectionner  et valider la fenêtre de dialogue.
2. Sélectionner **Arrêter** et valider.

i L'arrêt de l'appareil sans notification préalable n'est possible que si la fonction **arrêt autorisé** a été activée à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision. Réglage d'usine : activé

i Lorsqu'il est placé dans le module de charge, l'appareil se met automatiquement hors tension.

i Si l'appareil est éteint pendant plus de 21 jours et n'est pas chargé, le mode de veille prolongée est automatiquement activé. En mode de veille prolongée, l'appareil ne peut plus être mis en marche automatiquement à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision ou de la station Dräger X-dock. Dans ce cas, mettre en marche manuellement l'appareil.

4.5 Connexion ou déconnexion d'un utilisateur

L'appareil dispose de 4 niveaux d'utilisateur configurables. Les niveaux d'utilisateur peuvent être configurés avec le logiciel PC Dräger CC-Vision. Le niveau d'utilisateur 0 signifie que l'utilisateur n'est pas connecté. Les niveaux d'utilisateur 1 à 3 ont besoin d'un mot de passe pour l'ouverture de session.

Voici les mots de passe créés par défaut :

Niveau d'utilisateur 1 :	0001
Niveau d'utilisateur 2 :	0002
Niveau d'utilisateur 3 :	0003

i Dräger recommande de modifier les mots de passe par défaut après la première mise en service.

Réglage standard :

Fonction	Niveau d'utilisateur			
	0			
Test au gaz	-	✓	-	-
Calibrage à l'air frais	✓	✓	-	-
Menu réglages	-	✓	-	-
Menu maintenance	-	✓	-	-

Pour connecter un utilisateur :

1. En mode mesure, sélectionner  et valider la fenêtre de dialogue.
2. Sélectionner **Réglages** et valider.
3. Entrer le mot de passe à quatre caractères correspondant au niveau d'utilisateur en validant chaque chiffre.

Pour déconnecter un utilisateur :

1. En mode mesure, sélectionner  et valider la fenêtre de dialogue.
2. Sélectionner déconnexion et valider la fenêtre de dialogue.

4.6 Préparations avant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Dommages graves pour la santé !

Un calibrage incorrect est susceptible d'entraîner des valeurs de mesure erronées dont les conséquences peuvent se traduire par des dommages graves pour la santé.

- ▶ Avant de procéder à des mesures pertinentes pour la sécurité, vérifier le calibrage par un test au gaz (Bump Test) ; le cas échéant, effectuer un calibrage et vérifier tous les éléments d'alarme. S'il existe des règlements nationaux, effectuer le test au gaz conformément à ces règles.

1. Allumer l'appareil. Les valeurs mesurées actuelles s'affichent à l'écran.
2. Tenir compte des avertissements, des indications de panne et des états spéciaux.
3. Vérifier que les entrées de gaz et les membranes sont propres, sèches, intactes et qu'elles ne sont pas obstruées.
4. Vérifier que la date et l'heure affichées sont correctes.

4.7 Pendant le fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort et/ou risque d'explosion !

Les alarmes suivantes présentent un danger de mort et/ou un risque d'explosion.

- Alarme A2
- Alarme VLCT ou VLEP
- Erreur d'appareils/de canaux
- ▶ Quitter immédiatement la zone dangereuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Valeurs de mesure erronées !

Uniquement pour le mode diffusion : la présence d'eau obturant les entrées de gaz de l'appareil (par ex. en immergeant l'appareil sous l'eau ou lors de fortes précipitations) peut causer des erreurs de mesure.

- ▶ Secouer l'appareil avec l'écran vers le bas afin d'enlever l'eau.

⚠ PRUDENCE

Les valeurs élevées en dehors de la plage d'affichage LIE ou une alarme d'arrêt indiquent éventuellement une concentration explosive.

Les concentrations élevées de gaz peuvent être accompagnées d'un manque d'O₂.

4.7.1 Mesurer en mode de mesure

En mode de mesure normal, les valeurs mesurées sont affichées pour chaque gaz de mesure (voir la page dépliante illustration E). Le signal de fonctionnement (configurable) retentit à intervalles réguliers et la LED verte (par ex. signal de fonctionnement visuel ou fonction D-Light) émet des impulsions.

Si la valeur passe au-dessus ou en-dessous de la plage de mesure, le symbole correspondant apparaît à la place des valeurs mesurées. Pour de plus amples informations, se référer au chapitre suivant: "Explications des symboles", page 46

Lorsqu'un événement (par ex. une alarme) se produit pendant le mode de mesure, le symbole correspondant s'affiche dans la barre d'état (le cas échéant après confirmation de l'événement).

4.7.1.1 Afficher le canal de mesure

Pour afficher un seul canal de mesure :

1. Sélectionner  en mode de mesure.
2. Afficher les différents canaux de mesure à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
3. Sélectionner  pour retourner à l'aperçu de l'ensemble des gaz mesurés.

4.7.1.2 Afficher le rapport d'événements

Les événements suivants sont comptés et affichés : A1/A2, VLCT, chocs, erreurs de saisie du mot de passe.

 Le rapport d'événements est supprimé à chaque mise en marche ou arrêt de l'appareil.

Pour afficher le rapport d'événements :

1. Sélectionner  > **Info > Informations appareil** en mode de mesure.
2. Faire défiler les pages jusqu'au rapport d'événements à l'aide de la touche ▲ ou ▼.

 Le symbole  s'affiche au bout de 5 tentatives infructueuses de connexion.

4.7.1.3 Activer la pompe

Pour activer la pompe en mode de mesure (normal) :

1. Placer, aligner et fixer l'adaptateur de pompe sur l'embout fileté sur le boîtier supérieur. Vérifier que l'adaptateur de pompe est correctement fixé. Éviter

d'incliner l'adaptateur de pompe. L'appareil passe automatiquement en mode pompe lorsque l'adaptateur de pompe est monté.

⇒ Le test d'étanchéité démarre automatiquement.

2. Lorsque le test d'étanchéité s'affiche, bloquer l'orifice d'aspiration de la sonde ou du tuyau dans un délai de 60 secondes jusqu'à ce que le test d'étanchéité soit terminé.
3. Libérer l'orifice d'aspiration.
 - Test d'étanchéité réussi : la mesure est lancée.
 - Échec du test d'étanchéité : vérifier les accessoires et l'adaptateur de pompe et répéter le test d'étanchéité.
4. Respecter les temps de purge. Pour de plus amples informations, se référer au chapitre suivant: "Particularités lors d'une mesure avec la pompe", page 51

4.7.2 Alarmes

Si une alarme est présente, les affichages correspondants, l'alarme visuelle, l'alarme vibratoire et l'alarme sonore sont activés (configurable). Pour de plus amples informations, se référer au chapitre suivant: "Régagements d'alarme", page 59

Pour acquitter une alarme :

1. Sélectionner .

4.7.3 État spécial

En cas d'état spécial, le signal de fonctionnement est désactivé. Les états spéciaux sont indiqués par les signaux visuels suivants :

- La LED jaune clignote - état spécial stabilisation 1
- La LED jaune est allumée en permanence - état spécial général

Aucune alarme ne se déclenche pendant un état spécial.

Exception : l'adaptateur de calibrage est monté en mode de mesure. Dans ce cas, l'alarme est encore activée tant que le gaz de mesure peut atteindre les capteurs.

AVERTISSEMENT

Mesure erronée !

Un adaptateur de calibrage monté empêche la libre diffusion du gaz vers les capteurs. La mesure correcte et le déclenchement d'alarme ne sont plus assurés.

- Un gazage actif des capteurs est absolument indispensable (par ex. bouteille de gaz étalon avec détendeur, débit de 0,5 l/min).

4.7.4 Alarme d'arrêt

L'alarme d'arrêt sert à protéger le capteur CatEx.

L'appareil déclenche une alarme de blocage si le canal CatEx enregistre un dépassement de la plage de mesure bien au-delà des valeurs prescrites (très haute concentration de substances inflammables). L'alarme d'arrêt CatEx peut être acquittée en éteignant et en démarrant à nouveau l'appareil de mesure de gaz à l'air libre.

Pour plus d'informations, voir le manuel technique.

4.7.5 Supprimer les valeurs pics

1. En mode mesure, sélectionner  et valider la fenêtre de dialogue.
2. Sélectionner **Effacer la valeur Pic application** et valider la fenêtre de dialogue.

4.8 Ouvrir le menu rapide

Il est possible de mémoriser jusqu'à 6 fonctions favorites dans le menu rapide à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision.

Les fonctions suivantes sont définies par défaut :

- Informations appareil
- Passage en mode jour ou nuit
- Afficher les messages
- Afficher les valeurs pic période
- Afficher les valeurs pic application
- Supprimer les valeurs pic application

Pour ouvrir le menu rapide :

1. Sélectionner  en mode de mesure.
2. Sélectionner la fonction de votre choix et valider.

4.9 Afficher les informations

1. Sélectionner  > **Info** en mode de mesure.

Les options suivantes sont disponibles :

Option	Description	Option	Description
Messages	Les avertissements et erreurs en cours sont affichés.	Intervalles	Les intervalles suivants sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> – Sélectionner l'intervalle test au gaz (Intervalle test au gaz) pour afficher les jours restants jusqu'au prochain test au gaz pour l'ensemble des canaux de mesure. Pour afficher les informations détaillées, sélectionner le canal correspondant et valider. – Sélectionner Intervalle calibrage pour afficher les jours restants jusqu'au prochain calibrage pour l'ensemble des canaux de mesure. Pour afficher les informations détaillées, sélectionner le canal correspondant et valider. – Sélectionner Durée de fonctionnement pour afficher la durée de fonctionnement restante.
Informations appareil	Les informations de l'appareil sont affichées.	Plages de capture	Les plages de capture sont affichées.
Statistiques gaz	Les statistiques de gaz suivantes sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> – Sélectionner Valeur Pic Période pour afficher les valeurs pic d'exposition pour tous les gaz. – Sélectionner Valeur Pic application pour afficher les valeurs pic d'application pour tous les gaz. – Sélectionner Valeurs VLEP-8h pour afficher les valeurs VLEP disponibles pour tous les gaz. – Sélectionner Valeurs VLCT pour afficher les valeurs VLCT disponibles pour tous les gaz. 	Batterie	L'état de charge de la batterie s'affiche (en grand).

4.10 Mesurer

4.10.1 Particularités lors d'une mesure avec la pompe

REMARQUE

Endommagement possible du support de données magnétiques !

L'adaptateur de pompe et de calibrage contient un aimant qui peut supprimer les données sur une bande magnétique.

- Ne pas placer de support de données magnétiques (par ex. une carte de crédit) à proximité immédiate de l'adaptateur de pompe et de calibrage.

- Utiliser le filtre à poussière et à eau lors de mesures effectuées avec la pompe.
- Après une exposition à des gaz agressifs (par ex. biogaz ou chlore), faire tourner la pompe plusieurs minutes avec de l'air propre pour préserver sa durée de vie.

Avant chaque mesure, purger le tuyau de prélèvement d'échantillon Dräger ou les sondes Dräger avec le gaz à mesurer. Cette phase de purge est nécessaire pour réduire les influences négatives qui peuvent s'exercer lors de l'utilisation d'un tuyau de prélèvement d'échantillon ou d'une sonde, par exemple, le temps d'acheminement du gaz, les effets de mémoire, le volume mort. La durée de purge dépend de facteurs tels que le type et la concentration du gaz ou de la vapeur à mesurer ainsi que du matériau, de la longueur, du diamètre et de l'âge du tuyau de prélèvement d'échantillon ou de la sonde. En plus du temps de purge, le temps de réponse du capteur doit être respecté (voir notice d'utilisation des capteurs DrägerSensor utilisés).

En principe, pour les gaz standard, si un tuyau de prélèvement est utilisé (diamètre intérieur de 3 mm, neuf, sec, propre), appliquer un délai de purge de 3 secondes par mètre.

Exemple :

Avec un tuyau de prélèvement d'échantillon de 10 m de long, le temps de purge pour l'oxygène est d'environ 30 secondes et le temps de réponse du capteur est d'environ 10 secondes, la durée totale avant la lecture des valeurs de mesure est donc d'environ 40 secondes.


Une alarme de débit est retardée de 10 à 30 secondes selon la longueur du tuyau.

4.10.2 Effectuer une mesure avec la pompe

Conditions préalables :

- L'appareil est équipé d'une pompe et s'allume.
 - Tous les capteurs installés sont stabilisés.
 - L'appareil est prêt à faire une mesure.
 - L'embout fileté pour l'adaptateur de pompe et de calibrage doit être propre.
1. Raccorder le tuyau (diamètre intérieur de 3 mm) avec le filtre à poussière et à eau au bec d'entrée de l'adaptateur de pompe (voir illustration M page 3).

2. Monter l'adaptateur de pompe sur l'appareil de mesure de gaz. Veiller ainsi à ce que les deux axes de guidage se situent dans la rainure prévue à cet effet.



34964

- ! Vérifier que l'adaptateur de pompe est correctement fixé. Éviter d'incliner l'adaptateur de pompe.**

L'appareil passe automatiquement en mode pompe lorsque l'adaptateur de pompe est monté.

⇒ Le test d'étanchéité démarre automatiquement.

3. Lorsque le test d'étanchéité s'affiche, bloquer l'orifice d'aspiration de la sonde ou du tuyau dans un délai de 60 secondes jusqu'à ce que le test d'étanchéité soit terminé.
4. Libérer l'orifice d'aspiration.
 - Test d'étanchéité réussi : la mesure est lancée. Respecter les temps de purge !
 - Échec du test d'étanchéité : vérifier la sonde, le tuyau et l'adaptateur et répéter le test d'étanchéité.
5. Placer l'extrémité du tuyau ou la sonde à l'endroit du prélèvement d'échantillon.

- ! La température à l'endroit de la mesure peut varier de celle dans l'appareil et influer sur l'affichage de la valeur mesurée. Le bon fonctionnement de la correction de la température ne peut être assuré que sur l'appareil.**

Pour terminer la mesure avec la pompe :

1. Desserrer la vis de l'adaptateur de pompe.

2. Retirer l'adaptateur de pompe.
- ✓ La pompe est rincée et l'appareil de mesure de gaz passe automatiquement en mode diffusion.

4.11 Configurer les réglages de l'appareil

 Dans le menu, appuyer brièvement sur les touches  et  simultanément afin d'accéder au menu **Mesurer**.

Pour afficher les réglages de l'appareil :

1. En mode mesure, sélectionner  et valider la fenêtre de dialogue.
2. Si nécessaire se connecter avec le niveau d'utilisateur requis.
3. Sélectionner **Paramètres** et valider.

4.11.1 Activer le mode jour ou nuit

1. Afficher les réglages de l'appareil.
2. Sélectionner **Mode nuit / Mode jour** et valider.

4.11.2 Changer la langue

1. Afficher les réglages de l'appareil.
2. Sélectionner **Changer la langue....**
3. Sélectionner la langue et valider.

4.11.3 Régler l'heure et la date

1. Afficher les réglages de l'appareil.
2. Sélectionner **Date et heure**.
3. Sélectionner **Format de date**, choisir le format de la date et valider.
4. Sélectionner **Régler la date**, régler la date et valider.
5. Sélectionner **Régler l'heure**, régler l'heure et valider.

 Le passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver est effectué manuellement par l'utilisateur.

 Une synchronisation automatique est possible lors de l'utilisation de la station de maintenance X-dock.

4.11.4 Activer le mode silence

Le mode silence peut être activé sur l'appareil pendant 15 min. Lorsque le mode silence est activé, le vibreur et l'avertisseur sonore sont désactivés. Une désactivation permanente est possible à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision.

Le mode silence ne doit pas être activé en permanence lors d'applications conformes à la norme ATEX.

5 Maintenance

5.1 Périodicité de maintenance

Contrôle	Intervalle
Contrôles et entretiens par des professionnels.	Tous les 12 mois

Pour les contrôles et entretiens voir par ex. :

- EN 60079-29-2 – DéTECTEURS DE GAZ - SéLECTION, INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE DES DÉTECTEURS DE GAZ INFLAMMABLES ET D'OXYGÈNE.
- EN 45544-4 – APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE UTILISÉ POUR LA DÉTECTION DIRECTE DES VAPEURS ET GAZ TOXIQUES ET LE MESURAGE DIRECT DE LEUR CONCENTRATION – PARTIE 4 : GUIDE DE SÉLECTION, D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.
- RÈGLEMENTS NATIONAUX

5.2 Intervalles calibrage

Observer les indications correspondantes dans le livre de poche des capteurs ou dans les notices d'utilisation/fiches techniques des capteurs DrägerSensor installés.

Intervalles de calibrage recommandés pour les capteurs DrägerSensor :

DrägerSensor	Intervalle calibrage
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Tous les 6 mois

5.3 Effectuer le test au gaz

Un test au gaz peut être effectué de la façon suivante :

- Test au gaz avec assistant (test au gaz rapide)
- Test au gaz avec X-dock (test au gaz rapide ou avancé)

i En cas de calibrage par interférence avec des gaz de remplacement, Dräger recommande d'utiliser le test au gaz élargi (voir la notice d'utilisation de la Dräger X-dock).

5.3.1 Effectuer un test au gaz avec l'assistant

⚠ AVERTISSEMENT

Comportement de l'alarme défectueux !

Un trajet de gaz obstrué entraîne des erreurs de valeurs de mesure. Cela peut causer un déclencher incorrect des alarmes.

- ▶ Ne pas obstruer la sortie de l'adaptateur de calibrage.

i Dräger recommande d'appliquer une concentration de gaz étalon <60 %LIE sur les capteurs CatEx pour la plage de mesure 0 à 100 %LIE.

Lors d'un test au gaz avec l'assistant et la X-dock, les résultats sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil.


Conditions préalables :

- Un test au gaz ne peut être effectué que si au moins un capteur a été configuré avec le logiciel PC Dräger CC-Vision pour le test au gaz.
- L'appareil est en marche et la phase de stabilisation 1 est terminée.
- L'embout fileté pour l'adaptateur de pompe et de calibrage doit être propre.
- Une bouteille appropriée du gaz étalon est disponible, par exemple, la bouteille du gaz étalon (n° de commande 68 11 130) contenant un mélange gazeux dans les concentrations suivantes : 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 % Vol. CH₄, 18 % Vol. O₂

i Autres bouteilles de gaz étalon sur demande.

Pour effectuer un test au gaz :

1. Monter l'adaptateur de calibrage sur l'appareil. Veiller ainsi à ce que les deux axes de guidage se situent dans la rainure prévue à cet effet.



2. Raccorder le tuyau à la bouteille de gaz étalon et à l'entrée de l'adaptateur de calibrage.
3. Si nécessaire raccorder un autre tuyau (longueur max. 2 m) à la sortie de l'adaptateur de calibrage pour évacuer le gaz étalon vers une hotte d'aspiration ou une sortie vers l'extérieur. Veiller à une ventilation suffisante dans les locaux ou les véhicules.
4. Afficher le test au gaz (selon la configuration) :
 - a. Sélectionner > **Maintenance** > **Test au gaz** (si configuré avec le logiciel PC Dräger CC-Vision).
 - b. > **Réglages**
Saisir le mot de passe et valider.
Sélectionner **Maintenance** > **Test au gaz**.
5. Ouvrir la valve de la bouteille de gaz étalon, le débit volumétrique doit être de 0,5 L/min et la concentration du gaz doit être supérieure (inférieure pour l'O₂) à la concentration du seuil d'alarme à contrôler.
6. Sélectionner pour démarrer le test au gaz.
⇒ Tous les canaux de mesure qui font partie du test au gaz, clignotent, les autres sont grisés. Si un canal de mesure a réussi le test au gaz, s'affiche.
7. Le test au gaz est terminé lorsque tous les canaux de mesure associés ont réussi ou non le test au gaz.
8. Fermer la valve de la bouteille de gaz étalon.

- Sélectionner et valider la fenêtre de dialogue affichée pour ignorer le résultat.
 - Sélectionner pour valider le résultat.
9. Démonter l'adaptateur de calibrage.

Si une erreur s'est produite lors du test au gaz :

1. Un défaut s'affiche sur le canal de mesure.
2. Répéter le test au gaz.
3. Remplacer éventuellement le capteur.

Pour plus d'informations, voir le manuel technique.

5.4 Calibrer l'appareil

AVERTISSEMENT

Valeurs de mesure erronées !

Un calibrage incorrect peut empêcher ou retarder le déclenchement des alarmes.

- Ne pas obstruer la sortie de l'adaptateur de calibrage/du tuyau d'évacuation de gaz.
- Procéder toujours au calibrage air frais/du point zéro avant le calibrage de la sensibilité.

REMARQUE

Endommagement des capteurs !

L'utilisation d'un tuyau d'évacuation de gaz peut endommager les capteurs en cas d'aspiration directe sur le tuyau d'évacuation de gaz.

- Raccorder un tuyau d'évacuation de gaz (longueur max. 2 m) pour évacuer le gaz vers un dispositif d'extraction ou vers l'extérieur.

Les erreurs d'appareils et de canaux peuvent empêcher l'exécution du calibrage.

5.4.1 Effectuer un calibrage à l'air frais

Pour améliorer la précision en cas d'écart du point zéro, effectuer un calibrage air frais.

Respecter les instructions suivantes pour le calibrage :

- Lors du calibrage air frais du capteur XXS O₂, l'affichage est réglé sur 20,9 vol%.
- À des températures -20 °C, il peut y avoir des écarts >10 % de la valeur mesurée si le capteur pertinent a été calibré à la température ambiante. Dräger recommande un calibrage à la température d'utilisation si la mesure doit avoir lieu à des températures très basses. Ceci permet de réduire les écarts.

Conditions préalables :

- Un calibrage à l'air frais ne peut être effectué que si au moins un capteur prend en charge le calibrage à l'air frais.
- L'air frais doit être exempt de gaz à mesurer et de gaz parasites.
- L'appareil est en marche et les phases de stabilisation 1 et 2 sont terminées.

Pour procéder à un calibrage à l'air frais :

1. Allumer l'appareil.
2. Afficher le calibrage à l'air frais (selon la configuration) :

Lorsque le calibrage à l'air frais a été validé avec le logiciel PC Dräger CC-Vision pour le niveau d'utilisateur 0 :

- Sélectionner  > **Maintenance > Cal. air frais**.

Lorsque le calibrage à l'air frais n'a pas été validé à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision pour le niveau d'utilisateur 0 :

- a.  > **Réglages**

- b. Saisir le mot de passe et valider.

- c. Sélectionner **Maintenance > Cal. air frais**.

3. Sélectionner pour démarrer le calibrage à l'air frais.

⇒ Tous les canaux de mesure qui font partie du calibrage à l'air frais, clignotent, les autres sont grisés.

Le résultat s'affiche pour chaque canal de mesure de la façon suivante :

- ✓ Calibrage à l'air frais réussi.
- ✗ Échec du calibrage à l'air frais.

4. Si nécessaire appuyer sur pour ignorer le contrôle de stabilité. Un calibrage s'effectue immédiatement dans ce cas.

⇒ La nouvelle valeur de mesure est présentée pour le contrôle.

Le résultat s'affiche de la façon suivante :

- ✓ Calibrage à l'air frais réussi.
- ✗ Échec du calibrage à l'air frais.

5. Le calibrage à l'air frais est terminé lorsque tous les canaux de mesure associés ont réussi ou non le calibrage à l'air frais.

- Sélectionner et valider la fenêtre de dialogue affichée pour ignorer le résultat.

- Sélectionner pour valider le résultat.

Si une erreur est survenue au cours du calibrage à l'air frais :

- Répéter le calibrage à l'air frais.
- Remplacer éventuellement le capteur.

Pour plus d'informations, voir le manuel technique.

5.5 Charger la batterie

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !

Pour réduire le risque d'inflammation des atmosphères inflammables ou explosibles, respecter les points suivants :

- ▶ Ne pas ouvrir l'appareil dans des zones exposées à un risque d'explosion.
- ▶ N'utiliser que le type de batterie LBT 02** (batterie lithium-ion).
- ▶ Ne pas charger ou remplacer la batterie rechargeable dans des zones exposées à un risque d'explosion.
- ▶ Utiliser uniquement les chargeurs spécifiés par Dräger sinon l'appareil de mesure de gaz n'a plus la protection contre l'explosion.

La batterie rechargeable est intégrée à la partie inférieure du boîtier. Le chargement de la batterie est possible avec ou sans l'appareil.

1. Utiliser l'appareil ou la partie inférieure du boîtier lorsque la batterie se trouve dans le module de charge.
⇒ L'appareil s'éteint automatiquement. La LED est verte et le système d'alimentation clignote.

Durée de charge typique après un poste de 8 – 10 h : env. 4 h

Durée de charge typique lorsque la batterie est vide : env. 10 h

Lorsque les températures limites indiquées (5 à 35 °C) sont dépassées, la charge est automatiquement interrompue, ce qui augmente le temps de charge. La charge reprend automatiquement dès que la plage de température est à nouveau respectée.

 L'appareil de mesure de gaz peut s'allumer et s'éteindre dans le module de charge et être alimenté pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT

Pas de mesure !

L'appareil de mesure de gaz s'éteint si, pendant son fonctionnement, une chute de tension > 1 s provenant de l'alimentation se produit au niveau du chargeur.

- ▶ Veillez à vous équiper d'une alimentation sans interruption. Si cela est impossible, vérifiez périodiquement que l'appareil de mesure de gaz est allumé.

Désignation et description	Référence
Module de charge par induction, pour la charge d'1 appareil de mesure de gaz	83 25 825
Adaptateur pour alimentation secteur ¹⁾	83 25 736
Alimentation secteur pour la charge d'1 appareil de mesure de gaz	83 16 997
Alimentation secteur pour charge de 5 appareils de mesure de gaz	83 16 994
Alimentation secteur 100-240 VAC; 1,33 A pour charger jusqu'à 5 appareils de mesure du gaz (Nécessite adaptateur 83 25 736)	83 21 849
Alimentation secteur 100-240 VAC; 6,25 A pour charger jusqu'à 20 appareils de mesure du gaz (Nécessite adaptateur 83 25 736)	83 21 850
Câble de raccordement véhicule 12 V / 24 V pour charge d'1 appareil de mesure du gaz	45 30 057
Câble de raccordement véhicule 12 V / 24 V pour charger jusqu'à 5 appareils de mesure du gaz (Nécessite adaptateur 83 25 736)	83 21 855

Désignation et description	Référence
Fixation véhicule (Nécessite adaptateur 83 25 736 et câble de raccordement véhicule 83 21 855)	83 27 636

1) Contacter Dräger pour connaître la disponibilité du produit.

5.6 Nettoyage

L'appareil ne requiert pas d'entretien particulier.

En cas de fort encrassement, rincer l'appareil à l'eau froide ; utiliser une éponge si nécessaire. Sécher l'appareil avec un chiffon.

REMARQUE

Endommagement de l'appareil !

Des objets de nettoyage rugueux (par exemple, des brosses), des produits de nettoyage et des solvants sont susceptibles de détériorer le filtre eau et poussière.

- Nettoyer l'appareil uniquement à l'eau froide et, si nécessaire, avec une éponge.

Fonction	Réglages
Facteur LIE ²⁾ ch4 (méthane) H2 (hydrogène)	4,4 Vol.% (correspondent à 100 % de la LIE) 4,0 Vol.% (correspondent à 100 % de la LIE)
VLCT	Fonction VLCT - désactivée, durée de la valeur moyenne = 15 minutes
VLEP	Fonction VLEP - désactivée, durée de la valeur moyenne = 8 heures
Alarme A1	Acquittable, sans auto-maintien, pré-alarme, valeur de mesure croissante (capteur O ₂ valeur de mesure décroissante)
Alarme A2	Non acquittable, avec auto-maintien, alarme principale, valeur de mesure croissante (capteur O ₂ valeur de mesure décroissante)
Symbol par type de danger	Marche
Intervalle de test au gaz expiré	Avertissement
Intervalle de calibrage expiré	Avertissement de canal
Mode d'économie d'énergie de l'écran	Activé (180 s)

- 1) La plage de capture réglée est indiquée sur le logiciel Dräger CC-Vision. La plage de capture est activée en permanence pendant les mesures et désactivée en mode de calibrage.
- 2) Le facteur LIE peut être modifié à l'aide du logiciel PC Dräger CC-Vision en fonction de la réglementation nationale.

6 Réglages de l'appareil

Seul un personnel formé et qualifié est autorisé à modifier les réglages de l'appareil.

Pour plus d'informations, voir le manuel technique.

6.1 Réglages usine

Des réglages différents peuvent être sélectionnés lors de la commande selon les besoins du client. Le réglage peut être contrôlé et modifié avec la station de maintenance X-dock ou le logiciel CC Vision Dräger.

Fonction	Réglages
Calibrage à l'air frais sans mot de passe	Marche
Test au gaz sans mot de passe	Arrêt
Signal de fonctionnement	Marche
Arrêt autorisé	Marche
Plage de capture ¹⁾	Marche

Description :	Plage/réglage
Réglages de l'appareil :	
Mot(s) de passe	Pavé numérique (4 chiffres)
Signal de fonctionnement sonore	Oui/Non

Description :	Plage/réglage
Mode arrêt	« Arrêt autorisé » ou « Arrêt interdit » ou « Arrêt interdit si A2 »
Durée de la valeur à court terme (VLCT) ¹⁾²⁾	0 - 15 (en minutes ; réglage pour l'alarme d'exposition)
Durée de poste (VLEP) ³⁾	60 - 1440 (en minutes ; réglage pour l'alarme d'exposition)
Réglages du capteur :	
Seuil d'alarme A1 croissant (en unité de mesure)	0 à A2
Seuil d'alarme A2 croissant (en unité de mesure)	A1 jusqu'à la valeur de fin de la plage de mesure
Seuil d'alarme A1 décroissant (en unité de mesure, uniquement capteur O2)	A2 décroissant jusqu'à A1 croissant
Seuil d'alarme A2 décroissant (en unité de mesure, uniquement capteur O2)	0 à A1 décroissant
Type d'évaluation ¹⁾	Désactivé, VLEP, VLCT, VLEP+VLCT
Seuil d'alarme VLCT (en unité de mesure) ¹⁾	0 – valeur de fin de la plage de mesure
Seuil d'alarme VLEP (en unité de mesure) ¹⁾	0 – valeur de fin de la plage de mesure

1) Une évaluation est seulement possible si le capteur est prévu à cet effet.

2) Correspond à la durée moyenne et est utilisée pour calculer la valeur d'exposition VLCT.

3) Correspond à la durée moyenne et est utilisée pour calculer la valeur d'exposition VLEP.

6.3 Réglages d'alarme

Alarmes	Affichage	Auto-maintien	Acquittable	LEDs	Sonore	Vibratoire
A1 ↑ (croissant)	A1	-	✓	■■	■■	✓
A2 ↑ (croissant)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■■	■■■	✓
A1 ↓ (décroissant)	A1	-	✓	■■	■■	✓
A2 ↓ (décroissant)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■■	■■■	✓
VLCT ²⁾³⁾	VLCT	✓	(✓)	■■■	■■■	✓
VLEP	VLEP	✓	-	■■■	■■■	✓
Erreur						
Pré-alarme batterie ⁴⁾	-	-	✓	■■	■■	✓
Alarme principale batterie ⁵⁾	-	-	-	■■■	■■■	✓
Erreur de l'appareil	-	✓	✓	■■	■■	✓
Erreur du canal	■■■	-	✓	-	-	-

1) Acquittement possible uniquement si la concentration a chuté en dessous du seuil d'alarme.

2) L'alarme VLCT peut être déclenchée avec un retard d'une minute.

3) Suite à cette alarme, le travail de la personne doit être organisé en fonction des directives nationales.

4) Après le déclenchement de la préalarme de batterie, la batterie tient encore pendant 20 minutes environ.

5) Après une alarme principale de batterie, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 s.

7 Transport

L'appareil contient des batteries lithium-ion. Lors du transport, en particulier lors d'un transport aérien de l'appareil respecter les consignes de sécurité correspondantes pour les batteries lithium-ion.

8 Stockage

Dräger recommande de conserver l'appareil dans le module de charge.

Les capteurs sont alimentés en courant même lorsque l'appareil est éteint, ceci afin de garantir une période de stabilisation plus courte lors de la mise en marche.

En cas de stockage hors du module de charge, l'alimentation vers les capteurs est automatiquement interrompue au bout de 21 jours. Au démarrage, la durée de stabilisation augmente.

9 Elimination

 Il est interdit d'éliminer ce produit avec les déchets domestiques. C'est pourquoi, il est marqué du symbole ci-contre.

Dräger reprend gratuitement ce produit. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les distributeurs nationaux ou vous adresser directement à Dräger.

 Il est interdit de jeter les piles et accumulateurs avec les ordures ménagères. C'est pourquoi, ils sont pourvus du pictogramme ci-contre. Remettre les batteries et les accus conformément aux prescriptions en vigueur aux points de collecte pour piles.

10 Caractéristiques techniques

10.1 Appareil de mesure de gaz

Conditions

environnantes :

Fonctionnement et stockage	-20 à +50 °C 700 à 1300 hPa 10 à 90 % (jusqu'à 95 % brièvement) d'humidité relative
----------------------------	---

Niveau de protection	IP 67 ¹⁾
----------------------	---------------------

Volume sonore de l'alarme	Typique 100 dB (A) à 30 cm de distance
---------------------------	--

Orientation	Au choix
-------------	----------

Batterie	Batterie lithium-ion, rechargeable, 4,8 V, 6,0 Ah, 28,8 Wh, 250 g
----------	---

Dimensions	env. 179 x 77 x 42 mm (H x l x P)
------------	-----------------------------------

Poids (avec pompe)	env. 550 g, en fonction des capteurs installés, sans sangle
--------------------	---

Intervalle d'actualisation pour l'écran et les signaux	1 s
--	-----

1) Sans adaptateur de pompe ou de calibrage

Autonomie dans des conditions normales (mode diffusion)¹⁾:

avec capteurs CatEx et 3 capteurs EC	typique 24 h
--------------------------------------	--------------

avec 3 capteurs EC	typique 120 h
--------------------	---------------

1) Durée de fonctionnement nominale de l'appareil de mesure de gaz à une température ambiante de 20 à 25 °C, 1013 mbar, temps d'enclenchement de l'alarme inférieur à 1 %, mode d'économie d'énergie de l'écran activé. La durée de fonctionnement réelle peut varier selon la température ambiante et les conditions de pression, de charge et d'alarme.

X-am® 3500

Contenido

1	Información relativa a la seguridad	62	4.7.1	Modo de medición Medir	69
1.1	Información sobre indicaciones de seguridad y avisos	62	4.7.2	Alarms	70
1.1.1	Indicaciones de seguridad	62	4.7.3	Estado especial	70
1.1.2	Avisos	62	4.7.4	Alarma de bloqueo	70
1.2	Indicaciones básicas de seguridad	62	4.7.5	Borrar los valores pico	70
1.3	Utilización en zonas con peligro de explosión	62	4.8	Activar el menú rápido	71
			4.9	Consultar información	71
			4.10	Medición	72
2	Convenciones en este documento	63	4.10.1	Particularidades al medir con bomba	72
2.1	Significado de las indicaciones de advertencia	63	4.10.2	Realizar mediciones con bomba	72
2.2	Marcas comerciales	63	4.11	Configurar los ajustes del dispositivo	73
2.3	Convenciones tipográficas	63	4.11.1	Activar modo diurno o nocturno	73
2.4	Glosario	64	4.11.2	Modificar el idioma del dispositivo	73
2.5	Abreviaturas	64	4.11.3	Ajustar fecha y la hora	73
			4.11.4	Activar el modo silencio	73
3	Descripción	64	5	Mantenimiento	73
3.1	Visión general del producto	64	5.1	Intervalos de mantenimiento	73
3.2	Uso previsto	65	5.2	Intervalos de calibración	74
3.3	Restricciones del uso previsto	65	5.3	Realizar una prueba con gas	74
3.4	Homologaciones	65	5.3.1	Realizar una prueba con gas con el asistente	74
3.5	Pegatina	65	5.4	Calibrar el dispositivo de medición de gas	75
3.6	Ranuras del sensor X-am 3500	65	5.4.1	Realizar una calibración de aire fresco	75
4	Funcionamiento	65	5.5	Cargar la batería	76
4.1	Concepto de funcionamiento	65	5.6	Limpieza	77
4.2	Explicaciones de los símbolos	66	6	Ajustes del dispositivo	77
4.2.1	Teclas de función	66	6.1	Ajustes de fábrica	78
4.2.2	Indicadores	66	6.2	Ajustes de dispositivo y sensor	78
4.2.3	Aplicación	66	6.3	Ajustes de alarma	79
4.2.4	Estado del dispositivo	66	7	Transporte	79
4.2.5	Conexión	66	8	Almacenamiento	79
4.2.6	Nivel de usuario	66	9	Eliminación	79
4.2.7	Indicación en el canal de gas	67	10	Características técnicas	80
4.3	Concepto de señalización	67	10.1	Dispositivo de medición de gas	80
4.3.1	Señal de funcionamiento acústica	67			
4.3.2	Señal de funcionamiento óptica	67			
4.3.3	Señal de funcionamiento óptica con D-Light activado	67			
4.4	Activar o desactivar el dispositivo de medición de gas	67			
4.4.1	Puesta en funcionamiento inicial	67			
4.4.2	Encender el dispositivo de medición de gas	67			
4.4.3	Apagar el dispositivo de medición de gas	68			
4.5	Iniciar o finalizar sesión de usuario	68			
4.6	Preparativos para el uso	69			
4.7	Durante el funcionamiento	69			

1 Información relativa a la seguridad

 Estas instrucciones de uso se pueden descargar en diferentes idiomas en formato electrónico en la base de datos de documentación técnica ([www.draeger.com/ifu](http://www draeger com/ifu)) o recibir un ejemplar impreso (n.º de ref. 90 33 668) a través de Dräger.

1.1 Información sobre indicaciones de seguridad y avisos

Las indicaciones de seguridad y avisos advierten de peligros y dan instrucciones para la utilización segura del producto. En caso de no observarse pueden producirse daños personales o materiales.

1.1.1 Indicaciones de seguridad

Este documento contiene apartados con indicaciones de seguridad que advierten de peligros. El tipo de riesgo y las consecuencias en caso de no observarse están especificados en cada una de las indicaciones.

1.1.2 Avisos

Los avisos se refieren a acciones a realizar y advierten de peligros que se pueden generar al realizar estas acciones. Los avisos se indican antes de realizar una acción o paso concreto.

1.2 Indicaciones básicas de seguridad

- Antes de utilizar el producto, leer atentamente estas instrucciones de uso, así como las de los productos correspondientes.
- Observar exactamente las instrucciones de uso. El usuario tiene que comprender las instrucciones íntegramente y cumplirlas estrictamente. El producto debe utilizarse exclusivamente conforme a los fines de uso previstos.
- No eliminar las instrucciones de uso. Se debe garantizar que los usuarios guarden y usen las instrucciones correctamente.
- Solo personal especializado y formado debe utilizar este producto.
- Observar las directrices locales y nacionales aplicables a este producto (p. ej. IEC 60079-14).

- Solo el personal especializado y formado debe comprobar, reparar y mantener el producto tal y como se describe en las instrucciones de uso y el manual técnico. Los trabajos de mantenimiento no descritos en las instrucciones de uso o en el manual técnico solo pueden ser realizados por Dräger o por personal técnico formado por Dräger. Dräger recomienda cerrar un contrato de mantenimiento con Dräger.
- Utilizar únicamente piezas y accesorios originales de Dräger para realizar los trabajos de mantenimiento. De lo contrario, el funcionamiento correcto del producto podría verse mermado.
- No utilizar productos incompletos ni defectuosos. No realizar modificaciones en el producto.
- Informar a Dräger si se produjeren fallos o averías en el producto o en componentes del mismo.
- El intercambio de componentes puede mermar la seguridad intrínseca del producto.
- El acoplamiento eléctrico a equipos no mencionados en estas instrucciones de uso sólo debe realizarse tras haber consultado a los fabricantes o a un experto.

1.3 Utilización en zonas con peligro de explosión

Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas inflamables o explosivas, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad:

Utilización en zonas con peligro de explosión

Los equipos o componentes que se utilicen en zonas con peligro de explosión y que hayan sido comprobados y homologados según las directrices de protección contra explosión nacionales, europeas o internacionales deben emplearse únicamente en las condiciones indicadas en la homologación, observando las disposiciones legales pertinentes. No modificar los equipos ni los componentes. No está permitido el uso de piezas defectuosas ni incompletas. Al realizar trabajos de reparación en estos equipos o componentes, respetar las disposiciones aplicables.

Atmósfera enriquecida de oxígeno

En una atmósfera enriquecida de oxígeno (>21 % vol. de O₂), la protección contra explosiones no está garantizada.

- Retirar el dispositivo de la zona con peligro de explosión.

Ambientes pobres de oxígeno

En mediciones en un ambiente pobre en oxígeno (<12 % vol. de O₂) pueden producirse indicaciones erróneas del sensor CatEx. En ese caso no es posible realizar una medición fiable con un sensor CatEx.

- Retirar el dispositivo de la zona.

Sensor CatEx en entorno rico o pobre en oxígeno

En los entornos pobres o ricos en oxígeno es posible que se muestren valores de medición erróneos.

- El sensor CatEx está determinado para mediciones de gases y vapores inflamables en combinación con aire (es decir, contenido de O₂ ≈ 21 % vol.). En caso de que el contenido de O₂ se encuentre por debajo del 12 % vol. y se disponga de un sensor de O₂ preparado, en el canal CatEx se activa un fallo de canal debido a la falta de oxígeno.

Ajuste erróneo

PRECAUCIÓN: En caso de un ajuste erróneo se obtendrán valores de medición erróneos.

- Requisito CSA: La sensibilidad se tiene que comprobar diariamente antes del primer uso con una concentración conocida del gas a medir que equivalga a entre el 25 y 50 % del valor final de la concentración. La exactitud tiene que estar entre el 0 y +20 % del valor real. La exactitud se puede corregir por medio de un ajuste o calibración.

AVISO

¡Daños en el sensor CatEx!

La presencia de venenos catalíticos en el gas de medición (p. ej. compuestos de silicio, azufre y metales pesados o hidrocarburos halogenados) pueden dañar el sensor CatEx.

- Si el sensor CatEx ya no puede ser calibrado con la concentración objeto, se debe cambiar el sensor.

2 Convenciones en este documento

2.1 Significado de las indicaciones de advertencia

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de advertencia para identificar los textos de advertencia correspondientes y resaltar aquellos que requieren una mayor atención por parte del usuario. El significado de los símbolos de advertencia se define a continuación:

Indicaciones de advertencia	Palabra indicadora	Consecuencias si no se siguen las recomendaciones
	ADVERTENCIA	Referencia a una situación potencialmente peligrosa. En caso de no evitarse, pueden sufrirse lesiones graves e incluso mortales.
	ATENCIÓN	Referencia a una situación potencialmente peligrosa. En caso de no evitarse, pueden sufrirse lesiones. También puede emplearse para advertir de un uso indebido.
	NOTA	Referencia a una situación potencialmente peligrosa. En caso de no evitarse esta situación, pueden producirse daños en el producto o en el medio ambiente.

2.2 Marcas comerciales

Marca	Propietario de la marca
X-am®	Dräger

Las marcas mencionadas están solo registradas en determinados países y podría no ser el país en el que se publica este material.

2.3 Convenciones tipográficas

- | | |
|---|--|
| Texto | Los textos en negrita identifican inscripciones en el aparato y textos de la pantalla. |
| ► | Este triángulo indica, en las indicaciones de advertencia, las posibilidades para evitar el peligro. |
| > | El signo "mayor que" indica un botón de navegación en un menú. |
|  | Este símbolo identifica información que facilita el uso del producto. |

2.4 Glosario

Término	Descripción
Señal de funcionamiento	Una señal óptica (indicador LED verde) y/o acústica que es emitida periódicamente.
Medición	Medición sin bomba (difusión) Medición con bomba (con adaptador de bomba)
Rango de captura	Como rango de captura se denomina el rango de valores de medición en el que las pequeñas oscilaciones del valor de medición (por ejemplo, ruido de señales, fluctuaciones de la concentración) no provocan variaciones en la indicación. Se muestran los valores de medición fuera del rango de captura con su valor de medición real.
Pico	Pico
Prueba de gas rápida	Prueba de activación de alarma.
Prueba de gas extendida	Prueba de exactitud y activación de alarma.
Estado especial	Si se señaliza un estado especial, al usuario no se le advierte de concentraciones de gas que podrían ser peligrosas para él. Las siguientes funciones del dispositivo son estados especiales: Configuración con el menú del ordenador, fase de preparación del asistente, asistentes de mantenimiento para prueba con gas y calibración, fase de calentamiento 1 de los sensores.
D-Light	Con la función D-Light el usuario puede comprobar y visualizar el cumplimiento de determinados ajustes.
Sensores físicos	Los sensores de tipo CatEx se denominan sensores físicos. Adicionalmente hay también sensores electroquímicos.

2.5 Abreviaturas

Abreviatura	Explicación
A1	Pre-alarma
A2	Alarma principal
PTFE	Politetrafluoretileno
PVC	Cloruro de polivinilo
VLA-EC (STEL)	Short time exposure limit, valor límite de exposición durante un breve periodo de tiempo (generalmente 15 minutos).
VLA-ED (TWA)	Time weighted average, los valores medios son valores límite del puesto de trabajo para una exposición diaria de ocho horas 5 días por semana durante la vida laboral completa. Tener en cuenta las definiciones nacionales de los valores límite del puesto de trabajo.

3 Descripción

3.1 Visión general del producto

Los gráficos están representados en la página desplegable.

Gráfico A

1 Pantalla	4 LED de carga verde/rojo
2 Tornillo de sujeción para otro módulo de carga	5 Cargador con enchufe a red
3 Fuente de alimentación	

Gráfico B

1 Entradas de gas	3 Bocina
2 Casquillo con rosca interior para adaptador de bomba y calibración	4 Entrada y salida de la bomba

Gráfico C

1 LED verde/amarillo/rojo	2 LED amarillo/rojo
---------------------------	---------------------

Gráfico D

1 Tecla de función 1	3 Tecla de función 3
2 Tecla de función 2	

Gráfico E

1 Informaciones de estado	2 Barra de navegación
---------------------------	-----------------------

Gráfico F

1 Clip (opcional)

Gráfico G

1 Alarma A1	3 Alarma VLA-EC
2 Alarma A2	4 Alarma VLA-ED

Gráfico J

1 Pre-alarma de la batería	2 Alarma principal de la batería
----------------------------	----------------------------------

Gráfico K

1 Adaptador de calibración (anillo de color gris)	3 Salida de gas
2 Entrada de gas	4 Tornillo de sujeción

Gráfico M

1 Adaptador de bomba (anillo de color azul)	4 Salida de gas
2 Entrada de gas	5 Tornillo de sujeción
3 Filtro de polvo y agua	

3.2 Uso previsto

El Dräger X-am 3500 es un dispositivo portátil de medición de gas para la medición de entrada en espacio confinado y la supervisión continua de la concentración de varios gases en el aire ambiente, en el puesto de trabajo y en zonas con peligro de explosión.

Con el X-am 3500 se puede realizar una medición de un máximo de 4 gases de acuerdo con los DrägerSensor instalados (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ y CatEx 125 PR). El dispositivo de medición de gas puede funcionar en modo de bomba o en modo de difusión.

3.3 Restricciones del uso previsto

El dispositivo de medición de gas no es apto para la medición de gases de proceso.

El funcionamiento del dispositivo de medición de gas en el cargador de un vehículo solo es posible bajo las siguientes circunstancias:

- La señalización acústica debe estar desactivada (con ayuda del software para PC CC-Vision).

3.4 Homologaciones

Una imagen de la placa de características y la declaración de conformidad se encuentran en la documentación complementaria adjunta (n.º referencia 90 33 655).

Información específica de CSA:

Solo se ha comprobado la precisión de medición de la parte para gases inflamables de este dispositivo.

3.5 Pegatina

En la pegatina del suministro de energía hay una marca para una pegatina de servicio. Aquí se puede pegar como máximo una pegatina de mantenimiento con la pegatina redonda del año superpuesta. La presencia de más pegatinas puede afectar de manera negativa a la carga inductiva.

La placa de características en el dispositivo de medición de gas no debe quedar tapada.

3.6 Ranuras del sensor X-am 3500

Ranura del sensor	Asignación
HPP 1	Sin asignar
HPP 2	Sensor CatEx
EC 1-3	Sensores EC

4 Funcionamiento

4.1 Concepto de funcionamiento

La navegación se lleva a cabo con las 3 teclas multifunción y la barra de navegación dinámica (ver página desplegable gráfico E). La barra de navegación se modifica de manera dinámica dependiendo de las posibles interacciones.

4.2 Explicaciones de los símbolos

4.2.1 Teclas de función

Símbolo	Explicación
✓	Confirmar acción/diálogo/volver al menú
☒	Confirmar todo
▲	Pasar hojas hacia arriba/por la información mostrada
▼	Pasar hojas hacia abajo/por la información mostrada
✗	Cancelar acción
★	Mostrar menú rápido
🔍	Mostrar el canal de medición de manera individual
Θ	Mostrar todos los canales de medición
+	Aumentar el valor
-	Reducir el valor
↶	Repetir la función
☰	Mostrar menú

4.2.2 Indicadores

Símbolo	Explicación
🔇	Bocina y vibración desactivadas para la alarma de gas

4.2.3 Aplicación

Símbolo	Explicación
🛡	Messen
✿	Ajuste de aire fresco
gas cylinder	Prueba con gas o calibración

4.2.4 Estado del dispositivo

Símbolo	Explicación
_BT	Supervisión de los intervalos de la prueba con gas activada (información adicional para la función D-Light). No existen alarmas de gas o fallos.
_CAL	Supervisión de los intervalos de calibración activada (información adicional para la función D-Light). No existen alarmas de gas o fallos.
⚠	Indicación de alarma
⚠	Advertencia El dispositivo de medición de gas puede funcionar con normalidad. Si la advertencia se sigue mostrando después del funcionamiento, se deberán realizar trabajos de mantenimiento en el dispositivo de medición de gas. Los detalles se muestran en el menú Mensajes .
✗	Indicación de anomalía o error El dispositivo de medición de gas o el canal de medición no está preparado para la medición y debe ser revisado. Los detalles se muestran en el menú Mensajes .
ⓘ	Mensajes de información Los detalles se muestran en el menú Mensajes .
⌚	Indicación de alarma VLA-EC
⌚	Indicación de alarma VLA-ED

4.2.5 Conexión

Símbolo	Explicación
➡	Modo de mantenimiento (acceso al dispositivo por ordenador o X-dock)

4.2.6 Nivel de usuario

Símbolo	Explicación
👤 ₁	Nivel de usuario 1
👤 ₂	Nivel de usuario 2
👤 ₃	Nivel de usuario 3

4.2.7 Indicación en el canal de gas

Símbolo	Explicación
✓	Prueba con gas o calibración realizada correctamente
✗	Prueba con gas o calibración no realizada correctamente
↑↑↑	Rango de medición superado
↓↓↓	Medidas por debajo del rango de medición
--	Fallo de canal
!---	Alarma de bloqueo
#####	Valor demasiado alto para ser mostrado en pantalla

4.3 Concepto de señalización

4.3.1 Señal de funcionamiento acústica

Una señal acústica periódica indica que el dispositivo está en funcionamiento. La señal de funcionamiento acústica se puede desactivar. Para más información, consulte el siguiente capítulo: "Activar el modo silencio", página 73

4.3.2 Señal de funcionamiento óptica

Una pulsación periódica (aumentando y disminuyendo de intensidad) del LED verde señaliza:

- Aplicación de medición, entrada espacios confinados, búsqueda de fugas o medición de benceno/pre-tubo activa
- No hay fallos de dispositivo o canal, no hay alarma de gas ni estado especial

4.3.3 Señal de funcionamiento óptica con D-Light activado

Mediante la activación de la función D-Light, el usuario puede comprobar y visualizar el cumplimiento de determinados ajustes de manera adicional:

- Evaluación de intervalos de la prueba con gas activada y mantenida (ajuste de fábrica) o evaluación de los intervalos de calibración activa y mantenida
- Intervalo de utilización mantenido

La función D-Light puede activarse con ayuda del software para PC Dräger CC-Vision.

La señalización se corresponde ópticamente con la señal de funcionamiento.

En caso de que no se cumpla una de las condiciones mencionadas, con el D-Light activado, en lugar de la pulsación periódica del LED verde solo se enciende brevemente el LED verde en intervalos regulares (parpadeo breve aprox. cada 60 s).

4.4 Activar o desactivar el dispositivo de medición de gas

4.4.1 Puesta en funcionamiento inicial

Si se enciende el dispositivo de medición del gas por primera vez, se inicia un asistente. El asistente le guía en la instalación del dispositivo de medición de gas:

- Selección de idioma, en caso necesario
- Formato de fecha y fecha
- Hora

4.4.2 Encender el dispositivo de medición de gas

1. Mantener la tecla **OK** presionada durante aprox. 3 segundos.
 - ⇒ En la pantalla se muestra la cuenta atrás.
 - ⇒ Comienza la secuencia de encendido y la fase de calentamiento de los sensores.

Las siguientes indicaciones se muestran de manera consecutiva.

- Pantalla de inicio
- Versión de software
- Test de visualización (la pantalla aparece alternativamente en blanco y negro)
- Prueba de los elementos de alarma (indicadores LED, señal de alarma y alarma vibratoria)
- Pantalla de información específica para el cliente (opcional)
- Umbrales de alarma, VLA-EC, VLA-ED (en caso de estar configurado) y factor LIE (si está disponible)
- En caso necesario, prueba con gas o intervalos de calibración vencidos (en caso de estar configurado)
- Indicación de medición

Después de que el asistente haya finalizado se muestra una pantalla de información específica del cliente (opcional y configurable con el software para PC Dräger CC-Vision) y a continuación la indicación de

medición. El tiempo de calentamiento restante de los sensores se muestra en la parte superior izquierda en la casilla amarilla.

⚠ ADVERTENCIA

Funciones/ajustes erróneos del dispositivo.

Debido a ajustes/funciones erróneas del dispositivo se puede generar peligro de explosión y/o de muerte.

- Comprobar antes de cada uso si los elementos de la pantalla, funciones de alarma y las informaciones se muestran correctamente. En caso de que uno de los puntos arriba mencionados no funcione adecuadamente, no utilizar el dispositivo de medición de gas y solicitar una comprobación.

Durante la fase de calentamiento de los sensores se activan las siguientes funciones:

- Los valores de medición parpadean
 - El LED amarillo se enciende
 - Se muestra una advertencia
- ⇒ El dispositivo de medición de gas estará listo para medir en cuanto los valores de medición dejen de parpadear y los indicadores LED amarillos ya no estén iluminados. La advertencia sigue apareciendo en caso de que existan advertencias. Para mostrar las advertencias, consultar el manual técnico.

i Durante la fase de calentamiento de los sensores no se produce ninguna alarma.

4.4.3 Apagar el dispositivo de medición de gas

1. Mantener pulsada la tecla ▲ y la tecla ▼ al mismo tiempo hasta que la cuenta atrás haya terminado.
- ⇒ Las alarmas de vibración, óptica y acústica se activan brevemente.
- ⇒ El dispositivo de medición de gas está desconectado.

O

1. En el modo de medición, seleccionar y confirmar el diálogo.
2. Seleccionar **Apagar** y confirmar.

i Apagar el dispositivo de medición sin inicio de sesión previo solo es posible si la función **Desconexión permitida** está activada con ayuda del software para PC Dräger CC-Vision. Ajuste de fábrica: activado

i Al colocarlo en el cargador, el dispositivo de medición se desconecta automáticamente.

i Si el dispositivo de medición permanece apagado durante más de 21 días y no se carga, el estado de inactividad se activa de manera automática. El dispositivo de medición de gas ya no se puede encender automáticamente en estado de inactividad con ayuda del software para PC Dräger CC-Vision o el Dräger X-dock. En este caso, encender el dispositivo de medición de gas manualmente.

4.5 Iniciar o finalizar sesión de usuario

El dispositivo de medición de gas dispone de 4 niveles de usuario configurables. Los niveles de usuario pueden configurarse con ayuda del software para PC Dräger CC-Vision. El nivel de usuario 0 significa que el usuario no ha iniciado sesión. Los niveles de usuario del 1 al 3 requieren una contraseña para el inicio de sesión.

Las siguientes contraseñas están establecidas de manera estándar:

Nivel de usuario 1:	0001
Nivel de usuario 2:	0002
Nivel de usuario 3:	0003

i Dräger recomienda modificar las contraseñas preestablecidas después de la primera puesta en marcha.

Ajuste estándar:

Función	Nivel de usuario		
	0	1	2
Prueba con gas	-	✓	-
Ajuste de aire fresco	✓	✓	-
Menú de ajustes	-	✓	-
Menú de mantenimiento	-	✓	-

Para iniciar la sesión de usuario:

1. En el modo de medición, seleccionar y confirmar el diálogo.
2. Seleccionar **Registrarse** y confirmar.
3. Introducir la contraseña de cuatro cifras del nivel de usuario confirmando cada cifra.

Para cerrar la sesión de usuario:

1. En el modo de medición, seleccionar  y confirmar el diálogo.
2. Cerrar sesión y confirmar el diálogo.

4.6 Preparativos para el uso

ADVERTENCIA

¡Graves daños para la salud!

Un ajuste incorrecto puede conducir a valores de medición incorrectos y, en consecuencia, a graves daños para la salud.

- Antes de realizar mediciones relevantes para la seguridad, comprobar y, dado el caso, corregir el ajuste con una prueba con gas (bump test) y comprobar todos los elementos de alarma. Si existieran regulaciones nacionales, la prueba con gas deberá realizarse conforme a dichas regulaciones.

1. Encender el dispositivo de medición de gas. En la pantalla se muestran los valores de medición actuales.
2. Tener en cuenta las advertencias, indicaciones de avería y estados especiales.
3. Comprobar si los orificios de entrada de gas y la membrana están limpios, son fácilmente accesibles, están secos e intactos.
4. Comprobar si se ha configurado la fecha y la hora correctamente.

4.7 Durante el funcionamiento

ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión y/o de muerte!

En el caso de las siguientes alarmas se puede correr peligro de explosión y/o muerte:

- Alarma A2
- Alarma VLA-EC o VLA-ED
- Fallo de dispositivo o canal
- Abandonar inmediatamente la zona de peligro.

ADVERTENCIA

¡Valores de medición erróneos!

Solo para modo de difusión: Si hay agua obstruyendo las entradas de gas del dispositivo de medición de gas (p. ej. porque se ha introducido el dispositivo de medición de gas en agua o debido a lluvia fuerte) se pueden generar valores de medición erróneos.

- Agitar el dispositivo de medición de gas hacia abajo para eliminar el agua.

PRECAUCIÓN

Los valores elevados fuera del rango de indicación LIE o una alarma de bloqueo indican, dado el caso, una concentración capaz de producir explosiones.

Las concentraciones de gas elevadas pueden estar acompañadas de una carencia de O₂.

4.7.1 Modo de medición Medir

Durante el modo de medición normal se muestran los valores de medición para cada gas de medición (ver página desplegable gráfico E). La señal de funcionamiento suena en intervalos regulares (configurable) y el LED verde parpadea (p. ej. señal de funcionamiento óptica o función D-Light).

Cuando se sobrepasa el límite inferior o superior de un rango de medición, en lugar de los valores de medición se muestra el símbolo correspondiente. Para más información, consulte el siguiente capítulo: "Explicaciones de los símbolos", página 66

Si durante el modo de medición se produce un evento (p. ej. una alarma), en la barra de estado (en su caso, después de confirmar el evento) se muestra el símbolo correspondiente.

4.7.1.1 Indicación del canal de medición

Para mostrar un canal de medición individual:

1. Seleccionar  en el modo de medición.
2. Indicar cada uno de los canales de medición con ▲ o ▼.
3. Seleccionar  para volver a la vista general de canales de medición.

4.7.1.2 Acceder al registro de eventos

Se listan y muestran los siguientes eventos: A1/A2, VLA-EC, eventos de choque, introducción errónea de contraseña.

i Si se desconecta y se vuelve a conectar el dispositivo de medición de gas, se elimina el registro de eventos.

Para acceder al registro de eventos:

1. Seleccionar > **Información > Información del equipo** en el modo de medición.
2. Pasar cada una de las páginas con ▲ o ▼ hasta llegar al registro de eventos.

i El inicio de sesión erróneo se muestra después de 5 intentos erróneos mediante el símbolo .

4.7.1.3 Activar la bomba

Para activar la bomba en el modo de medición (normal):

1. Colocar el adaptador de la bomba (casquillo con rosca interior) en la carcasa superior, alinear y apretar. Comprobar si se ha fijado el adaptador de la bomba correctamente. Evitar que el adaptador de la bomba se mueva de lado. El dispositivo de medición de gas cambia automáticamente a modo de bomba tan pronto como el adaptador de la bomba está montado.
⇒ La prueba de estanqueidad se inicia automáticamente.
2. Cuando se muestra la prueba de estanqueidad, bloquear el orificio de aspiración de la sonda o del tubo flexible en un plazo de 60 s hasta que la prueba de estanqueidad se haya realizado.
3. Liberar el orificio de aspiración.
 - Prueba de estanqueidad realizada correctamente: se inicia la medición.
 - Prueba de estanqueidad no realizada correctamente: comprobar los accesorios y el adaptador de la bomba y repetir la prueba de estanqueidad.
4. Respetar los tiempos de purga. Para más información, consulte el siguiente capítulo: "Particularidades al medir con bomba", página 72

4.7.2 Alarmas

En caso de una alarma, se activarán las indicaciones correspondientes, la alarma óptica, la alarma vibratoria, así como la alarma acústica, dado el caso (configurable). Para más información, consulte el siguiente capítulo: "Ajustes de alarma", página 79

Para confirmar una alarma:

1. Seleccionar .

4.7.3 Estado especial

En caso de estado especial, la señal de funcionamiento se desactiva. Los estados especiales se muestran mediante las siguientes señales ópticas:

- El LED amarillo parpadea: estado especial calentamiento 1
- LED amarillo iluminado permanentemente: estado especial general

Durante el estado especial no se produce ninguna alarma.

Excepción: El adaptador de calibración está montado en modo de medición. En este caso se produce una alarma siempre y cuando el gas de medición pueda llegar a los sensores.

⚠ ADVERTENCIA

¡Medición errónea!

Un adaptador de calibración montado obstaculiza la libre difusión del gas a los sensores. La medición y alarma correctas ya no están garantizadas.

- La gasificación activa de los sensores es obligatoriamente necesaria (p. ej. botella de gas de prueba con manorreductor, flujo 0,5 L/min).

4.7.4 Alarma de bloqueo

La alarma de bloqueo sirve para proteger el sensor CatEx.

Cuando se produce un exceso importante del límite superior del rango de medición en el canal CatEx (concentración muy alta de sustancias combustibles), se activa una alarma de bloqueo. Esta alarma de bloqueo CatEx se puede confirmar desconectando y conectando de nuevo el dispositivo de medición de gas en aire fresco.

Para más información, consultar el manual técnico.

4.7.5 Borrar los valores pico

1. En el modo de medición, seleccionar y confirmar el diálogo siguiente.
2. Seleccionar **Borrar picos aplicación** y confirmar el diálogo.

4.8 Activar el menú rápido

Es posible almacenar en el menú rápido un máximo de 6 funciones preferidas con ayuda del software para PC Dräger CC-Vision.

Las siguientes funciones están ajustadas de manera estándar:

- Información del equipo
- Cambiar a modo diurno o nocturno
- Mostrar indicaciones
- Mostrar valor pico por turno
- Mostrar valor pico por aplicación
- Eliminar valor pico por aplicación

Para abrir el menú rápido:

1. Seleccionar  en el modo de medición.
2. Seleccionar la función deseada y confirmar.

4.9 Consultar información

1. Seleccionar  > **Información** en el modo de medición.

Las siguientes opciones están disponibles:

Opción	Descripción
Mensajes	Se muestran las advertencias y errores presentes.
Información del equipo	Se muestra la información del dispositivo.

Opción	Descripción
Estadísticas de gas	<p>Las siguientes estadísticas de gas están disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Seleccionar Valor pico por turno para mostrar los valores pico de exposición de todos los gases. – Seleccionar Valor pico por aplicación para mostrar los valores pico por aplicación de todos los gases. – Seleccionar Valores VLA-EC para mostrar los valores VLA-EC disponibles de todos los gases. – Seleccionar Valores VLA-ED para mostrar los valores VLA-ED disponibles de todos los gases.
Intervalos	<p>Los siguientes intervalos están disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Seleccionar el intervalo de la prueba con gas (Intervalo de prueba con gas) para mostrar los días que quedan hasta la próxima prueba con gas para todos los canales. Seleccionar y confirmar para obtener información detallada del canal correspondiente. – Seleccionar Intervalo de ajuste para mostrar los días que quedan hasta la próxima calibración para todos los canales. Seleccionar y confirmar para obtener información detallada del canal correspondiente. – Seleccionar Vida útil para mostrar la vida útil restante.

Opción	Descripción
Rangos de captura	Se muestran los rangos de captura.
Batería	Se muestra el estado de carga de la batería (en grande).

4.10 Medición

4.10.1 Particularidades al medir con bomba

AVISO

Posibles daños en el soporte de datos magnético.

Los adaptadores de bomba y de calibración contienen un imán que puede eliminar los datos en una banda magnética.

- No colocar soportes de datos magnéticos (p. ej. tarjeta de crédito) en proximidad directa del adaptador de la bomba o de calibración.
- En mediciones con bomba, utilizar el filtro de polvo y agua.
- Despues de aplicar gases agresivos (p. ej., bogáis o cloro), limpiar la bomba durante varios minutos con aire limpio para aumentar su vida útil.

Antes de cada medición, purgar el tubo flexible de toma de muestras o las sondas Dräger con el gas que se debe medir. La fase de purga es necesaria para reducir las influencias negativas que se puedan presentar cuando se utiliza un tubo flexible de toma de muestras o bien una sonda, p. ej., tiempo de transporte de gas, efecto memoria o volumen muerto de aire. La duración de la fase de purga depende de factores como, por ejemplo, el tipo y concentración del gas o vapor a medir, así como el material, la longitud, el diámetro y la antigüedad del tubo flexible de toma de muestras o de la sonda. Además del tiempo de purga se debe tener en cuenta el tiempo de respuesta del sensor (ver instrucciones de uso de los sensores Dräger utilizados).

Como regla de aplicación general para gases estándar, cuando se utiliza un tubo flexible de toma de muestras (3 mm de diámetro interior, nuevo de fábrica, seco, limpio) se debe calcular un tiempo de purga típico de aprox. 3 s/m.

Ejemplo:

Con un tubo flexible de toma de muestras de 10 m de longitud, el tiempo de purga para oxígeno es de aprox. 30 segundos y un tiempo de respuesta adecuado del

sensor otros 10 segundos adicionales, el tiempo total antes de leer los valores de medición será por lo tanto de unos 40 segundos.

La alarma de flujo se retrasa en función de la longitud del tubo flexible, en su caso entre 10 y 30 segundos.

4.10.2 Realizar mediciones con bomba

Requisitos:

- El dispositivo de medición de gas está equipado con una bomba y conectada.
 - Todos los sensores instalados están listos (pasada la fase de calentamiento).
 - El dispositivo de medición de gas está listo para empezar la medición.
 - El casquillo con rosca interior para el adaptador de bomba y calibración debe estar limpio.
1. Conectar el tubo flexible (3 mm de diámetro interior) con el filtro de polvo y agua a la boquilla de entrada (véase figura M en página 3) del adaptador de la bomba.
 2. Montar el adaptador de la bomba en el dispositivo de medición de gas. Tener en cuenta que las dos espigas de guía se encuentren en las ranuras previstas.

34964



i Comprobar si se ha fijado el adaptador de la bomba correctamente. Evitar que el adaptador de la bomba se mueva de lado.

El dispositivo de medición de gas cambia automáticamente a modo de bomba tan pronto como el adaptador de la bomba está montado.

⇒ La prueba de estanqueidad se inicia automáticamente.

3. Cuando se muestra la prueba de estanqueidad, bloquear el orificio de aspiración de la sonda o del tubo flexible en un plazo de 60 s hasta que la prueba de estanqueidad se haya realizado.
4. Abrir el orificio de aspiración.
 - Prueba de estanqueidad realizada correctamente: Se inicia la medición. ¡Respetar los tiempos de purga!
 - Prueba de estanqueidad no realizada correctamente: En caso necesario, comprobar el tubo flexible y el adaptador y repetir la prueba de estanqueidad.
5. Posicionar el extremo del tubo flexible o la sonda en el lugar de la toma de muestras.

i La temperatura en el lugar de la medición puede diferir de la temperatura en el dispositivo de medición de gas y por lo tanto repercutir en la indicación del valor de medición. El funcionamiento correcto de la corrección de temperatura solo se puede garantizar en el dispositivo de medición de gas.

Para finalizar la medición con bomba:

1. Aflojar el tornillo del adaptador de la bomba.
 2. Retirar el adaptador de la bomba.
- ✓ La bomba se lava y el dispositivo de medición de gas cambia automáticamente a modo de difusión.

4.11 Configurar los ajustes del dispositivo

i En el modo de menú, presionar breve y simultáneamente y para acceder a la entrada del menú **Medir**.

Para abrir los ajustes del dispositivo:

1. En el modo de medición, seleccionar y confirmar el diálogo.
2. En caso necesario, iniciar sesión con el nivel de usuario necesario.
3. Seleccionar **Ajustes** y confirmar.

4.11.1 Activar modo diurno o nocturno

1. Abrir los ajustes del dispositivo.
2. Seleccionar **Modo nocturno / Modo diurno** y confirmar.

4.11.2 Modificar el idioma del dispositivo

1. Abrir los ajustes del dispositivo.
2. Seleccionar **Cambiar idioma....**
3. Seleccionar el idioma deseado y confirmar.

4.11.3 Ajustar fecha y la hora

1. Abrir los ajustes del dispositivo.
2. Seleccionar **Fecha y hora**.
3. Seleccionar **Formato de fecha**, seleccionar el formato de fecha y confirmar.
4. Seleccionar **Ajustar fecha**, ajustar la fecha y confirmar.
5. Seleccionar **Ajustar hora**, ajustar la hora y confirmar.

i El cambio entre horario de invierno y de verano lo deberá realizar el usuario manualmente.

i En caso de utilización de la estación de mantenimiento X-dock es posible realizar una sincronización temporal automática.

4.11.4 Activar el modo silencio

El modo silencio se puede activar en el dispositivo de medición de gas durante 15 minutos. Cuando el modo silencio está activado, se desactivan la vibración y la bocina. Con ayuda del software para PC Dräger CC-Vision es posible realizar una desactivación permanente.

El modo silencio no se debe activar de manera permanente para aplicaciones según ATEX.

5 Mantenimiento

5.1 Intervalos de mantenimiento

Verificación	Intervalo
Inspecciones y mantenimiento por parte del personal especializado.	Cada 12 meses

Sobre las inspecciones y mantenimiento véase, p. ej.:

- EN 60079-29-2 – Dispositivos de medición - Selección, instalación, utilización y mantenimiento de dispositivos para la medición de gases inflamables y oxígeno
- EN 45544-4 – Dispositivos eléctricos para la detección directa y medición directa de concentración de gases y vapores tóxicos - Parte 4: Manual para la selección, instalación, aplicación y mantenimiento
- Regulaciones nacionales

5.2 Intervalos de calibración

Tener en cuenta las indicaciones correspondientes en el manual de sensores o en las instrucciones de uso/fichas técnicas de los sensores Dräger instalados.

Intervalos de calibración recomendados para los sensores Dräger:

DrägerSensor	Intervalo de ajuste
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Cada 6 meses

5.3 Realizar una prueba con gas

Una prueba con gas se puede realizar de la siguiente manera:

- Prueba con gas con asistente (prueba con gas rápida)
- Prueba con gas con X-dock (prueba con gas rápida o extendida)

i Dräger recomienda utilizar la prueba con gas extendida en caso de ajustes por sensibilidad cruzada de gases (véanse las instrucciones de uso Dräger X-dock).

5.3.1 Realizar una prueba con gas con el asistente

⚠ ADVERTENCIA

¡Comportamiento de alarma erróneo!

Un conducto de gas cerrado provoca valores de medición erróneos. Dado el caso, las alarmas no se disparan correctamente.

- No tapar la salida del adaptador de calibración.

i En sensores CatEx, Dräger recomienda utilizar una concentración de gas de comprobación <60 %LIE para el rango de medición 0 a 100 %LIE.

En una prueba con gas con asistente y con X-dock los resultados se almacenan en la memoria del dispositivo.


Requisitos:

- Una prueba con gas solo se puede realizar si se ha configurado como mínimo un sensor con el software para PC Dräger CC-Vision para la prueba con gas.
- El dispositivo de medición de gas está conectado y la fase de calentamiento 1 ha finalizado.
- El casquillo con rosca interior para el adaptador de bomba y calibración debe estar limpio.
- Botella de gas de prueba adecuada disponible, p. ej. botella de gas de prueba (referencia 68 11 130) con una mezcla de gas de las siguientes proporciones: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 % vol. de CH₄, 18 % vol. de O₂

i Otras botellas de gas de prueba bajo petición previa.

Para realizar una prueba con gas:

1. Montar el adaptador de calibración en el dispositivo de medición de gas. Tener en cuenta que las dos espigas de guía se encuentren en las ranuras previstas.



34964

2. Conectar el tubo flexible con botella de gas de prueba con la entrada del adaptador de calibración.
3. En caso necesario, conectar otro tubo flexible (máx. 2 m de longitud) en la salida del adaptador de calibración para conducir el gas de prueba hacia

una salida o hacia el exterior. Comprobar que en las habitaciones o vehículos se disponga de ventilación suficiente.

4. Activar la prueba con gas (dependiendo de la configuración):
 - a. Seleccionar > **Mantenimiento > Prueba con gas** (si está ajustado mediante el software para PC Dräger CC-Vision).
 - b. > **Registrarse**
Introducir la contraseña y confirmar.
Seleccionar **Mantenimiento > Prueba con gas**.
5. Abrir la válvula de la botella de gas de prueba. El caudal volumétrico tiene que ser de 0,5 L/min y la concentración de gas mayor (con O₂ más bajo) que la concentración del umbral de alarma que se quiere comprobar.
6. Seleccionar para iniciar la prueba con gas.
⇒ Todos los canales de medición que participan en la prueba con gas parpadean, todos los demás están en gris. Si un canal de medición ha superado con éxito la prueba con gas, se muestra .
7. La prueba con gas ha finalizado cuando todos los canales de medición que participan han superado la prueba con gas con éxito o no lo han superado.
8. Cerrar la válvula de la botella de gas de prueba.
 - Seleccionar y a continuación confirmar el diálogo para rechazar el resultado.
 - Seleccionar para confirmar el resultado.
9. Desmontar el adaptador de calibración.

Si ha aparecido un error en la prueba con gas:

1. En el canal de medición se muestra una avería.
2. Repetir la prueba con gas.
3. Dado el caso, sustituir el sensor.

Para más información, consultar el manual técnico.

5.4 Calibrar el dispositivo de medición de gas

ADVERTENCIA

¡Valores de medición erróneos!

Una calibración errónea puede provocar que las alarmas no se disparen o no lo hagan a tiempo.

- No cerrar la salida del adaptador de calibración/tubo flexible de gas de escape.
- Realizar siempre la calibración de aire fresco/punto cero antes de la calibración de sensibilidad.

Aviso

¡Daño en los sensores!

Al utilizar un tubo flexible de gas de escape se puede provocar daño en los sensores si se produce una aspiración directa en el tubo flexible de gas de escape.

- En caso necesario, conducir el tubo flexible de gas de escape (máx. 2 m de longitud) hacia una salida o hacia el exterior.

Los fallos del equipo o del canal pueden hacer que no sea posible realizar un ajuste.

5.4.1 Realizar una calibración de aire fresco

Para mejorar la exactitud se debe realizar una calibración de aire fresco, si tenemos una desviación del punto cero.

Tener en cuenta las siguientes indicaciones para la calibración:

- Durante la calibración con aire fresco, en el XXS O₂ la indicación se establece a 20,9 % vol.
- A temperaturas inferiores a -20 °C se pueden producir desviaciones >10 % del valor de medición cuando se calibra el sensor correspondiente a temperatura ambiente. Dräger recomienda una calibración a la temperatura de funcionamiento cuando la medición se debe realizar a temperaturas muy bajas. De esta forma es posible reducir la desviación.

Requisitos:

- Solo se puede realizar una calibración de aire fresco si como mínimo un sensor es compatible con la calibración de aire fresco.
- El aire fresco no debe contener gases de medición ni perturbadores.
- El dispositivo de medición de gas está conectado y las fases de calentamiento 1 y 2 han finalizado.

Para realizar una calibración de aire fresco:

1. Encender el dispositivo de medición de gas.
2. Activar la calibración con aire fresco (dependiendo de la configuración):

Si se ha habilitado la calibración de aire fresco con el software para PC Dräger CC-Vision para el nivel de usuario 0:

- Seleccionar > **Mantenimiento > Calib. aire fresco**.

Si no se ha habilitado la calibración de aire fresco a través del software para PC Dräger CC-Vision para el nivel de usuario 0:

- a.  > **Registrarse**
- b. Introducir la contraseña y confirmar.
- c. Seleccionar **Mantenimiento > Calib. aire fresco**.
3. Seleccionar para iniciar la calibración de aire fresco.
 - ⇒ Todos los canales de medición que participan en la calibración de aire fresco parpadean, todos los demás están en gris.
 - Para cada canal de medición se muestra el resultado de la siguiente manera:
 -  Calibración de aire fresco superada con éxito.
 -  Calibración de aire fresco no superada con éxito.
4. En caso necesario, presionar para validar el control de estabilidad. En este caso se realiza una calibración de inmediato.
 - ⇒ El nuevo valor de medición se representa para el control.
 - El resultado se muestra de la siguiente manera:
 -  Calibración de aire fresco superada con éxito.
 -  Calibración de aire fresco no superada con éxito.
5. La calibración de aire fresco ha finalizado cuando todos los canales de medición que participan han superado la calibración de aire fresco o no la han superado.
 - Seleccionar  y a continuación confirmar el diálogo para rechazar el resultado.
 - Seleccionar para confirmar el resultado.

Si ha surgido un fallo durante la calibración de aire fresco:

- Repetir la calibración de aire fresco.
- Dado el caso, sustituir el sensor.

Para más información, consultar el manual técnico.

5.5 Cargar la batería

ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!

Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas inflamables o explosivas, se deberá tener en cuenta lo siguiente.

- No abrir el dispositivo de medición de gas en zonas con peligro de explosión.
- Solo se puede utilizar el tipo de batería LBT 02** (batería de iones de litio).
- No cargar o cambiar la batería en zonas con riesgo de explosión.
- Solo utilizar con cargadores especificados por Dräger, ya que de lo contrario el dispositivo de medición de gas pierde la homologación de protección frente a explosiones.

La batería pertenece a la parte inferior de la carcasa. La carga de la batería es posible con o sin dispositivo de medición de gas.

1. Colocar el dispositivo de medición de gas o solo la parte inferior de la carcasa con la batería en el cargador.
 - ⇒ El dispositivo de medición de gas se apaga automáticamente. El LED verde de la unidad de suministro parpadea.

Tiempo de carga rápido después de un turno de trabajo de 8-10 h: aprox. 4 h

Tiempo de carga típico con batería descargada: aprox. 10 h

Si se abandona el rango de temperaturas especificado (de 5 a 35 °C), la carga se interrumpe inmediatamente, por lo que se prolongan los tiempos de carga. Tras la vuelta al rango de temperaturas, la carga continúa de manera automática.

 El dispositivo de medición de gas se puede volver a conectar en el módulo de carga y se alimenta con corriente durante el funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA**Ninguna medición!**

Si durante el funcionamiento del dispositivo de medición de gas en el cargador se produce una caída de tensión > 1 s en el suministro de energía externo, el dispositivo de medición de gas se desconecta.

- Garantizar el suministro de corriente ininterrumpido.
Si no es posible garantizarlo, comprobar con regularidad que el dispositivo de medición de gas está conectado.

Denominación y descripción	Referencia
Módulo de carga induktivo para la carga de 1 dispositivo de medición de gas	83 25 825
Adaptador para fuente de alimentación enchufable ¹⁾	83 25 736
Fuente de alimentación enchufable para la carga de 1 dispositivo de medición de gas	83 16 997
Fuente de alimentación enchufable para la carga de 5 dispositivo de medición de gas	83 16 994
Fuente de alimentación enchufable de 100-240 VAC; 1,33 A para la carga de máx. 5 dispositivos de medición de gas (requiere adaptador 83 25 736)	83 21 849
Fuente de alimentación enchufable de 100-240 VAC; 6,25 A para la carga de máx. 20 dispositivos de medición de gas (requiere adaptador 83 25 736)	83 21 850
Adaptador de carga para vehículos 12 V / 24 V para la carga de 1 dispositivo de medición de gas	45 30 057

Denominación y descripción**Referencia**

Adaptador de carga para vehículos 12 V / 24 V para la carga de máx.

5 dispositivos de medición de gas
(requiere adaptador 83 25 736)

Soporte para coche
(requiere adaptador

83 25 736 y adaptador de carga para vehículos
83 21 855)

1) Ponerse en contacto con Dräger para consultar la disponibilidad.

5.6 Limpieza

El dispositivo de medición de gas no necesita cuidados especiales.

En caso de estar muy sucio, lavar el dispositivo de medición de gas con agua fría y utilizar una esponja si es necesario. Secar el dispositivo de medición de gas con un paño.

AVISO

¡Daños en el dispositivo de medición de gas!

Los objetos de limpieza ásperos (cepillos, etc.), detergentes y disolventes pueden dañar los filtros de agua y polvo.

- Limpiar el dispositivo de medición de gas únicamente con agua fría y una esponja, dado el caso.

6 Ajustes del dispositivo

Solo personal especializado y formado debe modificar los ajustes del dispositivo.

Para más información, consultar el manual técnico.

6.1 Ajustes de fábrica

En el pedido se pueden seleccionar otras configuraciones específicas del cliente. La configuración puede comprobarse y modificarse con la estación de mantenimiento X-dock o con el software CC-Vision Dräger.

Función	Configuración
Calibración de aire fresco sin contraseña	Activado
Prueba con gas sin contraseña	Desactivado
Señal de funcionamiento	Activado
Apagado permitido	Activado
Rango de captura ¹⁾	Activado
Factor LIE ²⁾ ch4 (metano) H2 (hidrógeno)	4,4 % vol. (corresponde a 100%LIE) 4,0 % vol. (corresponde a 100%LIE)
VLA-EC	Función VLA-EC - inactiva; periodo de valor medio = 15 minutos
VLA-ED	Función VLA-ED - inactiva; periodo de valor medio = 8 horas
Alarma A1	Confirmable, autoalimentable, prealarma, valor de medición ascendente (en sensor de O ₂ también valor de medición descendente)
Alarma A2	No confirmable, no autoalimentable, alarma principal, valor de medición ascendente (en sensor de O ₂ también valor de medición descendente)
Símbolo de tipo de peligro	Activado
Intervalo de prueba con gas vencido	Advertencia
Intervalo de calibración vencido	Advertencia de canal
Modo de ahorro de energía de la pantalla	Activado (180 s)

- 1) El rango de captura ajustado puede consultarse con el Dräger CC-Vision. El rango de captura está activado continuamente en el modo de medición y desactivado en el modo de calibración.
- 2) El factor LIE puede adaptarse a las especificaciones nacionales por medio del software para PC Dräger CC-Vision.

6.2 Ajustes de dispositivo y sensor

Designación:	Zona/ajuste
Ajustes del dispositivo:	
Contraseña(s)	Rango numérico (4 cifras)
Señal de funcionamiento acústica	Sí/No
Modo de apagado	"Apagado permitido" o "Apagado prohibido" o "Apagado prohibido en A2"
Valor de corta duración (VLA-EC) ¹⁾ ²⁾	0 - 15 (en minutos; ajuste para alarma de exposición)
Duración del turno (VLA-ED) ³⁾	60 - 1440 (en minutos; ajuste para alarma de exposición)
Ajustes del sensor:	
Umbral de alarma A1 ascendente (en unidad de medición)	0 a A2
Umbral de alarma A2 ascendente (en unidad de medición)	A1 hasta el valor final del rango de medición
Umbral de alarma A1 descendente (en unidad de medición, solo sensor O ₂)	A2 descendente hasta A1 ascendente
Umbral de alarma A2 descendente (en unidad de medición, solo sensor O ₂)	0 hasta A1 descendente
Tipo de evaluación ¹⁾	Inactivo, VLA-EC, VLA-ED, VLA-EC+VLA-ED
Umbral de alarma VLA-ED (en unidad de medición) ¹⁾	0 – valor final del rango de medición
Umbral de alarma VLA-EC (en unidad de medición) ¹⁾	0 – valor final del rango de medición

- 1) Evaluación solo si el sensor está destinado a ello.
- 2) Se corresponde con un tiempo de promediación y se utiliza para el cálculo del valor de exposición VLA-EC.

- 3) Se corresponde con un tiempo de promediación y se utiliza para el cálculo del valor de exposición VLA-ED.

6.3 Ajustes de alarma

Alarmas	Indicación	Autoalimentable	Confirmable	LED	Bocina	Vibración
A1 ↑ (ascendente)	A1	-	✓	■■	■■	✓
A2 ↑ (ascendente)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■■	■■■	✓
A1 ↓ (descendente)	A1	-	✓	■■	■■	✓
A2 ↓ (descendente)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■■	■■■	✓
VLA-EC ²⁾³⁾	VLA-EC	✓	(✓)	■■■	■■■	✓
VLA-ED	VLA-ED	✓	-	■■■	■■■	✓
Error						
Pre-alarma de la batería ⁴⁾	-	-	✓	■■	■■	✓
Alarma principal de la batería ⁵⁾	-	-	-	■■■	■■■	✓
Error del dispositivo	-	✓	✓	■■	■■	✓
Fallo de canal	■■■	-	✓	-	-	-

- 1) La confirmación solo es posible si la concentración ha caído por debajo del umbral de alarma.
- 2) La alarma VLA-EC se puede activar como muy tarde con un minuto de retraso.
- 3) El que un operario continúe en la zona de trabajo después de esta alarma debe regularse según las normativas nacionales.
- 4) La batería dura todavía unos 20 minutos desde la activación de la pre-alarma de batería.
- 5) El dispositivo de medición de gas se desconecta automáticamente al cabo de 20 segundos en caso de alarma principal de la batería.

7 Transporte

El dispositivo de medición de gas contiene baterías de iones de litio. Durante el transporte del dispositivo de medición de gas, especialmente en caso de transporte por aire, tener en cuenta las correspondientes disposiciones de seguridad para las baterías de litio.

En caso de que se almacene fuera del cargador, el suministro de energía a los sensores se interrumpirá al cabo de 21 días. Al conectar se generarán tiempos de calentamiento elevados.

8 Almacenamiento

Dräger recomienda almacenar el dispositivo de medición de gas en el módulo de carga.

También con el dispositivo de medición de gas desconectado los sensores reciben tensión para garantizar un tiempo de calentamiento más corto durante la conexión.

9 Eliminación

 Este producto no debe eliminarse como residuo doméstico. Por este motivo está identificado con el símbolo contiguo.

Dräger recoge el producto de forma totalmente gratuita. La información a este respecto le puede ser proporcionada por los distribuidores nacionales y por Dräger.

 Las pilas y baterías recargables no deben eliminarse como residuos domésticos. Por este motivo están identificadas con el símbolo contiguo. Eliminar las pilas y baterías recargables según las normativas en vigor en los puntos de recogida específicos.

- 1) Tiempo de operación nominal del dispositivo de medición de gas a una temperatura ambiente entre 20 y 25 °C, 1013 mbar, menos de 1 % del tiempo en alarma, modo de ahorro de energía de la pantalla activado. El tiempo de operación real variará dependiendo de la temperatura y presión ambiental y las condiciones de la batería y la alarma.

10 Características técnicas

10.1 Dispositivo de medición de gas

Condiciones ambientales:

Durante el funcionamiento y el almacenamiento	-20 a +50 °C 700 a 1300 hPa 10 hasta 90 % (hasta 95 % brevemente) humedad relativa.
---	---

Índice de protección	IP 67 ¹⁾
Volumen de la alarma	Volumen típico 100 dB (A) a 30 cm de distancia
Orientación	Cualquiera

Batería	Batería de iones de litio, recargable, 4,8 V, 6,0 Ah, 28,8 Wh, 250 g
Dimensiones	Aprox. 179 x 77 x 42 mm (Al x An x F)
Peso (con bomba)	Típico 550 g, dependiendo del equipamiento de sensores, sin correa de transporte
Intervalo de actualización para pantalla y señales	1 s

1) Sin adaptador de bomba o calibración

Tiempo de funcionamiento en condiciones normales (modo de difusión)¹⁾:

Con sensores CatEx y 3 EC	Típico 24 h
Con 3 sensores EC	Típico 120 h

X-am® 3500

Índice

1	Informações sobre segurança.....	82	4.7.4	Alarme de bloqueio	90
1.1	Informações sobre instruções de segurança e avisos de advertência	82	4.7.5	Limpando valores de Pico	90
1.1.1	Indicações de segurança.....	82	4.8	Iniciar o Menu Rápido	90
1.1.2	Aviso de advertência	82	4.9	Acessar informações	90
1.2	Indicações básicas de segurança.....	82	4.10	Medição	91
1.3	Utilização em áreas potencialmente explosivas	82	4.10.1	Particularidades na medição com bomba ...	91
			4.10.2	Efetuar medição com bomba.....	92
			4.11	Ajustar as configurações do dispositivo	92
2	Convenções neste documento.....	83	4.11.1	Ativar o modo diurno ou noturno	92
2.1	Significado dos sinais de advertência.....	83	4.11.2	Alterar o idioma do dispositivo.....	92
2.2	Marcas	83	4.11.3	Ajustar a data e hora	92
2.3	Convenções tipográficas	83	4.11.4	Ativar o modo silencioso.....	93
2.4	Glossário.....	83	5	Manutenção	93
2.5	Abreviações	84	5.1	Intervalos de manutenção	93
3	Descrição.....	84	5.2	Intervalos de ajuste	93
3.1	Visão geral do produto.....	84	5.3	Realizar teste de resposta.....	93
3.2	Finalidade	85	5.3.1	Realizar teste de resposta com o assistente	93
3.3	Restrições de uso	85	5.4	Ajuste do monitor de gases.....	94
3.4	Aprovações	85	5.4.1	Realizar o ajuste de ar limpo	94
3.5	Selagem.....	85	5.5	Carregar a bateria	95
3.6	Plugues de sensor X-am 3500	85	5.6	Limpeza	96
4	Funcionamento	85	6	Configurações do Instrumento	96
4.1	Conceito de operação.....	85	6.1	Configurações de fábrica	96
4.2	Explicações dos símbolos	85	6.2	Configurações dos dispositivos e sensores	97
4.2.1	Teclas de função	85	6.3	Configurações de alarmes.....	98
4.2.2	Mostrar.....	86	7	Transporte.....	98
4.2.3	Aplicação	86	8	Armazenamento.....	98
4.2.4	Status do dispositivo	86	9	Eliminação	98
4.2.5	Conexão	86	10	Dados técnicos	99
4.2.6	Níveis de usuário	86	10.1	Monitor de gases	99
4.2.7	Indicação no canal de gás	86			
4.3	Conceito de sinalização	87			
4.3.1	Sinal operacional acústico	87			
4.3.2	Sinal operacional óptico.....	87			
4.3.3	Sinal operacional óptico com D-Light ativo..	87			
4.4	Ligar ou desligar monitor de gases.....	87			
4.4.1	Ligando a primeira vez	87			
4.4.2	Ligando o monitor de gases	87			
4.4.3	Desligando o aparelho monitor de gases	88			
4.5	Login ou logout do usuário	88			
4.6	Preparação para a utilização	88			
4.7	Durante o funcionamento	89			
4.7.1	Monitorando no modo de Medição	89			
4.7.2	Alarmes.....	89			
4.7.3	Estado especial	90			

1 Informações sobre segurança

i Estas instruções de uso podem ser baixadas sob forma eletrônica em outros idiomas no banco de dados para documentação técnica (www.draeger.com/ifu) ou solicitada como exemplar impresso gratuito (código 90 33 668) junto à Dräger.

1.1 Informações sobre instruções de segurança e avisos de advertência

As instruções de segurança e os avisos de advertência informam sobre perigos e orientam para a utilização segura do produto. A não observância dos mesmos pode causar danos pessoais ou materiais.

1.1.1 Indicações de segurança

Este documento contém parágrafos com instruções de segurança que avisam sobre perigos. O tipo de perigo e as consequências da não observância estão listadas em cada instrução de segurança.

1.1.2 Aviso de advertência

Os avisos de advertência referem-se a passos de atuação e avisam contra perigos que podem ocorrer na sua realização. Os avisos de advertência são precedidos pelos passos de atuação.

1.2 Indicações básicas de segurança

- Antes de usar este produto ler estas instruções de uso e a dos produtos associados.
- Siga rigorosamente as Instruções de Uso. A utilização deste equipamento exige o perfeito conhecimento e o rigoroso cumprimento destas instruções. O produto destina-se apenas à finalidade descrita.
- Não descarte as instruções de uso. Garanta a conservação e o uso correto por parte dos usuários.
- O produto somente pode ser usado por pessoal formado e devidamente qualificado.
- Respeite os regulamentos locais e nacionais aplicáveis a este produto (por ex. IEC 60079-14).

- Os trabalhos de verificação, reparo e manutenção do produto somente devem ser executados por pessoal treinado e devidamente qualificado, tal como descrito nas instruções de uso e no manual técnico.
Os trabalhos de manutenção que não se encontrem descritos nas instruções de uso ou no manual técnico, só podem ser efetuados pela Dräger ou por pessoal técnico qualificado pela Dräger.
A Dräger recomenda que seja estabelecido um contrato de assistência técnica com a Dräger.
- Nos trabalhos de manutenção somente devem ser usadas peças e acessórios originais Dräger. Caso contrário, o correto funcionamento do produto será prejudicado.
- Não utilize produtos com avaria ou incompletos. Não efetue quaisquer alterações no produto.
- Informe a Dräger em caso de avaria ou falha no produto ou em seus componentes.
- A substituição de componentes pode afetar a segurança intrínseca do produto.
- A ligação elétrica com outros dispositivos não mencionados nestas instruções de uso, apenas deverá ser efetuada após consulta ao fabricante ou de um especialista.

1.3 Utilização em áreas potencialmente explosivas

A fim de reduzir o risco de uma ignição de atmosferas combustíveis ou explosivas, observe as seguintes indicações de segurança:

Utilização em áreas potencialmente explosivas

Dispositivos ou componentes utilizados em áreas potencialmente explosivas, testados e aprovados segundo as diretrizes nacionais, europeias ou internacionais de proteção contra explosões, somente devem ser utilizados sob as condições especificadas nas aprovações e de acordo com as determinações legais aplicáveis. Os dispositivos e componentes não devem ser modificados. É proibida a utilização de peças defeituosas ou incompletas. No reparo destes dispositivos ou componentes devem ser observadas as normas aplicáveis.

Atmosfera enriquecida com oxigênio

Em atmosferas enriquecidas com oxigênio (>21 vol.% O₂) não está garantida a proteção contra explosão.

- Retirar o equipamento da zona explosiva.

Atmosfera pobre em oxigênio

Em medições em atmosfera pobre em oxigênio (<12 vol.% O₂) podem ocorrer leituras incorretas do sensor CatEx. Não sendo, assim, possível uma medição confiável com um sensor CatEx.

- Retire o equipamento da área.

Sensor CatEx em ambiente pobre em oxigênio ou enriquecido com oxigênio

Em ambiente pobre em oxigênio ou enriquecido com oxigênio podem ser apresentados valores de medição incorretos.

- O sensor CatEx destina-se à medição de vapores e gases combustíveis misturados com ar (ou seja, teor de O₂ ≈ 21 vol.%). Quando o teor de O₂ cair abaixo de 12 vol.% e existir um sensor de O₂ operacional, é apresentado um erro no canal CatEx devido à falta de oxigênio.

Ajuste errado

CUIDADO: O ajuste errado resulta em valores de medição errados.

- Requisito CSA: A sensibilidade tem de ser verificada diariamente antes do primeiro uso com uma concentração conhecida do gás a medir correspondente entre 25 e 50 % da concentração. A exatidão tem de ser de 0 a +20 % do valor padrão. A exatidão pode ser corrigida através de um ajuste.

AVISO

Dano ao sensor CatEx!

A presença de substâncias perigosas à célula catalítica no gás de medição (por ex. compostos voláteis de silício, enxofre, metais pesados ou hidrocarboneto halogenado) podem danificar o sensor CatEx.

- Caso o sensor CatEx deixe de aceitar a calibração para a concentração alvo, substitua o sensor.

2 Convenções neste documento

2.1 Significado dos sinais de advertência

Os seguintes sinais de advertência são usados neste documento, para assinalar e realçar os textos de advertência que exigem uma maior atenção por parte do usuário. Os significados dos símbolos de atenção são definidos do seguinte modo:

Símbolo	Descrição	Significado
	ADVERTÊNCIA	Indica uma potencial situação de perigo. Se esta situação não for evitada, pode resultar em ferimentos graves ou morte.
	CUIDADO	Indica uma potencial situação de perigo. Se esta situação não for evitada, pode resultar em ferimentos. Também pode ser utilizado para alertar para práticas indevidas.
	NOTA	Aviso sobre uma potencial situação de risco. Se esta situação não for evitada, pode provocar danos materiais ou danos para o ambiente.

2.2 Marcas

Marca	Detentor da marca
X-am®	Dräger

As marcas mencionadas somente estão registradas em alguns países e não necessariamente onde este material foi disponibilizado.

2.3 Convenções tipográficas

Texto	Descrição
Textos	Textos em negrito indicam inscrições no dispositivo e textos de tela.
►	Este triângulo em avisos de advertência assinala as possibilidades de evitar o risco.
>	O símbolo superior a indica um caminho de navegação num menu.
	Este símbolo assinala informações que facilitam o uso do produto.

2.4 Glossário

Termo técnico	Descrição
Sinal operacional	Um sinal óptico (LED verde) e/ou um sinal acústico periódico.

Termo técnico	Descrição	Abreviatura	Explicação
Medição	Medição sem bomba (difusão) Medição com bomba (com adaptador de bomba)	STEL	Short time exposure limit, valor-limite de uma exposição durante um período de tempo curto (geralmente, 15 minutos).
Capture Range	Capture Range é a faixa onde os valores de medição em que oscilações mínimas do valor (por ex., ruídos de sinal, oscilações de concentração) não levam a uma indicação no display. Valores de medição fora do capture range são exibidos com o seu valor de medição real.	TWA	Time weighted average, valores médios de exposição, são limites ocupacionais para uma exposição diária de, por norma, 8 horas em 5 dias por semana durante a vida laboral. Observe as definições nacionais dos limites de exposição ocupacional.
Peak	Valor de pico		
Teste de resposta rápida	Teste de acionamento de alarme.		
Teste de resposta ampliado	Teste de precisão e acionamento de alarme.		
Estado especial	Quando é sinalizado um estado especial, o usuário não é avisado sobre concentrações de gás que possam ser perigosas para ele. As seguintes funções de dispositivo são consideradas estados especiais: Configuração inicial/configuração com o PC, menu, fase de preparação dos assistentes, assistentes de manutenção, teste de resposta e ajuste, aquecimento 1 dos sensores.		
D-Light	Com a função D-Light, o usuário pode verificar o cumprimento de determinadas configurações e mostrá-las.		
Sensores físicos	Sensores do tipo CatEx são designados como sensores físicos. Adicionalmente, há sensores eletroquímicos.		

2.5 Abreviações

Abreviatura	Explicação
A1	Pré-alarme
A2	Alarme principal
PTFE	Politetrafluoretileno (Teflon)
PVC	Policloreto de polivinila

Abreviatura	Explicação
1	Informações de status
2	Barra de navegação
3	Tecla de função 3
4	Tecla de função 2

Abreviatura	Explicação
1	Clipe (opcional)
2	Informações de status
3	Barra de navegação
4	Tecla de função 3
5	Tecla de função 2

Abreviatura	Explicação
1	Alarme A1
2	Alarme STEL
3	Informações de status
4	Barra de navegação
5	Tecla de função 3
6	Tecla de função 2

Gráfico G

2 Alarme A2	4 Alarme TWA
-------------	--------------

Gráfico J

1 Pré-alarme da bateria	2 Alarme principal da bateria
-------------------------	-------------------------------

Gráfico K

1 Adaptador de ajuste (anel cinza)	3 Saída de gás
2 Entrada de gás	4 Parafuso de fixação

Gráfico M

1 Adaptador de bomba (anel azul)	4 Saída de gás
2 Entrada de gás	5 Parafuso de fixação
3 Filtro contra poeira e água	

3.2 Finalidade

O Dräger X-am 3500 é um medidor de gás portátil para medição em Espaços Confinados e para o monitoramento contínuo da concentração de vários gases no ar ambiente do local de trabalho e em áreas explosivas.

Com o X-am 3500 pode ser realizada uma medição de até 4 gases, conforme os DrägerSensores (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ e CatEx 125 PR) instalados. O medidor de gás pode ser operado no modo de bomba ou no modo de difusão.

3.3 Restrições de uso

O monitor de gases não é indicado para a medição de gases de processo.

A operação do monitor de gases no módulo de carga num veículo só é permitida sob as seguintes condições:

- A sinalização acústica tem de estar desativada (com o auxílio do software de PC CC-Vision).

3.4 Aprovações

Uma imagem e a placa de identificação e a declaração de conformidade se encontram na documentação suplementar fornecida (N.º de pedido 90 33 655).

Informação específica CSA:

Neste dispositivo, somente a parte para gases combustíveis foi verificada relativamente à exatidão de medição.

3.5 Selagem

Na etiqueta da alimentação de energia existe uma marcação para um selo de serviço. Aqui somente é possível colar, no máximo, um selo de serviço e uma outra etiqueta sendo um acima um do outro. Mais etiquetas ou selos podem influenciar negativamente o carregamento indutivo.

A placa de identificação no medidor de gases não pode ser tapada com outros adesivos.

3.6 Plugues de sensor X-am 3500

Plugue de sensor	Ocupação
HPP 1	não ocupado
HPP 2	Sensor CatEx
EC 1-3	Sensores EC

4 Funcionamento

4.1 Conceito de operação

A navegação é efetuada com as 3 teclas multifunções e a barra de navegação dinâmica (ver Página desdobrável Gráfico E). A barra de navegação se altera de forma dinâmica em função de possíveis interações.

4.2 Explicações dos símbolos

4.2.1 Teclas de função

Símbolo	Explicação
	Confirmar ação/comunicação/retorno para o menu
	Confirmar tudo
	Para cima/navegar no display
	Para baixo/navegar no display
	Cancelar ação
	Mostrar o menu Rápido

Símbolo	Explicação
	Mostrar canal de medição individualmente
	Mostrar todos os canais de medição
	Aumentar o valor
	Reducir o valor
	Repetir a função
	Mostrar o menu

4.2.2 Mostrar

Símbolo	Explicação
	Alarme sonoro e vibratório desativados para alarmes de gases

4.2.3 Aplicação

Símbolo	Explicação
	Messen
	Ajuste de ar fresco
	Teste de resposta ou ajuste

4.2.4 Status do dispositivo

Símbolo	Explicação
	Monitoração dos intervalos de teste de resposta ativa (informação adicional para a função D-Light). Não existem alarmes de gases ou erros.
	Monitoração dos intervalos de ajuste ativa (informação adicional para a função D-Light). Não existem alarmes de gases ou erros.
	Aviso de alarme
	Aviso O medidor de gases pode ser operado de forma normal. Quando o aviso continua a ser indicado após o funcionamento, o medidor de gases requer manutenção. Os detalhes são indicados no menu Mensagens .

Símbolo	Explicação
	Indicação de falha O monitor de gases ou o canal de medição não se encontra operacional para realizar medições e requer manutenção. Os detalhes são indicados no menu Mensagens .
	Informação Os detalhes são indicados no menu Mensagens .
	Aviso de alarme STEL
	Aviso de alarme TWA

4.2.5 Conexão

Símbolo	Explicação
	Modo de manutenção (acesso via PC ou X-dock)

4.2.6 Níveis de usuário

Símbolo	Explicação
	Usuário nível 1
	Usuário nível 2
	Usuário nível 3

4.2.7 Indicação no canal de gás

Símbolo	Explicação
	Teste de resposta ou ajuste bem-sucedido
	Teste de resposta ou ajuste malsucedido
	Acima do limite superior do range de medição
	Abaixo do limite inferior do range de medição
	Erro de canal
	Alarme de bloqueio
	Valor superior ao representável no display

4.3 Conceito de sinalização

4.3.1 Sinal operacional acústico

Um sinal acústico periódico sinaliza a operacionalidade do aparelho. O sinal operacional acústico pode ser desativado. Para mais informações, consulte o capítulo seguinte: "Ativar o modo silencioso", página 93

4.3.2 Sinal operacional óptico

Um pulso periódico (aumentando e diminuindo a intensidade) do LED verde sinaliza:

- Aplicação Medição, Espaço Confinado, Verificação de vazamentos ou Medição benzeno/pré-tubo ativa
- Não existe qualquer erro de canal ou no aparelho, alarme de gás e estado especial

4.3.3 Sinal operacional óptico com D-Light ativo

Através da ativação da função D-Light, o usuário pode verificar adicionalmente o cumprimento de determinadas configurações e indicá-las:

- Avaliação dos intervalos de teste de resposta ativada e em conformidade (configuração de fábrica) ou avaliação dos intervalos de ajuste ativa e conforme
- Intervalo de utilização conforme

A função D-Light pode ser ativada com o auxílio do software Dräger CC-Vision.

A sinalização corresponde ao sinal operacional óptico.

Quando uma das condições mencionadas não é cumprida, e o D-Light ativo, em vez de pulso periódico do LED verde somente é ligado o LED verde em intervalos regulares (piscar curto aprox. cada 60 s).

4.4 Ligar ou desligar monitor de gases

4.4.1 Ligando a primeira vez

Quando o monitor de gases é ligado pela primeira vez, é iniciado o assistente. O assistente guia pela configuração do aparelho de medição de gás:

- Se necessário, seleção de idioma
- Formato de data e data
- Hora

4.4.2 Ligando o monitor de gases

1. Manter pressionada a tecla **OK** por aprox. 3 s.
⇒ É apresentada uma contagem decrescente no display.
⇒ A sequência de acionamento e a fase de partida dos sensores é iniciada.

São mostradas consecutivamente as seguintes indicações:

- Tela inicial
- Versão do software
- Teste de display (o display é mostrado alternadamente em preto e em branco)
- Teste dos alarmes (LEDs, alarme sonoro e alarme vibratório)
- Informações específicas para cada cliente (opcional)
- Níveis de alarme, STEL, TWA (se configurado) e LEL-Factor (se existente)
- Intervalos de ajuste ou teste de resposta ou pré-avisos expirados (se configurado)
- Indicação de medição

Após o assistente ser encerrado, é mostrada uma informação específica para cada cliente (opcionalmente configurável com software CC-Vision) e, em seguida, uma indicação de medição. O tempo de aquecimento restante dos sensores é indicado num box amarelo no alto à esquerda.

ADVERTÊNCIA

Configurações/funções incorretas do dispositivo!

Configurações/funções incorretas do dispositivo podem causar perigo de vida e/ou de explosão.

- Verificar, antes de cada uso, se os elementos do display, as funções de alarme e as informações são indicadas corretamente. Quando um dos pontos mencionados acima não funciona corretamente ou está incorreto, não usar o monitor de gases e solicitar verificação.

Durante a fase de warm-up dos sensores são ativadas as funções seguintes:

- Os valores de medição piscam
- O LED amarelo aceso
- É mostrado um aviso de advertência
⇒ O aparelho de medição de gás está pronto para a medição assim que os valores de medição não piscarem mais e o LED amarelo não estiver aceso. O aviso de advertência poderá continuar sendo

mostrado quando existirem avisos de advertência. Para mostrar os avisos de advertência, consultar o manual técnico.

i Durante fase de warm-up não é emitido nenhum alarme!

4.4.3 Desligando o aparelho monitor de gases

1. Mantenha as teclas **▲** e **▼** pressionadas simultaneamente até que a contagem decrescente apresentada tenha terminado.
⇒ Temporariamente, são ativados os alarmes óptico, acústico e vibratório.
⇒ O monitor de gases é desligado.

Ou

1. Selecione **≡** no modo de medição e confirme.
2. Selecione **Desligar** e confirme.

i O desligamento do monitor, em situações de alarmes, só é possível quando a função **Desligamento permitido** está ativada, com o auxílio do software Dräger CC-Vision. Configuração de fábrica: ativada

i Ao colocar no módulo de carga, o monitor de gases é desligado automaticamente.

i Caso o monitor esteja desligado por mais de 21 dias e não seja carregado, é automaticamente ativado o modo de hibernação. No modo de hibernação, o monitor de gás já não pode ser ligado automaticamente com o auxílio do software Dräger CC-Vision ou Dräger X-dock. Nesse caso, ligue o monitor de gases manualmente.

4.5 Login ou logout do usuário

O aparelho de medição de gás possui 4 níveis de usuário configuráveis. Os níveis de usuário podem ser configurados com o software Dräger CC-Vision. Nível de usuário 0 significa que o usuário não está logado. Níveis de usuário 1 a 3 precisam de um código de acesso para o login.

Por padrão, estão criados os códigos de acesso seguintes:

Nível de usuário 1: 0001

Nível de usuário 2: 0002

Nível de usuário 3: 0003

i A Dräger recomenda que altere os códigos de acesso pré-definidos após a primeira colocação em funcionamento.

Configuração padrão:

Função	Nível de usuário		
	0	1	2
Teste de resposta	-	✓	-
Ajuste de ar fresco	✓	✓	-
Menu de configuração	-	✓	-
Menu de manutenção	-	✓	-

Para o usuário efetuar o login:

1. Selecione **≡** no modo de medição e confirme.
2. Selecione **Login** e confirme.
3. Digite o código de acesso de quatro dígitos do nível de usuário, confirmando cada dígito.

Para efetuar o logout de um usuário:

1. Selecione **≡** no modo de medição e confirme.
2. Selecione **Logout** e confirme.

4.6 Preparação para a utilização

⚠ ADVERTÊNCIA

Graves danos à saúde!

Ajustes incorretos podem resultar em valores de medição errados, cujas consequências podem ser graves danos à saúde.

► Antes de medições relevantes para a segurança, verifique o ajuste através de um teste de resposta (bump test), se necessário, ajuste e verifique todos os elementos de alarme. Se existirem regulamentos nacionais, o teste de resposta tem de ser executado de acordo com esses regulamentos.

1. Ligue o monitor de gás. Os valores de medição atuais são indicados no display.
2. Observe os avisos de advertência, de falha e os estados especiais.
3. Verifique se as aberturas de entrada de gás e as membranas estão limpas, acessíveis, secas e não danificadas.
4. Verifique se a data e a hora estão configuradas corretamente.

4.7 Durante o funcionamento

⚠️ ADVERTÊNCIA

Perigo de vida e/ou de explosão!

Os seguintes alarmes podem indicar perigo de vida e/ou de explosão:

- Alarme A2
- Alarme STEL ou TWA
- Erro no canal/aparelho
- Abandonar imediatamente a zona de perigo.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Valores de medição errados!

Apenas para o modo de difusão: Quando água bloqueia as entradas de gás do monitor de gases (por ex., em caso de imersão do monitor em água ou devido à chuva forte), podem ocorrer valores de medição errados.

- Agite o monitor de gases com o display para baixo para retirar a água.

⚠️ CUIDADO

Valores elevados fora do range de medição do LEL ou um alarme de bloqueio indicam possivelmente uma concentração explosiva.

Elevadas concentrações de gás podem ser acompanhadas de deficiência de O₂.

4.7.1 Monitorando no modo de Medição

Durante o modo de medição são mostrados os valores de medição para cada gás (ver Página desdobrável Gráfico E). Em intervalos regulares é emitido o sinal operacional (configurável) e o LED verde pulsa (por ex., sinal operacional óptico ou função D-Light).

Se o range de medição for excedido ou não alcançado, em vez dos valores de medição é mostrado o símbolo respectivo. Para mais informações, consulte o capítulo seguinte: "Explicações dos símbolos", página 85

Se, durante o modo de medição, ocorrer um evento (por ex., um alarme), é mostrado o símbolo respectivo na barra de status (eventualmente após confirmação do evento).

4.7.1.1 Mostrando canal de medição

Para mostrar um único canal de medição:

1. Selecione  no modo de medição.
2. Mostre os canais de medição individuais com ▲ ou ▼.

3. Selecione  para retornar à vista geral de canais de medição.

4.7.1.2 Acessar o relatório de eventos

Os eventos seguintes são contados e mostrados: A1/A2, STEL, choques, introduções incorretas da senha de acesso.

-  Quando o monitor de gases é desligado e depois ligado, o relatório de eventos é eliminado.

Para acessar o relatório de eventos:

1. Selecione  > **Informação > Informações do instrumento** no modo de medição.
2. Com ▲ ou ▼, navegue as páginas individuais até o relatório de eventos.

-  Um login incorreto é mostrado somente após 5 tentativas falhas através do símbolo .

4.7.1.3 Ativando a bomba

Para ativar a bomba no modo de medição (normal):

1. Conecte o adaptador de bomba na bucha rosada no revestimento superior, ajuste e aperte. Verifique se o adaptador de bomba está corretamente fixado. Evite danificar o adaptador de bomba. O monitor de gases muda automaticamente para o modo de bomba assim que o adaptador de bomba esteja montado.
⇒ O teste de estanqueidade inicia automaticamente.
2. Quando é indicado o teste de estanqueidade, em até 60 seg deve-se fechar a abertura de aspiração da sonda ou da mangueira até o teste de estanqueidade ter sido efetuado.
3. Liberar a entrada da bomba.
 - Teste de estanqueidade bem-sucedido: A medição é iniciada.
 - Teste de estanqueidade malsucedido: Verifique os acessórios e o adaptador de bomba e repita o teste novamente.
4. Observe os tempos de purga. Para mais informações, consulte o capítulo seguinte: "Particularidades na medição com bomba", página 91

4.7.2 Alarmes

Se existir um alarme são ativadas indicações correspondentes do alarme visual, alarme vibratório, assim como eventualmente do alarme sonoro

(configurável). Para mais informações, consulte o capítulo seguinte: "Configurações de alarmes", página 98

Para confirmar um alarme:

1. Selecione .

4.7.3 Estado especial

Caso exista um estado especial, o sinal operacional é desativado. Estados especiais são indicados com os seguintes sinais ópticos:

- o LED amarelo pisca - estado especial Aquecimento 1
- o LED amarelo permanece aceso - estado especial geral

Durante um estado especial não é emitido nenhum alarme.

Exceção: O adaptador de ajuste está montado no modo de medição. Nesse caso, é emitido um alarme, desde que o gás de medição acesse os sensores.

ADVERTÊNCIA

Medição errada!

Um adaptador de ajuste montado impede a livre difusão de gás para os sensores. A medição correta e o alarme já não serão garantidos.

- É absolutamente necessário um abastecimento de gás nos sensores (por ex., garrafa de gás de teste com redutor de pressão, fluxo 0,5 L/min).

4.7.4 Alarme de bloqueio

O alarme de bloqueio serve para a proteção do sensor CatEx.

Se o limite de medição for ultrapassado no canal CatEx (alta concentração de materiais combustíveis), é acionado um alarme de bloqueio. Este alarme de bloqueio CatEx pode ser confirmado desligando e voltando a ligar o monitor de gases em ar limpo.

Para obter mais informações, ver Manual técnico.

4.7.5 Limpando valores de Pico

1. Selecione  no modo de medição e confirme na caixa de diálogo seguinte.
2. Selecione **Apagar picos aplicação** e confirme.

4.8 Iniciar o Menu Rápido

Até 6 funções preferenciais podem ser configuradas com o auxílio do software Dräger CC-Vision no menu rápido.

Por padrão estão configuradas as seguintes funções:

- Informações do instrumento
- alternar entre o modo diurno ou noturno
- mostrar mensagens
- mostrar valor de pico no turno
- mostrar valor de pico na aplicação
- eliminar valor de pico na aplicação

Para acessar o menu Rápido:

1. Selecione  no modo de medição.
2. Selecione e confirme a função desejada.

4.9 Acessar informações

1. Selecione  > **Informação** no modo de medição.

Estão disponíveis para seleção as seguintes opções:

Opção	Descrição
Mensagens	São mostrados os avisos e os erros existentes.
Informações do instrumento	São mostradas as informações de aparelho.

Opção	Descrição	Opção	Descrição
Estatísticas	<p>Estão disponíveis para seleção as estatísticas seguintes de gás:</p> <ul style="list-style-type: none"> – selecione Valor de pico no turno para mostrar os valores de pico de exposição para todos os gases. – selecione Valor de pico aplicação para mostrar os valores de pico de aplicação para todos os gases. – selecione Valores TWA para mostrar os valores TWA disponíveis para todos os gases. – selecione Valores STEL para mostrar os valores STEL disponíveis para todos os gases. 	Capture ranges	São mostrados os “capture range” de cada sensor.
Intervalos	<p>Estão disponíveis para seleção os intervalos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – selecione intervalo de teste de resposta (Intervalo do teste resposta), para mostrar os dias que faltam para o próximo teste de resposta para todos os canais. Para informações detalhadas, selecionar e confirmar o canal respectivo. – selecione Intervalo de ajuste para mostrar os dias que faltam para o próximo ajuste para todos os canais. Para informações detalhadas, selecionar e confirmar o canal respectivo. – selecione Tempo de vida para mostrar o tempo de vida restante. 	Bateria	É mostrado o estado de carga da bateria (grande).

4.10 Medição

4.10.1 Particularidades na medição com bomba

AVISO

Possibilidade de dano à mídia magnética!

O adaptador de bomba e o adaptador de ajuste têm um ímã que pode eliminar os dados num cartão magnético.

► Mantenha os suportes magnéticos (por ex., cartão de crédito) afastados do adaptador de bomba e do adaptador de ajuste.

- Em medições com bomba, use o filtro contra poeira e água.
- Após teste de resposta com gases agressivos (como biogás ou cloro), deixe circular ar limpo na bomba para aumentar sua vida útil.

Antes de cada medição purgar a mangueira Dräger para coleta de amostra ou as sondas Dräger com a amostra de gás a medir. A fase de purga é necessária para reduzir as influências negativas que possam ocorrer no uso de uma mangueira de coleta de amostra ou sonda, por ex., tempo de transporte de gás, efeito memória, volume morto. A duração da fase de purga depende de fatores como, por ex., o tipo e a concentração do gás ou o vapor a medir, o material, o comprimento, o diâmetro e a idade da mangueira de coleta de amostra ou da sonda. Adicionalmente ao tempo de purga, tem de ser observado o tempo de resposta do sensor (ver instruções de uso dos sensores Dräger a usar).

Regra geral para gases padrão, no uso de uma mangueira de coleta de amostra (diâmetro interno de 3 mm, nova de fábrica, seca, limpa) pode-se assumir um tempo de purga típico de aprox. 3 s/m.

Exemplo:


Com uma mangueira de coleta de amostra com 10 m de comprimento o tempo de purga para oxigênio é de aprox. 30 segundos e o tempo de resposta do sensor é assumido em mais 10 segundos, sendo, assim, o tempo total antes da leitura dos valores de medição será de aprox. 40 segundos.

O alarme de fluxo atrasa em função do comprimento da mangueira eventualmente em 10 a 30 segundos.

4.10.2 Efetuar medição com bomba

Requisitos:

- O monitor de gases está equipado com uma bomba e ligado.
 - Todos os sensores instalados estejam aquecidos.
 - O monitor de gases está pronto para a medição.
 - A bucha rosada para o adaptador de bomba e de ajuste tem de estar limpa.
1. Conecte a mangueira (diâmetro interno de 3 mm) com filtro contra poeira e água no bico de entrada (veja a figura M na página 3) do adaptador de bomba.
 2. Monte o adaptador de bomba no monitor de gases. Atenção para que os dois pinos guia estejam nas ranhuras previstas.



34684

! Verifique se o adaptador de bomba está corretamente fixado. Evite danificar o adaptador de bomba.

- O monitor de gases muda automaticamente para o modo de bomba assim que o adaptador de bomba esteja montado.
- ⇒ O teste de estanqueidade inicia automaticamente.
3. Quando é indicado o teste de estanqueidade, dentro de 60 seg deve-se fechar a abertura de aspiração da sonda ou da mangueira até o teste de estanqueidade ter sido efetuado.
 4. Libere a entrada da bomba.

- Teste de estanqueidade bem-sucedido: A medição é iniciada. Observe os tempos de purga!
 - Teste de estanqueidade malsucedido: se necessário, verifique a sonda, a mangueira e o adaptador e repita o teste novamente.
5. Coloque a extremidade da mangueira ou sonda no local da amostragem.

! A temperatura no local de medição pode ser diferente da temperatura no monitor de gases, influenciando, assim, a indicação do valor de medição. A correta função da correção da temperatura somente pode ser garantida no monitor de gases.

Para terminar a medição com bomba:

1. Solte o parafuso do adaptador de bomba.
 2. Retire o adaptador de bomba.
- ✓ A bomba será limpa e o monitor de gases comuta automaticamente para modo de difusão.

4.11 Ajustar as configurações do dispositivo

! Pressione, brevemente e de forma simultânea, e para acessar a entrada **Medição.**

Para acessar as configurações de dispositivo:

1. Selecione no modo de medição e confirme.
2. Se preciso, efetue login com o nível de usuário necessário.
3. Selecione **Configurações** e confirme.

4.11.1 Ativar o modo diurno ou noturno

1. Acesse as configurações do dispositivo.
2. Selecione **Modo Noturno / Modo diurno** e confirme.

4.11.2 Alterar o idioma do dispositivo

1. Acesse as configurações do dispositivo.
2. Selecione **Modificar idioma....**
3. Selecione e confirme o idioma desejado.

4.11.3 Ajustar a data e hora

1. Acesse as configurações do dispositivo.
2. Selecione **Data e hora**.

3. Selecione **Formato da data**, selecione o formato da data e confirme.
4. Selecione **Ajustar data**, ajuste data e confirme.
5. Selecione **Ajustar hora**, ajuste hora e confirme.

i A mudança entre hora de verão de inverno tem de ser efetuada manualmente pelo usuário.

i Usando a estação de manutenção X-dock é possível uma sincronização automática da hora.

4.11.4 Ativar o modo silencioso

O modo silencioso pode ser ativado no monitor de gases por 15 minutos. Em modo silencioso ativo, a vibração e a som estão desativados. Com o auxílio do software Dräger CC-Vision é possível uma desativação permanente.

O modo silencioso não pode ser ativado permanentemente para aplicações segundo ATEX.

5 Manutenção

5.1 Intervalos de manutenção

Verificação	Intervalo
Inspeções e manutenções por um técnico.	A cada 12 meses

Para inspeções e manutenções, veja, por ex.:

- EN 60079-29-2 – Medidores de gás - Seleção, instalação, uso e manutenção de dispositivos para a medição de gases combustíveis e oxigênio
- EN 45544-4 – Dispositivos elétricos para a detecção direta e para a medição de concentração direta de gases e vapores tóxicos - Parte 4: Guia para a seleção, instalação, utilização e manutenção
- Regulamentos nacionais

5.2 Intervalos de ajuste

Observe as indicações correspondentes no manual técnico do sensor ou nas instruções de uso/folhas de dados dos DrägerSensor .

Intervalos de ajuste recomendados para sensores Dräger:

DrägerSensor	Intervalo de ajuste
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	A cada 6 meses

5.3 Realizar teste de resposta

Um teste de resposta pode ser realizado das seguintes formas:

- Teste de resposta com assistente (teste de resposta rápido)
- Teste de resposta com X-dock (teste de resposta mais rápido ou alongado)

i A Dräger recomenda o uso do teste de resposta alongados nos ajustes de gás substituto (ver Instruções de uso Dräger X-dock).

5.3.1 Realizar teste de resposta com o assistente

⚠ ADVERTÊNCIA

Comportamento de alarme incorreto!

Uma entrada de gás fechada leva a valores de medição incorretos. Assim, os alarmes poderão não ser acionados corretamente.

- Não fechar a saída do adaptador de ajuste.

i A Dräger recomenda a utilização de uma concentração de gás de teste <60 %LIE para a faixa de medição 0 a 100 %LIE em sensores CatEx.

Em um teste de resposta com assistente e com X-dock são gravados os resultados na memória do dispositivo.


Requisitos:

- Um teste de resposta só pode ser realizado quando, pelo menos, um sensor tenha sido configurado para o teste de resposta com o software Dräger CC-Vision .
- O monitor de gases está ligado e a fase de warm-up 1 está concluída.
- A bucha roscada para o adaptador de bomba e de ajuste tem de estar limpa.
- Existe uma garrafa de gás de teste adequada, por ex. garrafa de gás de teste (N.º de pedido 68 11 130) com as seguintes porcentagens de gás de mistura: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 vol. % CH₄, 18 vol. % O₂

i Outras garrafas de gás de teste sob consulta.

Para realizar um teste de resposta:

- Monte o adaptador de ajuste no monitor de gases. Atenção para que os dois pinos guia estejam nas ranhuras previstas.



- Conecte a mangueira com a garrafa de gás de teste e com a entrada do adaptador de ajuste.
- Se necessário, ligue outra mangueira (máx. 2 m de comprimento) à saída do adaptador de ajuste, para conduzir o gás de teste para uma saída ou para o exterior. Em cômodos ou veículos, garanta que existe ventilação suficiente.
- Acessar o teste de resposta (conforme a configuração):
 - Selecionar **☰ > Manutenção > Teste de resposta** (quando configurado com o auxílio do software Dräger CC-Vision).
 - ☰ > Login**
Introduza o código de acesso e confirme.
Selecionar **Manutenção > Teste de resposta**.
- Abra a válvula da garrafa de gás de teste, de modo que o fluxo volumétrico seja de 0,5 L/min e a concentração de gás superior (em O₂ inferior) à concentração do valor limite a testar.
- Selecionar **✓** para iniciar o teste de resposta.
⇒ Todos os canais de medição que participam no teste de resposta piscam, todos os outros estão em cinza. Quando um canal de medição é aprovado no teste de resposta, é mostrado **✓**.
- O teste de resposta está concluído quando todos os canais de medição participantes aprovaram ou reprovaram no teste de resposta.

- Fechar a válvula da garrafa de gás de teste.
 - Selecionar **X** e confirme a caixa de diálogo subsequente para descartar resultados.
 - Selecionar **✓** para confirmar o resultado.
- Desconecte o adaptador de ajuste.

Quando ocorre um erro no teste de resposta:

- É indicada uma falha no canal de medição.
- Repita o teste de resposta.
- Substitua o sensor, se necessário.

Para obter mais informações, ver Manual técnico.

5.4 Ajuste do monitor de gases

⚠ ADVERTÊNCIA

Valores de medição errados!

Com um ajuste errado, os alarmes eventualmente não são acionados ou são acionados com atraso.

- Não feche a saída do adaptador de ajuste/da mangueira para exaustão de gases.
- Realize sempre o ajuste de ar limpo/do ponto zero antes do ajuste de sensibilidade.

AVISO

Dano nos sensores!

Na utilização de uma mangueira para exaustão de gases pode haver dano aos sensores na aspiração direta na mangueira para exaustão de gases.

- Se necessário, conduza a mangueira para exaustão de gases (máx. 2 m de comprimento) para uma saída ou para o exterior.

Erros do aparelho e do canal podem impedir um ajuste.

5.4.1 Realizar o ajuste de ar limpo

Para melhorar a exatidão, tem de ser realizado um ajuste de ar limpo em desvio do ponto zero existente.

Observe as seguintes indicações para o ajuste:

- No ajuste com ar limpo no XXS O₂, o display é definido para 20,9 vol.-%.
- Em temperaturas inferiores a -20 °C podem ocorrer desvios >10 % do valor de medição quando o sensor respectivo tiver sido ajustado em temperatura ambiente. A Dräger recomenda o ajuste em temperatura de utilização quando a medição é para ser realizada em temperaturas muito baixas. Dessa forma é possível reduzir os desvios.

Requisitos:

- Um ajuste de ar limpo somente pode ser realizado quando, pelo menos, um sensor suporta o ajuste de ar limpo.
- O ar limpo tem de estar livre de gases de medição e de interferência.
- O monitor de gases está ligado e as fases de warm-up 1 e 2 estão concluídas.

Para realizar um ajuste de ar limpo:

1. Ligue o monitor de gases.
2. Acesse o ajuste de ar limpo (conforme a configuração):

Quando o ajuste de ar limpo foi liberado para o usuário nível 0, com o software Dräger CC-Vision:

- Selecione  > **Manutenção > Ajuste ar limpo**.

Quando o ajuste de ar limpo não foi liberado para o usuário nível 0, através do software Dräger CC-Vision:

- a.  > **Login**

b. Introduza o código de acesso e confirme.

- c. Selecione **Manutenção > Ajuste ar limpo**.

3. Selecione para iniciar o ajuste de ar limpo.

⇒ Todos os canais de medição que participam no ajuste de ar limpo piscam, todos os outros estão em cinza.

Para cada canal de medição é mostrado o resultado da seguinte forma:

- ✓ Ajuste de ar limpo aprovado.
- ✗ Ajuste de ar limpo reprovado.

4. Se necessário, pressione para rejeitar o controle de estabilidade. Neste caso, o ajuste é realizado imediatamente.

⇒ O novo valor de medição é mostrado para verificação.

O resultado é mostrado da seguinte forma:

- ✓ Ajuste de ar limpo aprovado.
- ✗ Ajuste de ar limpo reprovado.

5. O ajuste de ar limpo está concluído quando todos os canais de medição participantes aprovaram ou reprovaram o ajuste de ar limpo.

► Selecione e confirme a caixa de diálogo subsequente para descartar resultados.

► Selecione para confirmar o resultado.

Se surgir um erro durante o ajuste de ar limpo:

- Repita o ajuste de ar limpo.
- Substitua o sensor, se necessário.

Para obter mais informações, ver Manual técnico.

5.5 Carregar a bateria

ADVERTÊNCIA

Perigo de explosão!

A fim de reduzir o risco de uma ignição de atmosferas combustíveis ou explosivas, observe o seguinte.

- Não abra o monitor de gases em áreas explosivas.
- Só pode ser utilizado o tipo de bateria LBT 02** (bateria de íons de lítio).
- Não carregue ou troque a bateria em áreas explosivas.
- Use somente os carregadores especificados pela Dräger, caso contrário o monitor de gases perde a certificação de proteção contra explosão.

A bateria é parte integrante da parte inferior do invólucro. O carregamento da bateria é possível com ou sem monitor de gases.

1. Coloque o monitor de gases ou só a parte inferior da caixa com bateria no módulo de carga.
⇒ O monitor de gases desliga-se automaticamente. O LED verde do carregador pisca.

Tempo típico de recarga após um turno de trabalho de 8 – 10 h: aprox. 4 h

Tempo típico de recarga para bateria vazia: aprox. 10 h

Quando é deixada a faixa de temperatura especificada (5 até 35 °C), a recarga é interrompida automaticamente, o que prolonga os tempos de recarga. Após retorno à faixa de temperatura é automaticamente continuada a recarga.

 O monitor de gases pode voltar a ser ligado no módulo de carga, sendo alimentado com corrente durante o funcionamento.

ADVERTÊNCIA

Nenhuma medição!

Se na operação do aparelho de medição de gás no módulo de carga ocorrer uma queda de tensão > 1 s na fonte de alimentação externa, o aparelho de medição de gás se desliga.

- Garanta uma alimentação de tensão ininterrupta. Caso não possa ser garantida, verifique em intervalos regulares que o aparelho de medição de gás está ligado.

Denominação e descrição	Código
Módulo de carga indutivo, para recarga de 1 monitor de gases	83 25 825
Adaptador para recarga ¹⁾	83 25 736
Carregador para recarga de 1 medidor de gás	83 16 997
Carregador para recarga de 5 medidor de gás	83 16 994
Carregador 100-240 VAC; 1,33 A para recarga de até 5 medidores de gás (requer adaptador 83 25 736)	83 21 849
Carregador 100-240 VAC; 6,25 A para recarga de até 20 medidores de gás (requer adaptador 83 25 736)	83 21 850
Cabo de conexão no automóvel 12 V/24 V para recarga de 1 medidor de gás	45 30 057
Cabo de conexão no automóvel 12 V/24 V para recarga de até 5 medidores de gás (requer adaptador 83 25 736)	83 21 855
Suporte para o automóvel (precisa do adaptador 83 25 736 e do cabo de conexão no automóvel 83 21 855)	83 27 636

1) Contatar a Dräger sobre a disponibilidade.

5.6 Limpeza

O medidor e gás não necessita de nenhum cuidado especial.

Em caso de sujeira acentuada, lavar o monitor de gases com água fria, por ex. usar uma esponja. Secar o monitor de gases com um pano.

AVISO

Dano do monitor de gases!

Objetos de limpeza ásperos (por ex. escovas), agentes de limpeza e solventes podem destruir o filtro contra poeira e água.

- Limpar o monitor de gases somente com água fria e, se necessário, com uma esponja.

6 Configurações do Instrumento

Somente pessoal técnico e treinado pode alterar as configurações do monitor.

Para obter mais informações, ver Manual técnico.

6.1 Configurações de fábrica

No ato da encomenda podem ser escolhidas configurações diferentes, específicas para cada cliente. A configuração pode ser verificada e alterada com a estação de manutenção X-dock ou com o software Dräger CC-Vision.

Função	Configuração
Ajuste de ar limpo sem código de acesso	Ligado
Teste de resposta sem código de acesso	Desligado
Sinal operacional	Ligado
É permitido desligar	Ligado
Capture Range ¹⁾	Ligado
LIE-Factor ²⁾ ch4 (metano) H ₂ (hidrogênio)	4,4 vol. % (corresponde a 100 %LIE) 4,0 vol. % (corresponde a 100 %LIE)
STEL	Função STEL - inativa; tempo = 15 minutos
TWA	Função TWA - inativa; tempo = 8 horas
Alarme A1	Confirmável, não se auto bloqueia, pré-alarme, valor de medição crescente (sensor O ₂ também valor de medição decrescente)

Função	Configuração	Denominação:	Área/configuração
Alarme A2	Não confirmável, se auto bloqueia, alarme principal, valor de medição crescente (sensor O ₂ também valor de medição decrescente)	Limite de alarme A1 decrescente (em unidade de medição, somente sensor O ₂)	A2 decrescente até A1 crescente
Símbolo para tipo de perigo	Ligado	Limite de alarme A2 decrescente (em unidade de medição, somente sensor O ₂)	0 até A1 decrescente
Intervalo de teste de resposta expirado	Aviso	Tipo de avaliação ¹⁾	Inativo , TWA, STEL, TWA+STEL
Intervalo de ajuste expirado	Aviso de canal	Limite de alarme STEL (em unidade de medição) ¹⁾	0 – Valor final do range de medição
Modo de economia de energia do display	Ligado (180 seg)	Limite de alarme TWA (em unidade de medição) ¹⁾	0 – Valor final do range de medição
<p>1) O capture range ajustado pode ser lida com o Dräger CC-Vision. Está permanentemente ativado durante a operação de medição e desativado no modo de ajuste.</p> <p>2) O LEL-Factor pode ser ajustado aos regulamentos nacionais com o software Dräger CC-Vision.</p>			
<p>1) Avaliação apenas quando o sensor o permite.</p> <p>2) Corresponde ao tempo médio e é usado para cálculo do valor de exposição STEL.</p> <p>3) Corresponde ao tempo médio e é usado para cálculo do valor de exposição TWA.</p>			

6.2 Configurações dos dispositivos e sensores

Denominação:	Área/configuração
Configurações do dispositivo:	
Código(s) de acesso	Numérico (4 dígitos)
Sinal operacional acústico	Sim/Não
Modo de desligamento	"É permitido desligar" ou "Não é permitido desligar" ou "Não é permitido desligar em A2"
Valor de curta duração (STEL) ¹⁾²⁾	0 - 15 (em minutos; configuração para alarme de exposição)
Duração do turno (TWA) ³⁾	60 - 1440 (em minutos; configuração para alarme de exposição)
Configurações de sensor:	
Limite de alarme A1 crescente (em unidade de medição)	0 até A2
Limite de alarme A2 crescente (em unidade de medição)	A1 até o valor final do range de medição

6.3 Configurações de alarmes

Alarmes	Indicação	Se auto bloqueia	Confirmável	LEDs	Sonoro	Vibratório
A1 ↑ (crescente)	A1	-	✓			✓
A2 ↑ (crescente)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
A1 ↓ (decrescente)	A1	-	✓			✓
A2 ↓ (decrescente)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)			✓
TWA	TWA	✓	-			✓
Erro						
Pré-alarme da bateria ⁴⁾	-	-	✓			✓
Alarme principal da bateria ⁵⁾	-	-	-			✓
Erro do equipamento	-	✓	✓			✓
Erro de canal		-	✓	-	-	-

1) Confirmação apenas possível quando a concentração tiver diminuído abaixo do limite de alarme.

2) O alarme STEL se aciona com um atraso máximo de um minuto.

3) Após este alarme, a intervenção do pessoal deve ser sujeita aos regulamentos nacionais relevantes.

4) A bateria mantém-se ligada ainda aprox. 20 minutos após o acionamento do pré-alarme da bateria.

5) O monitor de gases se desliga automaticamente após 20 seg em um alarme principal da bateria.

7 Transporte

O monitor de gases possui baterias de íons de lítio. No transporte, especialmente em transporte aéreo do monitor de gases, observe as normas de segurança para baterias de lítio.

8 Armazenamento

A Dräger recomenda o armazenamento do monitor de gases no módulo de carga.

Com o monitor de gases desligado, os sensores continuam sendo alimentados com energia para tornar o tempo de aquecimento mais curto ao ligar.

Em armazenamento fora de um módulo de carga, a alimentação de corrente é interrompida para os sensores após 21 dias. Ao ligar, os tempos de aquecimento são maiores.

9 Eliminação



Este produto não pode ser eliminado como lixo doméstico. Por este motivo, estão assinaladas com o símbolo indicado ao lado.

A Dräger aceita a devolução deste produto com divisão de custos. Os distribuidores nacionais e a Dräger fornecem informações sobre o assunto.



Baterias e acumuladores não podem ser eliminados no lixo doméstico. Por este motivo, estão assinaladas com o símbolo indicado ao lado. Des carte as pilhas e baterias em conformidade com as normas aplicáveis e/ou entregue em centros de recolha de baterias.

10 Dados técnicos

10.1 Monitor de gases

Condições ambientais:

durante a utilização e armazenamento	–20 a +50 °C 700 a 1300 hPa 10 a 90 % (até 95 % curto prazo) umidade relativa
--------------------------------------	---

Tipo de proteção	IP 67 ¹⁾
Volume do alarme	Tipicamente 100 dB (A) a uma distância de 30 cm
Posição	Qualquer

Bateria	Bateria de iões de lítio, recarregável, 4,8 V, 6,0 Ah, 28,8 Wh, 250 g
Dimensões	aprox. 179 x 77 x 42 mm (A x L x P)
Peso (com bomba)	típico de 550 g, em função do equipamento do sensor, sem alça de transporte
Intervalo de atualização para display e sinais	1 seg

1) Sem adaptador de bomba ou ajuste

Tempo de funcionamento em condições normais (modo de difusão)¹⁾:

com sensores CatEx + 3 EC	Típico 24 h
com sensores 3 EC	Típico 120 h

1) Duração nominal do monitor de gases em ambiente de 20 até 25 °C, 1013 mbar, inferior a 1 % do tempo alarme, modo de economia de energia do display ativado. A duração real varia conforme a temperatura ambiente e a pressão atmosférica e conforme as condições de alarme e bateria.

X-am® 3500

Sommario

1	Informazioni sulla sicurezza	101	4.7	Durante l'impiego	108
1.1	Informazioni sulle indicazioni di sicurezza e avvertimento	101	4.7.1	Modalità di rilevamento Misurazione	108
1.1.1	Indicazioni di sicurezza	101	4.7.2	Allarmi	109
1.1.2	Indicazioni di avvertimento	101	4.7.3	Condizione particolare	109
1.2	Indicazioni fondamentali di sicurezza	101	4.7.4	Allarme di blocco	109
1.3	Utilizzo in aree esposte al rischio di esplosioni	101	4.7.5	Cancellazione dei valori di picco	110
2	Convenzioni grafiche del presente documento	102	4.8	Apertura del menu rapido	110
2.1	Significato dei segnali di avvertenza	102	4.9	Apertura delle informazioni	110
2.2	Marchi registrati	102	4.10	Misurazione	111
2.3	Convenzioni tipografiche	102	4.10.1	Particolarietà durante la misurazione con pompa	111
2.4	Glossario	103	4.10.2	Effettuazione delle misurazioni con pompa	111
2.5	Abbreviazioni	103	4.11	Configurazione delle impostazioni del dispositivo	112
3	Descrizione	103	4.11.1	Attivazione della modalità giorno o notte	112
3.1	Panoramica del prodotto	103	4.11.2	Modifica della lingua del dispositivo	112
3.2	Utilizzo previsto	104	4.11.3	Impostazione della data e dell'ora	112
3.3	Limitazioni dell'utilizzo previsto	104	4.11.4	Attivazione del silenziamento	112
3.4	Omologazioni	104	5	Manutenzione	112
3.5	Etichetta	104	5.1	Intervalli di manutenzione	112
3.6	Connettori per sensori X-am 3500	104	5.2	Intervalli di calibrazione	113
4	Funzionamento	105	5.3	Esecuzione del bump test	113
4.1	Concetto di funzionamento	105	5.3.1	Effettuazione del bump test con assistente	113
4.2	Spiegazioni dei simboli	105	5.4	Calibrazione del rilevatore gas	114
4.2.1	Tasti funzione	105	5.4.1	Effettuazione della calibrazione con aria fresca	114
4.2.2	Visualizzazione	105	5.5	Caricamento della batteria ricaricabile	115
4.2.3	Applicazione	105	5.6	Pulizia	116
4.2.4	Stato dell'apparecchio	105	6	Impostazioni del dispositivo	116
4.2.5	Collegamento	105	6.1	Impostazioni di fabbrica	116
4.2.6	Livello utilizzatore	105	6.2	Impostazioni del dispositivo e dei sensori	117
4.2.7	Indicazione nel canale del gas	106	6.3	Impostazioni di allarme	118
4.3	Concetto di segnalazione	106	7	Trasporto	118
4.3.1	Segnale acustico di funzionamento	106	8	Conservazione	118
4.3.2	Segnale ottico di funzionamento	106	9	Smaltimento	118
4.3.3	Segnale ottico di funzionamento con funzione D-Light attiva	106	10	Dati tecnici	119
4.4	Accensione e spegnimento del rilevatore gas	106	10.1	Rilevatore gas	119
4.4.1	Messa in funzione per la prima volta	106			
4.4.2	Accensione del rilevatore gas	106			
4.4.3	Spegnimento del rilevatore gas	107			
4.5	Connessione e disconnessione dell'utilizzatore	107			
4.6	Preparazione all'impiego	108			

1 Informazioni sulla sicurezza

i Le presenti istruzioni per l'uso in altre lingue possono essere scaricate in formato elettronico dalla banca dati per la documentazione tecnica (www.draeger.com/ifu) oppure è possibile riceverne gratuitamente una copia cartacea (cod. ord. 90 33 668) da Dräger.

1.1 Informazioni sulle indicazioni di sicurezza e avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e avvertimento mettono in guardia dai pericoli e forniscono istruzioni per un utilizzo sicuro del prodotto. L'inosservanza di tali indicazioni può comportare lesioni fisiche alle persone oppure danni materiali.

1.1.1 Indicazioni di sicurezza

Nei paragrafi del presente documento vengono riportate indicazioni di sicurezza che mettono in guardia dai pericoli. Ogni singola indicazione di sicurezza descrive il tipo di pericolo e le conseguenze dell'inosservanza della stessa.

1.1.2 Indicazioni di avvertimento

Le indicazioni di avvertimento fanno riferimento alle fasi operative e mettono in guardia dagli eventuali pericoli derivanti dall'esecuzione delle operazioni. Le indicazioni di avvertimento precedono le fasi operative.

1.2 Indicazioni fondamentali di sicurezza

- Prima dell'utilizzo del prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso nonché quelle relative ai prodotti acclusi.
- Osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso. L'utilizzatore deve comprendere le istruzioni nella loro completezza e osservarle scrupolosamente. Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente all'utilizzo previsto.
- Non smaltire le istruzioni per l'uso. Assicurare la conservazione e l'utilizzo corretto da parte dell'utente.
- Solo personale addestrato ed esperto può utilizzare questo prodotto.
- Osservare le direttive locali e nazionali riguardanti questo prodotto (ad es. IEC 60079-14).

- Spetta solo a personale qualificato e addestrato eseguire le debite verifiche, riparazioni e manutenzioni sul prodotto secondo quanto descritto nelle istruzioni per l'uso e nel manuale tecnico. Gli interventi di manutenzione, che non sono descritti nelle istruzioni per l'uso o nel manuale tecnico, possono essere effettuati solo da Dräger o da personale specializzato addestrato da Dräger. Si raccomanda di stipulare un contratto di assistenza con Dräger.
- Per gli interventi di manutenzione utilizzare solo componenti e accessori originali Dräger. Altrimenti il corretto funzionamento del prodotto potrebbe risultarne compromesso.
- Non utilizzare prodotti difettosi o incompleti. Non apportare alcuna modifica al prodotto.
- Informare Dräger in caso il prodotto o i suoi componenti presentino difetti o guasti.
- La sostituzione di componenti può compromettere la sicurezza intrinseca del prodotto.
- Effettuare un collegamento elettrico con altri apparecchi non menzionati nelle presenti istruzioni per l'uso solo dopo aver consultato i rispettivi produttori o uno specialista.

1.3 Utilizzo in aree esposte al rischio di esplosioni

Per ridurre il pericolo di deflagrazione di atmosfere esplosive o combustibili, attenersi assolutamente alle seguenti indicazioni di sicurezza:

Utilizzo in aree esposte al rischio di esplosioni

Gli apparecchi o i componenti che vengono impiegati in aree esposte al rischio di esplosioni e sono stati collaudati e omologati a norma delle direttive nazionali, europee o internazionali di protezione contro le esplosioni, vanno utilizzati unicamente dietro osservanza delle condizioni indicate nell'omologazione e delle disposizioni di legge rispettivamente vigenti in materia. Apparecchi e componenti non devono essere modificati. Non è ammesso l'impiego di componenti difettosi o incompleti. In caso di interventi di manutenzione sui presenti apparecchi o componenti, vanno osservate le disposizioni applicabili.

Atmosfera arricchita di ossigeno

In presenza di un'atmosfera arricchita di ossigeno (>21 % in vol. di O₂) non è garantita una protezione dal rischio di esplosione.

- Allontanare quindi il dispositivo dall'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atmosfera carente di ossigeno

In caso di misurazioni in atmosfere carenti di ossigeno (<12 % in vol. O₂) può verificarsi che il sensore CatEx fornisca indicazioni errate. Pertanto la misurazione con un sensore CatEx non è affidabile.

- Allontanare il dispositivo dall'area.

Sensore CatEx in ambiente carente di ossigeno o ricco di ossigeno

Se l'ambiente è carente di ossigeno o ricco di ossigeno, sussiste l'eventualità che vengano indicati valori di misura errati.

- Il sensore CatEx è ideato per misurare gas e vapori infiammabili in miscela con aria (ad. es. contenuto di O₂ ≈ 21 % in vol.). Se il contenuto di O₂ scende sotto il 12 % in vol. ed è presente un sensore O₂ pronto al funzionamento, sul canale CatEx viene emesso un errore per carenza di ossigeno.

Calibrazione errata

ATTENZIONE: Nel caso di una calibrazione errata si possono avere valori di misurazione sbagliati.

- Disposizioni CSA: ogni giorno, prima di utilizzare per la prima volta il dispositivo, bisogna controllare la sensibilità con una concentrazione nota del gas da misurare, corrispondente al 25-50 % della concentrazione finale. Il valore dell'accuratezza deve essere compreso tra lo 0 e il 20 % di quello effettivo. È possibile correggere l'accuratezza con un'ulteriore calibrazione.

AVVISO

Danneggiamento del sensore CatEx!

Se nel gas di misura sono presenti percentuali di catalizzatori tossici (ad es. composti volatili di silicio, zolfo e metalli pesanti oppure idrocarburi alogenati), il sensore CatEx può subire danni.

- Nel caso in cui non sia più possibile calibrare il sensore CatEx in base alla concentrazione finale, occorre sostituirlo.

2 Convenzioni grafiche del presente documento

2.1 Significato dei segnali di avvertenza

I seguenti segnali di avvertenza vengono utilizzati in questo documento per contrassegnare ed evidenziare i corrispettivi testi di avvertenza, i quali rendono necessaria una maggiore attenzione da parte dell'utilizzatore. Il significato dei segnali di avvertenza è definito come indicato di seguito.

Segnale di avvertenza	Parola di segnalazione	Conseguenze in caso di mancata osservanza
	AVVERTENZA	Segnalazione di una situazione di pericolo potenziale. Se essa non viene evitata, possono verificarsi lesioni gravi o la morte.
	ATTENZIONE	Segnalazione di una situazione di pericolo potenziale. Se essa non viene evitata, possono verificarsi lesioni. Può essere utilizzata anche come avvertenza rispetto a un uso inappropriate.
NOTA		Segnalazione di una situazione di pericolo potenziale. Se non viene evitata, può causare danni materiali al prodotto o all'ambiente.

2.2 Marchi registrati

Marchio	Titolare del marchio
X-am®	Dräger

I marchi nominati sono registrati solamente in determinati paesi e non necessariamente nel paese in cui è stato divulgato il presente materiale.

2.3 Convenzioni tipografiche

Testo I testi in grassetto identificano scritte presenti sull'apparecchio e testi a video.

- ▶ Questo triangolo identifica nei segnali di avvertenza le possibilità per evitare il pericolo.
- > Il segno "maggiore di" indica un percorso di navigazione all'interno di un menu.
- i** Questo simbolo contrassegna le informazioni per agevolare l'uso del prodotto.

2.4 Glossario

Termine	Spiegazione
Segnale di funzionamento	Si tratta di un segnale ottico (con una spia LED verde) e/o acustico periodico.
Misurazione	Misurazione senza pompa (diffusione) Misurazione con pompa (con adattatore della pompa)
Campo di rilevazione	Il campo dei valori di misura viene definito "campo di rilevazione", in cui piccole oscillazioni del valore (ad es. rumori dei segnali, oscillazioni nella concentrazione) non comportano alcuna variazione del dato visualizzato. I valori di misura al di fuori del campo di rilevazione vengono visualizzati con il rispettivo valore di misura effettivo.
Peak	Peak
Bump test rapido	Test eseguito allo scatto di un allarme.
Bump test avanzato	Test eseguito in base all'accuratezza e allo scatto di un allarme.
Condizione particolare	Quando viene segnalata una condizione particolare, l'utilizzatore non riceve avvertimenti su eventuali concentrazioni di gas per lui pericolose. Le seguenti funzioni dell'apparecchio sono condizioni particolari: messaggio a punto iniziale/configurazione con PC, menu, fase di preparazione degli assistenti, assistenti di manutenzione per bump test e calibrazione, riscaldamento 1 dei sensori.
D-Light	Con la funzione D-Light l'utilizzatore può visualizzare e verificare il rispetto di determinate impostazioni.

Termine	Spiegazione
Sensori fisici	I sensori di tipo CatEx sono catalogati come sensori fisici. Esistono anche i sensori elettrochimici.

2.5 Abbreviazioni

Abbreviazione	Spiegazione
A1	Preallarme
A2	Allarme principale
PTFE	Politetrafluoroetilene
PVC	Cloruro di polivinile
STEL	Short time exposure limit, valore limite di un'esposizione per un periodo di tempo breve (generalmente 15 minuti).
TWA	Time weighted average, le medie ponderate in funzione del tempo lavorativo corrispondono a valori limite sul posto di lavoro calcolati generalmente per un'esposizione di otto ore al giorno, per 5 giorni alla settimana nell'arco dell'intera vita lavorativa. Osservare le definizioni nazionali dei valori limite sul posto di lavoro.

3 Descrizione

3.1 Panoramica del prodotto

I grafici sono riportati nella pagina pieghevole.

Grafico A

1 Display	4 LED di carica verde/rosso
2 Vite di arresto per un ulteriore modulo di carica	5 Base di ricarica ad induzione
3 Alimentatore	

Grafico B

1 Entrate del gas	3 Avvisatore acustico
2 Boccola filettata per adattatore di pompa e calibrazione	4 Alimentazione e scarico pompa

Grafico C

1 LED verde/giallo/rosso	2 LED giallo/rosso
--------------------------	--------------------

Grafico D

1 Tasto funzione 1	3 Tasto funzione 3
2 Tasto funzione 2	

Grafico E

1 Informazioni sullo stato	2 Barra di navigazione
----------------------------	------------------------

Grafico F

1 Clip (opzionale)	
--------------------	--

Grafico G

1 Alarm A1	3 Alarm STEL
2 Alarm A2	4 Alarm TWA

Grafico J

1 Preallarme batteria	2 Allarme batteria
-----------------------	--------------------

Grafico K

1 Adattatore di calibrazione (anello grigio)	3 Uscita del gas
2 Entrata del gas	4 Vite di arresto

Grafico M

1 Adattatore della pompa (anello blu)	4 Uscita del gas
2 Entrata del gas	5 Vite di arresto
3 Filtro antipolvere e dell'acqua	

3.2 Utilizzo previsto

Dräger X-am 3500 è un rilevatore portatile per la misurazione di gas in spazi confinati e il monitoraggio continuo delle concentrazioni di più gas presenti nell'aria dell'ambiente di lavoro e in aree a rischio di esplosione.

X-am 3500 consente di misurare fino a 4 gas in base ai DrägerSensor installati (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ e CatEx 125 PR). Il rilevatore gas può essere utilizzato nel funzionamento con pompa oppure nel funzionamento a diffusione.

3.3 Limitazioni dell'utilizzo previsto

Il rilevatore gas non è idoneo alla misurazione dei gas di processo!

L'utilizzo del rilevatore gas nella base di ricarica all'interno di un veicolo è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni.

- La segnalazione acustica deve essere disattivata (mediante il software per PC CC-Vision).

3.4 Omologazioni

Un'immagine della targhetta di identificazione e la dichiarazione di conformità sono riportate nella documentazione aggiuntiva fornita in allegato (cod. ord. 90 33 655).

Informazioni specifiche CSA:

l'accuratezza di misurazione è stata verificata solo per la parte per gas infiammabili di questo apparecchio.

3.5 Etichetta

Sull'etichetta dell'alimentazione di energia è contrassegnato lo spazio riservato a un'etichetta di ispezione. In questo spazio è consentito applicare al massimo un'etichetta di ispezione e un'etichetta annuale una sopra l'altra. Un numero maggiore di etichette potrebbe influire negativamente sulla carica induttiva.

- [1]** La targhetta di identificazione apposta sul rilevatore gas non deve essere coperta.

3.6 Connitori per sensori X-am 3500

Connettore per sensori	Assegnazione
HPP 1	non assegnato
HPP 2	Sensore CatEx
EC 1-3	Sensori EC

4 Funzionamento

4.1 Concetto di funzionamento

Per navigare, utilizzare i 3 tasti multifunzionali e la barra di navigazione dinamica (vedere il grafico E nella pagina pieghevole). La barra di navigazione cambia dinamicamente a seconda delle interazioni possibili.

4.2 Spiegazioni dei simboli

4.2.1 Tasti funzione

Simbolo	Spiegazione
✓	Confermare l'azione/la finestra di dialogo/tornare al menu
☒	Confermare tutto
▲	Muoversi verso l'alto/passare da una visualizzazione all'altra
▼	Muoversi verso il basso/passare da una visualizzazione all'altra
✗	Interrompere l'azione
★	Visualizzare il menu rapido
🔍	Visualizzare i singoli canali di misurazione
🔍	Visualizzare tutti i canali di misurazione
+	Aumentare il valore
-	Diminuire il valore
⟳	Ripetere la funzione
☰	Visualizzare il menu

4.2.2 Visualizzazione

Simbolo	Spiegazione
🔇	Avvisatore acustico e vibrazione degli allarmi gas disattivati

4.2.3 Applicazione

Simbolo	Spiegazione
🛡	Messen
✳	Calibrazione con aria fresca
🍾	Bump test o calibrazione

4.2.4 Stato dell'apparecchio

Simbolo	Spiegazione
_BT	Monitoraggio degli intervalli di bump test attivato (informazioni supplementari per la funzione D-Light). Non è presente alcun allarme gas o errore.
CAL	Monitoraggio degli intervalli di calibrazione attivato (informazioni supplementari per la funzione D-Light). Non è presente alcun allarme gas o errore.
A	Indicazione di allarme
⚠	Indicazione di avvertimento Il rilevatore gas può essere utilizzato normalmente. Se l'indicazione di avvertimento persiste anche dopo il funzionamento, occorre sottoporre il rilevatore gas a manutenzione. I dettagli vengono visualizzati nel menu Messaggi .
✗	Indicazione di anomalia Il rilevatore gas o il canale di misurazione non è pronto per effettuare la misurazione e deve essere sottoposto a manutenzione. I dettagli vengono visualizzati nel menu Messaggi .
ⓘ	Indicazione informativa I dettagli vengono visualizzati nel menu Messaggi .
⌚	Indicazione di allarme per valore medio a breve termine (STEL)
⌚	Indicazione di allarme per media ponderata in funzione del tempo lavorativo (TWA)

4.2.5 Collegamento

Simbolo	Spiegazione
↔	Modalità di manutenzione (accesso all'apparecchio tramite PC o X-dock)

4.2.6 Livello utilizzatore

Simbolo	Spiegazione
👤	Livello utilizzatore 1

Simbolo	Spiegazione
 _2	Livello utilizzatore 2
 _3	Livello utilizzatore 3

4.2.7 Indicazione nel canale del gas

Simbolo	Spiegazione
	Bump test o calibrazione eseguito/a correttamente
	Bump test o calibrazione eseguito/a erroneamente
 ↑↑↑	Superamento in eccesso del campo di misura
 ↓↓↓	Superamento in difetto del campo di misura
 ---	Errore del canale
 ↔↔	Allarme di blocco
 #####	Il valore è troppo alto per essere visualizzato dal display

4.3 Concetto di segnalazione

4.3.1 Segnale acustico di funzionamento

Un segnale acustico periodico indica la disponibilità operativa dell'apparecchio. Il segnale acustico di funzionamento può essere disattivato. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente capitolo: "Attivazione del silenziamento", pagina 112

4.3.2 Segnale ottico di funzionamento

La pulsazione periodica (aumento e riduzione dell'intensità) del LED verde segnala:

- applicazione di misurazione, misurazione in spazi confinati, rilevamento di perdite oppure misurazione di benzolo/con fiala prefiltro attiva
- Non sono presenti errori dell'apparecchio o del canale, allarmi gas e condizioni particolari

4.3.3 Segnale ottico di funzionamento con funzione D-Light attiva

Attivando la funzione D-Light, l'utilizzatore ha anche la possibilità di visualizzare e verificare il rispetto di determinate impostazioni:

- Analisi intervalli di bump test attivati e rispettati (impostazione di fabbrica) oppure analisi intervalli di calibrazione attivi e rispettati
- Intervallo di utilizzo rispettato

La funzione D-Light può essere attivata con il software per PC Dräger CC-Vision.

Fra la segnalazione e il segnale ottico di funzionamento c'è corrispondenza.

Se la funzione D-Light è attiva e una delle condizioni indicate non è soddisfatta, il LED verde non lampeggi periodicamente, ma si illumina brevemente in intervalli di tempo regolari (lampeggiamento breve circa ogni 60 s).

4.4 Accensione e spegnimento del rilevatore gas

4.4.1 Messa in funzione per la prima volta

Quando il rilevatore gas viene acceso per la prima volta, si avvia l'assistente. L'assistente guida l'utilizzatore nel processo di configurazione del rilevatore gas:

- scelta della lingua, se necessario
- formato della data e data
- ora

4.4.2 Accensione del rilevatore gas

1. Tenere premuto il pulsante **OK** per circa 3 s.
 - ⇒ Sul display viene visualizzato un conto alla rovescia.
 - ⇒ Si avviano la sequenza di accensione e la fase di riscaldamento dei sensori.

Sul display appaiono in sequenza:

- schermata iniziale
- versione software
- test del display (il colore del display si alterna fra nero a bianco)
- test degli elementi di allarme (LED, segnale di allarme e allarme a vibrazione)

- schermata informativa specifica per il cliente (opzionale)
- soglie di allarme, valore medio a breve termine (STEL), media ponderata in funzione del tempo lavorativo (TWA; se configurata) e fattore limite inferiore di esplosività (LIE; se disponibile)
- eventuali intervalli di bump test o calibrazione scaduti e preallarmi (se configurati)
- visualizzazione delle misurazioni

Alla chiusura dell'assistente appare una schermata informativa specifica per il cliente (opzionale e configurabile con il software per PC Dräger CC-Vision) e successivamente viene visualizzata la misurazione. Il tempo restante di riscaldamento dei sensori viene mostrato in alto a sinistra nel riquadro giallo.

AVVERTENZA

Funzioni e impostazioni dell'apparecchio errate!

Funzioni e impostazioni dell'apparecchio errate possono comportare pericolo di morte e/o rischio di esplosione.

- Prima di impiegare l'apparecchio, controllare che le funzioni di allarme, le informazioni e gli elementi del display siano visualizzati correttamente. Se uno dei suddetti punti non funziona correttamente oppure è scorretto, non utilizzare il rilevatore gas e sottoporlo a ispezione.

Durante la fase di riscaldamento dei sensori vengono attivate le seguenti funzioni:

- I valori di misura lampeggiano
 - Il LED giallo si illumina
 - Appare l'indicazione di avvertimento
- ⇒ Il rilevatore gas è pronto a effettuare la misurazione non appena i valori di misura smettono di lampeggiare e il LED giallo si spegne. Se sono presenti degli avvertimenti, la loro segnalazione potrebbe rimanere attiva. Per visualizzare le indicazioni di avvertimento, vedere il manuale tecnico.

 Durante la fase di riscaldamento non avviene alcuna segnalazione di allarme!

4.4.3 Spegnimento del rilevatore gas

1. Tenere premuti contemporaneamente ▲ e ▼, finché non è terminato il conto alla rovescia.
- ⇒ L'allarme ottico, acustico e a vibrazione vengono attivati brevemente.
- ⇒ Il rilevatore gas è spento.

Oppure

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare  e confermare la finestra di dialogo.
2. Selezionare **Spegnimento** e confermare.

 È possibile spegnere il rilevatore gas senza prima effettuare il login, solo se prima è stata attivata la funzione **Spegnim. consentito** con il software per PC Dräger CC-Vision. Impostazione di fabbrica: attivata

 Quando il rilevatore gas viene inserito nella base di ricarica, si spegne automaticamente.

 Se il rilevatore gas rimane spento per oltre 21 giorni senza essere caricato, si attiva automaticamente la modalità di veglia profonda. Quando si trova in modalità di veglia profonda, il rilevatore gas non può più essere attivato automaticamente con il software per PC Dräger CC-Vision oppure con Dräger X-dock. In tal caso, attivare il rilevatore gas manualmente.

4.5 Connessione e disconnessione dell'utilizzatore

Il rilevatore gas dispone di oltre 4 livelli utilizzatore configurabili. I livelli utilizzatore possono essere configurati mediante il software per PC Dräger CC-Vision. Il livello 0 indica che l'utilizzatore non ha effettuato il login. Per i livelli da 1 a 3 occorre registrarsi con un codice di accesso.

In genere sono impostati i seguenti codici di accesso:

Livello utilizzatore 1:	0001
Livello utilizzatore 2:	0002
Livello utilizzatore 3:	0003

 Dräger consiglia di modificare i codici di accesso preimpostati subito dopo la messa in funzione iniziale.

Impostazione standard:

Funzione	Livello utilizzatore		
	0	1	2
Bump test	-	✓	-
Calibrazione con aria fresca	✓	✓	-
Menu delle impostazioni	-	✓	-
Menu di manutenzione	-	✓	-

Per la connessione di un utilizzatore:

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare  e confermare la finestra di dialogo.
2. Selezionare **Collega** e confermare.
3. Inserire il codice di accesso dell'utilizzatore composto da quattro cifre, confermando ogni singola cifra.

Per disconnettere un utilizzatore:

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare  e confermare la finestra di dialogo.
2. Selezionare l'opzione per disconnettere l'utilizzatore e confermare la finestra di dialogo.

4.6 Preparazione all'impiego

AVVERTENZA

Gravi danni per la salute!

Una calibrazione errata potrebbe portare a valori di misura sbagliati e a conseguenti gravi danni per la salute.

- Prima di effettuare delle misurazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, verificare la calibrazione mediante un bump test ed eventualmente regolare la calibrazione, nonché controllare tutti gli elementi di allarme. Qualora a livello nazionale siano in vigore regolamenti specifici, occorre eseguire il bump test attenendosi a queste disposizioni.

1. Accendere il rilevatore gas. I valori di misura attuali vengono visualizzati sul display.
2. Prestare attenzione alle indicazioni di avvertimento e anomalia e alle condizioni particolari.
3. Controllare che le aperture di ingresso del gas e le membrane siano pulite, liberamente accessibili, asciutte e integre.
4. Verificare la correttezza della data e dell'ora impostate.

4.7 Durante l'impiego

AVVERTENZA

Pericolo di morte e/o esplosione!

In presenza delle seguenti segnalazioni di allarme può sussistere il pericolo di morte e/o esplosione:

- allarme A2
- allarme STEL o TWA
- errore dell'apparecchio/del canale
- Allontanarsi immediatamente dalla zona di pericolo.

AVVERTENZA

Valori di misura errati!

Solo per il funzionamento a diffusione: se le entrate del rilevatore gas sono ostruite dall'acqua (ad es. quando il rilevatore gas è immerso in acqua oppure a causa di forte pioggia), è possibile che si ottengano valori di misura errati.

- Scuotere il rilevatore gas con il display rivolto verso il basso, per eliminare l'acqua presente.

ATTENZIONE

Valori alti non compresi nel campo di misura del limite inferiore di esplosività (LIE) oppure un allarme di blocco potrebbero indicare la presenza di una concentrazione potenzialmente esplosiva.

Elevate concentrazioni di gas possono essere accompagnate dalla carenza di O₂.

4.7.1 Modalità di rilevamento Misurazione

Nella normale modalità di rilevamento vengono visualizzati i valori di misura di ciascun gas (vedere il grafico E nella pagina pieghevole). In intervalli regolari viene emesso un segnale acustico di funzionamento (configurabile) e il LED verde lampeggia (ad es. segnale ottico di funzionamento oppure funzione D-Light).

Nel caso in cui un campo di misura venga oltrepassato o non raggiunto, invece della visualizzazione dei valori di misura appare il simbolo corrispondente. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente capitolo: "Spiegazioni dei simboli", pagina 105

Quando nella modalità di rilevamento si verifica un evento (ad es. un allarme), il simbolo corrispondente viene visualizzato nella barra di stato (eventualmente dopo la conferma dell'evento).

4.7.1.1 Visualizzazione del canale di misurazione

Per visualizzare un singolo canale di misurazione:

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare .
2. Con il tasto ▲ oppure ▼ visualizzare i singoli canali di misurazione.
3. Selezionare  per tornare alla panoramica dei canali di misurazione.

4.7.1.2 Apertura del report eventi

I seguenti eventi vengono contati e visualizzati: A1/A2, valore medio a breve termine (STEL), urti, inserimenti errati del codice di accesso.

 Quando il rilevatore gas viene spento e riacceso, il report eventi viene cancellato.

Per aprire il report eventi:

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare  > **Info > Informazioni appar..**
2. Con il tasto ▲ oppure ▼ sfogliare le singole pagine fino a raggiungere il report eventi.

 Dopo 5 tentativi errati di login viene segnalata la mancata registrazione tramite il simbolo .

4.7.1.3 Attivazione della pompa

Per attivare la pompa nella modalità di rilevamento (normale):

1. Collegare l'adattatore della pompa sulla boccola filettata presente sulla base superiore, allinearla e serrarlo. Controllare che l'adattatore della pompa sia fissato correttamente ed evitare di inclinarlo. Non appena l'adattatore della pompa è montato, il rilevatore gas si imposta automaticamente sul funzionamento con pompa.
⇒ Il test di tenuta si avvia automaticamente.
2. Quando viene visualizzato il test di tenuta, chiudere entro 60 s l'apertura di aspirazione della sonda oppure del tubo flessibile e tenerla chiusa per tutta la durata del test.
3. Sbloccare l'apertura di aspirazione.
 - Test di tenuta eseguito con successo: viene avviata la misurazione.
 - Test di tenuta eseguito erroneamente: controllare gli accessori e l'adattatore della pompa e ripetere il test di tenuta.

4. Fare attenzione ai tempi di flussaggio. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente capitolo: "Particolarità durante la misurazione con pompa", pagina 111

4.7.2 Allarmi

Se scatta un allarme, si attivano le relative indicazioni, l'allarme ottico, quello a vibrazione ed eventualmente quello acustico (configurabile). Per ulteriori informazioni, consultare il seguente capitolo: "Impostazioni di allarme", pagina 118

Per confermare un allarme:

1. Selezionare .

4.7.3 Condizione particolare

Se è presente una condizione particolare, il segnale di funzionamento è disattivato. Le condizioni particolari vengono indicate dai seguenti segnali ottici:

- il LED giallo lampeggia - condizione particolare Riscaldamento 1
- il LED giallo è acceso permanentemente - condizione particolare generale

In presenza di una condizione particolare non avviene alcuna segnalazione di allarme.

Eccezione: l'adattatore di calibrazione è montato nella modalità di rilevamento. In questo caso continua a essere emesso un allarme, non appena il gas di misurazione giunge ai sensori.

AVVERTENZA

Misurazione errata!

Il montaggio di un adattatore di calibrazione impedisce la libera diffusione del gas verso i sensori. La misurazione e la segnalazione di allarme non vengono più garantite correttamente.

- È quindi indispensabile immettere attivamente il gas sui sensori (ad es. bombola di gas campione con riduttore di pressione, flusso 0,5 L/min).

4.7.4 Allarme di blocco

La funzione dell'allarme di blocco è quella di proteggere il sensore CatEx.

Se si verifica un chiaro oltrepassamento del campo di misurazione nel canale CatEx (concentrazioni molto elevate di sostanze infiammabili), viene attivato un

allarme di blocco. Questo allarme di blocco CatEx può essere confermato, spegnendo e riaccendendo il rilevatore gas all'aria fresca.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale tecnico.

4.7.5 Cancellazione dei valori di picco

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare  e successivamente confermare la finestra di dialogo.
2. Selezionare **Cancella picchi appl** e confermare la finestra di dialogo.

4.8 Apertura del menu rapido

Con il software per PC Dräger CC-Vision è possibile salvare fino a 6 funzioni preferite nel menu rapido.

Le seguenti funzioni sono impostate di default:

- Informazioni sull'apparecchio
- Comutazione fra modalità giorno e modalità notte
- Visualizzazione dei messaggi
- Visualizzazione del valore di picco di turno
- Visualizzazione del valore di picco di applicazione
- Cancellazione del valore di picco di applicazione

Per aprire il menu rapido:

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare .
2. Selezionare la funzione desiderata e confermare.

4.9 Apertura delle informazioni

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare  > **Info**.

È possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Messaggi	Vengono visualizzati gli avvertimenti e gli errori presenti.
Informazioni appar.	Vengono visualizzate le informazioni sull'apparecchio.

Opzione	Descrizione
Statistich.gas	<p>È possibile scegliere fra le seguenti statistiche gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Selezionare Val di picco turno per visualizzare tutti i valori di picco di esposizione per tutti i gas. – Selezionare Picco applicaz. per visualizzare tutti i valori di picco di applicazione per tutti i gas. – Selezionare Val. TWA per visualizzare i valori di media ponderata in funzione del tempo lavorativo (TWA) per tutti i gas. – Selezionare Val. STEL per visualizzare i valori medi a breve termine (STEL) per tutti i gas.
Intervalli	<p>È possibile scegliere fra i seguenti intervalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Selezionare l'intervallo di bump test (Interval Bump test) per visualizzare i giorni che mancano fino al bump test successivo per tutti i canali. Per le informazioni dettagliate, selezionare il relativo canale e confermare. – Selezionare Interv. registr per visualizzare i giorni che mancano fino alla calibrazione successiva per tutti i canali. Per le informazioni dettagliate, selezionare il relativo canale e confermare. – Selezionare Durata utiliz per visualizzare la durata di utilizzo restante.

Opzione	Descrizione
Campi captaz	Vengono visualizzati i campi di rilevazione.

Opzione	Descrizione
Batteria	Viene visualizzato (in grande) lo stato di carica della batteria.

4.10 Misurazione

4.10.1 Particolarità durante la misurazione con pompa

AVVISO

Possibile danneggiamento del supporto di memoria magnetico!

Nell'adattatore della pompa e di calibrazione è presente un magnete che potrebbe cancellare i dati memorizzati su una banda magnetica.

- ▶ Pertanto evitare di avvicinare supporti di memoria magnetici (ad es. carte di credito) all'adattatore della pompa e di calibrazione.
- Durante le misurazioni con pompa, utilizzare il filtro antipolvere e dell'acqua.
- Dopo l'utilizzo di gas aggressivi (ad es. biogas o cloro), effettuare un flussaggio della pompa per più minuti con aria pulita per prolungare la sua durata utile.

Prima di ogni misurazione, sottoporre il tubo flessibile di campionamento Dräger o le sonde Dräger a un flussaggio con il gas da misurare. La fase di flussaggio è necessaria per ridurre tutti gli eventuali influssi negativi riconducibili all'utilizzo di un tubo flessibile di campionamento o di una sonda, ad es. tempo di trasporto del gas, effetti memoria e volumi morti. La durata della fase di flussaggio dipende da fattori come ad es. tipo e concentrazione del gas o del vapore da misurare, materiale, lunghezza, diametro e logoramento del tubo flessibile di campionamento o della sonda. Oltre al tempo di flussaggio occorre prestare attenzione al tempo di reazione del sensore (vedere le istruzioni per l'uso dei DrägerSensor utilizzati).

La regola generale per i gas standard stabilisce che, se si utilizza un tubo flessibile di campionamento (diametro interno 3 mm, nuovo, asciutto, pulito), si deve considerare un tempo di flussaggio di circa 3 s/m.

Esempio:

Con un tubo flessibile di campionamento lungo 10 m, il tempo di flussaggio per l'ossigeno è di circa 30 secondi e il tempo di reazione del sensore è presumibilmente di

ulteriori 10 secondi; il tempo complessivo prima della lettura dei valori di misura sarà quindi di circa 40 secondi.

L'allarme di flusso accumula dai 10 ai 30 secondi di ritardo, in funzione della lunghezza del tubo flessibile.

4.10.2 Effettuazione delle misurazioni con pompa

Requisiti:

- Il rilevatore gas è dotato di una pompa ed è acceso.
 - Tutti i sensori installati sono pronti per entrare in funzione.
 - Il rilevatore gas è pronto per effettuare la misurazione.
 - La boccola filettata per l'adattatore della pompa e di calibrazione deve essere pulita.
1. Collegare il tubo flessibile (diametro interno 3 mm) dotato di filtro antipolvere e dell'acqua al beccuccio di entrata (vedere la figura M a pag. 3) dell'adattatore della pompa.
 2. Montare l'adattatore della pompa sul rilevatore gas. Durante il montaggio, accertarsi che entrambe le tacche di chiusura si trovino nelle scanalature previste.



34984

■ Controllare che l'adattatore della pompa sia fissato correttamente ed evitare di inclinarlo.

Non appena l'adattatore della pompa è montato, il rilevatore gas si imposta automaticamente sul funzionamento con pompa.

⇒ Il test di tenuta si avvia automaticamente.

3. Quando viene visualizzato il test di tenuta, chiudere entro 60 s l'apertura di aspirazione della sonda oppure del tubo flessibile e tenerla chiusa per tutta la durata del test.
4. Lasciare di nuovo libera l'apertura di aspirazione.
 - Test di tenuta eseguito con successo: viene avviata la misurazione. Fare attenzione ai tempi di flussaggio!
 - Test di tenuta eseguito erroneamente: se necessario controllare la sonda, il tubo flessibile e l'adattatore e ripetere il test di tenuta.
5. Collocare l'estremità del tubo flessibile o la sonda sul punto di campionamento.

i La temperatura sul luogo di misurazione può essere differente dalla temperatura nel rilevatore gas e pertanto può influenzare la visualizzazione dei valori di misura. Il giusto funzionamento della correzione della temperatura può essere garantito solo sul rilevatore gas.

Per concludere la misurazione con la pompa:

1. svitare la vite dell'adattatore della pompa.
2. Rimuovere l'adattatore della pompa.
- ✓ La pompa viene sottoposta a flussaggio e il rilevatore gas si imposta automaticamente sul funzionamento a diffusione.

4.11 Configurazione delle impostazioni del dispositivo

i Nella modalità menu, premere contemporaneamente e brevemente e per accedere alla voce di menu **Misur.**.

Per aprire le impostazioni del dispositivo:

1. Nella modalità di rilevamento, selezionare e confermare la finestra di dialogo.
2. Se necessario, registrarsi con il livello utilizzatore corrispondente.
3. Selezionare **Impostazioni** e confermare.

4.11.1 Attivazione della modalità giorno o notte

1. Aprire le impostazioni del dispositivo.
2. Selezionare **Mod. notte / Mod.gior** e confermare.

4.11.2 Modifica della lingua del dispositivo

1. Aprire le impostazioni del dispositivo.
2. Selezionare **Modif. lingua....**
3. Selezionare la lingua desiderata e confermare.

4.11.3 Impostazione della data e dell'ora

1. Aprire le impostazioni del dispositivo.
2. Selezionare **Data e Ora**.
3. Selezionare **Imposta formato data**, scegliere il formato della data e confermare.
4. Selezionare **Imposta data**, impostare la data e confermare.
5. Selezionare **Imposta ora**, impostare l'orario e confermare.

i La commutazione fra ora solare e ora legale deve essere effettuata manualmente dall'utilizzatore.

i Se si utilizza la stazione di manutenzione X-dock, è disponibile la sincronizzazione automatica dell'ora.

4.11.4 Attivazione del silenziamento

Sul rilevatore gas è possibile attivare il silenziamento per 15 minuti. Quando il silenziamento è attivo, la vibrazione e l'avvisatore acustico sono disattivati. Con il software per PC Dräger CC-Vision è possibile disattivare queste opzioni in modo permanente.

Per le applicazioni conformi alla direttiva ATEX non è possibile attivare il silenziamento in modo permanente.

5 Manutenzione

5.1 Intervalli di manutenzione

Controllo	Intervallo
Ispezioni e interventi di manutenzione da parte di personale tecnico qualificato.	Ogni 12 mesi

Per le ispezioni e gli interventi di manutenzione, vedere ad es.:

- EN 60079-29-2 – Apparecchi per la rilevazione e la misura di gas - Scelta, installazione, uso e manutenzione degli apparecchi per la rilevazione e la misura di gas combustibili e ossigeno
- EN 45544-4 – Dispositivi elettrici per il rilevamento diretto e la misurazione della concentrazione diretta di gas tossici e vapori – parte 4^a: linea guida per la scelta, l'installazione, l'uso e la manutenzione.
- Regolamentazioni nazionali

5.2 Intervalli di calibrazione

Prestare attenzione ai dati specificati nel manuale del sensore o nelle istruzioni per l'uso/schede tecniche dei DrägerSensor montati.

Intervalli di calibrazione consigliati per i DrägerSensor:

DrägerSensor	Intervallo di calibrazione
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Ogni 6 mesi

5.3 Esecuzione del bump test

Per eseguire un bump test, sono possibili le seguenti opzioni:

- bump test con assistente (bump test rapido)
- bump test con X-dock (bump test rapido o avanzato)

i In caso di calibrazioni del gas sostitutivo, Dräger raccomanda di utilizzare il bump test avanzato (vedere le istruzioni per l'uso Dräger X-dock).

5.3.1 Effettuazione del bump test con assistente

AVVERTENZA

Comportamento errato dell'allarme!

L'ostruzione di un tratto del gas genera valori di misura errati. Pertanto è possibile che si attivino erroneamente degli allarmi.

► Non chiudere l'uscita dell'adattatore di calibrazione.

i Con i sensori CatEx, Dräger consiglia di utilizzare una concentrazione di gas campione <60 % LIE per il campo di misura da 0 a 100 % LIE.

Durante il bump test con assistente e con X-dock i risultati vengono salvati nella memoria del dispositivo.


Requisiti:

- Il bump test può essere effettuato esclusivamente, quando almeno un sensore è stato configurato per il bump test mediante il software per PC Dräger CC-Vision.
- Il rilevatore gas è acceso e la fase di riscaldamento 1 è conclusa.
- La boccola filettata per l'adattatore della pompa e di calibrazione deve essere pulita.
- Deve esserci una bombola adatta con il gas campione, per es. la bombola del gas campione con cod. ord. 68 11 130, caratterizzata dalla seguenti frazioni di gas misto: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 Vol% CH₄, 18 Vol% O₂

i Su richiesta sono disponibili ulteriori bombole con il gas campione.

Per eseguire un bump test:

1. montare l'adattatore di calibrazione sul rilevatore gas. Durante il montaggio, accertarsi che entrambe le tacche di chiusura si trovino nelle scanalature previste.



2. Collegare il tubo flessibile alla bombola con il gas campione e all'ingresso dell'adattatore di calibrazione.
3. Eventualmente collegare un ulteriore tubo flessibile (lunghezza massima 2 m) all'uscita dell'adattatore di calibrazione, per far defluire il gas campione in un sistema di sfiato oppure verso l'esterno. In locali chiusi o veicoli, accertarsi che vi sia un'aerazione sufficiente.
4. Attivare il bump test (in base alla configurazione):

- a. Selezionare > **Manuten** > **Bump test** (se l'opzione è impostata con il software per PC Dräger CC-Vision).
- b. > **Collega**
Immettere il codice accesso e confermare.
Selezionare **Manuten** > **Bump test**.
5. Aprire la valvola della bombola con il gas campione, facendo attenzione che la portata in volume sia di 0,5 L/min e che la concentrazione del gas sia superiore (e quella di O₂ inferiore) a quella della soglia di allarme da controllare.
6. Selezionare per avviare il bump test.
⇒ I canali di misurazione interessati dal bump test lampeggiano, tutti gli altri sono visualizzati in grigio. Quando un canale di misurazione supera correttamente il bump test, viene visualizzato .
7. Il bump test è concluso quando tutti i canali di misurazione interessati dal bump test hanno superato correttamente la prova oppure non l'hanno superata.
8. Chiudere la valvola della bombola con il gas campione.
 - Selezionare e confermare la finestra di dialogo successiva, per eliminare il risultato.
 - Selezionare per confermare il risultato.
9. Smontare l'adattatore di calibrazione.

Se durante il bump test si è verificato un errore:

1. Nel canale di misurazione viene visualizzata un'anomalia.
2. Ripetere il bump test.
3. Se necessario sostituire il sensore.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale tecnico.

5.4 Calibrazione del rilevatore gas

AVVERTENZA

Valori di misura errati!

La calibrazione errata può comportare la mancata attivazione degli allarmi oppure un'attivazione ritardata.

- Non chiudere l'uscita dell'adattatore di calibrazione/del tubo gas esausto.
- Prima della regolazione della sensibilità, eseguire sempre la calibrazione con aria fresca/calibrazione del punto zero.

AVVISO

Danneggiamento dei sensori!

Quando si utilizza un tubo gas esausto, se l'aspirazione avviene direttamente sul tubo flessibile di sfiato, potrebbe verificarsi un danneggiamento dei sensori.

- Eventualmente collegare il tubo gas esausto (lunghezza massima 2 m) a un sistema di sfiato oppure convogliarlo verso l'esterno.

Eventuali errori dell'apparecchio o del canale possono impedire la calibrazione.

5.4.1 Effettuazione della calibrazione con aria fresca

Se è presente uno scostamento dal punto zero, per migliorare l'accuratezza si deve eseguire una calibrazione con aria fresca.

Per la calibrazione, prestare attenzione alle seguenti indicazioni:

- Per la calibrazione con aria fresca nel modello XXS O₂, l'indicazione viene impostata su 20,9 Vol%.
- Con temperature inferiori a -20 °C si possono riscontrare scostamenti pari a >10 % del valore di misura, se il sensore corrispondente è stato calibrato a temperatura ambiente. Dräger consiglia una calibrazione alla temperatura di impiego se la misurazione deve essere effettuata a temperature molto basse. In questo modo è possibile ridurre lo scostamento.

Requisiti:

- La calibrazione con aria fresca può essere effettuata solo se almeno un sensore la supporta.
- Nell'aria fresca non devono essere presenti gas di misura o gas contaminanti.
- Il rilevatore gas è acceso e le fasi di riscaldamento 1 e 2 sono concluse.

Per effettuare una calibrazione con aria fresca:

1. accendere il rilevatore gas.
2. Attivare la calibrazione con aria fresca (in base alla configurazione):

Se la calibrazione con aria fresca è stata abilitata per il livello utilizzatore 0 mediante il software per PC Dräger CC-Vision:

- Selezionare > **Manuten** > **Cal.aria fresca**.

Se la calibrazione con aria fresca non è stata abilitata per il livello utilizzatore 0 mediante il software per PC Dräger CC-Vision:

- a.  > **Collega**
- b. Immettere il codice accesso e confermare.
- c. Selezionare **Manuten > Cal.aria fresca**.
3. Selezionare per avviare la calibrazione con aria fresca.
 - ⇒ Tutti i canali di misurazione interessati dal bump test lampeggiante, mentre tutti gli altri sono visualizzati in grigio.
 - Il risultato di ogni canale di misurazione viene così visualizzato:
 -  calibrazione con aria fresca superata correttamente.
 -  calibrazione con aria fresca non superata.
4. Eventualmente premere per forzare il controllo di stabilità. In questo caso viene eseguita subito una calibrazione.
 - ⇒ Il nuovo valore di misura viene visualizzato e può essere verificato.
 - Il risultato viene così visualizzato:
 -  calibrazione con aria fresca superata correttamente.
 -  calibrazione con aria fresca non superata.
5. La calibrazione con aria fresca è conclusa, quando tutti i canali di misurazione interessati hanno superato correttamente la calibrazione oppure non l'hanno superata.
 - Selezionare e confermare la finestra di dialogo successiva, per eliminare il risultato.
 - Selezionare per confermare il risultato.

Se durante la calibrazione con aria fresca si è verificato un errore:

- ripetere la calibrazione con aria fresca.
- Se necessario sostituire il sensore.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale tecnico.

5.5 Caricamento della batteria ricaricabile

AVVERTENZA

Pericolo di esplosione!

Per ridurre il pericolo di deflagrazione di atmosfere esplosive o combustibili, attenersi assolutamente a quanto segue:

- Non aprire il rilevatore gas in aree esposte al rischio di esplosione.
- Utilizzare esclusivamente una batteria ricaricabile del tipo LBT 02** (batteria agli ioni di litio).
- Non caricare o sostituire la batteria ricaricabile in aree esposte al rischio di esplosione.
- Utilizzare esclusivamente i caricabatteria specificati da Dräger, altrimenti decade l'omologazione relativa alla sicurezza contro il rischio di esplosione del rilevatore gas.

La batteria ricaricabile è parte integrante della parte inferiore dell'involucro. La batteria ricaricabile può essere caricata con o senza il rilevatore gas.

1. Inserire nella base di ricarica il rilevatore gas oppure solo la parte inferiore dell'involucro contenente la batteria ricaricabile.

⇒ Il rilevatore gas si spegne automaticamente. Il LED verde dell'unità di alimentazione lampeggia.

Di norma, il tempo di ricarica dopo un turno di lavoro di 8 – 10 ore è di ca. 4 ore.

Se la batteria ricaricabile è completamente scarica, il tempo di ricarica è in genere di ca. 10 ore.

Se la temperatura non rientra nell'intervallo specificato (da 5 a 35 °C), il processo di ricarica si interrompe automaticamente e pertanto i tempi si prolungano. Quando la temperatura torna entro i valori specificati, il processo di ricarica riprende automaticamente.

 Il rilevatore gas può essere riaccesso anche quando si trova nella base di ricarica e durante il suo funzionamento viene alimentato a corrente.

⚠ AVVERTENZA**Nessuna misurazione!**

Se, durante il funzionamento del rilevatore gas nella base di ricarica, l'alimentazione di corrente esterna si interrompe per un periodo superiore a un 1 s, il rilevatore gas si spegne.

- Pertanto occorre garantire un'alimentazione continua di corrente senza interruzioni. Se ciò non fosse possibile, verificare in intervalli di tempo regolari che il rilevatore gas sia acceso.

Denominazione e descrizione	Codice art.
Base di ricarica ad induzione, per la ricarica di 1 rilevatore gas	83 25 825
Adattatore per l'alimentatore a spina ¹⁾	83 25 736
Alimentatore a spina per la ricarica di 1 rilevatore gas	83 16 997
Alimentatore a spina per la ricarica di 5 rilevatori gas	83 16 994
Alimentatore a spina 100-240 VAC; 1,33 A per la ricarica di 5 rilevatori gas al massimo (richiesto adattatore 83 25 736)	83 21 849
Alimentatore a spina 100-240 VAC; 6,25 A per la ricarica di 20 rilevatori gas al massimo (richiesto adattatore 83 25 736)	83 21 850
Cavo di collegamento per auto 12 V / 24 V per la ricarica di 1 rilevatore gas	45 30 057
Cavo di collegamento per auto 12 V / 24 V per la ricarica di 5 rilevatori gas al massimo (richiesto adattatore 83 25 736)	83 21 855

Denominazione e descrizione	Codice art.
-----------------------------	-------------

Supporto per auto (richiesto adattatore 83 25 736 e cavo di collegamento per auto 83 21 855)	83 27 636
---	-----------

1) Per la disponibilità, contattare la ditta Dräger.

5.6 Pulizia

Il dispositivo non richiede particolari cure.

Se il rilevatore gas risulta molto sporco, lavarlo con acqua fredda, utilizzando eventualmente una spugnetta. Asciugare il rilevatore gas con un panno.

AVVISO

Danneggiamento del rilevatore gas!

L'impiego di oggetti ruvidi (per es. spazzole) e di detergenti o solventi abrasivi può causare la distruzione dei filtri per la polvere e l'acqua.

- Pulire il rilevatore gas utilizzando solo acqua fredda ed eventualmente una spugnetta.

6 Impostazioni del dispositivo

Le impostazioni del dispositivo possono essere modificate solo da personale qualificato e addestrato.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale tecnico.

6.1 Impostazioni di fabbrica

Quando si effettua l'ordine, è possibile scegliere impostazioni differenti secondo le specifiche esigenze del cliente. La configurazione può essere controllata e modificata utilizzando la stazione di manutenzione X-dock oppure il software per PC Dräger CC-Vision.

Funzione	Impostazione
Calibrazione con aria fresca senza codice di accesso	on
Bump test senza codice di accesso	off
Segnale di funzionamento	on
Spegnimento consentito	on
Campo di rilevazione ¹⁾	on

Funzione	Impostazione	Denominazione:	Campo/impostazione
Fattore LIE ²⁾ ch4 (metano) H2 (idrogeno)	4,4°Vol% (corrispondente al 100% LIE) 4,0°Vol% (corrispondente a 100% LIE)	Segnale acustico di funzionamento	Sì/no
STEL	Funzione STEL - non attiva; durata media = 15 minuti	Modalità di spegnimento	"Spegnim. consentito" oppure "Spegnim. non consentito" oppure "Spegnim. non consentito con A2"
TWA	Funzione TWA - non attiva; durata media = 8 ore	Valore medio a breve termine (STEL) ¹⁾²⁾	0 - 15 (in minuti; impostazione per l'allarme di esposizione)
Alarm A1	Confermabile, non-latching, preallarme, valore di misura crescente (sensore O ₂ anche valore di misura decrescente)	Lunghezza del turno (TWA) ³⁾	60 - 1440 (in minuti; impostazione per l'allarme di esposizione)
Alarm A2	Non confermabile, latching, allarme principale, valore di misura crescente (sensore O ₂ anche valore di misura decrescente)	Impostazioni dei sensori:	
Simbolo della tipologia di pericolo	on	Soglia di allarme A1 crescente (in unità di misura)	Da 0 a A2
Intervallo di bump test scaduto	Avvertenza	Soglia di allarme A2 crescente (in unità di misura)	Da A1 a fondo scala
Intervallo di calibrazione scaduto	Avvertimento del canale	Soglia di allarme A1 decrescente (in unità di misura, solo sensore O ₂)	Da A2 decrescente a A1 crescente
Display in modalità di risparmio energetico	on (180 s)	Soglia di allarme A2 decrescente (in unità di misura, solo sensore O ₂)	Da 0 a A1 decrescente
1) Il campo di rilevazione impostato può essere letto mediante il software per PC Dräger CC-Vision. Il campo di rilevazione è sempre attivato in modalità di rilevamento e disattivato in modalità di calibrazione.		Tipo di analisi ¹⁾	Inattivo, TWA, STEL, TWA+STEL
2) Mediante il software per PC Dräger CC-Vision è possibile regolare il fattore LIE in base alle disposizioni nazionali.		Soglia di allarme STEL (in unità di misura) ¹⁾	0 – fondo scala
		Soglia di allarme TWA (in unità di misura) ¹⁾	0 – fondo scala
1) Analisi solamente se il sensore è predisposto per tale funzione.			
2) Corrisponde al periodo medio e viene utilizzato per il calcolo del valore di esposizione STEL.			
3) Corrisponde al periodo medio e viene utilizzata per il calcolo del valore di esposizione TWA.			

6.2 Impostazioni del dispositivo e dei sensori

Denominazione:	Campo/impostazione
Impostazioni del dispositivo:	
Codice/i di accesso	Campo numerico (a 4 cifre)

6.3 Impostazioni di allarme

Allarmi	Indicazione	Latching	Conferma-bile	LED	Avvisatore acustico	Vibrazione
A1 ↑ (crescente)	A1	-	✓			✓
A2 ↑ (crescente)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
A1 ↓ (decrescente)	A1	-	✓			✓
A2 ↓ (decrescente)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)			✓
TWA	TWA	✓	-			✓
Errore						
Preallarme batteria ⁴⁾	-	-	✓			✓
Allarme batteria ⁵⁾	-	-	-			✓
Errore dell'apparecchio	-	✓	✓			✓
Errore del canale	---	-	✓	-	-	-

1) È possibile confermare solo dopo che la concentrazione è scesa al di sotto della soglia di allarme.

2) L'attivazione dell'allarme STEL può essere ritardata di al massimo un minuto.

3) Dopo questo allarme l'impiego del personale deve essere regolamentato secondo le normative nazionali.

4) Dopo l'attivazione del preallarme batteria, quest'ultima ha ancora ca. 20 minuti di autonomia.

5) Dopo l'attivazione dell'allarme batteria, quest'ultima si spegne automaticamente in 20 s.

7 Trasporto

Il rilevatore gas contiene batterie agli ioni di litio. In caso di trasporto del rilevatore gas, in particolare durante il trasporto aereo, attenersi alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia di batterie al litio.

8 Conservazione

Dräger consiglia di conservare il rilevatore gas tenendolo nella base di ricarica.

Per garantire un tempo di riscaldamento più breve al momento dell'accensione, i sensori vengono alimentati con corrente anche quando il rilevatore gas è spento.

Se l'apparecchio viene conservato senza l'impiego della base di ricarica, dopo 21 giorni si interrompe automaticamente l'alimentazione di corrente dei sensori. Pertanto, al momento dell'accensione i tempi di riscaldamento saranno più lunghi.

9 Smaltimento



Il presente prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano. Esso è perciò contrassegnato con il simbolo posto qui accanto.

Dräger ritira gratuitamente questo prodotto. Informazioni al riguardo vengono fornite dai rivenditori nazionali e da Dräger.



Le batterie ricaricabili e non ricaricabili non possono essere smaltite come rifiuto urbano. Esse sono perciò contrassegnate con il simbolo posto qui accanto. Raccogliere le batterie ricaricabili e non ricaricabili conformemente alle normative vigenti e smaltirle presso gli appositi punti di raccolta.

10 Dati tecnici

10.1 Rilevatore gas

Condizioni ambientali:

per il funzionamento e la conservazione	–20 ... +50 °C 700 ... 1300 hPa da 10 a 90 % (brevemente fino a 95 %) UR
---	--

Livello di protezione	IP 67 ¹⁾
Volume dell'allarme	generalmente 100 dB (A) a 30 cm di distanza
Posizione di utilizzo	qualsiasi

Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio, ricaricabile, 4,8 V, 6,0 Ah, 28,8 Wh, 250 g
Dimensioni	circa 179 x 77 x 42 mm (A x L x P)
Peso (con pompa)	di norma 550 g, in funzione della dotazione di sensori, senza cinghia di trasporto
Intervallo di aggiornamento per display e segnali	1 sec.

1) Senza adattatore della pompa o di calibrazione

Durata di funzionamento in condizioni normali (funzionamento a diffusione)¹⁾:

con sensori CatEx e 3 EC	di norma 24 h
con sensori 3 EC	di norma 120 h

- 1) Tempo di funzionamento nominale del rilevatore gas a una temperatura ambiente compresa fra 20 e 25 °C, 1013 mbar, inferiore all'1 % del tempo di segnalazione di allarme, modalità di risparmio energetico del display attivata. Il tempo di funzionamento effettivo varia in funzione della temperatura e della pressione ambiente, nonché delle condizioni della batteria ricaricabile e degli allarmi.

X-am® 3500

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsrelevante informatie	121	4.7.3	Specifieke modus	129
1.1	Informatie over veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen	121	4.7.4	Blokkeringsalarm	129
1.1.1	Veiligheidsinformatie	121	4.7.5	Piekwaarden wissen	129
1.1.2	Waarschuwingen	121	4.8	Quick-menu oproepen	129
1.2	Fundamentele veiligheidsinformatie	121	4.9	Informatie oproepen	129
1.3	Gebruik in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen	121	4.10	Meten	130
4.10.1	Bijzondere kenmerken bij de meting met pomp	130	4.10.2	Meting met pomp uitvoeren	131
2	Aanwijzingen in dit document	122	4.11	Apparaatinstellingen configureren	132
2.1	Betekenis van waarschuwingen	122	4.11.1	Dag- of nachtmodus activeren	132
2.2	Merken	122	4.11.2	Apparaattaal wijzigen	132
2.3	Typografische aanwijzingen	122	4.11.3	Datum en tijd instellen	132
2.4	Woordenlijst	123	4.11.4	Stille modus activeren	132
2.5	Afkortingen	123	5	Onderhoud	132
3	Beschrijving	123	5.1	Onderhoudsintervallen	132
3.1	Productoverzicht	123	5.2	Kalibratie-intervallen	132
3.2	Beoogd gebruik	124	5.3	Bumptest uitvoeren	132
3.3	Beperkingen aan het beoogd gebruik	124	5.3.1	Bumptest met assistent uitvoeren	133
3.4	Toelatingen	124	5.4	Gasmeetinstrument kalibreren	133
3.5	Sticker	124	5.4.1	Verse lucht kalibratie uitvoeren	134
3.6	Sensorsteekplaatsen X-am 3500	124	5.5	Accu laden	134
4	Bedrijf	124	5.6	Reiniging	135
4.1	Bedieningsconcept	124	6	Instrumentinstellingen	135
4.2	Betekenis van de symbolen	125	6.1	Fabrieksinstellingen	136
4.2.1	Functietoetsen	125	6.2	Apparaat- en sensorinstellingen	136
4.2.2	Displays	125	6.3	Alarminstellingen	137
4.2.3	Applicatie	125	7	Transport	137
4.2.4	Apparaatstatus	125	8	Opslag	137
4.2.5	Verbinding	125	9	Afvoeren	137
4.2.6	Gebruikersniveau	125	10	Technische gegevens	138
4.2.7	Weergave in het gaskanaal	125	10.1	Gasmeetinstrument	138
4.3	Signaleringsconcept	126			
4.3.1	Bedrijfssignaal akoestisch	126			
4.3.2	Bedrijfssignaal optisch	126			
4.3.3	Bedrijfssignaal optisch met geactiveerde D-Light functie	126			
4.4	Gasmeetinstrument in- of uitschakelen	126			
4.4.1	Eerste inbedrijfname	126			
4.4.2	Gasmeetinstrument inschakelen	126			
4.4.3	Gasmeetinstrument uitschakelen	127			
4.5	Gebruiker aan- of afmelden	127			
4.6	Voorbereidingen voor bedrijf	128			
4.7	Tijdens het gebruik	128			
4.7.1	Meetmodus starten	128			
4.7.2	Alarmen	129			

1 Veiligheidsrelevante informatie

 Deze gebruiksaanwijzing kan ook in andere talen in de Database voor Technische documentatie (www.draeger.com/ifu) in elektronische vorm worden gedownload of gratis als geprinte versie (bestelnr. 90 33 668) via Dräger worden aangevraagd.

1.1 Informatie over veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen attenderen op gevaren en geven aanwijzingen voor het veilige gebruik van het product. Het niet opvolgen kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

1.1.1 Veiligheidsinformatie

Dit document bevat hoofdstukken met veiligheidsaanwijzingen die voor gevaren waarschuwen. Het type gevaar en de gevolgen bij het niet opvolgen worden in elke veiligheidsaanwijzing vermeld.

1.1.2 Waarschuwingen

Waarschuwingen verwijzen naar handelingen en waarschuwen voor gevaren die tijdens het uitvoeren van de handelingen kunnen optreden.

Waarschuwingen gaan vooraf aan de handelingen.

1.2 Fundamentele veiligheidsinformatie

- Het is belangrijk om vóór gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende producten zorgvuldig door te lezen.
- De gebruiksaanwijzing strikt opvolgen. De gebruiker moet de aanwijzingen volledig begrijpen en strikt opvolgen. Het product mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals gespecificeerd onder 'Beoogd gebruik'.
- Werp deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt nageleefd door de gebruikers van het product.

- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door opgeleid en competent personeel.
- Lokale en nationale richtlijnen en voorschriften die op dit product van toepassing zijn strikt opvolgen. (bijv. IEC 60079-14).
- Alleen opgeleid, competent en deskundig personeel mag het product, zoals in deze gebruiksaanwijzing en het technisch handboek omschreven, inspecteren, repareren en onderhouden. Onderhoudswerkzaamheden die in de gebruiksaanwijzing en in het technisch handboek niet gedetailleerd zijn omschreven, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Dräger of door Dräger opgeleid, competent en deskundig personeel. Dräger adviseert het afsluiten van een Dräger-servicecontract.
- Maak voor onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruik van originele Dräger-onderdelen en -toebehoren. Anders kan de juiste werking van het product niet worden gewaarborgd.
- Maak geen gebruik van defecte of onvolledige producten. Voer geen aanpassingen uit aan het product.
- Stel Dräger op de hoogte indien zich fouten of defecten aan het product of in de onderdelen voordoen.
- Het vervangen van componenten kan de intrinsieke veiligheid van het product doen verminderen.
- Elektrische koppeling met apparaten die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, uitsluitend uitvoeren na overleg met de fabrikanten of een deskundige.

1.3 Gebruik in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen

Om het risico op ontsteking van brandbare of explosieve atmosferen te verminderen, moeten de volgende veiligheidsaanwijzingen strikt worden opgevolgd:

Gebruik in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen

Apparaten of onderdelen die gebruikt worden in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen en die volgens de nationale, Europese of internationale richtlijnen inzake explosieveiligeid zijn toegelaten, mogen uitsluitend worden gebruikt in omgevingen die in de toelating zijn genoemd en met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen. Apparaten en

onderdelen mogen niet worden aangepast. Het gebruik van defecte of onvolledige onderdelen/producten is niet toegestaan. Bij reparatie van deze apparaten of onderdelen moeten de geldende voorschriften worden opgevolgd.

Met zuurstof verrijkte atmosfeer

In een met zuurstof verrijkte atmosfeer (>21 vol.-% O₂) is de explosieveiligheid niet gewaarborgd.

- Verwijder het apparaat uit de Ex-zone.

Zuurstofarme atmosfeer

Bij metingen in een zuurstofarme atmosfeer (<12 vol.-% O₂) kan de CatEx-sensor onjuiste waarden aangeven. Een betrouwbare meting met een CatEx-sensor is dan niet mogelijk.

- Verwijder het apparaat uit de zuurstofarme omgeving.

CatEx-sensor in zuurstofarme of zuurstofrijke omgeving

In een zuurstofarme of zuurstofrijke omgeving kunnen foutieve meetwaarden worden weergegeven.

- De CatEx-sensor is bedoeld voor metingen in mengels van brandbare gassen en dampen en lucht (d.w.z. O₂-gehalte ≈ 21 vol.-%). Als het O₂-gehalte lager is dan 12 vol.-% en een gebruiksgerede O₂-sensor aanwezig is, wordt op het CatEx-kanaal een kanaalfout geactiveerd door zuurstofgebrek.

Onjuiste kalibratie

VOORZICHTIG: Een onjuiste kalibratie leidt tot foutieve meetwaarden.

- CSA-eis: De gevoeligheid dient dagelijks voorafgaand aan het eerste gebruik met een bekende concentratie van het te meten gas op basis van 25 tot 50 % van de concentratiewaarde te worden gecontroleerd. De nauwkeurigheid moet 0 tot +20 % van de daadwerkelijke waarde bedragen. De nauwkeurigheid kan door een kalibratie worden gecorrigeerd.

OPMERKING

Beschadiging van de CatEx-sensor!

Fracties van katalysatorgiffen in het meetgas (bijv. vluchtbare silicium- en zwavelverbindingen, verbindingen van zware metalen of gehalogeneerde koolwaterstoffen) kunnen de CatEx-sensor beschadigen.

- Als de CatEx-sensor niet meer op de doelconcentratie kan worden gekalibreerd, moet de sensor worden vervangen.

2 Aanwijzingen in dit document

2.1 Betekenis van waarschuwingen

De volgende waarschuwingsymbolen worden in dit document gebruikt om de bijbehorende waarschuwingsteksten die een verhoogde aandacht van de gebruiker vereisen, aan te duiden en te accentueren. De betekenissen van de waarschuwingsymbolen zijn als volgt gedefinieerd:

Waarschuwingsymbolen	Signaalwoord	Gevolgen bij niet-naleving
	WAARSCHUWING	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet wordt voorkomen kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.
	VOORZICHTIG	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet wordt voorkomen, kan dit leiden tot letsel. Kan ook worden gebruikt als waarschuwing tegen ondeskundig gebruik.
	AANWIJZING	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet wordt voorkomen, kan dit leiden tot schade aan het product of het milieu.

2.2 Merken

Merk	Merkeigenaar
X-am®	Dräger

De genoemde merken zijn alleen in bepaalde landen geregistreerd en niet noodzakelijkerwijs in het land, waar dit materiaal werd geproduceerd.

2.3 Typografische aanwijzingen

Tekst	Teksten in vet duiden beschrijvingen op het apparaat en beeldschermteksten aan.
--------------	---

- ▶ Deze driehoek duidt in waarschuwingen de mogelijkheden aan om het gevaar te voorkomen.
- > Het groter-dan teken duidt op een navigatiepad in een menu.
- i** Dit symbool kenmerkt informatie die het gebruik van het product vereenvoudigt.

2.4 Woordenlijst

Vakterm	Uitleg
Bedrijfssignaal	Een optisch (groene LED) en/of periodiek akoestisch signaal.
Meten	Meting zonder pomp (diffusie) Meting met pomp (met pompadapter)
Vangbereik	Als vangbereik wordt het bereik van meetwaarden aangeduid, waarbinnen geringe meetwaardeschommelingen (bijv. signaalruis, concentratieschommelingen) geen veranderende weergave veroorzaken. Meetwaarden buiten het vangbereik worden met hun daadwerkelijke meetwaarde weergegeven.
Peak	Piekwaarde
Snelle bump-test	Test van de alarmactivering.
Uitgebreide bump-test	Test van de nauwkeurigheid en alarmactivering.
Specifieke modus	Als een specifieke modus wordt gesigneerd, wordt de gebruiker niet gewaarschuwd voor gasconcentraties die voor hem of haar gevaarlijk kunnen zijn. De volgende apparaatfuncties zijn een specifieke modus: Eerste instelling/configuratie met de PC, menu, voorbereidingsfase van de assistenten, onderhoud assistenten, bump-test en kalibratie, opwarmen 1 van de sensoren.
D-Light	Met de D-Light functie kan de gebruiker de handhaving van bepaalde instellingen controleren en laten weergeven.

Vakterm	Uitleg
Fysische sensoren	Sensoren van het type CatEx, IR en PID worden aangeduid als fysische sensoren. Daarnaast zijn er de elektrochemische sensoren.

2.5 Afkortingen

Afkorting	Verklaring
A1	Vooralarm
A2	Hoofdalarm
PTFE	Polytetrafluoretheen
PVC	Polyvinylchloride
STEL	Short time exposure limit, gemiddelde blootstellingswaarde gedurende een korte tijd (in de regel 15 minuten).
TWA	Time weighted average, TWA-waarden zijn blootstellingswaarden bij een 8-uurige werkdag van een 40-uurige werkweek gedurende een geheel arbeidsleven. Let op de nationale definities van de werkplekgrenswaarden.

3 Beschrijving

3.1 Productoverzicht

De grafieken zijn afgebeeld op de uitklappagina.

Grafiek A

1 Display	4 Oplaad-LED groen/rood
2 Vastzetschroef voor extra laadmodule	5 Inductielader
3 Netdeel	

Grafiek B

1 Gasinlaten	3 Hoorn
2 Schroefdraadbus voor pomp- en kalibratie-adapter	4 Pomputlaat en -inlaat

Grafiek C

1 LED groen/geel/rood	2 LED geel/rood
-----------------------	-----------------

Grafiek D

1 Functietoets 1	3 Functietoets 3
------------------	------------------

Grafiek D

2 Functietoets 2

Grafiek E

1 Statusinformatie 2 Navigatiebalk

Grafiek F

1 Clip (optioneel)

Grafiek G

1 Alarm A1 3 Alarm STEL

2 Alarm A2 4 Alarm TWA

Grafiek J

1 Accu/batterij-vooralarm 2 Accu/batterij-hoofd-alarm

Grafiek K1 Kalibratieadapter (grijs- 3 Gasuitlaat
kleurige ring)

2 Gasinlaat 4 Vastzetschroef

Grafiek M1 Pompadapter (blauw- 4 Gasuitlaat
kleurige ring)

2 Gasinlaat 5 Vastzetschroef

3 Stof- en waterfilter

3.2 Beoogd gebruik

De Dräger X-am 3500 is een draagbaar gasmeetinstrument voor vrijgavemetingen en voor de continue bewaking van de concentratie van verschillende gassen in de omgevingslucht op de werkplek en in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen.

Met de X-am 3500 kan een meting van maximaal 4 gassen op basis van de ingebouwde DrägerSensoren (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ en CatEx 125 PR) worden uitgevoerd. Het gasmeetinstrument kan in de pomppmodus of in de diffusiemodus worden gebruikt.

3.3 Beperkingen aan het beoogd gebruik

Het gasmeetinstrument is niet geschikt voor de meting van procesgassen.

Gebruik van het gasmeetinstrument in een voertuiglader is alleen onder de volgende voorwaarden toegestaan:

- De akoestische signaalgeving moet gedeactiveerd zijn (met behulp van de PC-software CC-Vision).

3.4 Toelatingen

Een afbeelding van het typeplaatje en de conformiteitsverklaring vindt u in de bijgevoegde aanvullende documentatie (bestelnr. 90 33 655).

CSA-specifieke informatie:

Alleen het gedeelte voor brandbare gassen van dit instrument is op meetnauwkeurigheid getest.

3.5 Sticker

Op de sticker van de voeding staat een markering voor een service-sticker. Hier mogen maximaal één service-sticker en één jaarpunt-sticker over elkaar worden geplakt. Meer stickers kunnen het inductieve laden negatief beïnvloeden.

- i** Het typeplaatje op het gasmeetinstrument mag niet worden aangeplakt.

3.6 Sensorsteekplaatsen X-am 3500

Sensorsteekplaats	Aansluiting
HPP 1	niet aangesloten
HPP 2	CatEx-sensor
EC 1-3	EC-sensoren

4 Bedrijf

4.1 Bedieningsconcept

De navigatie geschiedt met de 3 multifunctionele toetsen en de dynamische navigatiebalk (zie uitklappagina grafiek E). De navigatiebalk verandert dynamisch afhankelijk van mogelijke interacties.

4.2 Betekenis van de symbolen

4.2.1 Functietoetsen

Symbol	Verklaring
	Actie/Dialoog bevestigen/Terugkeer naar het menu
	Alles bevestigen
	Naar boven / door weergave bladeren
	Naar beneden / door weergave bladeren
	Actie afbreken
	Quick-menu tonen
	Meetkanaal afzonderlijk tonen
	Alle meetkanalen tonen
	Waarde verhogen
	Waarde verlagen
	Functie herhalen
	Menu tonen

4.2.2 Displays

Symbol	Verklaring
	Hoorn en vibratie voor gasalarmen gedeactiveerd

4.2.3 Applicatie

Symbol	Verklaring
	Messen
	Verge lucht kalibratie
	Bumptest of kalibratie

4.2.4 Apparaatstatus

Symbol	Verklaring
	Bewaking van de bumpertestintervallen geactiveerd (aanvullende informatie voor de functie D-Light). Er zijn geen gasalarmen of fouten.
	Bewaking van de kalibratie-intervallen geactiveerd (aanvullende informatie voor de functie D-Light). Er zijn geen gasalarmen of fouten.

Symbol	Verklaring
	Alarmen
	Waarschuwingen Het gasmeetinstrument kan normaal worden gebruikt. Als de waarschuwing na gebruik nog steeds wordt getoond, moet onderhoud worden gepleegd aan het gasmeetinstrument. Details worden in het menu Meldingen weergegeven.
	Storingen Het gasmeetinstrument of het meetkanaal is niet klaar om te meten en er moet onderhoud worden gepleegd. Details worden in het menu Meldingen weergegeven.
	Informatie Details worden in het menu Meldingen weergegeven.
	STEL-alarm
	TWA-alarm

4.2.5 Verbinding

Symbol	Verklaring
	Onderhoudsmodus (toegang tot het gasmeetinstrument via PC of X-dock)

4.2.6 Gebruikersniveau

Symbol	Verklaring
	Gebruikersniveau 1
	Gebruikersniveau 2
	Gebruikersniveau 3

4.2.7 Weergave in het gaskanaal

Symbol	Verklaring
	Bumptest of kalibratie succesvol
	Bumptest of kalibratie niet succesvol
	Overschrijding van het meetbereik
	Onderschrijding van het meetbereik
	Kanaalfout

Symbool	Verklaring
1--1	Blokkeringsalarm
#####	Waarde hoger dan op het display kan worden weergegeven

4.3 Signaleringsconcept

4.3.1 Bedrijfssignaal akoestisch

Een periodiek akoestisch signaal geeft de werking van het apparaat aan. Het akoestische bedrijfssignaal kan worden gedeactiveerd. Voor meer informatie, zie het volgende hoofdstuk: "Stille modus activeren", pagina 132

4.3.2 Bedrijfssignaal optisch

Een periodiek pulseren (verhoging en verlaging van de intensiteit) van de groene LED signaleert:

- Applicatie meting, vrijgavemeting, lekdetectie, of benzeen/voorbuisje meting actief
- Er is geen apparaat- of kanaalfout, geen gasalarm en geen specifieke modus actief

4.3.3 Bedrijfssignaal optisch met geactiveerde D-Light functie

Door de functie D-Light te activeren kan de gebruiker de handhaving van bepaalde instellingen extra controleren en laten weergeven:

- Evaluatie bumpsteintervallen geactiveerd en gehandhaafd (fabrieksinstelling) of evaluatie van de kalibratie-intervallen actief en gehandhaafd
- Gebruiksinterval gehandhaafd

De functie D-Light kan met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision worden geactiveerd.

De signalering geschiedt conform het bedrijfssignaal optisch.

Als aan één van de genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, wordt bij een geactiveerde D-Light functie, in plaats van het periodiek pulseren van de groene LED, alleen de groene LED met regelmatige tussenpozen kort ingeschakeld (kort knipperen ca. om de 60 s).

4.4 Gasmeetinstrument in- of uitschakelen

4.4.1 Eerste inbedrijfname

Als het gasmeetinstrument voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt een assistent gestart. De assistent begeleidt de instellingsprocedure voor het gasmeetinstrument:

- Evt. taalkeuze
- Datumnotatie en datum
- Tijd

4.4.2 Gasmeetinstrument inschakelen

1. De **OK**-toets ca. 3 s ingedrukt houden.
⇒ Op het display wordt een countdown weergegeven.
⇒ De inschakelvolgorde en de opwarmfase van de sensoren starten.

De volgende weergaven worden achtereenvolgens getoond:

- Startbeeldscherm
- Softwareversie
- Displaytest (display wordt afwisselend zwart en wit weergegeven)
- Alarmelemententest (LEDs, alarmsignaal en vibratiealarm)
- Klantspecifiek informatiebeeldscherm (optioneel)
- Alarmgrenzen, STEL, TWA (indien geconfigureerd) en LEL-factor (indien aanwezig)
- Evt. verstreken bump-test- of kalibratie-intervallen en voorwaarschuwingen (indien geconfigureerd)
- Meetweergave

Nadat de assistent is voltooid, wordt een klantspecifiek informatiebeeldscherm (optioneel en configurerbaar met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision) weergegeven en vervolgens wordt de meetweergave getoond. De resterende opwarmtijd van de sensoren wordt linksboven in het gele vakje weergegeven.

⚠ WAARSCHUWING

Foutieve apparaatfuncties/-instellingen!

Foutieve apparaatfuncties/-instellingen kunnen leiden tot levens- en/of explosiegevaar.

- Voorafgaand aan elk gebruik controleren, of de displayelementen, alarmfuncties en informatie correct worden weergegeven. Als één van de bovengenoemde items niet correct werkt of onjuist is, dan het gasmeetinstrument niet gebruiken en laten controleren.

In de opwarmfase van de sensoren worden de volgende functies geactiveerd:

- Meetwaarden knipperen
 - Gele LED brandt
 - Waarschuwing wordt getoond
- ⇒ Het gasmeetinstrument is klaar om te meten zodra de meetwaarden niet meer knipperen en de gele LED niet langer brandt. De waarschuwing wordt evt. nog steeds getoond als er waarschuwingen zijn.
Voor de weergave van de waarschuwingen zie het technisch handboek.

i Tijdens de opwarmfase vindt er geen alarmering plaats!

4.4.3 Gasmeetinstrument uitschakelen

1. ▲ en ▼ gelijktijdig ingedrukt houden totdat de getoonde countdown is afgelopen.
⇒ Gedurende korte tijd wordt een optisch-, akoestisch- en vibratiealarm geactiveerd.
⇒ Het gasmeetinstrument is uitgeschakeld.

Of

1. In de meetmodus  selecteren en de dialoog bevestigen.
2. **Uitschakelen** selecteren en bevestigen.

i Het uitschakelen van het gasmeetinstrument zonder voorafgaande aanmelding is alleen mogelijk, als de functie **Uitschakelen toegestaan** met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision is geactiveerd.

Fabrieksinstelling: geactiveerd

i Als het gasmeetinstrument in de lader wordt geplaatst, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

i Als het gasmeetinstrument langer dan 21 dagen is uitgeschakeld en niet wordt opgeladen, wordt automatisch de diepe slaapmodus geactiveerd. Het gasmeetinstrument kan in de diepe slaapmodus niet langer automatisch met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision of de Dräger X-dock worden ingeschakeld. Schakel in dit geval het gasmeetinstrument handmatig in.

4.5 Gebruiker aan- of afmelden

Het gasmeetinstrument heeft 4 configurerbare gebruikersniveaus. De gebruikersniveaus kunnen met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision worden geconfigureerd. Gebruikersniveau 0 betekent dat de gebruiker niet is aangemeld. De gebruikersniveaus 1 t/m 3 benodigen een wachtwoord voor het aanmelden.

Standaard zijn de volgende wachtwoorden aangemaakt:

- | | |
|---------------------|------|
| Gebruikersniveau 1: | 0001 |
| Gebruikersniveau 2: | 0002 |
| Gebruikersniveau 3: | 0003 |

i Dräger adviseert om na de eerste gebruikname de voor ingestelde wachtwoorden te wijzigen.

Standaardinstelling:

Functie	Gebruikersniveau			
	0	1	2	3
Bumptest	-	✓	-	-
Verge lucht kalibratie	✓	✓	-	-
Instellingsmenu	-	✓	-	-
Onderhoudsmenu	-	✓	-	-

Om een gebruiker aan te melden:

1. In de meetmodus  selecteren en de dialoog bevestigen.
2. **Aanmelden** selecteren en bevestigen.
3. Voer het viercijferige wachtwoord van het gebruikersniveau in en bevestig daarbij elk cijfer.

Om een gebruiker af te melden:

1. In de meetmodus  selecteren en de dialoog bevestigen.
2. Afmelden selecteren en de dialoog bevestigen.

4.6 Voorbereidingen voor bedrijf

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar van ernstige schade aan de gezondheid!

Een onjuiste kalibratie kan leiden tot foutieve meetresultaten die ernstige schade aan de gezondheid tot gevolg kunnen hebben.

- Voorafgaand aan veiligheidsrelevante metingen, de kalibratie door middel van een functietest (bump-test) controleren, zo nodig kalibreren en alle alarmelementen controleren. Indien nationale regelgevingen van kracht zijn, moet de bump-test conform deze regelgeving worden uitgevoerd.

1. Gasmeetinstrument inschakelen. De actuele meetwaarden worden op het display weergegeven.
2. Let op waarschuwingen, storingen en specifieke modus.
3. Controleer of de gasinlaatopeningen en membranen schoon, vrij toegankelijk, droog en onbeschadigd zijn.
4. Controleer of de datum en tijd correct zijn ingesteld.

4.7 Tijdens het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

Levens- en/of explosiegevaar!

Bij de volgende alarmen kan levens- en/of explosiegevaar bestaan:

- A2-alarm
 - STEL- of TWA-alarm
 - Apparaat-/kanaalfout
- De gevarenzone onmiddellijk verlaten.

⚠ WAARSCHUWING

Foutieve meetwaarden!

Alleen voor de diffusiemodus: Als water de gasinlaten van het gasmeetinstrument blokkeert (bijv. bij onderdompeling van het apparaat in water of door sterke regenval), kunnen foutieve meetwaarden optreden.

- Schud het gasmeetinstrument met het display omlaag wijzend uit om het water te verwijderen.

⚠ LET OP

Hoge waarden buiten het LEL-weergavebereik of een blokkeringsalarm wijzen evt. op een explosieve concentratie.

Hoge gasconcentraties kunnen gepaard gaan met een O₂-tekort.

4.7.1 Meetmodus starten

Tijdens de normale meetmodus worden de meetwaarden voor elk meetgas weergegeven (zie uitklappagina grafiek E). Met regelmatige intervallen klinkt het bedrijfssignaal (configurerbaar) en de groene LED pulseert (bijv. optisch bedrijfssignaal of functie D-Light).

Bij over- of onderschrijding van een meetbereik, wordt in plaats van de meetwaarden het betreffende symbool getoond. Voor meer informatie, zie het volgende hoofdstuk: "Betekenis van de symbolen", pagina 125

Treedt er tijdens de meetmodus een gebeurtenis op (bijv. een alarm), wordt (evt. na bevestiging van de gebeurtenis) het bijbehorende symbool in de statusbalk getoond.

4.7.1.1 Meetkanaal weergeven

Om een afzonderlijke meetkanaal weer te geven:

1. In de meetmodus  selecteren.
2. Met  of  de afzonderlijke meetkanalen weergeven.
3.  selecteren om naar het meetkanaaloverzicht terug te keren.

4.7.1.2 Gebeurtenisrapport oproepen

De volgende gebeurtenissen worden geteld en weergegeven: A1/A2, STEL, schokken en stoten, foutieve wachtwoord invoer.

 Zodra het gasmeetinstrument uit- en weer ingeschakeld wordt, wordt het gebeurtenisrapport gewist.

Om het gebeurtenisrapport op te roepen:

1. In de meetmodus  > **Info** > **Apparaatinformatie** selecteren.
2. Met  of  door de pagina's naar het gebeurtenisrapport bladeren.

 Een foutieve aanmelding wordt pas na 5 foute pogingen door het symbool  aangegeven.

4.7.1.3 Pomp activeren

Om in de (normale) meetmodus de pomp te activeren:

1. Pompadapter op de schroefdraadbus op de bovenbehuizing plaatsen, uitlijnen en vastdraaien. Controleer of de pompadapter correct is bevestigd. Voorkom verkantelen van de pompadapter. Het gasmeetinstrument schakelt automatisch in de pomppmodus, zodra de pompadapter is gemonteerd.
⇒ De lekdichtheidstest start automatisch.
2. Zodra de lekdichtheidstest wordt weergegeven, dan binnen 60 s de aanzuigopening van de sonde of de slang net zo lang afsluiten tot de lekdichheidstest is uitgevoerd.
3. Aanzuigopening vrijgeven.
 - Lekdichheidstest geslaagd: Meting wordt gestart.
 - Lekdichheidstest niet geslaagd: Toebehoren en pompadapter controleren en lekdichheidstest herhalen.
4. Let op de spoeltijden. Voor meer informatie, zie het volgende hoofdstuk: "Bijzondere kenmerken bij de meting met pomp", pagina 130

4.7.2 Alarmen

Als een alarm wordt gegeven, worden de betreffende meldingen, het optische-, vibratie- en evt. het akoestische alarm geactiveerd (configurerbaar). Voor meer informatie, zie het volgende hoofdstuk: "Alarminstellingen", pagina 137

Om een alarm te bevestigen:

1. selecteren.

4.7.3 Specifieke modus

Als er sprake is van een specifieke modus, is het bedrijfssignaal gedeactiveerd. Een specifieke modus wordt door de volgende optische signalen weergegeven:

- Gele LED knippert - specifieke modus Opwarmen 1
- Gele LED brandt continu - specifieke modus algemeen

Tijdens een specifieke modus vindt er geen alarmering plaats.

Uitzondering: De kalibratieadapter is in de meetmodus gemonteerd. In dit geval vindt er nog steeds alarmering plaats, voor zover het meetgas tot de sensoren kan doordringen.

WAARSCHUWING

Foutieve meting!

Een gemonteerde kalibratieadapter blokkeert de vrije gasdiffusie naar de sensoren. De correcte meting en alarmering is niet langer gewaarborgd.

- Een actieve gassing van de sensoren is dwingend noodzakelijk (bijv. testgascilinder met drukregelaar, flow 0,5 L/min).

4.7.4 Blokkeringsalarm

Het blokkeringsalarm dient ter beveiliging van de CatEx-sensor.

Wanneer het meetbereik van het CatEx-kanaal duidelijk wordt overschreden (zeer hoge concentratie van brandbare stoffen), wordt er een blokkeringsalarm gegenereerd. Het CatEx-blokkeringsalarm kan worden bevestigd, door het gasmeetinstrument in schone lucht uit- en weer in te schakelen.

Voor verdere informatie zie het technisch handboek.

4.7.5 Piekwaarden wissen

1. In de meetmodus  selecteren en de daaropvolgende dialoog bevestigen.
2. **Appl.-piekw. wissen** selecteren en de dialoog bevestigen.

4.8 Quick-menu oproepen

Maximaal 6 voorkeurfuncties kunnen met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision in het Quick-menu worden opgeslagen.

De volgende functies zijn standaard ingesteld:

- Apparaatinformatie
- Dag- of nachtmodus omschakelen
- Meldingen weergeven
- Piekwaarde dienst weergeven
- Piekwaarde applicatie weergeven
- Piekwaarde applicatie wissen

Om het Quick-menu op te roepen:

1. In de meetmodus  selecteren.
2. Gewenste functie selecteren en bevestigen.

4.9 Informatie oproepen

1. In de meetmodus  > **Info** selecteren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Optie	Omschrijving	Optie	Omschrijving
Meldingen	Aanwezige waarschuwingen en fouten worden weergegeven.	Intervallen	De volgende intervallen zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> – Bumptestinterval (Bumptest testinterv.) selecteren om voor alle kanalen het aantal resterende dagen tot de volgende bump-test weer te geven. Voor gedetailleerde informatie, het betreffende kanaal selecteren en bevestigen. – Kalibratie-interval selecteren om voor alle kanalen het aantal resterende dagen tot de volgende kalibratie te tonen. Voor gedetailleerde informatie, het betreffende kanaal selecteren en bevestigen. – Levensduur selecteren om de resterende gebruiksduur weer te geven.
Apparaatinformatie	De apparaatinformatie wordt weergegeven.		
Gas statistieken	De volgende gasstatistieken zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> – Piekwaarde dienst selecteren om de blootstellingspiekwaarden voor alle gassen weer te geven. – Piekwaarde appl. selecteren om de applicatiepiekwaarden voor alle gassen weer te geven. – TWA-waarden selecteren om de beschikbare TWA-waarden voor alle gassen weer te geven. – STEL-waarden selecteren om de beschikbare STEL-waarden voor alle gassen weer te geven. 		
		Vangbereiken	Vangbereiken worden weergegeven.
		Batterij	Laadtoestand van de accu/batterij wordt (groot) weergegeven.

4.10 Meten

4.10.1 Bijzondere kenmerken bij de meting met pomp

OPMERKING

Beschadiging van magnetische gegevensdrager mogelijk!

De pomp- en de kalibratieadapter bevatten een magneet die de gegevens op een magneetstrip kan wissen.

- De magnetische gegevensdrager (bijv. creditkaart) niet in de directe nabijheid van de pomp- of kalibratieadapter houden.

- Bij metingen met pomp het stof- en waterfilter gebruiken.
- Spoel na een begassing met agressieve gassen (bijv. biogas of chloor) de pomp gedurende meerdere minuten met schone lucht om de levensduur van de pomp te verlengen.

Voorafgaand aan elke meting de Dräger monsternameslang of Dräger sondes met het te meten gas spoelen. De spoelfase is noodzakelijk om negatieve invloeden te reduceren, die bij gebruik van een monsternameslang resp. een sonde kunnen optreden, bijv. gastransporttijd, memory-effecten, dood volume. De duur van de spoelfase is afhankelijk van diverse factoren, zoals type en concentratie van het/de te meten gas of damp en materiaal, lengte, diameter en ouderdom van de monsternameslang resp. de sonde. Naast de spoeltijd moet de reactietijd van de sensor in acht worden genomen (zie de gebruiksaanwijzing van de gebruikte DrägerSensoren).

Als "vuistregel" voor standaard gassen kan bij gebruik van een monsternameslang (3 mm binnendiameter, fabrieksnieuw, droog, schoon) van een typische spoeltijd van ca. 3 s/m worden uitgegaan.

Voorbeeld:

Voor een monsternameslang van 10 m lengte bedraagt de spoeltijd voor zuurstof ca. 30 seconden en een veronderstelde sensor reactietijd nog eens ca. 10 seconden extra. De totale wachttijd voor het aflezen van de meetwaarden bedraagt zodoende ca. 40 seconden.


Een flowalarm kan evt. met 10 tot 30 seconden worden vertraagd, afhankelijk van de slanglengte.

4.10.2 Meting met pomp uitvoeren

Voorwaarden:

- Het gasmeetinstrument is uitgerust met een pomp en is ingeschakeld.
 - Alle geïnstalleerde sensoren zijn opgewarmd.
 - Het gasmeetinstrument is klaar om te meten.
 - De Schroefdraadbus voor de pomp- en kalibratieadapter moet schoon zijn.
1. Slang (3 mm binnendiameter) met stof- en waterfilter op de inlaattule (zie grafiek M op pagina 3) van de pompadapter aansluiten.

2. Pompadapter op het gasmeetinstrument monteren. Let op dat beide geleidingspennen in de daarvoor bestemde groeven liggen.



i Controleer of de pompadapter correct is bevestigd. Voorkom verkantelen van de pompadapter.

Het gasmeetinstrument schakelt automatisch in de pomppmodus, zodra de pompadapter is gemonteerd.
⇒ De lekdichtheidstest start automatisch.

3. Zodra de lekdichheidstest wordt weergegeven, dan binnen 60 s de aanzuigopening van de sonde of de slang net zo lang afsluiten tot de lekdichheidstest is uitgevoerd.
4. Aanzuigopening vrijgeven.
 - Lekdichheidstest geslaagd: Meting wordt gestart. Let op de spoeltijden!
 - Lekdichheidstest niet geslaagd: Zo nodig sonde, slang en adapter controleren en lekdichheidstest herhalen.
5. Slangeinde of sonde op het monsternamepunt positioneren.

i De temperatuur op de meetlocatie kan afwijken van de temperatuur in het gasmeetinstrument en daardoor de weergave van de meetwaarde beïnvloeden. De correcte werking van de temperatuurcorrectie kan alleen op het gasmeetinstrument worden gewaarborgd.

Om de meting met pomp te beëindigen:

1. Schroef van de pompadapter losdraaien.
 2. Pompadapter verwijderen.
- ✓ De pomp wordt gespoeld en het gasmeetinstrument schakelt automatisch naar de diffusiemodus.

4.11 Apparaatininstellingen configureren

i In de menumodus en gelijktijdig kort indrukken om bij het menu-item **Meten** te komen.

Om de apparaatininstellingen op te roepen:

1. In de meetmodus selecteren en de dialoog bevestigen.
2. Zo nodig met het juiste gebruikersniveau aanmelden.
3. **Instellingen** selecteren en bevestigen.

4.11.1 Dag- of nachtmodus activeren

1. Apparaatininstellingen oproepen.
2. **Nachtmodus / Dagmodus** selecteren en bevestigen.

4.11.2 Apparaattaal wijzigen

1. Apparaatininstellingen oproepen.
2. **Taal wijzigen ...** selecteren.
3. De gewenste taal selecteren en bevestigen.

4.11.3 Datum en tijd instellen

1. Apparaatininstellingen oproepen.
2. **Datum en tijd** selecteren.
3. **Datumnotatie** selecteren, de datumnotatie selecteren en bevestigen.
4. **Datum instellen** selecteren, de datum instellen en bevestigen.
5. **Tijd instellen** selecteren, de tijd instellen en bevestigen.

i Omschakeling tussen zomer- en wintertijd moet handmatig door de gebruiker geschieden.

i Bij gebruik van het test- en kalibratiestation X-dock is automatische tijdsynchronisatie mogelijk.

4.11.4 Stille modus activeren

De stille modus kan op het gasmeetinstrument gedurende 15 minuten worden geactiveerd. Bij een geactiveerde stille modus zijn vibratie en hoorn gedeactiveerd. Met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision is een blijvende deactivatie mogelijk.

De stille modus mag niet blijvend worden geactiveerd voor toepassingen conform ATEX.

5 Onderhoud

5.1 Onderhoudsintervallen

Test	Interval
Inspecties en onderhoud door opgeleid, competent en deskundig personeel.	Elke 12 maanden

Voor inspecties en onderhoud zie bijv.:

- EN 60079-29-2 – Gasmeetinstrumenten - selectie, installatie, gebruik en onderhoud van apparatuur voor de meting van brandbare gassen en zuurstof
- EN 45544-4 – Elektrische apparatuur voor de directe detectie en directe concentratiemeting van toxische gassen en dampen – deel 4: Richtlijnen voor de selectie, installatie, het gebruik en het onderhoud.
- Nationale regelgevingen

5.2 Kalibratie-intervallen

De betreffende specificaties in het sensorhandboek of in de gebruiksaanwijzingen/data sheets van de geïnstalleerde DrägerSensoren in acht nemen.

Aanbevolen kalibratie-intervallen voor DrägerSensoren:

DrägerSensor	Kalibratie-interval
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Elke 6 maanden

5.3 Bumptest uitvoeren

Een bumptest kan als volgt worden uitgevoerd:

- Bumptest met assistent (snelle bumptest)
- Bumptest met X-dock (snelle of uitgebreide bumptest)

i Dräger adviseert om bij kalibratie van vervangende gassen de uitgebreide bumptest toe te passen (zie de gebruiksaanwijzing van de Dräger X-dock).

5.3.1 Bumptest met assistent uitvoeren

⚠ WAARSCHUWING

Foutief alarmgedrag!

Een afgesloten gastraject leidt tot foutieve meetwaarden. Alarmen worden daardoor evt. niet correct geactiveerd.

- Uitgang van de kalibratieadapter niet afsluiten.

i Dräger adviseert om voor de CatEx-sensoren voor het meetbereik 0 tot 100 %OEG een testgasconcentratie van <60 %OEG te gebruiken.

Bij een bumptest met assistent en met X-dock worden de resultaten in het apparaatgeheugen opgeslagen.


Voorwaarden:

- Een bumptest kan alleen worden uitgevoerd als minstens één sensor met de PC-software Dräger CC-Vision werd geconfigureerd voor de bumptest.
- Het gasmeetinstrument is ingeschakeld en opwarmfase 1 is voltooid.
- De schroefdraadbus voor de pomp- en kalibratieadapter moet schoon zijn.
- Geschikte testgascilinder beschikbaar, bijv. testgascilinder (bestelnr. 68 11 130) met de volgende samenstelling/verhouding gasmengsels: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 vol.-% CH₄, 18 vol.-% O₂

i Verdere testgascilinders op aanvraag.

Om een bumptest uit te voeren:

1. Kalibratieadapter op het gasmeetinstrument monteren. Let op dat beide geleidingspennen in de daarvoor bestemde groeven liggen.



2. Slang met de testgascilinder en met de ingang van de kalibratieadapter verbinden.
3. Zo nodig een extra slang (lengte max. 2 m) op de uitgang van de kalibratieadapter aansluiten om het testgas via een afzuiging of naar de buitenlucht af te voeren. Zorg voor voldoende ventilatie in ruimten of voertuigen.
4. Bumptest oproepen (afhankelijk van configuratie):
 - a. > **Onderhoud** > **Bumptest** selecteren (indien via de PC-software Dräger CC-Vision ingesteld).
 - b. > **Aanmelden**
Wachtwoord invoeren en bevestigen.
Onderhoud > **Bumptest** selecteren.
5. Het ventiel van de testgascilinder openen; daarbij moet de volumestroom 0,5 L/min bedragen en de gasconcentratie hoger (bij O₂ lager) zijn dan de te testende alarmgrensconcentratie.
6. selecteren om de bumptest te starten.
⇒ Alle meetkanalen die meedoen aan de bumptest knipperen, alle overige zijn grijs gearceerd. Als een meetkanaal de bumptest met succes heeft doorstaan, wordt aangegeven.
7. De bumptest is voltooid als alle deelnemende meetkanalen de test met succes hebben doorstaan of niet hebben doorstaan.
8. Ventiel van de testgascilinder sluiten.
 - selecteren en de daaropvolgende dialoog bevestigen om het resultaat te verwijderen.
 - selecteren om het resultaat te bevestigen.
9. Kalibratieadapter demonteren.

Als er tijdens de bumptest een fout is opgetreden:

1. Bij het meetkanaal wordt een storing weergegeven.
2. Bumptest herhalen.
3. Zo nodig sensor vervangen.

Voor verdere informatie zie het technisch handboek.

5.4 Gasmeetinstrument kalibreren

⚠ WAARSCHUWING

Foutieve meetwaarden!

Door een foutieve kalibratie worden alarmen evt. niet of vertraagd geactiveerd.

- Uitgang van de kalibratieadapter/uitlaatgasslang niet afsluiten.
- Altijd de verse lucht-/nulpunktkalibratie vóór de gevoeligheidskalibratie uitvoeren.

OPMERKING

Beschadiging van de sensoren!

Bij gebruik van een uitlaatgasslang kunnen bij directe afzuiging bij de uitlaatgasslang de sensoren beschadigd raken.

- Zo nodig de uitlaatgasslang (lengte max. 2 m) naar een afzuiging of naar de buitenlucht leiden.

Apparaat- en kanaalfouten kunnen ertoe leiden dat een kalibratie niet mogelijk is.

5.4.1 Verse lucht kalibratie uitvoeren

Ter verbetering van de nauwkeurigheid moet in geval van een nulpuntafwijking een verseluchtkalibratie worden uitgevoerd.

De volgende aanwijzingen voor kalibratie in acht nemen:

- Bij de kalibratie met verse lucht wordt bij de XXS O₂ de weergave op 20,9 vol.-% ingesteld.
- Bij temperaturen beneden -20 °C kunnen afwijkingen van >10 % van de meetwaarde optreden, als de betreffende sensor bij ruimtetemperatuur gekalibreerd werd. Dräger adviseert kalibratie bij gebruikstemperatuur, als de meting bij zeer lage temperaturen moet geschieden. Op die manier laat de afwijking zich reduceren.

Voorwaarden:

- Een kalibratie met verse lucht kan alleen worden uitgevoerd, als minstens één sensor de verse lucht kalibratie ondersteunt.
- De verse lucht moet vrij zijn van meetgassen of andere storende gassen.
- Het gasmeetinstrument is ingeschakeld en opwarmfasen 1 en 2 zijn voltooid.

Om een verse lucht kalibratie uit te voeren:

1. Gasmeetinstrument inschakelen.
2. Verse lucht kalibratie oproepen (afhankelijk van configuratie):

Als de verse lucht kalibratie met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision werd vrijgegeven voor gebruikersniveau 0:

-  > **Onderhoud > Verse lucht kal.** selecteren.

Als de verse lucht kalibratie met behulp van de PC-software Dräger CC-Vision niet werd vrijgegeven voor gebruikersniveau 0:

- a.  > **Aanmelden**
- b. Wachtwoord invoeren en bevestigen.

- c. **Onderhoud > Verse lucht kal.** selecteren.
3. selecteren om de verse lucht kalibratie te starten.
⇒ Alle meetkanalen die aan de verse lucht kalibratie deelnemen knipperen, alle andere zijn grijs gearceerd.
Voor elk meetkanaal wordt het resultaat als volgt weergegeven:
✓ Verse lucht kalibratie succesvol.
✗ Verse lucht kalibratie niet succesvol.
4. Zo nodig op drukken om de stabiliteitscontrole te overvallen. In dit geval wordt onmiddellijk een kalibratie uitgevoerd.
⇒ De nieuwe meetwaarde wordt ter controle weergegeven.
Het resultaat wordt als volgt weergegeven:
✓ Verse lucht kalibratie succesvol.
✗ Verse lucht kalibratie niet succesvol.
5. De verse lucht kalibratie is voltooid als alle deelnemende meetkanalen de test met succes hebben doorstaan of niet hebben doorstaan.
► selecteren en de daaropvolgende dialoog bevestigen om het resultaat te verwerpen.
► selecteren om het resultaat te bevestigen.

Als een storing is opgetreden tijdens de verse lucht kalibratie:

- Verse lucht kalibratie herhalen.
- Zo nodig sensor vervangen.

Voor verdere informatie zie het technisch handboek.

5.5 Accu laden

WAARSCHUWING

Explosiegevaar!

Om het risico op ontsteking van brandbare of explosieve atmosferen te verminderen, de volgende punten in acht nemen.

- Het gasmeetinstrument niet in een explosiegevaarlijke omgeving openen.
- Uitsluitend accu's van het type LBT 02** (Li-ionen accu) gebruiken.
- Accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen opladen of verwisselen.
- Uitsluitend door Dräger gespecificeerde laders gebruiken, anders verliest het gasmeetinstrument de explosieveiligheidscertificering.

De accu maakt deel uit van de onderbehuizing. Het opladen van de accu is mogelijk met en zonder gasmeetinstrument.

1. Gasmeetinstrument of alleen de onderbehuizing met accu in de lader plaatsen.

⇒ Het gasmeetinstrument wordt automatisch uitgeschakeld. De groene LED van de voedingseenheid knippert.

Typische laadtijd na een arbeidsduur van 8 – 10 h: ca. 4 h

Typische laadtijd bij een lege accu: ca. 10 h

Zodra het gespecificeerde temperatuurbereik (5 tot 35 °C) wordt verlaten, wordt het laden automatisch onderbroken, waardoor de laadtijden worden verlengd. Na terugkeer in het temperatuurbereik wordt het laden automatisch hervat.

i Het gasmeetinstrument kan in de lader opnieuw worden ingeschakeld en wordt dan tijdens het gebruik van stroom voorzien.

⚠ WAARSCHUWING

Geen meting!

Treedt er tijdens het gebruik van het gasmeetinstrument in de laadschaal een spanningsafval van > 1 s in de externe stroomtoevoer op, schakelt het gasmeetinstrument uit.

► Waarborg een onderbrekingsvrije spanningsvoorziening. Als deze niet kan worden gewaarborgd, dan op geregelde tijden controleren dat het gasmeetinstrument is ingeschakeld.

Benaming en omschrijving	Bestelnr.
Inductielader, voor het laden van 1 gasmeetinstrument	83 25 825
Adapter, voor stekkerlader ¹⁾	83 25 736
Stekkerlader, voor het laden van 1 gasmeetinstrument	83 16 997
Stekkerlader, voor het laden van 5 gasmeetinstrumenten	83 16 994
Stekkerlader 100-240 VAC; 1,33 A voor het laden van max. 5 gasmeetinstrumenten (adapter 83 25 736 benodigd)	83 21 849

Benaming en omschrijving	Bestelnr.
Stekkerlader 100-240 VAC; 6,25 A voor het laden van max. 20 gasmeetinstrumenten (adapter 83 25 736 benodigd)	83 21 850
Vtg-aansluitkabel 12 V / 24 V voor het laden van 1 gasmeetinstrument	45 30 057
Vtg-aansluitkabel 12 V / 24 V voor het laden van max. 5 gasmeetinstrumenten (adapter 83 25 736 benodigd)	83 21 855
Vtg-aansluitkabel (adapter 83 25 736 en vtg-aansluitkabel 83 21 855 benodigd)	83 27 636

1) Voor beschikbaarheid contact opnemen met de Dräger Service.

5.6 Reiniging

Het gasmeetinstrument vergt geen speciaal onderhoud.

Bij sterke verontreiniging, het gasmeetinstrument met koud water afspoelen, zo nodig een spons gebruiken. Het gasmeetinstrument met een doek droogwrijven.

OPMERKING

Beschadiging van het gasmeetinstrument!

Ruze reinigingsvoorwerpen (bijv. borstels), reinigingsmiddelen en oplosmiddelen kunnen de stof- en waterfilters onherstelbaar beschadigen.

► Het gasmeetinstrument uitsluitend met koud water en zo nodig een spons reinigen.

6 Instrumentinstellingen

Alleen opgeleid, competent en deskundig personeel mag de apparaatininstellingen wijzigen.

Voor verdere informatie zie het technisch handboek.

6.1 Fabrieksinstellingen

Afwijkende instellingen kunnen bij bestelling klantspecifiek worden geselecteerd. De instelling kan met het test- en kalibratiestation X-dock of met de PC-software Dräger CC-Vision worden gecontroleerd en gewijzigd.

Functie	Instelling
Verse lucht kalibratie zonder wachtwoord	Aan
Bumptest zonder wachtwoord	Uit
Bedrijfssignaal	Aan
Uitschakelen toegestaan	Aan
Vangbereik ¹⁾	Aan
OEG-factor ²⁾ CH4 (methaan) H2 (waterstof)	4,4 vol.-% (komt overeen met 100%OEG) 4,0 vol.-% (komt overeen met 100%OEG)
STEL	Functie STEL - inactief; duur gemiddelde waarde = 15 minuten
TWA	Functie TWA - inactief; duur gemiddelde waarde = 8 uur
Alarm A1	Bevestigbaar, niet zelfhouwend, vooralarm, stijgende meetwaarde (O ₂ -sensor ook dalende meetwaarde)
Alarm A2	Niet-bevestigbaar, zelfhouwend, hoofdalarm, stijgende meetwaarde (O ₂ -sensor ook dalende meetwaarde)
Symbool voor het type gevaar	Aan
Verstreken bumpitestinterval	Waarschuwing
Verstreken kalibratieinterval	Kanaalwaarschuwing
Display-energiespaardus	Aan (180 s)

1) Het ingestelde vangbereik kan met de PC-software Dräger CC-Vision worden uitgelezen. Het vangbereik is in de meetmodus permanent geactiveerd en in de kalibratiemodus gedeactiveerd.

2) De OEG-factor kan met de PC-software Dräger CC-Vision aan nationale voorschriften worden aangepast.

6.2 Apparaat- en sensorinstellingen

Benaming:	Bereik / Instelling
Apparaatininstellingen:	
Wachtwoord(en)	Numeriek bereik (4-cijferig)
Bedrijfssignaal akoestisch	Ja / nee
Uitschakelmodus	"Uitschakelen toegestaan" of "Uitschakelen niet toegestaan" of "Uitschakelen niet toegestaan bij A2"
Korte termijn blootstellingswaarde (STEL) ¹⁾²⁾	0 - 15 (in minuten; instelling voor blootstellingsalarm)
Gemiddelde shiftlengte (TWA) ³⁾	60 - 1440 (in minuten; instelling voor blootstellingsalarm)
Sensorinstellingen:	
Alarmsgrens A1 stijgend (in meeteenheid)	0 tot A2
Alarmsgrens A2 stijgend (in meeteenheid)	A1 tot meetbereik eindwaarde
Alarmsgrens A1 dalend (in meeteenheid, alleen O ₂ -sensor)	A2 dalend tot A1 stijgend
Alarmsgrens A2 dalend (in meeteenheid, alleen O ₂ -sensor)	0 tot A1 dalend
Evaluatiewijze ¹⁾	Inactief, TWA, STEL, TWA+STEL
Alarmsgrens STEL (in meeteenheid) ¹⁾	0 – meetbereik eindwaarde
Alarmsgrens TWA (in meeteenheid) ¹⁾	0 – meetbereik eindwaarde

1) Evaluatie alleen als de sensor daarvoor bedoeld is.

2) Komt overeen met de gemiddelde tijd en wordt gebruikt voor de berekening van de blootstellingswaarde STEL.

3) Komt overeen met de gemiddelde tijd en wordt gebruikt voor de berekening van de blootstellingswaarde TWA.

6.3 Alarminstellingen

Alarmen	Display	Zelfhoudend	Bevestigbaar	LEDs	Hoorn	Vibratie
A1 ↑ (stijgend)	A1	-	✓			✓
A2 ↑ (stijgend)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
A1 ↓ (dalend)	A1	-	✓			✓
A2 ↓ (dalend)	A2	✓	(✓) ¹⁾			✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)			✓
TWA	TWA	✓	-			✓
Fout						
Accu/batterij-vooralarm ⁴⁾	-	-	✓			✓
Accu/batterij-hoofdalarm ⁵⁾	-	-	-			✓
Apparaatfout	-	✓	✓			✓
Kanaalfout	■■■	-	✓	-	-	-

1) Bevestiging is pas mogelijk, als de concentratie onder de alarmgrens is gedaald.

2) Het STEL-alarm kan met max. één minuut vertraging worden geactiveerd.

3) De taken van de persoon moeten na dit alarm volgens de nationale voorschriften worden geregeld.

4) De accu/batterij heeft na het activeren van het accu/batterij-vooralarm nog ca. 20 minuten.

5) Het gasmeetinstrument schakelt bij een accu/batterij-hoofdalarm na 20 s automatisch uit.

7 Transport

Het gasmeetinstrument bevat lithium-ionen accu's/batterijen. Tijdens transport, in het bijzonder bij luchtvervoer van het gasmeetinstrument, de geldende veiligheidsvoorschriften voor lithium accu's/batterijen opvolgen.

8 Opslag

Dräger adviseert om het gasmeetinstrument in de lader op te slaan.

Zelfs als het gasmeetinstrument is uitgeschakeld worden de sensoren gevoed, zodat bij het inschakelen een kortere opwarmtijd is gewaarborgd.

Bij opslag buiten de lader wordt de stroomtoevoer naar de sensoren na 21 dagen automatisch onderbroken. Tijdens het inschakelen treden langere opwarmtijden op.

9 Afvoeren

Dit product mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Daarom is het gekenmerkt met het hiernaast afgebeelde symbool. Dräger neemt dit product kosteloos terug. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de nationale verkooporganisatie en bij Dräger.

Batterijen en accu's mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Daarom zijn deze gekenmerkt met het hiernaast afgebeelde symbool. Batterijen en accu's moeten volgens de geldende voorschriften worden ingeleverd bij inzamelpunten voor batterijen en accu's.

10 Technische gegevens

10.1 Gasmeetinstrument

Omgevingscondities:

tijdens gebruik en opslag	-20 tot +50 °C 700 tot 1300 hPa 10 tot 90 % (tot 95 % kort-durend) r.v.
---------------------------	---

Beschermingsklasse	IP 67 ¹⁾
--------------------	---------------------

Alarmvolume	Typisch 100 dB (A) op 30 cm afstand
-------------	-------------------------------------

Gebruikspositie	Willekeurig
-----------------	-------------

Accu	Lithium-ionen accu, oplaadbaar, 4,8 V, 6,0 Ah, 28,8 Wh, 250 g
------	---

Afmetingen	ca. 179 x 77 x 42 mm (h x b x d)
------------	----------------------------------

Gewicht (met pomp)	Typisch 550 g, afhankelijk van de uitgeruste sensoren, zonder transportriem
--------------------	---

Actualiseringsinterval voor display en signalen	1 s
---	-----

1) Zonder pomp- of kalibratieadapter

Bedrijfstijd onder normale omstandigheden (diffusiemodus)¹⁾:

met CatEx- en 3 EC-sensoren	Typisch 24 h
-----------------------------	--------------

met 3 EC-sensoren	Typisch 120 h
-------------------	---------------

- 1) Nominale levensduur van het gasmeetinstrument bij een omgevingstemperatuur van 20 tot 25 °C, 1013 mbar, minder dan 1 % van de tijd alarmering, display-energiespaarmodus geactiveerd. De daadwerkelijke levensduur zal afhankelijk van de omgevingstemperatuur en -druk, accu- en alarmvoorraarden variëren.

X-am® 3500

Содержание

1 Информация по технике безопасности	140	4.7.1 Измерения в измерительном режиме.....	148
1.1 Указания по технике безопасности и предупреждения	140	4.7.2 Тревога	149
1.1.1 Указания по технике безопасности.....	140	4.7.3 Особое состояние.....	149
1.1.2 Предупреждения	140	4.7.4 Блокирующая тревога	149
1.2 Базовые указания по технике безопасности	140	4.7.5 Удаление пиковых значений.....	149
1.3 Эксплуатация во взрывоопасных зонах...	140	4.8 Вызов "быстрого" меню Quick-Меню	149
2 Условные обозначения в этом документе	141	4.9 Вызов информации	149
2.1 Значение предупреждающих знаков	141	4.10 Измерение.....	151
2.2 Торговые марки.....	142	4.10.1 Особенности при измерении с помощью насоса	151
2.3 Типографские обозначения.....	142	4.10.2 Процедура измерений с насосом	151
2.4 Глоссарий	142	4.11 Настройка параметров устройства	152
2.5 Аббревиатуры	142	4.11.1 Включение дневного или ночного режима	152
3 Описание	143	4.11.2 Изменение языка прибора	152
3.1 Обзор устройства.....	143	4.11.3 Установка даты и времени.....	152
3.2 Назначение.....	143	4.11.4 Активация отключения звука	152
3.3 Ограничения применения.....	143	5 Техническое обслуживание.....	152
3.4 Аттестации.....	144	5.1 Периодичность технического обслуживания	152
3.5 Наклейка	144	5.2 Периодичность калибровки/регулировки:	153
3.6 Гнезда сенсоров X-am 3500	144	5.3 Процедура функциональной проверки	153
4 Эксплуатация.....	144	5.3.1 Процедура функциональной проверки с Мастером	153
4.1 Принцип работы	144	5.4 Откалибруйте газоанализатор.	154
4.2 Объяснение символов.....	144	5.4.1 Процедура калибровки чистым воздухом	155
4.2.1 Функциональные кнопки	144	5.5 Зарядка аккумуляторной батареи	156
4.2.2 Индикаторы	144	5.6 Очистка	157
4.2.3 Приложение.....	144	6 Настройки прибора	157
4.2.4 Состояние устройства	145	6.1 Заводские настройки	157
4.2.5 Соединение	145	6.2 Настройки прибора и сенсоров	157
4.2.6 Режим пользователя	145	6.3 Настройки тревог	159
4.2.7 Индикация в газовом канале.....	145	7 Транспортировка	159
4.3 Концепция сигнализации.....	145	8 Хранение	159
4.3.1 Звуковой сигнал работы прибора	145	9 Утилизация	159
4.3.2 Световой сигнал работы прибора	145	10 Технические характеристики.....	160
4.3.3 Световой сигнал работы прибора с активированной функцией D-Light	146	10.1 Газоизмерительное устройство.....	160
4.4 Включение и выключение газоанализатора	146		
4.4.1 Начало эксплуатации	146		
4.4.2 Включение газоанализатора	146		
4.4.3 Выключение газоанализатора	146		
4.5 Вход и выход пользователя из системы..	147		
4.6 Подготовка к работе	147		
4.7 В ходе эксплуатации.....	148		

1 Информация по технике безопасности

i Это руководство по эксплуатации, переведенное на другие языки, можно скачать в электронном виде в базе данных по технической документации (www.draeger.com/ifu) или заказать бесплатно в виде печатного экземпляра (код заказа 90 33 668) в компании Dräger.

1.1 Указания по технике безопасности и предупреждения

Указания по технике безопасности и предупреждения содержат инструкции по безопасному использованию устройств и предупреждают об опасности. Их несоблюдение может привести к телесным повреждениям или материальному ущербу.

1.1.1 Указания по технике безопасности

Этот документ содержит разделы с инструкциями по технике безопасности, которые предупреждают об опасности. Характер опасности и последствия несоблюдения перечислены в каждом указании по технике безопасности.

1.1.2 Предупреждения

Предупреждения указывают на шаги выполнения действий и предупреждают об опасности, которая может возникнуть при выполнении шагов. Предупреждения приводятся перед шагами действий.

1.2 Базовые указания по технике безопасности

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации устройства и сопутствующих устройств.
- Строго следуйте указаниям данного Руководства по эксплуатации. Пользователь должен полностью понимать и строго следовать данным инструкциям. Данное изделие должно использоваться только в соответствии с назначением.

- Сохраняйте данное Руководство по эксплуатации. Обеспечьте сохранность и надлежащее использование данного Руководства пользователем устройства.
- Это изделие должно использоваться только обученным квалифицированным персоналом.
- Соблюдайте региональные и государственные предписания, касающиеся данного изделия (например, IEC 60079-14).
- Проверку, ремонт и техническое обслуживание изделия должен выполнять только обученный квалифицированный персонал в соответствии с Руководством по эксплуатации и Техническим руководством. Процедуры обслуживания, не описанные в Руководстве по эксплуатации или в Техническом руководстве, могут выполняться только персоналом Dräger или обученными компанией Dräger специалистами. Dräger рекомендует заключить контракт на обслуживание и ремонт с компанией Dräger.
- При выполнении ремонтных работ используйте только оригинальные запасные части и принадлежности Dräger. В противном случае может быть нарушено надлежащее функционирование изделия.
- Не используйте дефектное или некомплектное изделие. Не вносите изменения в конструкцию изделия.
- В случае отказов или неисправностей изделия или его компонентов проинформируйте компанию Dräger.
- Замена компонентов может нарушить искробезопасность изделия.
- Электрическое соединение с приборами, не упомянутыми в данном Руководстве по эксплуатации, может выполняться только по согласованию с изготовителями или соответствующим специалистом.

1.3 Эксплуатация во взрывоопасных зонах

Для уменьшения опасности возгорания горючей или взрывоопасной атмосферы строго соблюдайте следующие указания по технике безопасности:

Эксплуатация во взрывоопасных зонах

Оборудование или его компоненты, которые используются в потенциально взрывоопасной среде и проверены и аттестованы согласно

государственным, европейским или международным нормам взрывозащиты, могут использоваться только при соблюдении условий, указанных в сертификате или в соответствующих нормативах. Не допускается какая-либо модификация оборудования или компонентов. Использование дефектных или некомплектных деталей запрещено. При ремонте такого оборудования либо компонентов должны соблюдаться соответствующие нормативы.

Обогащенная кислородом атмосфера

В обогащенной кислородом атмосфере (>21 об. % O₂) взрывобезопасность при работе с прибором не гарантирована.

- Уберите прибор из взрывоопасной области.

Атмосфера с низким содержанием кислорода

В обедненной кислородом атмосфере (<12 об. % O₂) возможны ошибочные показания CatEx сенсоров. В таких условиях выполнение надежных измерений сенсором CatEx невозможно.

- Уберите прибор из области.

Сенсор CatEx в среде с низким или повышенным содержанием кислорода.

В средах с недостатком или избытком кислорода прибор может показывать неправильные значения.

- Сенсор CatEx предназначен для измерения горючих газов и паров в смеси с воздухом (т.е. с содержанием O₂ ≈ 21 об. %). Если содержание O₂ меньше, чем 12 об. %, и в приборе имеется работоспособный сенсор на O₂, в канале CatEx генерируется ошибка вследствие недостатка кислорода.

Неправильная калибровка

ОСТОРОЖНО: Неправильная калибровка приведет к неправильным результатам измерений.

- Требование CSA: Ежедневно проверяйте чувствительность прибора перед первым применением, используя известную концентрацию измеряемого газа, соответствующую 25–50 % верхнего предела измерительного диапазона. Погрешность измерения должна составлять от 0 до +20 % от фактического значения. Точность может быть улучшена калибровкой.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение CatEx-сенсора!

Наличие отправителей катализа в измеряемом газе (например, летучего силикона, серы, соединений тяжелых металлов или галогенизированных углеводородов) может повредить CatEx-сенсор.

- Если CatEx-сенсор больше невозможno откалибровать до необходимой концентрации, его следует заменить.

2 Условные обозначения в этом документе

2.1 Значение предупреждающих знаков

В этом документе используются следующие предупреждающие знаки, выделяющие части текста, которые требуют повышенного внимания пользователя. Ниже приводятся определения каждого знака:

Преду- прежда- ющие знаки	Сигналь- ное слово	Последствия несоблю- дения
	ОСТО- РОЖНО	Указание на потенци- ально опасную ситуацию, которая при несоблюде- нии соответствующих мер предосторожности может привести к смерти или серьезным травмам.
	ВНИМАНИЕ	Указание на потенци- ально опасную ситуацию, которая при несоблюде- ниии соответствующих мер предосторожности может привести к травмам. Может также предостерегать от ненадлежащего применения устройства.

Преду- прежда- ющие знаки	Сигналь- ное слово	Последствия несоблю- дения
	УКАЗАНИЕ	Указание на потенци- ально опасную ситуацию, которая при несоблюде- нии соответствующих мер предосторожности может привести к повреждению изделия или ущербу для окружающей среды.

2.2 Торговые марки

Марка	Владелец торгового знака
X-am®	Dräger

Упомянутые торговые знаки зарегистрированы в некоторых странах, и не обязательно в той стране, где был выпущен этот материал.

2.3 Типографские обозначения

- Текст** Тексты, выделенные полужирным шрифтом, относятся к этикеткам на устройстве и экранным текстам.
- ▶ Этот треугольник в предупредительной надписи обозначает способы избегания рисков.
 - > Символ "больше" обозначает путь навигации в меню.
 - i** Этим символом обозначается информация, упрощающая использование данного изделия.

2.4 Глоссарий

Технический термин	Расшифровка
Сигнал работы прибора	Периодический визуальный (зеленый светодиод) и/или звуковой сигнал.
Измерение	Измерение без насоса (диффузия) Измерение с помощью насоса (с адаптером насоса)

Технический термин	Расшифровка
Область захвата	Область захвата – это диапазон значений, в котором незначительные колебания измеряемого значения (например, шум сигнала, колебание концентрации) не приводят к изменению показаний прибора. За пределами области захвата отображаются фактические значения измерения.
Пик	Пиковое значение
Быстрая функциональная проверка	Проверка срабатывания тревог
Расширенная функциональная проверка	Проверка точности и срабатывания тревог
Особое состояние	Если сообщается об особом состоянии, пользователь не предупреждается о потенциально опасных концентрациях газа. Следующие функции устройства являются особыми состояниями: Первоначальная настройка/конфигурирование с помощью ПК, меню, подготовительная фаза Мастера, Мастер технического обслуживания, функциональная проверка и калибровка, стадия разгонки 1 сенсоров.
D-Light	С помощью функции D-Light пользователь может проверить соответствие определенным настройкам и показать их.
Физические сенсоры	Сенсоры типа CatEx называются физическими сенсорами. Существуют также электрохимические сенсоры.

2.5 Аббревиатуры

Сокращение	Объяснение
A1	Предварительная тревога
A2	Главная тревога
PTFE	Политетрафторэтилен

Сокращение	Объяснение
STEL	Short time exposure limit, среднее значение концентрации в течение короткого промежутка времени (как правило, 15 минут).
ПВХ	Поливинилхлорид
ПДК	Time weighted average – за среднюю концентрацию за рабочую смену принимается предельно допустимая концентрация на рабочем месте в течение всей трудовой жизни при (как правило) ежедневной восьмичасовой смене и 5-дневной рабочей неделе. Соблюдайте государственные значения ПДК.

3 Описание

3.1 Обзор устройства

Изображения на раскладной странице

Рис. А

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Дисплей | 4 Индикатор зарядки зеленый/красный |
| 2 Фиксирующий винт для другого зарядного модуля | 5 Индуктивный зарядный модуль |
| 3 Сетевой адаптер | |

Рис. В

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Впусканые порты газа | 3 Звуковое сигнальное устройство |
| 2 Резьбовое отверстие для адаптера насоса и калибровочного адаптера | 4 Выход и вход насоса |

Рис. С

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Индикатор: зеленый, желтый, красный | 2 Индикатор: желтый/красный |
|---------------------------------------|-----------------------------|

Рис. D

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Функциональная кнопка 1 | 3 Функциональная кнопка 3 |
| 2 Функциональная кнопка 2 | |

Рис. Е

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 Информация о состоянии | 2 Панель навигации |
|--------------------------|--------------------|

Рис. F

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Зажим (опциональный) | |
|------------------------|--|

Рис. G

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1 Тревога A1 | 3 Тревога по STEL |
| 2 Тревога A2 | 4 Тревога по ПДК |

Рис. J

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Предварительная тревога по разряду батареи | 2 Главная тревога по разряду батареи |
|--|--------------------------------------|

Рис. K

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Калибровочный адаптер (серое кольцо) | 3 Выпускной порт газа |
| 2 Вп. порт газа | 4 Фиксирующий винт |

Рис. М

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 Адаптер насоса (синее кольцо) | 4 Выпускной порт газа |
| 2 Вп. порт газа | 5 Фиксирующий винт |
| 3 Водо- и пылезащитный фильтр | |

3.2 Назначение

Dräger X-am 3500 – портативный газоанализатор для контрольных измерений и непрерывного контроля концентрации нескольких газов в окружающем воздухе на рабочем месте и во взрывоопасных зонах.

X-am 3500 может использоваться для измерения концентрации до 4 газов в соответствии с установленными сенсорами DrägerSensor (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂ и CatEx 125 PR). Газоанализатор может работать в режиме прокачки или в режиме диффузии.

3.3 Ограничения применения

Газоанализатор не подходит для измерения технологических газов.

Работа газоанализатора в зарядном модуле в транспортном средстве допускается только при соблюдении следующих условий:

- Звуковая сигнализация должна быть отключена (с помощью программы для ПК CC Vision).

3.4 Аттестации

Изображение паспортной таблички и сертификат соответствия можно найти в прилагаемой дополнительной документации (код заказа 90 33 655).

Специфическая информация CSA:

Точность измерения было проверена только для части этого прибора, связанной с горючими газами.

3.5 Наклейка

На этикетке блока питания имеется метка для сервисной наклейки. Здесь можно прикрепить максимум одну сервисную наклейку и одну годовую наклейку поверх другой. Большое количество наклеек может отрицательно повлиять на индуктивную зарядку.

Паспортная табличка на газоанализаторе не подлежит восстановлению.

3.6 Гнезда сенсоров X-am 3500

Гнездо сенсора	Назначение
HPP 1	не используется
HPP 2	CatEx-сенсор
EC 1-3	Электрохимические сенсоры

4 Эксплуатация

4.1 Принцип работы

Навигация осуществляется с помощью 3 многофункциональных кнопок и динамической панели навигации (см. рис. E на раскладной странице). Панель навигации динамически изменяется в зависимости от возможных взаимодействий.

4.2 Объяснение символов

4.2.1 Функциональные кнопки

Условное обозначение	Объяснение
	Действие/Подтверждение диалога/Возврат в меню
	Подтвердить все.
	Пролистать вверх/через дисплей
	Пролистать вниз/через дисплей
	Отменить действие
	Показать быстрое меню
	Показать отдельный измерительный канал
	Показать все измерительные каналы
	Увеличить значение
	Уменьшить значение
	Повторить функцию
	Показать меню

4.2.2 Индикаторы

Условное обозначение	Объяснение
	Звуковой и вибросигнал для тревог по концентрации газа деактивированы

4.2.3 Приложение

Условное обозначение	Объяснение
	Messen
	Калибровка чистым воздухом
	Функциональная проверка или калибровка

4.2.4 Состояние устройства

Условное обозначение	Объяснение
 _{BT}	Активирован контроль интервала между функциональными проверками (Дополнительная информация для функции D-Light). Нет тревог по концентрации газа или неисправностей.
 _{CAL}	Активирован контроль интервала между калибровками (Дополнительная информация для функции D-Light). Нет тревог по концентрации газа или неисправностей.
 A	Тревога
 Δ	Предупреждение Газоанализатор еще можно использовать обычным образом. Если предупреждение сохраняется после работы с прибором, газоанализатор нуждается в техническом обслуживании. Подробности приведены в меню Сообщения .
 X	Сообщение о неисправности Газоанализатор или измерительный канал не готовы к использованию, требуется техническое обслуживание. Подробности приведены в меню Сообщения .
 i	Информация Подробности приведены в меню Сообщения .
 STEL	Тревога по STEL
 PДК	Тревога по ПДК

4.2.5 Соединение

Условное обозначение	Объяснение
	Режим технического обслуживания (доступ к устройству через ПК или X-dock)

4.2.6 Режим пользователя

Условное обозначение	Объяснение
 ₁	Уровень пользователя 1
 ₂	Уровень пользователя 2
 ₃	Уровень пользователя 3

4.2.7 Индикация в газовом канале

Условное обозначение	Объяснение
 ✓	Функциональная проверка или калибровка успешно выполнена
 ✗	Функциональная проверка или калибровка завершилась неудачно
 ↑↑↑	Значение выше диапазона измерения
 ↓↓↓	Значение ниже диапазона измерения
 --	Неисправность канала
 - 	Блокирующая тревога
 #####	Значение больше, чем можно показать на дисплее

4.3 Концепция сигнализации

4.3.1 Звуковой сигнал работы прибора

Периодический звуковой сигнал указывает на работоспособность прибора. Звуковой сигнал работы прибора может быть отключен. Дополнительная информация содержится в главе: "Активация отключения звука", стр. 152

4.3.2 Световой сигнал работы прибора

Периодические пульсации (увеличение и уменьшение интенсивности) зеленого индикатора указывает на:

- Активно приложение (измерение, контрольное измерение, обнаружение утечек, измерение с предварительной трубкой на бензол)
- Нет ошибок устройства или канала, тревоги по концентрации газа и особого состояния перед

4.3.3 Световой сигнал работы прибора с активированной функцией D-Light

Активировав функцию D-Light, пользователь может проверить соответствие определенным настройкам и показать их:

- Интервал между функциональными проверками контролируется и соблюдается (по умолчанию) или межкалибровочный интервал контролируется и соблюдается
- Соблюдается интервал использования

Функцию D-Light можно активировать с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision.

Сигнализация соответствует оптическому сигналу работы.

Если одно из этих условий не выполнено, при активации D-Light зеленый светодиод включается на короткое время через регулярные промежутки времени (короткая вспышка примерно каждые 60 секунд), а не пульсирует периодически.

4.4 Включение и выключение газоанализатора

4.4.1 Начало эксплуатации

При первом включении газоанализатора запускается Мастер. Мастер проведет вас через настройку газоанализатора:

- при необходимости выбор языка
- Формат даты и дата
- Время

4.4.2 Включение газоанализатора

1. Удерживайте нажатой кнопку **OK** в течение примерно 3 с.
 - ⇒ На дисплее будет показан обратный отсчет времени.
 - ⇒ Начинается последовательность включения и разгонка сенсоров.

Последовательно отображаются следующие экраны:

- Стартовый экран
- Версия программного обеспечения
- Проверка дисплея (дисплей переключается между черным и белым)
- Проверка сигнальных компонентов (светодиоды, звуковой сигнал тревоги и вибросигнал)

- Заказной информационный экран (опциональный)
- Пороги тревог, STEL, ПДК (если сконфигурированы) и коэффициент НПВ (если имеется)
- При необходимости просроченные интервалы между функциональными проверками или калибровками и предварительные предупреждения (если сконфигурированы)
- Экран измеренных значений

После завершения работы Мастера будет показан Заказной информационный экран (опциональный, настраивается с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision), а затем экран измеренных значений. Оставшееся время разгонки сенсоров появляется в желтом окне в верхнем левом углу.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные функции устройства/настройки!
Неправильные функции устройства/настройки могут привести к опасности для жизни и/или взрыву.

- ▶ Перед каждым использованием проверяйте правильность отображения элементов дисплея, функций сигнализации и информации. Если какой-либо из указанных выше пунктов не работает должным образом или неисправен, не используйте газоанализатор и проверьте его.

На стадии разгонки сенсоров активируются следующие функции:

- Измеренные значения мигают
- Светится желтый светодиод
- На экране показано предупреждение
- ⇒ Газоанализатор готов к измерению, как только прекращается мигание измеренных значений и не светится желтый светодиод. При наличии предупреждений может также показываться предупреждение. О просмотре предупреждений см. Техническое руководство.

! На стадии разгонки не активируются тревоги!

4.4.3 Выключение газоанализатора

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ▲ и ▼, пока на дисплее не пройдет обратный отсчет.
 - ⇒ Кратковременно активируются световая, звуковая и вибрационная тревоги.
 - ⇒ Газоанализатор выключается.

Или

1. В режиме измерения выберите  и подтвердите диалоговое окно.
2. Выберите **Выключение** и подтвердите.

 **Выключение газоанализатора без предварительной регистрации** возможно, только если активирована функция **Выключение разрешено** в программе для ПК Dräger CC-Vision. Заводская настройка: активна

 При помещении в зарядный модуль газоанализатор автоматически выключается.

 Если газоанализатор выключен в течение более чем 21 дней и не заряжается, автоматически активируется режим ожидания. Газоанализатор, находящийся в режиме ожидания, не может быть включен автоматически с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision или Dräger X-dock. В этом случае включите газоанализатор вручную.

4.5 Вход и выход пользователя из системы

Счетчик газа имеет четыре конфигурируемых уровня пользователя. Уровень пользователя может быть настроен с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision. Уровень пользователя 0 означает, что пользователь не вошел в систему. Уровень пользователя от 1 до 3 требует пароль для входа в систему.

Созданы следующие пароли по умолчанию:

Уровень пользователя 1: 0001

Уровень пользователя 2: 0002

Уровень пользователя 3: 0003

 Dräger рекомендует изменить пароли по умолчанию после первого включения прибора.

Стандартная настройка:

Функция	Уровень пользователя	0	1	2	3
Функциональная проверка с газом	-	✓	-	-	-
Калибровка чистым воздухом	✓	✓	-	-	-

Функция	Уровень пользователя		
	0	1	2
Меню настроек	-	✓	-
Меню обслуживания	-	✓	-

Для входа пользователя в систему:

1. В режиме измерения выберите  и подтвердите диалоговое окно.
2. Выберите **Вход в систему** и подтвердите.
3. Введите четырехзначный пароль уровня пользователя, подтверждая каждую цифру.

Для выхода из системы:

1. В режиме измерения выберите  и подтвердите диалоговое окно.
2. Выберите **Выйти** и подтвердите диалоговое окно.

4.6 Подготовка к работе

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Серьезный ущерб здоровью!

Неправильная калибровка может привести к неправильным измеренным значениям, и, как следствие, причинению серьезного вреда здоровью.

► Перед проведением измерений, связанных с обеспечением безопасности, проверьте калибровку с помощью функциональной проверки с газом (bump test). При необходимости откорректируйте калибровку и проверьте все элементы сигнализации. При выполнении функциональной проверки соблюдайте государственные нормативы (при их наличии).

1. Включите газоанализатор. На дисплее будут показаны текущие результаты измерения.
2. Обратите внимание на предупреждения, сообщения о неисправности и специальные состояния.
3. Проверьте, что впускные порты и мембранны чистые, свободно доступные, сухие и неповрежденные.
4. Проверьте, что дата и время установлены правильно.

4.7 В ходе эксплуатации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угроза для жизни и/или опасность взрыва!

Следующие сигналы тревоги могут означать угрозу для жизни и/или опасность взрыва:

- Тревога A2
- Тревога по STEL или ПДК
- Неисправность канала/прибора
- Немедленно покиньте опасную область.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные результаты измерения!

Только для диффузионного режима: Если впускные порты газа закрыты водой (например, при погружении газоанализатора в воду или под сильным дождем), возможны ошибочные результаты измерения.

- Встряхните газоанализатор дисплеем вниз, чтобы удалить воду.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Высокие значения, выходящие за пределы НПВ диапазона на дисплее, или блокирующая тревога могут указывать на взрывоопасную концентрацию.

Высокие концентрации газа могут сопровождаться дефицитом О₂.

4.7.1 Измерения в измерительном режиме

В стандартном измерительном режиме показаны измеренные значения для каждого измеряемого газа (см. рис. Е на раскладной странице).

Периодически мигают сигнал работы (настраивается) и зеленый светодиод (например, световой сигнал работы или функция D-Light).

При выходе за верхний или нижний пределы диапазона измерения вместо измеренных значений отображается соответствующий символ.

Дополнительная информация содержится в главе: "Объяснение символов", стр. 144

При возникновении события (например, тревоги) в режиме измерения в строке состояния отображается соответствующий символ (при необходимости после подтверждения события).

4.7.1.1 Отображение измерительного канала

Для просмотра одного измерительного канала:

1. В режиме измерения выберите .
2. Кнопками ▲ или ▼ просматривайте отдельные измерительные каналы.
3. Выберите , чтобы вернуться к сводке измерительных каналов.

4.7.1.2 Вызов отчета о событиях

Следующие события подсчитываются и отображаются: А1/A2, STEL, удары, ошибки при вводе пароля.

- После выключения и повторного включения газоанализатора отчет о событиях удаляется.

Чтобы получить доступ к отчету о событиях:

1. В режиме измерения выберите  > **Инфо** > **Сведения об устройстве**.
2. Кнопками ▲ или ▼ просматривайте отдельные страницы в отчете о событиях.

- Неправильная регистрация показывается символом  после пяти неудачных попыток входа в систему.

4.7.1.3 Включение насоса

Для включения насоса в (нормальном) режиме измерения:

1. Поместите адаптер насоса на резьбовое отверстие на верхней части корпуса, выровняйте и затяните. Убедитесь, что адаптер насоса правильно прикреплен. Избегайте перекоса адаптера насоса. После установки адаптера насоса газоанализатор автоматически переключается в режим прокачки.
⇒ Автоматически запускается проверка герметичности.
2. Когда отобразится проверка герметичности, в течение 60 секунд закройте всасывающее отверстие зонда или шланга на время, пока выполняется проверка.
3. Откройте входной патрубок.
 - Проверка герметичности проидена: Запускается измерение.
 - Проверка герметичности не проидена: Проверьте принадлежности и насос адаптер и повторите проверку герметичности.

4. Соблюдайте заданное время прокачки.
Дополнительная информация содержится в главе: "Особенности при измерении с помощью насоса", стр. 151

4.7.2 Тревога

При срабатывании тревоги она отображается на дисплее и включаются световой сигнал, вибросигнал и, при необходимости, звуковой сигнал (настраивается). Дополнительная информация содержится в главе: "Настройки тревог", стр. 159

Чтобы квитировать тревогу:

1. Выберите .

4.7.3 Особое состояние

При наличии особого состояния отключается сигнал работы прибора. Особые состояния обозначаются следующими оптическими сигналами:

- Мигающий желтый светодиод – Особое состояние, стадия разгонки 1
- Постоянно включенный желтый светодиод – Общее особое состояние

Во время особого состояния отключена сигнализация.

Иключение: В режиме измерения установлен калибровочный адаптер. В этом случае, если газ сможет достигнуть сенсоров, сигнализация будет продолжена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное измерение!

Установленный калибровочный адаптер препятствует свободной диффузии газа к сенсорам. Правильное измерение и сигнализация больше не гарантируются.

- Обязательна активная подача газа на сенсоры (например, из баллона с тестовым газом с редуктором давления, скорость потока 0,5 л/мин).

4.7.4 Блокирующая тревога

Блокирующая тревога предназначена для защиты CatEx-сенсора.

При значительном превышении измерительного диапазона в канале CatEx (крайне высокая концентрация горючих веществ), срабатывает блокирующая тревога. Эта блокирующая тревога

CatEx может квитироваться путем выключения и последующего включения газоанализатора в чистом воздухе.

Дополнительную информацию см. в Техническом руководстве.

4.7.5 Удаление пиковых значений

1. В режиме измерения выберите  и подтвердите последующее диалоговое окно.
2. Выберите **Сбросить пик. значение программы** и подтвердите диалоговое окно.

4.8 Вызов "быстрого" меню Quick-Menü

До 6 предпочтительных функций могут быть сохранены в быстром меню с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision.

Следующие функции установлены по умолчанию:

- Сведения об устройстве
- Переключение между дневным или ночных режимом
- Показать сообщения
- Показать пиковое значение за смену
- Показать пиковое значение программы
- Очистить пиковое значение программы

Чтобы получить доступ к быстрому меню:

1. В режиме измерения выберите .
2. Выберите требуемую функцию и подтвердите выбор.

4.9 Вызов информации

1. В режиме измерения выберите  > **Инфо**.

Доступны следующие опции:

Опция	Описание
Сообщения	Отображаются существующие предупреждения и ошибки.
Сведения об устройстве	Отображаются настройки прибора.

Опция	Описание	Опция	Описание
Статистика конц. газа	<p>Доступны следующие статистические данные газа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выберите Пик. знач. за смену, чтобы показать пиковые значения экспозиции для всех газов. – Выберите Пик. значение программы, чтобы показать пиковые значения программы для всех газов. – Выберите Значения ПДК, чтобы показать доступные значения ПДК для всех газов. – Выберите Значения STEL, чтобы показать доступные значения STEL для всех газов. 	Интервал	<p>Доступны следующие интервалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выберите Интервал между функциональными проверками (Проверка времени отклика не проидена), чтобы показать оставшиеся дни до следующей функциональной проверки для всех каналов. Для получения более подробной информации выберите соответствующий канал и подтвердите. – Выберите Калибр. интервал, чтобы показать оставшиеся дни до следующей калибровки для всех каналов. Для получения более подробной информации выберите соответствующий канал и подтвердите. – Выберите Срок службы, чтобы показать оставшийся срок службы.
Области захвата	Будут показаны области захвата.	Батарея	Будет показано состояние заряда батареи (крупно).

4.10 Измерение

4.10.1 Особенности при измерении с помощью насоса

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно повреждение магнитных носителей информации!

Адаптер насоса и калибровочный адаптер содержат магнит, который может стереть данные на магнитных носителях.

► Не помещайте магнитные носители информации (например, кредитные карты) в непосредственной близости от адаптера насоса или калибровочного адаптера.

- При измерениях с насосом используйте водо- и пылезащитный фильтр.
- После прокачки агрессивных газов (например, биогаза или хлора) в течение нескольких минут прокачивайте через насос чистый воздух, чтобы увеличить срок службы насоса.

Перед каждым измерением продувайте пробоотборный шланг Dräger или зонды Dräger измеряемым газом. Фаза прокачки необходима для того, чтобы уменьшить негативные эффекты, которые могут возникнуть при использовании пробоотборного шланга или зонда, например, время прокачки газа, эффекты памяти, мертвый объем. Длительность фазы прокачки зависит от таких факторов, как тип и концентрация измеряемого газа или пара, а также материал, длина, диаметр и возраст пробоотборного шланга или зонда. Кроме времени прокачки, необходимо учитывать время отклика сенсора (см. Руководство по эксплуатации используемых сенсоров Dräger).

В качестве эмпирического правила для стандартных газов при использовании пробоотборного шланга (с внутренним диаметром 3 мм, нового, сухого, чистого) можно принять типичное время прокачки около 3 с/м.

Пример:


Для пробоотборного шланга длиной 10 м время прокачки для кислорода составляет около 30 секунд, и предполагаемое время отклика сенсора дополнительно 10 секунд; следовательно, общее время перед считыванием измеренных значений составляет около 40 секунд.

Тревога по недостаточному потоку газа может активироваться с задержкой от 10 до 30 секунд, в зависимости от длины шланга.

4.10.2 Процедура измерений с насосом

Условия:

- Газоанализатор оснащен насосом и включен.
 - Все установленные сенсоры разогнаны.
 - Газоанализатор готов к измерению.
 - Резьбовое отверстие для адаптера насоса и калибровочного адаптера должно быть чистым.
1. Подсоедините шланг (с внутренним диаметром 3 мм) с водо- и пылезащитным фильтром к впускному патрубку (см. рис. М на стр. 3) адаптера насоса.
 2. Установите адаптер насоса на газоанализатор. Убедитесь, что оба направляющих штифта находятся в предусмотренных пазах.



34984

► Убедитесь, что адаптер насоса правильно прикреплен. Избегайте перекоса адаптера насоса.

После установки адаптера насоса газоанализатор автоматически переключается в режим прокачки.

⇒ Автоматически запускается проверка герметичности.

3. Когда отобразится проверка герметичности, в течение 60 секунд закройте всасывающее отверстие зонда или шланга на время, пока выполняется проверка.
4. Откройте всасывающее отверстие

- Проверка герметичности пройдена: Запускается измерение. Соблюдайте заданное время прокачки!
 - Проверка герметичности не пройдена: При необходимости проверьте зонд, шланг и адаптер и повторите проверку герметичности.
5. Поместите конец шланга или зонд в место отбора проб.

! Температура в месте измерения может отличаться от температуры газоанализатора, что влияет на измеренные значения. Правильная функция коррекции температуры может быть гарантирована только на газоанализаторе.

По окончании измерения с насосом:

1. Отвинтите винт адаптера насоса.
 2. Снимите адаптер насоса.
- ✓ Насос продувается и газоанализатор автоматически переключается в диффузионный режим.

4.11 Настройка параметров устройства

! В режиме меню и одновременно кратковременно нажмите и , чтобы перейти к пункту меню Измерение.

Чтобы получить доступ к настройкам устройства:

1. В режиме измерения выберите и подтвердите диалоговое окно.
2. При необходимости зарегистрируйтесь с требуемым уровнем пользователя.
3. Выберите **Настройки** и подтвердите.

4.11.1 Включение дневного или ночного режима

1. Вызовите Настройки прибора.
2. Выберите **Ночной режим / Дневной режим** и подтвердите.

4.11.2 Изменение языка прибора

1. Вызовите Настройки прибора.
2. Выберите **Изменение языка....**
3. Выберите требуемый язык и подтвердите.

4.11.3 Установка даты и времени

1. Вызовите Настройки прибора.
2. Выберите **Дата и время**.
3. Выберите **Формат даты**, задайте формат даты и подтвердите.
4. Выберите **Настройка даты**, установите дату и подтвердите.
5. Выберите **Настройка времени**, установите время и подтвердите.

! Переключение летнего и зимнего времени должно выполняться вручную пользователем.

! При использовании станции технического обслуживания X-dock возможна автоматическая синхронизация времени.

4.11.4 Активация отключения звука

Отключение звука на 15 минут может быть активировано на газоанализаторе. При активации отключения звука вибро- и звуковой сигналы выключаются. С помощью программы для ПК Dräger CC-Vision возможно постоянное отключение.

Отключение не должно быть постоянно задействованным для применения в соответствии с ATEX.

5 Техническое обслуживание

5.1 Периодичность технического обслуживания

Проверка	Интервал
Проверки и техническое обслуживание квалифицированным персоналом.	Каждые 12 месяцев

По проверкам и техническому обслуживанию см., например:

- EN 60079-29-2 – Газоизмерительные приборы – руководство по подбору, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию приборов для обнаружения и измерения концентрации горючих газов и кислорода
- EN 45544-4 – Электроприборы для непосредственного обнаружения и непосредственного измерения концентрации токсичных газов и паров – раздел 4: инструкции по подбору, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Государственные нормативы

5.2 Периодичность калибровки/регулировки:

Соблюдайте рекомендации, приведенные в Справочнике по сенсорам или руководстве по эксплуатации/спецификациях установленных сенсоров DrägerSensor.

Рекомендуемые интервалы калибровки для сенсоров Dräger:

DrägerSensor	Калибр. интервал
CatEx, O ₂ , H ₂ S, H ₂ S LC, CO LC, SO ₂ , NO ₂	Каждые 6 месяцев

5.3 Процедура функциональной проверки

Функциональную проверку можно выполнить следующим образом:

- Функциональная проверка с Мастером (быстрая функциональная проверка)
- Функциональная проверка с X-dock (быстрая или расширенная функциональная проверка)

■ При подменной калибровке Dräger рекомендуется использовать расширенную функциональную проверку (см. Руководство по эксплуатации Dräger X-dock).

5.3.1 Процедура функциональной проверки с Мастером

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное поведение сигналов тревоги!

Перекрытый путь поступления газа ведет к ошибочным показаниям. В результате активация тревог может быть неправильной.

- Не закрывайте выход калибровочного адаптера.

■ Для CatEx-сенсоров с диапазоном измерения от 0 до 100 % НПВ Dräger рекомендует использовать концентрации тестового газа <60 % НПВ.

Результаты функциональной проверки с Мастером и X-dock сохраняются в памяти прибора.


Условия:

- Функциональная проверка может выполняться только в том случае, если она было сконфигурирована по крайней мере для одного сенсора в программе для ПК Dräger CC-Vision.
- Газоанализатор включен и завершена стадия прогрева 1.
- Резьбовое отверстие для адаптера насоса и калибровочного адаптера должно быть чистым.
- Имеется баллон с подходящим тестовым газом, например, баллон с тестовым газом (код заказа 68 11 130) со следующей газовой смесью: 50 ppm CO, 15 ppm H₂S, 2,5 об. % CH₄, 18 об. % O₂

■ Другие баллоны с тестовым газом по запросу.

Для выполнения функциональной проверки с газом:

1. Установите калибровочный адаптер на газоанализатор. Убедитесь, что оба направляющих штифта находятся в предусмотренных пазах.



2. Соедините шлангом вход калибровочного адаптера с баллоном с тестовым газом.
3. При необходимости подсоедините другой шланг (с макс. длиной 2 м) к выходу калибровочного адаптера для выпуска тестового газа в вытяжку или за пределы здания в атмосферу. Убедитесь, что в помещении или автомобиле достаточная вентиляция.
4. Вызов функциональной проверки (в зависимости от конфигурации):
 - a. Выберите **☰ > Техническое обслуживание > Функц. проверка** (если установлено с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision).
 - b. **☰ > Вход в систему**
Введите и подтвердите пароль.
Выберите **Техническое обслуживание > Функц. проверка**.
5. Откройте вентиль баллона с тестовым газом; объемный поток должен быть 0,5 л/мин, а концентрация газа выше (для О2 ниже), чем проверяемый порог активации тревоги.
6. Выберите **✓**, чтобы начать функциональную проверку.
⇒ Все измерительные каналы, участвующие в функциональной проверке, мигают, все остальные неактивны. Если измерительный

канал измерения успешно прошел функциональную проверку, на дисплей выводится **✓**.

7. Функциональная проверка завершается, когда все участвующие измерительные каналы успешно или неуспешно прошли функциональную проверку.
8. Закройте вентиль баллона с тестовым газом.
 - Выберите **✗** и подтвердите последующий диалог, чтобы отменить результат.
 - Выберите **✓**, чтобы подтвердить результат.
9. Отсоедините калибровочный адаптер.

Если произошла ошибка при функциональной проверке:

1. В измерительном канале показан сбой.
2. Повторите функциональную проверку.
3. При необходимости замените сенсор.

Дополнительную информацию см. в Техническом руководстве.

5.4 Откалибруйте газоанализатор.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные результаты измерения!

При ошибочной калибровке тревоги могут не срабатывать или срабатывать с задержкой.

- Не закрывайте выход калибровочного адаптера/выпускного шланга.
- Всегда выполняйте калибровку чистым воздухом/калибровку нуля перед калибровкой чувствительности.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение сенсоров!

При использовании выпускного шланга непосредственная откачка из выпускного шланга может привести к повреждению сенсоров.

- При необходимости выводите выпускной шланг (макс. длина 2 м) в вытяжку или за пределы здания.

Неисправности прибора или канала могут привести к невозможности калибровки.

5.4.1 Процедура калибровки чистым воздухом

Для повышения точности и компенсации текущего смещения нулевой точки необходимо выполнить калибровку чистым воздухом.

Выполняйте следующие инструкции по калибровке:

- При калибровке чистым воздухом для XXS O2 показания устанавливаются на 20,9 об. %.
- При температурах ниже –20 °C возможны отклонения от измеренного значения >10 %, если соответствующий сенсор был откалиброван при комнатной температуре. Если измерение должно проводиться при очень низких температурах, Dräger рекомендует выполнить калибровку при рабочей температуре. Это позволяет уменьшить отклонение.

Условия:

- Калибровка чистым воздухом может быть выполнена только в том случае, если по крайней мере один сенсор поддерживает калибровку чистым воздухом.
- Чистый воздух не должен содержать измеряемых или мешающих газов.
- Газоанализатор включен и фазы прогрева 1 и 2 завершены.

Для того, чтобы выполнить калибровку чистым воздухом:

1. Включите газоанализатор.
2. Вызовите калибровку чистым воздухом (в зависимости от конфигурации):

Если калибровка чистым воздухом была разрешена для пользователей уровня 0 с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision:

- Выберите  > **Техническое обслуживание > Калибр. чистым воздухом.**

Если калибровка чистым воздухом не была разрешена для пользователей уровня 0 с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision:

- a.  > **Вход в систему**
- b. Введите и подтвердите пароль.
- c. Выберите **Техническое обслуживание > Калибр. чистым воздухом.**

3. Выберите для запуска калибровки чистым воздухом.

⇒ Все измерительные каналы, участвующие в калибровке чистым воздухом, мигают, все остальные неактивны.

Для каждого канала результат отображается следующим образом:

 Калибровка чистым воздухом выполнена успешно.

 Калибровка чистым воздухом выполнена неуспешно.

4. При необходимости нажмите , чтобы отменить контроль стабильности. В этом случае калибровка выполняется мгновенно.

⇒ На дисплей выводится новое измеренное значение для проверки.

Результат отображается следующим образом:

 Калибровка чистым воздухом выполнена успешно.

 Калибровка чистым воздухом выполнена неуспешно.

5. Калибровка чистым воздухом завершается, когда все участвующие измерительные каналы успешно или неуспешно прошли калибровку чистым воздухом.

► Выберите и подтвердите последующий диалог, чтобы отменить результат.

► Выберите , чтобы подтвердить результат.

При неуспешной калибровке чистым воздухом:

- Повторите калибровку чистым воздухом.
- При необходимости замените сенсор.

Дополнительную информацию см. в Техническом руководстве.

5.5 Зарядка аккумуляторной батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность взрыва!

Для уменьшения опасности возгорания горючей или взрывоопасной атмосферы строго соблюдайте следующие указания:

- ▶ Не открывайте газоанализатор во взрывоопасных областях.
- ▶ Может быть использован только аккумулятор типа LBT 02** (литий-ионный аккумулятор).
- ▶ Не извлекайте и не заменяйте аккумуляторную батарею в потенциально взрывоопасных зонах.
- ▶ Используйте только зарядные устройства, указанные Dräger, в противном случае газоанализатор потеряет аттестацию взрывобезопасности.

Аккумулятор установлен в нижней части корпуса. Зарядка аккумулятора возможна в газоанализаторе или без него.

1. Вставьте газоанализатор или только нижнюю часть корпуса с аккумулятором в зарядный модуль.
- ⇒ Газоанализатор автоматически выключается. Зеленый светодиод на блоке питания мигает.

Типичное время зарядки для рабочей смены 8 – 10 часов: около 4 часов

Типичное время зарядки разряженного аккумулятора: около 10 часов

При превышении заданного температурного диапазона (от 5 до 35 °C), зарядка автоматически прерывается, тем самым увеличивая время зарядки. После возвращения в допустимый диапазон температур зарядка возобновится автоматически.

 Газоанализатор может быть снова включен в зарядном модуле, при этом зарядный модуль обеспечит питание во время работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неготовность к измерению!

Если во время работы газоанализатора в зарядном модуле произойдет сбой внешнего источника питания > 1 с, газоанализатор выключается.

- ▶ Обеспечьте бесперебойное питание. Если это невозможно, периодически проверяйте, что газоанализатор включен.

Обозначение и описание	Код заказа
Индуктивные зарядное устройство для зарядки одного газоанализатора	83 25 825
Адаптер для штекерного зарядного устройства ¹⁾	83 25 736
Сетевой адаптер для зарядки 1 газоанализаторов	83 16 997
Сетевой адаптер для зарядки 5 газоанализаторов	83 16 994
Сетевой адаптер 100-240 В переменн. тока; 1,33 А для зарядки до 5 газоанализаторов (требуется адаптер 83 25 736)	83 21 849
Сетевой адаптер 100-240 В переменн. тока; 6,25 А для зарядки до 20 газоанализаторов (требуется адаптер 83 25 736)	83 21 850
Автомобильный соединительный кабель 12 В / 24 В для зарядки 1 газоанализатора	45 30 057
Автомобильный соединительный кабель 12 В / 24 В для зарядки до 5 газоанализаторов (требуется адаптер 83 25 736)	83 21 855

Обозначение и описание	Код заказа
Автомобильное крепление: (требуется адаптер 83 25 736 и автомобильный соединительный кабель 83 21 855)	83 27 636

1) Свяжитесь с Dräger по вопросам наличия.

5.6 Очистка

Газоанализатор не нуждается в специальном уходе.

При наличии сильных загрязнений промойте газоанализатор холодной водой, в случае необходимости используйте губку. Высушите газоанализатор, протерев его тканью.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение газоанализатора!

Грубые чистящие принадлежности (напр., щетки), чистящие средства и растворители могут повредить водо- и пылезащитный фильтр.

- Очищайте газоанализатор только холодной водой, при необходимости используйте губку.

6 Настройки прибора

Только обученный персонал может вносить изменения в настройки прибора.

Дополнительную информацию см. в Техническом руководстве.

6.1 Заводские настройки

При заказе пользователь может выбрать другие настройки. Настройки можно проверить с помощью станции технического обслуживания X-dock или программы для ПК Dräger CC-Vision.

Функция	Настройка
Калибровка чистым воздухом без пароля	Вкл.
Функциональная проверка без пароля	Выкл.
Сигнал работы прибора	Вкл.
Разрешение на выключение прибора	Вкл.

Функция	Настройка
Область захвата ¹⁾	Вкл.
Коэффициент НПВ ²⁾ ch4 (метан) H2 (водород)	(4,4 об. % соответствуют 100 % НПВ) (4,0 об. % соответствуют 100 % НПВ)
STEL	Функция STEL - неактивна; период усреднения = 15 минут
ПДК	Функция ПДК - неактивна; период усреднения = 8 часов
Тревога A1	Квитируется, не самоблокируется, предварительная тревога, по росту концентрации газа (для сенсора на O2 по падению концентрации)
Тревога A2	Не квитируется, самоблокируется, главная тревога, по росту концентрации газа (для сенсора на O2 по падению концентрации)
Символ для типа опасности	Вкл.
Истекший интервал между функциональными проверками	Предупреждение
Истекший межкалиброчный интервал	Предупреждение для канала
Режим экономии энергии для дисплея	Вкл. (180 с)

- 1) Выбранную область захвата можно считать в Dräger CC-Vision. Область захвата постоянно активна в режиме измерения и отключена в режиме калибровки.
- 2) Коэффициент НПВ можно регулировать с помощью программы для ПК Dräger CC-Vision согласно государственным нормам.

6.2 Настройки прибора и сенсоров

Наименование:	Диапазон / Настройка
Настройки прибора:	
Пароль(и)	Числовой диапазон (4 цифры)

Наименование:	Диапазон / Настройка
Звуковой сигнал работы прибора	Да / Нет
Режим выключения	"Выключение разрешено" или "Выключение запрещено" или "Выключение запрещено при A2"
Кратковременный период усреднения STEL ¹⁾²⁾	0 – 15 (в минутах; настройка для экспозиционной тревоги)
Длительность смены (ПДК) ³⁾	60 – 1440 (в минутах; настройка для экспозиционной тревоги)
Настройки сенсора:	
Порог тревоги A1steigend (в единицах измерения)	0 до A2
Порог тревоги A2 по росту (в единицах измерения)	A1 – полный диапазон измерения
Настройки тревог A1fallend (в единицах измерения, только для сенсора на O2)	A2 по падению, но A1 по росту
Порог тревоги A2 по падению (в единицах измерения, только для сенсора на O2)	От 0 до A1 по падению
Вид оценки ¹⁾	Неактивно, ПДК, STEL, ПДК+STEL
Порог тревоги по STEL (в единицах измерения) ¹⁾	0 – верхнее значение диапазона измерения
Порог тревоги по ПДК (в единицах измерения) ¹⁾	0 – верхнее значение диапазона измерения

- 1) Обработка данных возможна только в том случае, если сенсор предназначен для этого.
- 2) Соответствует времени усреднения и используется для расчета значения экспозиции STEL.
- 3) Соответствует времени усреднения и используется для расчета значения экспозиции ПДК.

6.3 Настройки тревог

Тревога	Индикация	Самоблокируется	Квитируемых	Светодиодные индикаторы	Звуковое сигнальное устройство	Вибросигнал
A1 ↑ (рост)	A1	-	✓	■	■	✓
A2 ↑ (рост)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■	■■	✓
A1 ↓ (падение)	A1	-	✓	■	■	✓
A2 ↓ (падение)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■	■■	✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)	■■	■■	✓
ПДК	ПДК	✓	-	■■	■■	✓
Ошибка						
Предварительная тревога по разряду батареи ⁴⁾	-	-	✓	■	■	✓
Главная тревога по разряду батареи ⁵⁾	-	-	-	■■	■■	✓
Неисправность прибора	-	✓	✓	■	■	✓
Неисправность канала	■■■	-	✓	-	-	-

1) Квитирование возможно только тогда, когда концентрация падает ниже порога тревоги.

2) Тревога по STEL может активироваться с макс. задержкой в одну минуту.

3) После этой тревоги работа персонала производится согласно соответствующим государственным нормативам.

4) После предварительной тревоги газоанализатор будет работать от аккумулятора в течение примерно 20 минут.

5) После главной тревоги по разряду батареи газоанализатор автоматически отключается через 20 секунд.

7 Транспортировка

Газоанализатор содержит литий-ионные батареи. Во время транспортировки газоанализатора, в частности воздушным транспортом, соблюдайте надлежащие правила безопасности по перевозке литиевых батарей.

При хранении вне зарядного модуля электропитание сенсоров автоматически прекращается через 21 дней. Это приводит к увеличению времени запуска при включении.

9 Утилизация

 Это изделие не разрешается утилизировать как бытовые отходы. Поэтому изделие помечено следующим знаком.

Dräger принимает это изделие на утилизацию бесплатно. Соответствующую информацию можно получить в региональных торговых организациях и в компании Dräger.

8 Хранение

Dräger рекомендует хранить газоанализатор в зарядном модуле.

Даже когда газоанализатор выключен, на сенсоры подается электропитание для того, чтобы обеспечить более быстрое время прогрева при включении питания.

 Запрещается утилизировать батареи и аккумуляторы как бытовые отходы. Поэтому такие изделия помечены следующим знаком. Утилизируйте батареи и аккумуляторы в соответствии с действующими правилами в специальных пунктах сбора батарей.

- 1) Номинальное время работы газоанализатора при температуре окружающей среды от 20 до 25 °C, 1013 мбар, тревоги активны менее 1 % полного времени, режим экономии энергии для дисплея. Фактическое время будет меняться в зависимости от температуры и давления окружающей среды, состояния батареи и активации тревог.

10 Технические характеристики

10.1 Газоизмерительное устройство

Условия окружающей среды:

при эксплуатации и хранении	от –20 до +50 °C от 700 до 1300 гПа отн. влаж. 10 – 90 % (кратковременно до 95 %)
-----------------------------	--

Класс защиты	IP 67 ¹⁾
Громкость сигнала тревоги	Типичная 100 дБ (A) на расстоянии 30 см
Рабочее положение	Любое

Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор, подзаряжаемый, 4,8 В, 6,0 А, 28,8 Втч, 250 г
Габаритные размеры	прибл. 179 x 77 x 42 мм (В x Ш x Т)
Масса (с насосом)	типичная 550 г, в зависимости от установленных сенсоров, без транспортировочной ленты
Частота обновления показаний на экране и сигналов	1 с

1) Без адаптера насоса или калибровочного адаптера

Время работы при нормальных условиях (режим диффузии)¹⁾:

с CatEx- и 3 EC сенсорами	Типичное 24 часа
с 3 EC сенсорами	Типичное 120 часа

X-am® 3500

目录

1 安全须知	162	4.8 调出快速菜单	168
1.1 安全提示和警告提示相关	162	4.9 调出信息	168
1.1.1 安全提示	162	4.10 测量	169
1.1.2 警告提示	162	4.10.1 带泵测量时的特点	169
1.2 基本安全须知	162	4.10.2 带泵测量	169
1.3 在有爆炸危险的区域使用	162	4.11 配置设备设置	170
2 文档编写惯例	162	4.11.1 激活日或夜模式	170
2.1 警告提示的含义	162	4.11.2 更改设备语言	170
2.2 标记	163	4.11.3 设置日期及时间	170
2.3 排印惯例	163	4.11.4 启用静音模式	170
2.4 术语	163	5 保养	170
2.5 缩写	163	5.1 维护周期	170
3 说明	163	5.2 标定间隔	170
3.1 产品概览	163	5.3 执行功能测试	170
3.2 用途	164	5.3.1 通过向导进行功能测试	170
3.3 使用限制	164	5.4 标定气体检测仪	171
3.4 认证	164	5.4.1 进行新鲜空气标定	171
3.5 标签	164	5.5 给电池充电	172
3.6 X-am 3500 传感器插接位置	164	5.6 清洁	172
4 操作	164	6 设备设置	173
4.1 操作方案	164	6.1 出厂设置	173
4.2 符号说明	164	6.2 设备和传感器设置	173
4.2.1 功能键	164	6.3 警报设置	174
4.2.2 显示	165	7 运输	174
4.2.3 应用	165	8 储存	174
4.2.4 设备状态	165	9 废弃处理	174
4.2.5 连接	165	10 技术数据	174
4.2.6 用户等级	165	10.1 气体检测仪	174
4.2.7 气体通道中的显示	165	10.2 有毒有害物质名称及含量	175
4.3 信号发出方案	165		
4.3.1 声音式运行信号	165		
4.3.2 光学运行信号	165		
4.3.3 D-Light 启用的光学运行信号	166		
4.4 开启或关闭气体检测仪	166		
4.4.1 首次使用	166		
4.4.2 开启气体检测仪	166		
4.4.3 关闭气体检测仪	166		
4.5 登录或注销用户	166		
4.6 运行准备	167		
4.7 在运行期间	167		
4.7.1 测量模式	167		
4.7.2 警报	168		
4.7.3 特殊状态	168		
4.7.4 锁定警报	168		
4.7.5 删除峰值	168		

1 安全须知

■ 本使用说明书的其他语言版本（电子版）可在技术文档数据库 (www.draeger.com/ifu) 中下载或向 Dräger 索要（免费印刷版，订货号 90 33 668）。

1.1 安全提示和警告提示相关

安全提示和警告提示警告危险，并给出安全使用产品的指导。不注意时可能造成人员受伤或财产损失。

1.1.1 安全提示

此文件包含带安全提示的段落，对存在的危险进行警示。危险的类型和不注意时的后果已在各个安全提示中列出。

1.1.2 警告提示

警告提示涉及操作步骤，并对执行操作步骤时可能产生的危险进行警示。警告提示被安排在操作步骤的前面。

1.2 基本安全须知

- 使用产品前请认真阅读产品及相关产品的使用说明。
- 请严格按照使用说明操作。用户必须完全理解并严格遵守说明。只能按照规定的适用范围使用该产品。
- 不得丢弃使用说明。用户必须确保妥善保存以及按规定使用产品。
- 只允许受过培训的专业人员使用该产品。
- 遵守涉及该产品的地区和国家法规（例如 IEC 60079-14）。
- 只能由受过相关培训的人员按照使用说明书和技术手册对产品进行检测、修理和维修。

使用说明书或技术手册中未提及的维护工作只能由 Dräger 专业人员或经由 Dräger 培训的专业人员执行。

Dräger 建议用户与 Dräger 签订维修合同。

- 维修时只能使用 Dräger 原厂零件和配件。否则可能会影响产品的正常功能。
- 不得使用有缺陷或不完整的产品。不得对产品进行任何改动。
- 产品或产品零件发生故障或失灵时请告知 Dräger。
- 更换部件可能影响产品的本质安全。
- 对于使用说明中未提及电子设备的安全连接，请在咨询制造商或相关专业人士后进行。

1.3 在有爆炸危险的区域使用

为降低可燃或易爆气体的点燃风险，请务必注意以下安全提示：

在有爆炸危险的区域使用

用于在易爆危险环境中使用的设备或结构部件已通过国家、欧洲或国际防爆指令认证，仅允许在准许条件下根据相关法律规定使用。不得更改设备和部件。不得使用有故障或不完整的部件。修理设备或部件时必须始终遵守适用规定。

富氧环境

富氧环境 (>21 Vol.-% O₂) 下不保证防爆。

- 从爆炸危险区取走设备。

缺氧环境

在缺氧环境中 (<12 Vol.-% O₂) 测量时，CatEx 传感器可能显示错误。这样就不能用 CatEx 进行可靠的测量。

- 从缺氧环境中取走设备。

缺氧或富氧环境中的 CatEx 传感器

在缺氧或富氧环境中可能显示错误的测量值。

- CatEx 传感器被指定用于测量空气混合物（即 O₂ 含量 ≈ 21 Vol.-%）中的可燃气体和蒸汽。如果 O₂ 含量低于 12 Vol.-%，且仪器装有 O₂ 传感器，则会在 CatEx 通道上由于缺氧而触发通道错误。

标定错误

小心： 标定错误会导致测量值出错。

- CSA 要求：每天首次使用检测仪前，必须用浓度已知的待测气体检测灵敏度，已知的浓度必须为最大测量值的 25 % 到 50 %。精度必须为实际值的 0 至 +20 %。可通过标定修改精度。

注意

损坏 CatEx 传感器！

测量气体中的催化剂中毒成分（例如挥发性硅、硫、重金属化合物或卤化烃）可能损坏 CatEx 传感器。

- 如果 CatEx 传感器无法再被标定到目标浓度，则更换传感器。

2 文档编写惯例

2.1 警告提示的含义

本文件中使用了以下警示符号，用于标记和强调相应的文本内容，从而引起用户的注意。警示符号的定义如下：

警示符号	信号词	忽视的后果
⚠	警告	对潜在危险情况发出提示。如不避免，可能导致死亡或重伤。
⚠	小心	对潜在危险情况发出提示。如果不加以避免，可能会造成人员受伤。也可以用于警示不安全的使用方法。
	注意	表示潜在的危险状况，如果不加以避免，可能会损坏产品或危害环境。

2.2 标记

标记	商标所有人
X-am®	Dräger

所述商标只在指定的国家注册登记，未必在供应该材料的国家注册登记。

2.3 排印惯例

- 文本 粗体文本标明设备上的文字和屏幕文本。
- ▶ 警告提示中通过该三角形标明避免危险的方法。
- > 大于号说明菜单中的导航路径。
- ℹ 本图标标明更简单地使用产品的相关信息。

2.4 术语

专业术语	解释
运行信号	光信号（绿色 LED 灯）和 / 或间歇性声信号。
测量	无泵测量（扩散） 带泵测量（带泵适配器）
探测范围	测量值的范围被称为“探测范围”，其中的测量值波动（例如信号噪音、浓度波动）不会导致显示切换。超出探测范围的测量值与其实际测量值一起显示。
峰值	峰值
快速功能测试	测试警报触发。
扩展气体应用测试	测试精度和警报触发。

专业术语	解释
特殊状态	如果一个特殊状态被给出信号，则不向用户警示可能对其造成危险的气体浓度。 下列设备功能是特殊状态： 通过计算机进行初次设置 / 配置、菜单、向导的准备阶段、功能测试和标定的保养向导、传感器的预热 1。
D-Light	用户可通过 D-Light 功能检查特定设置是否得到遵守并显示检查结果。
物理传感器	CatEx 型传感器被称为物理传感器。 还有电化学传感器。

2.5 缩写

缩略语	说明
A1	预警报
A2	主警报
PTFE	聚四氟乙烯
PVC	聚氯乙烯
STEL	Short time exposure limit, 短时间（通常 15 分钟）接触容许浓度。
TWA	Time weighted average, 班次平均值 通常是工作寿命中每周 5 天，每天 8 小时的工作地点极限值。注意工作地点极限值的本国定义。

3 说明

3.1 产品概览

图片请见折页。

图片 A

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 显示屏 | 4 充电 LED 绿 / 红 |
| 2 其他充电模块的固定螺栓 | 5 感应充电底座 |
| 3 供电单元 | |

图片 B

- | | |
|----------------|-----------|
| 1 进气口 | 3 喇叭 |
| 2 泵和标定适配器的螺纹插口 | 4 泵排气和进气口 |

图片 C

1 LED 绿 / 黄 / 红 2 LED 黄 / 红

图片 D

1 功能键 1 3 功能键 3

2 功能键 2

图片 E

1 状态信息 2 导航栏

图片 F

1 夹子（可选）

图片 G

1 警报 A1 3 警报 STEL

2 警报 A2 4 警报 TWA

图片 J

1 电池预警报 2 电池主警报

图片 K

1 标定适配器（灰色环） 3 出气口

2 进气口 4 固定螺栓

图片 M

1 泵适配器（蓝色环） 4 出气口

2 进气口 5 固定螺栓

3 水尘过滤器

3.2 用途

Dräger X-am 3500 是一台便携式气体检测仪，用于有限空间测量，以及用于持续监视工作场所和易爆区域环境空气中的多种气体浓度。

借助 X-am 3500 可测量最多 4 种气体，可测量的气体视安装的 Dräger 传感器而定（XXS O₂、XXS H₂S LC、XXS CO LC、XXS NO₂、XXS SO₂ 和 CatEx 125 PR）。可选择两种模式：泵吸模式和扩散模式。

3.3 使用限制

该气体检测仪不适用于测量工艺气体。

只有满足下列条件时，才可将该气体检测仪插入车辆充电底座中使用：

- 必须停用声音信号（借助电脑 CC-Vision 计算机软件）。

3.4 认证

铭牌及一致性声明的图片请参阅附带的补充文档（订购号 90 33 655）。

CSA 特定信息：

仅检查了用于可燃气体的本设备零件的精度。

3.5 标签

电源的标签上有一个维修标签标记。这里仅允许重复粘贴最多一个维修标签和一个年份标签。粘贴多个标签可能对感应式充电产生不利影响。

[1] 不得遮盖气体检测仪上的铭牌。

3.6 X-am 3500 传感器插接位置

传感器插接位置	占用情况
HPP 1	未占用
HPP 2	CatEx 传感器
EC 1-3	EC 传感器

4 操作

4.1 操作方案

用 3 个多功能键和动态导航栏进行导航（参见折叠页图片 E）。导航栏根据可能的内部交互作用而发生变化。

4.2 符号说明

4.2.1 功能键

符号	说明
✓	确认操作 / 对话框 / 返回菜单
☒	确认全部
▲	向上翻页 / 浏览显示内容
▼	向下翻页 / 浏览显示内容
✗	取消操作
★	显示快捷菜单
⊕	显示单个测量通道
⊖	显示所有测量通道
+	增大数值

符号	说明
—	缩小数值
⟳	重复功能
☰	显示菜单

4.2.2 显示

符号	说明
🔇	气体警报的喇叭和振动被停用

4.2.3 应用

符号	说明
✉	Messen
✿	新鲜空气标定
🧪	功能测试或标定

4.2.4 设备状态

符号	说明
🕒 _{BT}	功能测试间隔的概览被启用 (D-Light 功能的附加信息)。 没有气体报警或错误。
🕒 _{CAL}	标定间隔的概览被启用 (D-Light 功能的附加信息)。 没有气体报警或错误。
⚠	警报提示
⚠	警告提示 可以正常运行气体检测仪。如果在运行后还显示警告提示，则必须对气体检测仪进行检修。详细情况在菜单 信息 中显示。
✗	故障提示 气体检测仪或测量通道未准备好测量且必须对其进行检修。详细情况在菜单 信息 中显示。
ⓘ	信息提示 详细情况在菜单 信息 中显示。
⌚	STEL 警报提示
⌚	TWA 警报提示

4.2.5 连接

符号	说明
⟲	保养模式 (通过计算机或 X-dock 访问设备)

4.2.6 用户等级

符号	说明
👤 ₁	用户级别 1
👤 ₂	用户级别 2
👤 ₃	用户级别 3

4.2.7 气体通道中的显示

符号	说明
✓	功能测试或标定成功
✗	功能测试或标定不成功
↑↑↑	测量范围超上限
↓↓↓	测量范围超下限
---	通道错误
↑--↑	锁定警报
#####	数值高于显示屏所能显示的

4.3 信号发出方案

4.3.1 声音式运行信号

间歇性的声音信号表示可操作设备。可以停用声音运行信号。更多信息，请参见以下章节：“启用静音模式”，第 170 有关更多信息，請參見以下章節：“启用静音模式”，170

4.3.2 光学运行信号

绿色 LED 的间歇性脉动（强度的增减）表示：

- 测量、有限空间测量、泄漏查找或苯 / 前置管测量应用激活
- 没有设备或通道错误，没有气体警报，没有特殊状态

4.3.3 D-Light 启用的光学运行信号

用户可通过启用 D-Light 功能检查特定设置是否得到遵守并显示检查结果：

- 功能测试间隔分析被启用并遵守（出厂设置），或标定间隔分析被启用并遵守
- 使用间隔被遵守

D-Light 功能可通过 Dräger CC-Vision 计算机软件启用。信号发出相当于灯光运行信号发出。

如其中一个条件未得到满足，则在启用 D-Light 功能时，绿色 LED 不作间歇性跳动，只会定期短暂开启（约每 60 s 短暂闪烁）。

4.4 开启或关闭气体检测仪

4.4.1 首次使用

首次开启气体检测仪时会打开一个向导。向导引导您完成气体检测仪的设置：

- 必要时选择语言
- 日期格式和日期
- 时间

4.4.2 开启气体检测仪

1. 按住 **OK** 按钮约 3 秒。

⇒ 显示屏上显示倒计时。

⇒ 传感器的开启序列和预热阶段被启动。

依次显示下列内容：

- 启动屏幕
- 软件版本
- 显示屏测试（显示屏以黑色和白色交替显示）
- 警报元素测试（LED、警报信号和振动警报）
- 特定客户的信息屏幕（可选）
- 警报阈值，STEL，TWA（如已配置）和 LEL 系数（如有）
- 已完成的功能测试间隔或标定间隔，以及预警（如已配置）
- 测量显示

退出向导后，显示客户特定的信息屏幕（可选，且可用 Dräger CC-Vision 计算机软件配置），然后出现测量显示。传感器剩下的预热时间在左上方的黄色小框中显示。



设备功能 / 设置错误！

如设备功能 / 设置错误，可能出现致命危险和 / 或爆炸危险。

- 每次使用前检查显示元素、警报功能和信息是否正确显示。如果上述要点中其中一个不正常或错误，则不得使用气体检测仪并交付检查。

在传感器的预热阶段，下列功能被启用：

- 测量值闪烁
- 黄色 LED 亮起
- 显示警告提示

⇒ 测量值不再闪烁且黄色 LED 不再亮起即表示气体检测仪已准备好。如果有警告提示，则还会显示警告提示。关于警告提示的显示请参阅技术手册。

[i] 在预热阶段不会发出警报！

4.4.3 关闭气体检测仪

1. 同时按住 ▲ 和 ▼，直到所显示的倒计时结束。

⇒ 灯光、声音和振动警报被短时间激活。

⇒ 气体检测仪被关闭。

或

1. 在测量模式中选择 并确认对话。

2. 选择 **关闭** 并确认。

[i] 只有借助 Dräger CC-Vision 计算机软件启用了 **允许关闭** 功能时，才可以无需其他通知直接关闭气体检测仪。
出厂设置：启用

[i] 在放入充电底座时，气体检测仪被自动关闭。

[i] 如果气体检测仪被关闭超过了 21 天，且未被充电，则自动启用深度睡眠模式。在深度睡眠模式中不能再借助 Dräger CC-Vision 计算机软件或 Dräger X-dock 自动开启气体检测仪。在这种情况下手动开启气体检测仪。

4.5 登录或注销用户

气体检测仪拥有 4 种可配置的用户级别。用户级别可借助 Dräger CC-Vision 计算机软件进行配置。用户级别 0 表示用户尚未登录。用户级别 1 至 3 的登录需要密码。

默认创建了下列密码：

用户级别 1:	0001
---------	------

用户级别 2:	0002
---------	------

用户级别 3:	0003
---------	------

■ Dräger 建议在首次启用之后更改预设的密码。

默认设置：

功能	用户级别		
	0	1	2
功能测试	-	✓	-
新鲜空气标定	✓	✓	-
设置菜单	-	✓	-
保养菜单	-	✓	-

用户登录：

1. 在测量模式中选择  并确认对话。
2. 选择 **登录** 并确认。
3. 输入用户级别的四位密码，确认每个数字。

用户退出登录：

1. 在测量模式中选择  并确认对话。
2. 选择退出登录并确认对话框。

4.6 运行准备

▲ 警告

严重危害健康！

标定错误可能导致测量值出错，从而严重危害健康。

► 进行涉及到安全的测量前，通过功能测试 (bump test) 检查标定，必要时进行标定并检查所有报警元素。如果存在相关国家规定，功能测试必须遵守规定。

1. 开启气体检测仪。在显示屏中显示当前测量值。
2. 注意警告提示、故障提示和特殊状态。
3. 检查进气口和过滤膜是否干净，是否可靠，是否干燥，是否完好无损。
4. 检查日期和时间设置是否正确。

4.7 在运行期间

▲ 警告

危及生命和 / 或爆炸隐患！

出现下列警报时，可能存在危及生命的危险和 / 或爆炸隐患：

- A2 警报
- STEL 或 TWA 警报
- 设备 / 通道错误
- 立即撤离危险区。

▲ 警告

测量值错误！

只针对扩散模式：如果水封闭气体检测仪的进气口（例如由于将气体检测仪浸入水中，或者由于暴雨），则会产生错误的测量值。

► 甩动检测仪，显示屏朝下，以便去除水分。

▲ 警示

高出 爆炸下限 显示范围的数值或锁定警报提示易爆浓度。

气体的高浓度可能伴随着缺氧。

4.7.1 测量模式

在正常测量期间，显示每种测量气体的测量值（参见折叠页图片 E）。定期响起运行信号（可配置），并且绿色 LED 脉动（例如灯光运行信号或 D-Light 功能）。

如果超出或低于测量范围，则不显示测量值，而显示各个符号。更多信息，请参见以下章节：“符号说明”，第 164 有关更多信息，请参见以下章节：“符号说明”，164

如果在测量期间出现异常事件（例如警报），则（可能在确认事件之后）在状态栏中显示相应的符号。

4.7.1.1 显示测量通道

要显示单个测量通道：

1. 在测量模式中选择 。
2. 用 ▲ 或 ▼ 显示各个测量通道。
3. 选择 ，以便返回到测量通道概览。

4.7.1.2 调出事件报告

下列事件被计数和显示：A1/A2、STEL、碰撞时间、密码输入错误。

■ 如果气体检测仪被关闭并重新开启，则事件报告被删除。

要调出事件报告：

1. 在测量模式中选择  > **信息** > **设备信息**。
2. 用 ▲ 或 ▼ 浏览各个页面，直至翻到事件报告。

■ 只有 5 次尝试未果后，才通过  显示登录错误。

4.7.1.3 启用泵

为了在（正常）测量模式中启用泵：

1. 将泵适配器放到上盖的螺纹插口上，对齐并拧紧。检查泵适配器是否被正确固定。避免泵适配器的歪斜。只要安装了泵适配器，气体检测仪就自动切换到泵运行上。
 - ⇒ 自动开启气密性测试。
2. 一旦显示气密性测试，60 s 内封闭探针或软管的进气口，直至气密性测试结束。
3. 打开进气口。
- 密封测试成功：测量开始。
- 气密性测试不成功：检查配件和泵适配器，然后重复气密性测试。
4. 注意扫气时间。更多信息，请参见以下章节：“带泵测量时的特点”，第 169 有关更多信息，请参见以下章节：“带泵测量时的特点”，169

4.7.2 警报

如果存在一条警报，相应显示、光学警报、振动警报被激活，如果开启了声音警报，则声音警报也被激活（可配置）。更多信息，请参见以下章节：“警报设置”，第 174 有关更多信息，请参见以下章节：“警报设置”，174

要确认警报：

1. 选择checkmark。

4.7.3 特殊状态

如存在特殊状态，则运行信号被停用。通过下列光学信号显示特殊状态：

- 黄色 LED 闪烁 - 特殊状态：预热 1
- 黄色 LED 长亮 - 一般特殊状态

在特殊状态期间不发出警报。

特殊情况：在测量模式中安装了标定适配器。在这种情况下，只要测量气体还能进入传感器，就仍然发出警报。

⚠ 警告

测量出错！

安装的标定适配器阻止气体自由扩散到传感器。无法保证正确的测量和发出警报。

- 迫切需要对传感器进行主动送气（例如带减压阀的检测气瓶，流量 0.5 L/min）。

4.7.4 锁定警报

锁定警报用于保护 CatEx 传感器。

如果 CatEx 通道严重超量程（可燃气浓度非常高），则堵塞报警被触发。可以在新鲜空气中通过关闭和重新开启气体检测仪来确认 CatEx 锁定警报。

详细信息参见技术手册。

4.7.5 删 除峰值

1. 在测量模式中选择menu 并确认接下来的对话框。
2. 选择trash 并确认对话框。

4.8 调出快速菜单

可以借助 Dräger CC-Vision 计算机软件在快捷菜单中保存最多 6 个常用功能。

默认设置了下列功能：

- 设备信息
- 日夜模式切换
- 显示消息
- 显示班次峰值
- 显示应用峰值
- 删除应用峰值

为了调出快捷菜单：

1. 在测量模式中选择star。
2. 选择并确定所需的功能。

4.9 调出信息

1. 在测量模式中选择menu > **信息**。

下列选项可供选择：

选项	说明
信息	显示现有的警告和错误。
设备信息	显示设备信息。
气体统计	下列气体统计可供选择： <ul style="list-style-type: none"> - 选择trend，以便显示所有气体的暴露峰值。 - 选择trend，以便显示所有气体的应用峰值。 - 选择trend，以便显示所有气体的可用 TWA 值。 - 选择trend，以便显示所有气体的可用 STEL 值。

选项	说明
间隔	下列间隔可供选择: <ul style="list-style-type: none"> - 选择功能测试间隔（功能测试间隔），以便为所有通道显示距离下次功能测试的剩余天数。如需详细信息，则选择并确认相应的通道。 - 选择校准间隔，以便为所有通道显示距离下次校准的剩余天数。如需详细信息，则选择并确认相应的通道。 - 选择寿命，以便显示剩余的使用寿命。
探测范围	显示探测范围。
电池	显示电池的充电状态（大写）。

4.10 测量

4.10.1 带泵测量时的特点

注意

可能损坏磁性数据载体！

泵和标定适配器包含一个磁体，可能会删除磁条上的数据。

- 不要把磁性数据载体（例如信用卡）带到泵或标定适配器的附近。
- 在用泵测量时，使用水尘过滤器。
- 在用腐蚀性气体加气后（例如沼气或氯气），使用清洁空气冲洗泵几分钟，以便提高泵的使用寿命。

每次测量前用待测的气体吹洗 Dräger 取样管或 Dräger 探针。为了减少使用取样管或探针造成的负面影响，例如气体输送时间、记忆效应、死体积等，有必要进行扫气。扫气时长取决于多种因素，例如待测气体或蒸汽的类型和浓度，以及取样管或探针的材料、长度、直径和老化程度。除了扫气时长，还必须注意传感器的响应时间（参见所用 DrägerSensor 传感器的使用说明书）。

根据默认气体的“经验法则”，使用取样管（3mm 内径、全新、干燥、干净）时扫气时长通常约为 3 s/m。

示例：


一根 10 m 长的取样管的氧气扫气时长约为 30 秒，加上假定的传感器响应时间 10 秒，因此测量值的读取总时长约为 40 秒。

根据取样管长度的不同，流量警报可能延迟 10 到 30 秒。

4.10.2 带泵测量

前提条件：

- 气体检测仪装备了一台泵，且已经开启。
- 安装的所有传感器均已预热。
- 气体检测仪已准备好。
- 泵和标定适配器的螺纹插口必须干净。
- 1. 将带水尘过滤器的软管（3 mm 内直径）连接到泵适配器的进气接头上（参见第 3 页上的插图 M）。
- 2. 将泵适配器安装到气体检测仪上。此时注意两个定位销都在指定的槽中。



■ 检查泵适配器是否被正确固定。避免泵适配器的歪斜。

只要安装了泵适配器，气体检测仪就自动切换到泵运行上。

⇒ 自动开启气密性测试。

3. 如显示气密性测试，则在 60 s 内封闭探针或软管的进气口，直至气密性测试结束。
4. 打开进气口。
 - 密封测试成功：测量开始。注意扫气时长！
 - 气密性测试不成功：必要时检查探针、软管和适配器，并重复气密性测试。
5. 将软管末端或探针放到取样位置。

■ 测量地点的温度可能与气体检测仪中的温度不同，因此对测量值显示产生影响。只有气体检测仪才能保证温度纠正的正确功能。

为了结束带泵测量：

1. 松开泵适配器的螺栓。
2. 取下泵适配器。
- ✓ 泵被吹洗，气体检测仪自动切换到扩散运行。

4.11 配置设备设置

i 同时快速按下 和 ，以便进入 **测量**菜单项。

为了打开设备设置：

1. 在测量模式中选择 并确认对话。
2. 必要时用所需的用户级别登录。
3. 选择 **设置**并确认。

4.11.1 激活日或夜模式

1. 打开设备设置。
2. 选择 **夜间模式 / 日间模式**并确定。

4.11.2 更改设备语言

1. 打开设备设置。
2. 选择 **更改语言 ...**。
3. 选择并确定想要的语言。

4.11.3 设置日期及时间

1. 打开设备设置。
2. 选择 **日期和时间**。
3. 选择 **日期格式**，选择日期格式并确定。
4. 选择 **设置日期**，设置日期并确定。
5. 选择 **设置时间**，设置时间并确定。

i 夏令时和冬令时切换必须由用户手动完成。

i 在使用 X-dock 维护工作站时，可以自动同步时间。

4.11.4 启用静音模式

可以在气体检测仪上启用静音模式 15 分钟。静音模式启用时，振动和喇叭被停用。借助 Dräger CC-Vision 计算机软件可以长时间停用。

对于符合 ATEX 的应用，不允许持续启用静音模式。

5 保养

5.1 维护周期

检查	间隔
由专业人员检查和保养。	每 12 个月

检查和保养请参阅例如：

- EN 60079-29-2 – 气体检测仪 - 易燃气体和氧用检测仪的选择、安装、使用和保养。
- EN 45544-4 – 有毒气体和蒸气的直接浓度测量和直接检测用的电气装置 - 第 4 部分：选择、安装、使用和维修指南
- 国家规定

5.2 标定间隔

注意所安装 DrägerSensor 传感器的传感器手册或使用说明书 / 参数页中的相应说明。

DrägerSensor 传感器的建议标定间隔：

DrägerSensor 传感器	标定间隔
------------------	------

CatEx、O ₂ 、H ₂ S、H ₂ S	每 6 个月
LC、CO LC、SO ₂ 、NO ₂	

5.3 执行功能测试

功能测试方法：

- 通过向导进行功能测试（快速功能测试）
- 通过 X-dock 进行功能测试（快速或高级功能测试）

i Dräger 建议在进行替代气体标定时进行高级功能测试（见 Dräger X-dock 使用说明书）。

5.3.1 通过向导进行功能测试

⚠ 警告

错误的警报行为！

封闭的气体路径导致测量值错误。可能会因此错误触发警报。

► 切勿封闭标定适配器的出口。

i Dräger 建议测量范围为 0 至 100 % 爆炸下限的 CatEx 传感器使用 <60 % 爆炸下限 的测试气体浓度。

借助向导和 X-dock 进行功能测试时，结果保存在设备存储器中。


前提条件：

- 只有用 Dräger CC-Vision 计算机软件为功能测试配置了至少一个传感器时，才能进行功能测试。
- 气体检测仪已开启且预热阶段 1 已完成。
- 泵和标定适配器的螺纹插口必须干净。
- 有合适的检测气瓶可用，例如含下列混合气体的检测气瓶（订购号 68 11 130）：50 ppm CO、15 ppm H₂S、2.5 Vol.-% CH₄、18 Vol.-% O₂

■ 其他测试气体瓶，敬请垂询。

要进行功能测试：

1. 将标定适配器安装到气体检测仪上。此时注意两个定位销都在指定的槽中。



2. 将软管与检测气瓶和标定适配器的入口相连。
 3. 必要时在标定适配器的出口连接其他软管（最长 2 m），以便将测试气体排至通风橱中或室外。注意保证室内和车辆内通风足够。
 4. 调出功能测试（按照配置）：
 - a. 选择 **≡> 维护> 功能测试**（如已通过 Dräger CC-Vision 计算机软件设置）。
 - b. **≡> 登录**
输入密码并确认。
选择 **维护> 功能测试**。
 5. 打开检测气瓶的阀门，体积流量必须为 0.5 升 / 分钟，并且气体浓度必须高于（对于 O₂，则低于）待测警报阈值浓度。
 6. 选择 **✓**，开始功能测试。
⇒ 所有参与功能测试的通道都闪烁，其他通道则灰显。如果一个测量通道成功通过了功能测试，则显示 **✓**。
 7. 如果所有需参与的通道都成功通过了功能测试，或者未通过，功能测试完成。
 8. 关闭检测气瓶的阀门。
 - 选择 **✗**，然后确认对话框，弃用结果。
 - 选择 **✓**，确认结果。
 9. 拆卸标定适配器。
- 如果在功能测试时出现了错误：
1. 在测量通道显示故障。
 2. 重复功能测试。

3. 必要时更换传感器。

详细信息参见技术手册。

5.4 标定气体检测仪

▲ 警告

测量值错误！

如标定错误，警报可能不触发或延迟触发。

- 切勿封闭标定适配器 / 废气软管的出口。
- 总是在灵敏度标定之前进行新鲜空气 / 零点标定。

注意

损坏传感器！

使用废气软管时，直接吸取废弃软管中的废气可能会导致传感器损坏。

- 必要时将废气软管（最长 2 m）引导至通风橱中或室外。

设备和通道错误可能导致无法标定。

5.4.1 进行新鲜空气标定

为了改善精度，如出现零点偏差，必须进行新鲜空气标定。

注意标定的下列提示：

- 进行新鲜空气标定时，对于 XXS O₂，显示被设置成 20.9 Vol.-%。
- 如果传感器是在室温下标定的，低于 -20 °C 时可能出现 > 10 % 测量值的偏差。如果要在极低的温度下进行测量，Dräger 建议在使用温度下标定。这样可减少偏差。

前提条件：

- 只有至少一个传感器支持新鲜空气标定时才能进行新鲜空气标定。
- 新鲜空气必须不含测量气体或干扰气体。
- 气体检测仪已开启且预热阶段 1 和 2 已完成。

为了执行新鲜空气标定：

1. 开启气体检测仪。
2. 调出新鲜空气标定（按照配置）：

如果用 Dräger CC-Vision 计算机软件针对用户级别 0 批准了新鲜空气标定：

- 选择 **≡> 维护> 新鲜空气校准**。

如果没有通过 Dräger CC-Vision 计算机软件针对用户级别 0 批准新鲜空气标定：

- a. **≡> 登录**
- b. 输入密码并确认。
- c. 选择 **维护> 新鲜空气校准**。

3. 选择 ，开始新鲜空气标定。

⇒ 所有参与新鲜空气标定的通道都闪烁，其他通道灰显。

针对每个测量通道显示结果如下：

成功通过新鲜空气标定。

新鲜空气标定未通过。

4. 必要时按下 ，提前进行稳定性检查。在这种情况下立即进行标定。

⇒ 显示新的测量值，以便进行检查。

结果显示如下：

成功通过新鲜空气标定。

新鲜空气标定未通过。

5. 如果所有需参与的通道都成功通过了新鲜空气标定，或者未通过，则新鲜空气标定结束。

► 选择 ，然后确认对话框，弃用结果。

► 选择 ，确认结果。

如果在进行新鲜空气标定时出错：

- 重复新鲜空气标定。

- 必要时更换传感器。

详细信息参见技术手册。

5.5 给电池充电

⚠ 警告

爆炸危险！

为降低可燃或易爆气体的点燃风险，请务必注意以下内容。

- 不在易爆区域中打开气体检测仪。
- 仅允许使用 LBT 02** 类型的电池（锂离子电池）。
- 不在易爆区域给电池充电或更换电池。
- 只使用 Dräger 指定的充电器，否则气体检测仪失去防爆许可。

电池是下壳体件的组成部分。给电池充电可以带或不带气体检测仪。

1. 将气体检测仪，或只是将带电池的下壳体件放入充电底座中。

⇒ 气体检测仪自动关闭。电源组的绿色 LED 闪烁。

8 – 10 小时工作班次后，充电时间通常为：约 4 小时

电池电量耗尽时，充电时间通常为：约 10 小时

如果离开指定的温度范围（5 至 35 °C），则充电自动中止，充电时间因此变长。在返回到温度范围之后，充电自动继续。

■ 可以在充电底座中重新开启气体检测仪，这样即会在使用的同时充电。

⚠ 警告

未测量！

如果将气体检测仪放入充电底座使用时，外部电源电压暂降 > 1 s，气体检测仪关闭。

► 确保电源不间断。如无法确保电源不间断，定期检查检测仪是否开启。

名称和说明	订货号
感应充电底座，给 1 台气体检测仪充电	83 25 825
插头电源的适配器 ¹⁾	83 25 736
用于给 1 台气体检测仪充电的插头电源	83 16 997
用于给 5 台气体检测仪充电的插头电源	83 16 994
100-240 VAC、1.33 A 插头电源，可用于给最多 5 台气体检测仪充电 (需要适配器 83 25 736)	83 21 849
100-240 VAC、6.25 A 插头电源，可用于给最多 20 台气体检测仪充电 (需要适配器 83 25 736)	83 21 850
用于给 1 台气体检测仪充电的车载 12 V/24 V 连接线	45 30 057
用于给最多 5 台气体检测仪充电的车载 12 V/24 V 连接线 (需要适配器 83 25 736)	83 21 855
车载充电支架 (需要适配器 83 25 736 和 车载连接线 83 21 855)	83 27 636

1) 请联系 Dräger，询问是否有货。

5.6 清洁

该气体检测仪无需特别保养。

严重脏污时，用冷水擦净检测仪，必要时使用海绵。用一块布擦干检测仪。

注意**损坏气体检测仪！**

粗糙的清洁工具（例如刷子）、清洁剂和溶剂可能损坏水尘过滤器。

► 仅允许用清水清洁气体检测设备，必要时使用海绵。

6 设备设置

只允许由受过培训的专业人员更改设备设置。

详细信息参见技术手册。

6.1 出厂设置

在订购时可以根据客户需求选择不同的设置。可以用维护工作站 X-dock 或 Dräger CC-Vision 计算机软件检查和更改设置。

功能	设置
无密码的新鲜空气标定	开
无密码的功能测试	关
运行信号	开
允许关闭	开
探测范围 ¹⁾	开
爆炸下限 系数 ²⁾	
ch4 (甲烷)	4.4 Vol.-% (相当于 100 % 爆炸下限)
H ₂ (氢气)	4.0 Vol.-% (相当于 100 % 爆炸下限)
STEL	功能 STEL - 非活动性；平均值计算时长 = 15 分钟
TWA	功能 TWA - 非活动性；平均值计算时长 = 8 小时
警报 A1	可确认、非锁定、预警、上升的测量值（而 O ₂ 传感器也包含下降的测量值）
警报 A2	不可确认、锁定、主警报、上升的测量值（而 O ₂ 传感器也包含下降的测量值）
危险类型的符号	开
结束的功能测试间隔	警告
结束的标定间隔	通道警告
显示屏节能模式	开 (180 s)

1) 可以用 Dräger CC-Vision 读出所设置的探测范围。在测量模式中探测范围始终激活，而在标定模式下则被停用。

2) 可以用 Dräger CC-Vision 计算机软件根据国家规定调整 爆炸下限 系数。

6.2 设备和传感器设置

名称:	范围 / 设置
设备设置:	
密码	数字范围 (4 位)
声音运行信号	是 / 否
关闭模式	“允许关闭”或 “禁止关闭”或 “出现 A2 时禁止关闭”
短时间暴露值 (STEL) 1)	0 - 15 (单位: 分钟; 暴露警报的设置)
班次长度 (TWA) ³⁾	60 - 1440 (单位: 分钟; 暴露警报的设置)
传感器设置:	
警报阈值 A1 上升 (测量 单位)	0 至 A2
警报阈值 A2 上升 (测量 单位)	A1 至测量范围结束值
警报阈值 A1 下降 (测量单位, 只是 O ₂ 传 感器)	A2 下降至 A1 上升
警报阈值 A2 下降 (测量单位, 只是 O ₂ 传 感器)	0 至 A1 下降
分析类型 ¹⁾	非活动性、TWA、STEL、 TWA+STEL
警报阈值 STEL (测量单 位) ¹⁾	0 – 测量范围结束值
警报阈值 TWA (测量单 位) ¹⁾	0 – 测量范围结束值

1) 只有传感器规定分析时才分析。

2) 相当于平均时间, 被用于计算暴露值 STEL。

3) 相当于平均时间, 被用于计算暴露值 TWA。

6.3 警报设置

警报	显示	锁定	可确认	LED	喇叭	振动
A1 ↑ (上升)	A1	-	✓	■■	■■	✓
A2 ↑ (上升)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■■	■■■	✓
A1 ↓ (下降)	A1	-	✓	■■	■■	✓
A2 ↓ (下降)	A2	✓	(✓) ¹⁾	■■■	■■■	✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)	■■■	■■■	✓
TWA	TWA	✓	-	■■■	■■■	✓
错误						
电池预警报 ⁴⁾	-	-	✓	■■	■■	✓
电池主警报 ⁵⁾	-	-	-	■■■	■■■	✓
设备错误	-	✓	✓	■■	■■	✓
通道错误	■■	-	✓	-	-	-

1) 只有浓度降到低于警报阈值，才能确认。

2) STEL 警报的触发可延迟最多一分钟。

3) 出现该警报后必须根据国家规定调整人员部署。

4) 出现电池预警后，电池还可使用约 20 分钟。

5) 在电池主警报 20 s 后气体检测仪自动关闭。

7 运输

气体检测仪包含锂离子电池。在运输气体检测仪，特别空运时，务必遵守锂电池的相应安全规定。

8 储存

Dräger 建议在充电底座中储存气体检测仪。

即使气体检测仪关闭也为传感器供电，以缩短开机后的预热时间。

在充电底座之外储存时，在 21 天后自动中断对传感器的供电。导致开机时预热时间延长。

9 废弃处理

该产品不得作为居民垃圾处理。因此标有旁边的符号。

Dräger 可免费回收该产品。当地的销售机构和 Dräger 提供相关信息。

电池和蓄电池不得作为居民垃圾处理。因此标有旁边的符号。根据适用的法规在电池收集站对电池和蓄电池进行废弃处理。

10 技术数据

10.1 气体检测仪

环境条件:

运行和存放时	-20 至 +50 °C 700 至 1300 hPa 10 至 90 % (短时间不超过 95 %) 相对湿度
--------	--

防护等级	IP 67 ¹⁾
警报音量	30 cm 距离内通常是 100 dB (A)
使用位置	任意

电池	锂离子电池，可重复充电，4.8 V、6.0 Ah、28.8 Wh、250 g
----	--

尺寸	约 179 x 77 x 42 mm (长 x 宽 x 深)
----	--------------------------------

重量 (含泵)	通常为 550 g，取决于传感器装备，不含运输带
---------	--------------------------

显示屏和信号的更新间隔 1 秒

1) 无泵或标定适配器

正常条件下的运行时间（扩散模式）¹⁾:

带 CatEx 和 3 EC 传感器 通常为 24 小时

带 3 EC 传感器 通常为 120 小时

1) 在 20 至 25 °C, 1013 mbar, 少于 1% 警报时间, 显示屏节能模式被激活时的正常运行时间。实际运行时间根据环境温度、环境压力、电池条件和警报条件的不同而不同。

10.2 有毒有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
组装印刷电路板	x	o	x	o	o	o
螺纹嵌入件（外壳）	x	o	o	o	o	o
显示屏	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注意：

 产品标签上的环保使用期限（Environmental Protection Use Period, EPUP）标识表示在此期间内，在正常操作条件下，产品中所含有毒或危险物质或成份不会发生泄漏和变异。因而此类产品的使用不会导致任何严重的环境污染、任何人身伤害或财产损失。
不应将此期间视为保修期或保证有效期。
标签上带有污染控制标志的产品是可回收的，不应随意进行处理。

X-am® 3500

目次

1 安全関連情報	177	4.8 クイックメニューの表示	184
1.1 安全に関する注意・警告事項	177	4.9 情報の表示	184
1.1.1 安全に関する注意事項	177	4.10 測定	185
1.1.2 警告	177	4.10.1 ポンプモード測定時の特記事項	185
1.2 安全に関する基本情報	177	4.10.2 ポンプモード測定の実施	185
1.3 爆発危険区域での使用	177	4.11 検知器設定の構成	186
2 取扱説明書の読み方	178	4.11.1 デイモードまたはナイトモードの設定	186
2.1 警告表示について	178	4.11.2 言語の変更	186
2.2 製品名	178	4.11.3 日付と時刻の設定	186
2.3 書体による表記	178	4.11.4 サイレントモードの起動	186
2.4 用語集	178	5 メンテナンス	187
2.5 略語	179	5.1 メンテナンス間隔	187
3 本製品について	179	5.2 校正間隔	187
3.1 各部名称	179	5.3 バンプテストの実施	187
3.2 使用目的	179	5.3.1 操作ガイドによるバンプテストの実施	187
3.3 使用上の制限事項	179	5.4 ガス検知警報器の校正	188
3.4 認証	180	5.4.1 大気校正の実施	188
3.5 ラベル	180	5.5 バッテリーの充電	189
3.6 X-am 3500 のセンサ用スロット	180	5.6 クリーニング	189
4 操作方法	180	6 機器設定	190
4.1 操作について	180	6.1 工場出荷時設定	190
4.2 記号の説明	180	6.2 検知器・センサ設定	190
4.2.1 機能ボタン	180	6.3 アラーム設定	191
4.2.2 ディスプレイ	180	7 輸送	191
4.2.3 使用用途	180	8 保管	191
4.2.4 機器の状態	180	9 廃棄	191
4.2.5 接続	181	10 テクニカルデータ	192
4.2.6 ユーザーレベル	181	10.1 ガス検知警報器	192
4.2.7 測定ガスチャンネルの表示	181		
4.3 信号について	181		
4.3.1 音響動作信号	181		
4.3.2 視覚動作信号	181		
4.3.3 D-ライト有効時の視覚動作信号	181		
4.4 ガス検知警報器の電源オン・オフ	181		
4.4.1 初回使用時	181		
4.4.2 ガス検知警報器の電源オン	181		
4.4.3 ガス検知警報器の電源オフ	182		
4.5 ユーザーのログイン・ログアウト	182		
4.6 使用前準備	183		
4.7 使用	183		
4.7.1 通常測定モード	183		
4.7.2 アラーム	184		
4.7.3 特別状態	184		
4.7.4 ブロックアラーム	184		
4.7.5 最大値の消去	184		

1 安全関連情報

■ 本取扱説明書の他の言語バージョンは、技術文書データベース (www.draeger.com) で電子版をダウンロードするか、無料の印刷版（注文番号：90 33 668）をDräger・販売代理店までご要望ください。

1.1 安全に関する注意・警告事項

安全に関する注意・警告には、危険に関する警告と製品の安全な使用・取扱いについて、記載されています。これらの注意・警告に従わない場合、使用者の生命・健康に重大な障害が及ぶ危険や所有物・施設の破損・損傷を招く恐れがあります。

1.1.1 安全に関する注意事項

本書には、危険について警告する、安全に関する注意事項が含まれています。危険の種類や注意事項に従わなかった場合にもたらされる影響が、それぞれの安全に関する注意事項内に記載されています。

1.1.2 警告

警告には、操作手順や手順の実行中に生じる恐れのある危険について言及されています。警告は、手順の前に表示されます。

1.2 安全に関する基本情報

- 製品をご使用いただく前に、本取扱説明書ならびに付属製品の取扱説明書をよくお読みください。
- 本取扱説明書の記載事項を遵守し、『使用目的』の項に記載してある製品は、本書に記載されている使用目的以外には、使用しないでください。
- 製品の正しい使用方法がいつでも確認できるように、本取扱説明書を大切に保管してください。
- 本製品を使用する前に、十分な使用訓練を行ってください。
- 本製品は、それぞれの国や地域が定める規則に従つてお取扱いください（IEC 60079-14 等）。
- 本製品の点検・修理・メンテナンスは、取扱説明書およびテクニカルマニュアルの内容に従い、訓練を受けた認定者のみが行ってください。

取扱説明書またはテクニカルマニュアルに記載されていないメンテナンスについては、Dräger または Dräger 認定者のみ行うことができます。Dräger とサービス契約を締結することをおすすめします。

- 本製品の修理およびメンテナンスにあたっては、Dräger の純正部品以外は使用しないでください。これを守らないと、製品が正しく機能しない可能性があります。
- 本製品に異常や部品の欠落がある場合は、絶対に使用しないでください。また、本製品を絶対に改造しないでください。
- 本製品に異常がある場合は、弊社サービスセンターまでご連絡ください。
- 部品の代用は、製品の安全性や防爆性を損なう恐れがあります。
- 本取扱説明書に記載のない装置と電気的に接続する場合は、事前に必ずメーカーまたは専門家にご相談ください。

1.3 爆発危険区域での使用

可燃性・爆発性雰囲気での発火危険を低減するため、以下の警告事項を厳守してください：

爆発危険区域での使用

日本国内あるいは国際的な防爆指針に基づいて爆発危険区域での使用が認証されている装置または部品は、認証書類に記載された条件下において、関連法規を遵守する場合にのみ使用できます。装置および部品を変更してはいけません。故障した部品または異常がある部品は、絶対に使用しないでください。このような装置または部品の修理を行う場合は、該当する規定に留意してください。

酸素過多環境

酸素過多環境下（O₂ > 21Vol%）では、防爆性能が保証されません。

- ▶ 爆発性雰囲気から検知器を移動してください。

酸素欠乏環境

酸素濃度が低い環境（O₂ < 12Vol%）で測定すると、CatEx センサで不正確な表示が生じる可能性があります。この場合、CatEx センサで正確な測定を行うことができません。

- ▶ そのような環境から検知器を移動してください。

酸素欠乏または過多環境での CatEx センサの使用

酸素濃度が低いまたは高い環境では、不正確な測定値が表示される可能性があります。

- ▶ CatEx センサは、空気中の可燃性ガス・蒸気（O₂ 濃度 ≈ 21Vol%）を測定することを目的としたセンサです。酸素濃度が 12Vol% を下回り、動作中の O₂ センサがある場合、CatEx センサチャンネルで酸素不足によるエラーが発生します。

不適切な校正

注意：不適切な校正は、不正確な測定値を引き起こします。

► CSA の要求事項：毎日の使用前に、測定対象ガスのテストガスを使用して、感度を確認してください。濃度は、最終濃度の 25 ~ 50 % 相当である必要があります。精度は、実濃度の 0 ~ 20 % である必要があります。精度は、校正によって補正できます。

注記

CatEx センサの破損・損傷の危険！

測定ガス中に含まれる僅かな触媒毒（揮発性シリコン・硫黄・重金属化合物またはハロゲン化炭化水素）によって、CatEx センサが損傷を受ける恐れがあります。

► CatEx センサを設定濃度に校正できない場合は、センサを交換してください。

2 取扱説明書の読み方

2.1 警告表示について

本書では、使用者へ注意喚起するため、以下の警告記号・表示が使用されており、それに伴う警告文が強調されています。本製品の使用にあたって特に注意が必要な内容です。

警告記号	種類・分類	従わなかつた場合の結果・影響
⚠	警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。
⚠	注意	この表示の注意事項を守らないと、けがにつながることがあります。不適切な使用に対する警告としても使用できます。
	注記	この表示の注意事項を守らないと、製品または周辺の物品に損害を与えるおそれがあります。

2.2 製品名

ブランド名	商標権所有者
X-am®	Dräger

ここに記載されている商標は、特定の国々でのみ登録されており、本製品が販売される国で必ずしも登録されているとは限りません。

2.3 書体による表記

文字列 太字は、機器のラベル上およびディスプレイ上に表示される文字列になります。

- 警告内にあるこの三角形マークは、危険を回避するための方法を示しています。
- > この記号は、メニュー内の指示案内を意味します。
- この記号は、製品を有効的に使用するための情報を示しています。

2.4 用語集

専門用語	説明
動作信号	断続的な光（緑 LED）と音による信号。
測定	ポンプを使用しない測定（拡散モード） ポンプを使用する測定（ポンプアダプタ使用）
カットオフ領域	カットオフ領域とは、測定値の僅かな変動（信号ノイズ、濃度の変動等）によって、表示が変化しない測定値領域のことです。カットオフ領域外の測定値は、実際の測定値で表示されます。
ピーク	最大値
簡易パンプテスト	アラーム作動テスト
拡張パンプテスト	精度およびアラーム作動テスト
特別状態	特別状態に入ると、ガス濃度の危険性が警告されません。 以下の機能が特別状態になります： PC メニューでの初回設定・機器設定、操作ガイドの準備段階、パンプテストおよび校正のメンテナンス操作ガイド、センサの暖機運転 1
D-Light	D-ライト機能により、特定の設定が守られていることが表示され、確認することができます。

専門用語	説明
物理センサ	CatEx タイプのセンサは物理センサです。この他に、電気化学式センサがあります。

2.5 略語

略語	説明
A1	ブレアラーム
A2	メインアラーム
PTFE	ポリテトラフルオロエチレン
PVC	ポリ塩化ビニル
STEL	Short time exposure limit、短時間暴露限界値（通常 15 分）
TWA	Time weighted average、1 日 8 時間、週 5 日の労働中に、連日繰り返しだらばく露しても、ほとんど全ての労働者に健康上の悪影響が見られないとされる時間荷重平均濃度。各国・地域のばく露許容濃度に従ってください。

3 本製品について

3.1 各部名称

各図は、折り込みページを参照してください。

図 A	
1 ディスプレイ	4 充電 LED 緑 / 赤
2 追加充電台用固定ネジ	5 非接触式充電台
3 電源供給ユニット	

図 B	
1 ガス吸入口	3 ブザー
2 ポンプ・校正用アダプタ	4 ポンプの吸入口 / 排出口取付部

図 C	
1 LED 緑 / 黄 / 赤	2 LED 黄 / 赤
図 D	
1 機能ボタン①	3 機能ボタン③
2 機能ボタン②	

図 E	
1 ステータス情報	2 ナビゲーションバー
図 F	
1 クリップ（オプション）	
図 G	
1 A1 アラーム	3 STEL アラーム
2 A2 アラーム	4 TWA アラーム
図 J	
1 バッテリープレアーム	2 バッテリーメインアラーム
図 K	
1 校正用アダプタ（カラー リングがグレーのもの）	
2 ガス吸入口	4 固定ネジ
図 M	
1 ポンプアダプタ（カラー リングが青いもの）	
2 ガス吸入口	5 固定ネジ
3 防塵・防水フィルタ	

3.2 使用目的

Dräger X-am 3500 は、サンプリング測定および作業場所や爆発危険区域で複数のガス濃度を常時監視するために使用する、携帯型ガス検知警報器です。

X-am 3500 では、装備されている DrägerSensor (XXS O₂, XXS H₂S LC, XXS CO LC, XXS NO₂, XXS SO₂, CatEx 125 PR) に応じて、最大 4 種類のガスを測定できます。このガス検知警報器では、ポンプモードまたは拡散モードが選択できます。

3.3 使用上の制限事項

このガス検知警報器は、プロセスガスの測定には適しません。

車両内の充電台にセットした状態のガス検知警報器を操作する場合は、以下の条件を満たす必要があります：

- 音響信号を無効にしてください (PC ソフトウェアの CC-Vision を使用)。

3.4 認証

ラベルと適合宣言書の写しは、同梱の補足資料（注文番号：90 33 655）に含まれています。

CSA 特有の情報：

本装置では、可燃性ガスの測定に使用される部品のみが、測定精度に関する検査を受けています。

3.5 ラベル

電力供給ユニットのラベルには、サービスラベル用マークが付いています。ここには、サービスラベル 1 枚と年月ラベル 1 枚までを重ねて貼ることができます。それ以上のラベルを貼ると、非接触式充電に悪影響を及ぼす可能性があります。

■ ガス検知警報器のラベルの上には、何も貼らないでください。

3.6 X-am 3500 のセンサ用スロット

センサ用スロット	装備
HPP 1	空き
HPP 2	CatEx センサ
EC 1-3	EC センサ

4 操作方法

4.1 操作について

操作は、3 個の多機能ボタンとナビゲーションバーに表示される項目を基に行います（折り込みページの図 E 参照）。ナビゲーションバーには、各ページで利用可能な項目が表示されます。

4.2 記号の説明

4.2.1 機能ボタン

記号	説明
<input checked="" type="checkbox"/>	項目・確認メッセージを選択・確定 / メニューに戻る
<input checked="" type="checkbox"/>	全てを選択・確定
▲	上へ移動
▼	下へ移動
✗	項目をキャンセル

記号	説明
★	クイックメニューを表示
⊕	個別の測定ガスチャンネルを表示
⊖	全ての測定ガスチャンネルを表示
+	値を増やす
-	値を減らす
↶	機能を繰り返す
☰	メニューを表示

4.2.2 ディスプレイ

記号	説明
🔇	ガスアラームのブザーとバイブレーションを無効化

4.2.3 使用用途

記号	説明
✓	Messen
*	大気校正
□	バンプテストまたは校正

4.2.4 機器の状態

記号	説明
⚡ _{BT}	有効化されているバンプテスト間隔の概要 (D-ライト機能の追加情報) ガスアラームまたはエラー無し。
⚡ _{CAL}	有効化されている校正間隔の概要 (D-ライト機能の追加情報) ガスアラームまたはエラー無し。
A	アラームメッセージ
⚠	警告メッセージ ガス検知警報器は、正常に使用できます。操作後に引き続き警告メッセージが表示される場合は、ガス検知警報器のメンテナンスを行う必要があります。詳細内容は、メッセージメニューに表示されます。
✗	エラーメッセージ ガス検知警報器または測定チャンネルが測定できない状態のため、メンテナンスを行う必要があります。詳細内容は、メッセージメニューに表示されます。

記号	説明
①	情報メッセージ 詳細内容は、メッセージメニューに表示されます。
⌚	STEL アラームメッセージ
⌚	TWA アラームメッセージ

4.2.5 接続

記号	説明
↔	メンテナンスモード (PC または X-dock を使用して、検知器と通信中)

4.2.6 ユーザーレベル

記号	説明
👤 ₁	ユーザーレベル 1
👤 ₂	ユーザーレベル 2
👤 ₃	ユーザーレベル 3

4.2.7 測定ガスチャンネルの表示

記号	説明
✓	バンプテストまたは校正に成功
✗	バンプテストまたは校正に失敗
↑↑↑	測定範囲を超過している状態
↓↓↓	測定範囲を下回っている状態
--	チャンネルエラー
↔↔	ブロックアラーム
#####	数値がディスプレイの表示可能域を超えています

4.3 信号について

4.3.1 音響動作信号

定期的な音響信号により、検知器が正常に機能していることを知らせます。音響動作信号は、無効にすることができます。詳細は以下を参照して下さい：「サイレントモードの起動」、ページ 186

4.3.2 視覚動作信号

緑 LED が周期的に明るさを増減させて、以下を表示します：

- 通常測定、コンファインドスペース測定、リーク検索測定、ベンゼン / プレチューブ測定が機能していること
- 検知器やガスチャンネルにエラーがなく、ガスアラームや特別状態も発生していないこと

4.3.3 D-ライト有効時の視覚動作信号

D-ライト機能を有効にすると、特定の設定が守られていることが表示され、確認することができます：

- 設定されているバンプテスト間隔が期限内であるかの評価 (工場出荷時設定)、または設定されている校正間隔が期限内であるかの評価
- 使用間隔が期限内であること

D-ライト機能は、PC ソフトウェアの Dräger CC-Vision で、有効にできます。

信号は、視覚動作信号と同様になります。

D-ライト機能の有効時に、上記の条件のいずれかが満たされていない場合は、緑 LED が周期的に明るさを増減させて点灯するのではなく、一定間隔 (約 60 秒) 毎に、緑 LED が短く点灯します。

4.4 ガス検知警報器の電源オン・オフ

4.4.1 初回使用時

ガス検知警報器の電源を初めて入れた場合は、操作ガイドが開始されます。操作ガイドに従って、ガス検知警報器の設定を行います：

- 言語選択
- 日付表示形式および日付
- 時刻

4.4.2 ガス検知警報器の電源オン

1. OK ボタンを約 3 秒間長押しします。
⇒ ディスプレイにカウントダウンが表示されます。
⇒ 起動準備画面とセンサの暖機運転が開始されます。

以下の画面が順番に表示されます：

- スタート画面
- ソフトウェアバージョン
- ディスプレイテスト (黒表示と白表示が交互に切り替わります)
- アラーム機能のテスト (LED、アラーム信号、バイブレーション)

- ユーザーカスタマイズ情報画面（オプション）
- アラーム設定値、STEL、TWA（設定済みの場合）、LEL 設定値（設定可能な構成の場合）
- バンプテストまたは校正間隔の超過および事前警告（設定済みの場合）
- 測定画面

操作ガイドが終了すると、ユーザーカスタマイズ情報画面（オプション、PC ソフトウェアの Dräger CC-Vision で設定可能）、続いて測定画面が表示されます。センサの残り暖機時間は、左上隅の黄色の四角の中に表示されます。

⚠ 警告

不適切な機能設定の危険！

不適切な検知器の機能設定は、生命に係わる危険や爆発の危険を招く恐れがあります。

- ▶ 使用前に毎回、ディスプレイの表示項目やアラーム機能、各情報が正しく表示されていることを確認してください。上記項目のいずれかが正しく機能しない、または不適切な状態にある場合は、ガス検知警報器の使用を中止して、検査を依頼してください。

センサの暖機中は、以下の状態になります：

- 測定値が点滅します
 - 黄 LED が点滅します
 - 警告通知が表示されます
- ⇒ 測定値の点滅が終わり、黄 LED が消灯したら、ガス検知警報器が測定を開始できる状態になります。未解決の警告がある場合は、警告が引き続き表示されます。警告の表示については、テクニカルマニュアルを参照してください。

■ 暖機運転中は、アラームが一切作動しませんので、注意してください！

4.4.3 ガス検知警報器の電源オフ

1. カウントダウンが表示され終了するまで、▲と▼を同時に長押しします。
 - ⇒ 視覚・音響・バイブレーションアラームが短く作動します。
 - ⇒ ガス検知警報器の電源が切れます。

または

1. 測定モードで■を選択し、確認メッセージを確定します。
2. **電源オフ**を選択して確定します。

■ PC ソフトウェア Dräger CC-Vision で、**電源オフ許可**機能を有効にしてある場合は、事前ログイン無しでガス検知警報器の電源を切ることができます。工場出荷時設定：有効

■ ガス検知警報器を充電台にセットすると、自動的に電源が切れます。

■ 充電を行わずに、ガス検知警報器の電源を切った状態が 21 日を超えると、自動的にディープスリープモードに切り替わります。ディープスリープモードになると、PC ソフトウェア Dräger CC-Vision または Dräger X-dock を使用して、ガス検知警報器の電源を入れることができなくなります。この場合、手動でガス検知警報器の電源を入れる必要があります。

4.5 ユーザーのログイン・ログアウト

このガス検知警報器には、設定可能範囲に応じた 4 段階のユーザーlevel があります。ユーザーlevel は、PC ソフトウェア Dräger CC-Vision により、設定できます。ユーザーlevel 0 は、ユーザーがログインしていないことを意味します。ユーザーlevel 1 ~ 3 は、ログイン時にパスワードが必要になります。

初期設定では、以下のパスワードが設定されています：

ユーザーlevel 1 :	0001
ユーザーlevel 2 :	0002
ユーザーlevel 3 :	0003

■ 初回起動後に、初期設定のパスワードを変更することを推奨します。

初期設定：

機能	ユーザーlevel		
	0	1	2
バンプテスト	-	✓	-
大気校正	✓	✓	-
設定メニュー	-	✓	-
メンテナンスマニュアル	-	✓	-

ログイン手順：

1. 測定モードで■を選択し、確認メッセージを確定します。
2. **ログイン**を選択して確定します。
3. 4 枠のユーザー・パスワードを一桁ずつ入力します。

ログアウト手順 :

1. 測定モードで  を選択し、確認メッセージを確定します。
2. ログアウトを選択し、確認メッセージを確定します。

4.6 使用前準備

⚠ 警告

深刻な健康被害の危険 !

不適切な校正は、不正確な測定値を引き起こし、健康に重大な障害が及ぶ可能性があります。

- 測定を開始する前に、バンプテストを行って、校正状態を確認してください。必要に応じて校正を行い、全てのアラーム機能を検査してください。国の規定がある場合は、それに従ってバンプテストを実施してください。

1. ガス検知警報器の電源を入れます。ディスプレイに現在の測定値が表示されます。
2. 警告やエラーメッセージ、特別状態がないことを確認してください。
3. ガス吸入口とフィルタ部に損傷や障害物がなく、清潔で乾燥していることを確認してください。
4. 日時が正しく設定されていることを確認してください。

4.7 使用

⚠ 警告

生命に係わる危険と爆発の危険 !

以下のアラームが発生した場合、生命に係わる危険や爆発の危険があります :

- A2 アラーム
- STEL または TWA アラーム
- 検知器またはチャンネルエラー

- 直ちに危険区域を離れてください。

⚠ 警告

不正確な測定値の危険 !

拡散モードの場合に限る：ガス検知警報器のガス吸入口が水で覆われると（検知器が水中に沈んだ場合や大雨に晒された場合）、不正確な測定値が表示される可能性があります。

- ディスプレイを下向きにした状態でガス検知警報器を振って、水を取り除いてください。

⚠ 注意

LEL 表示範囲を超える高い測定値またはブロックアラームは、爆発濃度にある可能性を意味します。

可燃性ガスの濃度が非常に高い場合、酸素欠乏状態を発生させる可能性があります。

4.7.1 通常測定モード

通常の測定モードでは、各測定ガスの測定値が表示されます（折り込みページの図 E 参照）。動作信号が一定の間隔で鳴り（設定可能）、緑 LED が明るさを増減させながら点灯します（視覚動作信号または D-ライト機能）。

測定範囲を上回るまたは下回る場合、測定値の代わりに、それぞれの状態を示す記号が表示されます。詳細は以下を参照して下さい：「記号の説明」、ページ 180

測定モード中にイベント（アラーム等）が発生すると、ステータスバーにそれぞれの状態を示す記号が表示されます（場合によっては、イベントの確認解除後）。

4.7.1.1 測定チャンネルの表示

個別の測定ガスチャンネルの表示手順 :

1. 測定モードで  を選択します。
2. ▲または▼ボタンで、測定チャンネルの表示を切り替えます。
3. ⌂を選択すると、測定チャンネル一覧に戻ります。

4.7.1.2 イベントレポートの確認

以下のイベントが集計・表示されます : A1 および A2、STEL、衝撃、パスワードの誤入力。

■ ガス検知警報器の電源をオフにして、再びオンにした場合、イベントレポートが消去されます :

イベントレポートの表示手順 :

1. 測定モードで  > **情報 > 機器情報** を選択し、確認メッセージを確定します。
2. ▲または▼ボタンでページを切り替え、イベントレポートを表示します。

■ ログインに 5 回失敗すると、█ 記号が表示されます。

4.7.1.3 ポンプの起動

通常測定モードでのポンプ起動手順 :

1. 検知器の上部ハウジングにあるネジ穴（ディスプレイの上）にポンプアダプタを合わせ、しっかりと取り付けます。ポンプアダプタが正しく取り付けられていることを確認してください。ポンプアダプタに傾きがないように取り付けてください。ポンプアダプタを取り付けると、ガス検知警報器が自動的にポンプモードに切り替わります。

⇒ 自動的に気密テストが開始されます。

2. 気密テストが表示されたら 60 秒以内に、プローブまたはホースの吸入口を気密テストが完了するまで塞ぎます。
3. 吸入口を開放します。
 - 気密テストに成功すると：測定が開始されます。
 - 気密テストに失敗した場合：アクセサリーとポンプアダプタを点検し、気密テストを再度行ってください。
4. フラッシング時間に注意してください。詳細は以下を参照して下さい：「ポンプモード測定時の特記事項」，ページ 185

4.7.2 アラーム

アラームが作動すると、アラーム内容に応じた画面表示、視覚アラーム、バイブレーションアラーム、音響アラーム（設定が有効になっている場合）が作動します。詳細は以下の参照して下さい：「アラーム設定」，ページ 191

アラームの確認解除手順：

1. を選択・確定します。

4.7.3 特別状態

特別状態中は、動作信号が無効になります。特別状態は、以下の視覚信号により表示されます：

- 黄 LED の点滅 – 暖機運転 1 による特別状態
- 黄 LED の常時点灯 – その他の特別状態

特別状態中は、アラームが一切作動しません。

例外：測定モードで校正用アダプタが取り付けられている場合。この場合は、測定ガスがセンサに到達している限り、アラームが作動を続けます。

⚠ 警告

不正確な測定の危険！

校正用アダプタを取り付けると、ガスのセンサへの拡散が妨げられます。そのため、正確な測定値とアラーム作動は保証されません。

- ▶ センサへ意図的にガスを流す必要があります（例：校正ガスと流量 0.5L/ 分のレギュレータを使用）。

4.7.4 ブロックアラーム

ブロックアラームは、CatEx センサを保護するためのものです。

CatEx チャンネルで測定範囲を大きく超過すると（可燃性物質の濃度が非常に高くなると）、ブロックアラームが作動します。CatEx のブロックアラームは、ガス検知警報器の電源を一度切り、新鮮な空気環境下で再び電源を入れることで解除できます。

詳細については、テクニカルマニュアルを参照してください。

4.7.5 最大値の消去

1. 測定モードで  を選択し、確認メッセージを確定します。
2. **使用最大値の削除**を選択し、確認メッセージを確定します。

4.8 クイックメニューの表示

PC ソフトウェア Dräger CC-Vision を使用して、頻繁に使用する機能を 6 個までクイックメニューに保存できます。

以下は、初期設定の機能になります：

- 機器情報
- デイモードとナイトモードの切替え
- メッセージの表示
- シフト最大値の表示
- 使用最大値の表示
- 使用最大値の消去

クイックメニューの表示手順：

1. 測定モードで  を選択します。
2. 目的の機能を選択・確定します。

4.9 情報の表示

1. 測定モードで  > 選択し、**情報**を開きます。

以下の項目が選択可能です：

項目	説明
メッセージ	未解決の警告やエラーが表示されます。
機器情報	機器情報が表示されます。

項目	説明
ガス統計データ	<p>以下の統計データが確認できます :</p> <ul style="list-style-type: none"> - シフト最大値を選択すると、全てのガスのばく露最大値が表示されます。 - 使用最大値を選択すると、全てのガスの使用最大値が表示されます。 - TWA 値を選択すると、利用可能な全てのガスの TWA 値が表示されます。 - STEL 値を選択すると、利用可能な全てのガスの STEL 値が表示されます。
間隔	<p>以下の間隔について確認できます :</p> <ul style="list-style-type: none"> - バンプテスト間隔（バンプテスト間隔）を選択すると、全てのセンサチャンネルにおける、次回バンプテスト期限までの残り日数が表示されます。個別のチャンネルを選択して確定すると、詳細を確認できます。 - 校正間隔を選択すると、全てのセンサチャンネルにおける、次回校正期限までの残り日数が表示されます。個別のチャンネルを選択して確定すると、詳細を確認できます。 - 使用期間を選択すると、残り使用期間が表示されます。
カットオフ領域	カットオフ領域が表示されます。
バッテリー	バッテリーの充電状態が（大きく）表示されます。

4.10 測定

4.10.1 ポンプモード測定時の特記事項

注記

磁気媒体が破損・損傷する危険！

ポンプ・校正用アダプタには、マグネットが含まれているため、磁気ストライプのデータが消去されてしまう可能性があります。

▶ 磁気媒体（クレジットカード等）を、ポンプ・校正用アダプタに近づけないでください。

- ポンプを使用する測定では、防塵・防水フィルタを使用してください。
- 刺激性ガス（生物ガス、塩素等）を吸引した後は、ポンプの寿命を延ばすため、ポンプを清潔な空気で数分間フラッシングしてください。

測定前に毎回、測定対象ガスで Dräger サンプリングホースまたは Dräger プローブをフラッシングしてください。フラッシングは、サンプリングホースまたはプローブの使用に係わる悪影響（ガスの移動時間、メモリー効果、流量の損失）を低減するために必要です。フラッシングに要する時間は、測定するガス・蒸気の種類や濃度、サンプリングホースまたはプローブの材質・長さ・内径や劣化具合などによって異なります。フラッシング時間に加えて、センサの応答時間も考慮してください（各 DrägerSensor の取扱説明書を参照してください）。

通常、標準ガスとサンプリングホース（内径 3mm、新品で清潔・乾燥したもの）を使用した場合、標準的なフラッシング時間は、1m につき 3 秒ほど要します。

例 :

長さ 10 m のサンプリングホースと酸素の場合、フラッシング時間は約 30 秒になります。加えて、想定されるセンサ応答時間が約 10 秒になるため、ガス検知警報器に測定値が表示されるまでの合計時間は、大よそ 40 秒になります。


流量アラームは、ホースの長さに応じて、10 ~ 30 秒ほど遅れて作動します。

4.10.2 ポンプモード測定の実施

前提条件 :

- ガス検知警報器の電源が入っており、ポンプアダプタが取り付けられていること。
- 設置されている全センサの暖機運転が完了していること。
- ガス検知警報器が測定可能な状態になっていること。
- ポンプ・校正用アダプタの取付部に汚れなどがないこと。

- ポンプアダプタの吸入口に、防塵・防水フィルタとホース（内径 3 mm）を接続します。
- ポンプアダプタをガス検知警報器に取り付けます。アダプタ上部にある左右のピンが、検知器側の溝に正しくはまっていることを確認してください。



■ ポンプアダプタが正しく取り付けられていることを確認してください。ポンプアダプタに傾きがないように取り付けてください。

ポンプアダプタを取り付けると、ガス検知警報器が自動的にポンプモードに切り替わります。

⇒ 自動的に気密テストが開始されます。

- 気密テストが表示されたら 60 秒以内に、プローブまたはホースの吸入口を気密テストが完了するまで塞ぎます。
- 吸入口を開放します。
 - 気密テストに成功すると：測定が開始されます。フラッシング時間に注意してください！
 - 気密テストに失敗した場合：アクセサリーとポンプアダプタを点検し、気密テストを再度行ってください。
- ホース先端またはプローブを、サンプリング測定する場所に配置します。

■ 測定場所の温度がガス検知警報器の使用温度範囲から外れている場合、測定値の表示に影響を及ぼします。温度補正の正確な動作は、ガス検知警報器によってのみ保証されます。

ポンプモード測定の終了手順：

- ポンプアダプタのネジを緩めます。
- ポンプアダプタを取り外します。
- ポンプがフラッシングされ、ガス検知警報器が自動的に拡散モードに切り替わります。

4.11 検知器設定の構成

■ メニューモードで **▼** と **▲** を同時に短く押すと、**測定** に移動します。

機器設定の表示手順：

- 測定モードで **≡** を選択し、確認メッセージを確定します。
- 必要なユーザーレベルでログインします。
- 設定** を選択して確定します。

4.11.1 デイモードまたはナイトモードの設定

- 機器設定を開きます。
- ナイトモード / デイモード** を選択して確定します。

4.11.2 言語の変更

- 機器設定を開きます。
- 言語を変更しています ...** を選択します。
- 希望する言語を選択し、確定します。

4.11.3 日付と時刻の設定

- 機器設定を開きます。
- 日付・時刻** を選択します。
- 日付表示形式の設定** を選択し、日付表示形式を選択して確定します。
- 日付の設定** を選択し、日付を設定して確定します。
- 時間の設定** を選択し、時刻を設定して確定します。

■ 夏時間と冬時間の切替えは、使用者が手動で行う必要があります。

■ X-dock 自動校正機器を使用している場合は、時間を自動的に同期できます。

4.11.4 サイレントモードの起動

ガス検知警報器の機器設定から、15 分間のサイレントモードを起動できます。サイレントモードを有効にすると、バイブレーションとブザーがオフになります。PC ソフトウェア Dräger CC-Vision を使用して、起動できなくなることも可能です。

ATEX に係わる用途では、サイレントモードを使用しないでください。

5 メンテナンス

5.1 メンテナンス間隔

検査	間隔
専門技術者による検査およびメンテナンス	12ヶ月毎

検査およびメンテナンスについては、以下を参照してください：

- EN 60079-29-2 – 可燃性ガスおよび酸素を検知・測定する機器の選択・設定・使用・メンテナンスに関するガイドライン
- EN 45544-4 – 有毒ガス・蒸気の直接検知および直接濃度測定を行うための電気機器 – パート 4：選択・設定・使用・メンテナンスに関するガイドライン
- 国が定める規則

5.2 校正間隔

設置されている DrägerSensor の取扱説明書・データシート、およびセンサハンドブックに記載される該当仕様・情報を参照してください。

DrägerSensor の推奨校正間隔：

DrägerSensor	校正間隔
CatEx、O ₂ 、H ₂ S、H ₂ S	6ヶ月毎
LC、CO LC、SO ₂ 、NO ₂	

5.3 バンプテストの実施

バンプテストの実施手順：

- 操作ガイドによるバンプテスト（簡易バンプテスト）
- X-dock によるバンプテスト（簡易または拡張バンプテスト）

■ 代替ガス校正の場合は、拡張バンプテストを選択することを推奨します（Dräger X-dock の取扱説明書を参照してください）。

5.3.1 操作ガイドによるバンプテストの実施

▲ 警告

不正確なアラーム作動の危険！

ガス経路が閉鎖されると、不正確な測定値を引き起こします。その結果、アラームが正しく作動しなくなる可能性があります。

► 校正用アダプタの排出ポートを塞がないように注意してください。

■ Dräger は、CatEx センサの場合、測定範囲 0 ~ 100%LEL に対して、60 %LEL 以下のテストガス濃度を使用することを推奨します。

操作ガイドによる X-dock によるバンプテストでは、検知器のメモリに結果が保存されます。


前提条件：

- PC ソフトウェア Dräger CC-Vision で、少なくとも 1 つのセンサがバンプテスト設定されていること。
- ガス検知警報器の電源が入っており、暖機運転 1 が完了していること。
- ポンプ・校正用アダプタの取付部に汚れなどがないこと。
- 適切なテストガスシリンダが用意されていること。例えば、以下の混合ガス濃度構成のテストガスシリンダ（注文番号：68 11 130）：50 ppm CO、15 ppm H₂S、2.5 Vol% CH₄、18 Vol% O₂

■ 要望に応じて、他のテストガスシリンダの追加が可能です。

バンプテストの実施手順：

1. 校正用アダプタをガス検知警報器に取り付けます。アダプタ上部にある左右のピンが、検知器側の溝に正しくはまっていることを確認してください。



2. ホースをテストガスシリンダと校正用アダプタの吸入ポートに接続します。
3. テストガスをドラフトチャンバー内または外部に放出するため、必要に応じて別のホース（最長 2 m）を校正用アダプタの排出ポートに接続します。室内または車内が十分に換気されていることを確認してください。
4. バンプテスト画面を開きます。

- a. > メンテナンス > バンプテストを選択します (PC ソフトウェア Dräger CC-Vision で設定されている場合)。
- b. > ログインを選択します。
パスワードを入力して確定します。
- メンテナンス > バンプテストを選択します。
5. テストガスシリンダのバルブを開きます。流量が 0.5L/分、ガス濃度はテストするアラーム設定濃度より高い (O₂ の場合は低い) 必要があります。
6. を選択して、バンプテストを開始します。
⇒ バンプテスト対象の測定チャンネルが点滅し、その他はグレーアウト表示になります。バンプテストに合格した測定チャンネルには、 が表示されます。
7. 対象の全測定チャンネルがバンプテストに合格または不合格すると、バンプテストが終了します。
8. テストガスシリンダのバルブを閉じます。
- を選択し、確認メッセージを確定して、結果を破棄します。
- を選択し、結果を確定します。
9. 校正用アダプタを取り外します。

バンプテストでエラーが発生した場合 :

1. 測定チャンネルにエラーが表示されます。
2. バンプテストを再度行ってください。
3. 必要に応じて、センサを交換してください。

詳細については、テクニカルマニュアルを参照してください。

5.4 ガス検知警報器の校正

⚠ 警告

不正確な測定値の危険 !

不正確な校正は、アラームが作動しない、または作動の遅れを引き起こす可能性があります。

- ▶ 校正用アダプタ・排気ホースの排出ポートを塞がないでください。
- ▶ 感度校正の前に、必ず大気校正・ゼロ点校正を行ってください。

注記

センサの破損・損傷の危険 !

ガス排気ホースを使用する場合、排気ホースからの直接吸引により、センサが損傷を受ける可能性があります。

- ▶ 排気ホース (最長 2m) は、ドラフトチャンバー内または外部に繋がるように配置してください。

検知器およびチャンネルのエラーにより、調整が不可能になる恐れがあります。

5.4.1 大気校正の実施

ゼロ点にずれがある場合、精度を向上させるため、大気校正を行う必要があります。

校正に関する以下の注意事項に注意してください :

- 大気校正では、XXS O₂ の場合、表示が 20.9 Vol% に設定されます。
- 気温が -20 °C を下回る環境では、センサが室温で校正されている場合、測定値の >10 % の誤差が発生する可能性があります。Dräger は、非常に低い温度で測定を行う際は、使用環境の温度で校正することを推奨します。そうすることで誤差を低減できます。

前提条件 :

- 少なくとも 1 つのセンサで大気校正の設定がされていること。
- 新鮮な空気環境下であること。
- ガス検知警報器の電源が入っており、暖機運転 1 および 2 が完了していること。

大気校正の実施手順 :

1. ガス検知警報器の電源を入れます。
2. 大気校正の画面を開きます (設定により異なります) :

PC ソフトウェア Dräger CC-Vision により、ユーザー レベル 0 に対して大気校正が許可されている場合 :

- > メンテナンス > **大気校正**を選択します。

PC ソフトウェア Dräger CC-Vision により、ユーザー レベル 0 に対して大気校正が許可されていない場合 :

- a. > ログインを選択します。
- b. パスワードを入力して確定します。
- c. メンテナンス > **大気校正**を選択します。

3. を選択し、大気校正を開始します。
⇒ 大気校正の対象測定チャンネルが点滅し、その他はグレーアウト表示になります。
各測定チャンネルごとに、以下のように結果が表示されます :
 大気校正に成功。
 大気校正に失敗。
4. 必要に応じて、 を押して、安定制御を却下します。
この場合、即座に校正が開始されます。
⇒ 新たな測定値が確認用に表示されます。
以下のように、結果が表示されます :
 大気校正に成功。
 大気校正に失敗。
5. 対象の全測定チャンネルが大気校正に成功または失敗すると、大気校正が終了します。
▶ を選択し、確認メッセージを確定して、結果を破棄します。
▶ を選択し、結果を確定します。

大気校正でエラーが発生した場合 :

- 大気校正を再度行ってください。
- 必要に応じて、センサを交換してください。

詳細については、テクニカルマニュアルを参照してください。

5.5 バッテリーの充電

▲ 警告

爆発の危険 !

可燃性または爆発性雰囲気の発火危険を低減するため、以下の点について、注意してください。

- ▶ 爆発危険区域で、ガス検知警報器を開けないでください。
- ▶ LBT 02** (リチウムイオンバッテリー) タイプのバッテリー以外は、使用しないでください。
- ▶ 爆発危険区域で、バッテリーの充電または交換を行わないでください。
- ▶ Dräger 指定品以外の充電器は、使用しないでください。これに従わない場合、ガス検知警報器の防爆認証は、無効になります。

バッテリーは、ハウジング下部に収納されています。バッテリーの充電は、ガス検知警報器に設置した状態でも、取り外した状態でも行うことが可能です。

1. ガス検知警報器またはバッテリーユニットを充電台にセットします。

⇒ ガス検知警報器の電源が自動的に切れます。充電台の LED が緑点滅します。

8 ~ 10 時間の作業シフト後の場合、充電時間は約 4 時間になります。

空状態のバッテリーの場合、充電時間は約 10 時間になります。

充電可能温度範囲 (5 ~ 35 °C) を外れると、充電が自動的に中断されるため、充電時間が長くなります。温度範囲内に戻ると、充電が自動的に再開されます。

■ 充電台にセットした状態でガス検知警報器の電源を入れ、電力を供給しながら使用できます。

▲ 警告

測定できません !

充電台にセットした状態でガス検知警報器を使用する場合に、外部電源が 1 秒を超えて切断されると、ガス検知警報器がオフになります。

- ▶ 無停電電源装置を確保してください。これが確保できない場合は、ガス検知警報器がオンであることを、定期的に確認してください。

品名・説明	注文番号
非接触式充電台 (ガス検知警報器 1 台用)	83 25 825
プラグイン式電源供給ユニット用アダプタ ¹⁾	83 25 736
充電用プラグイン式電源供給ユニット (ガス検知警報器 1 台用)	83 16 997
充電用プラグイン式電源供給ユニット (ガス検知警報器 5 台用)	83 16 994
プラグイン式電源供給ユニット 100-240 VAC ; 1.33 A (5 台までのガス検知警報器を充電) (アダプタ 83 25 736 が必要)	83 21 849
プラグイン式電源供給ユニット 100-240 VAC ; 6.25 A (20 台までのガス検知警報器を充電) (アダプタ 83 25 736 が必要)	83 21 850
車両用接続ケーブル 12V/24V (ガス検知警報器 1 台用)	45 30 057
車両用接続ケーブル 12 V/24 V (ガス検知警報器 5 台まで) (アダプタ 83 25 736 が必要)	83 21 855
車両用ホルダー (アダプタ 83 25 736 および 車両用接続ケーブル 83 21 855 が必要)	83 27 636

1) 詳細については、Dräger までお問い合わせください。

5.6 クリーニング

ガス検知警報器は、特別な手入れを必要としません。

汚れがひどい場合は、スポンジを使用して、ガス検知警報器を冷水で洗います。その後、タオルなどで拭き取り、乾燥させてください。

注記**ガス検知警報器の破損・損傷の危険！**

粗めの清掃具（ブラシ等）や洗浄剤・溶剤を使用すると、防塵・防水フィルタが損傷する恐れがあります。

▶ ガス検知警報器のクリーニングには、冷水とスポンジ（必要に応じて）以外は、使用しないでください。

6 機器設定

訓練・認定を受けた人以外は、機器の設定を変更しないでください。

詳細については、テクニカルマニュアルを参照してください。

6.1 工場出荷時設定

ご要望に応じて、注文時に異なる設定をお選びいただけます。設定は、X-dock または PC ソフトウェア Dräger CC-Vision で、確認および変更できます。

機能	設定
パスワード不要の大気校正	オン
パスワード不要のバンプテスト	オフ
動作信号	オン
電源オフを許可	オン
カットオフ領域 ¹⁾	オン
LEL 設定値 ²⁾ ch4 (メタン) H ₂ (水素)	4.4 Vol% (100%LEL に相当) 4.0 Vol% (100%LEL に相当)
STEL	STEL 機能 - オフ、平均時間 = 15 分間
TWA	TWA 機能 - オフ、平均時間 = 8 時間
A1 アラーム	確認解除可（非ラッチ型）、プレアラーム、測定値の上昇（O ₂ センサの場合、測定値の下降）
A2 アラーム	確認解除不可（ラッチ型）、メインアラーム、測定値の上昇（O ₂ センサの場合、測定値の下降）
危険の種類を示す記号	オン

機能	設定
バンプテスト間隔の超過	警告
校正間隔の超過	チャンネル警告
ディスプレイの省電力モード	オン (180 秒間)

1) カットオフ領域の設定は、Dräger CC-Vision で確認できます。
カットオフ領域の設定は、測定モードでは常時有効で、校正モードでは無効になります。

2) PC ソフトウェア Dräger CC-Vision を使用して、LEL 設定値を各国の規定に合わせて変更できます。

6.2 検知器・センサ設定

名称 :	範囲 / 設定
機器設定 :	
パスワード	数字 (4 枠)
音響動作信号	はい / いいえ
電源オフモード	「電源オフを許可」または 「電源オフを禁止」または 「A2 アラーム時は、電源オフを禁止」
短時間ばく露限界値 (STEL) ^{1,2)}	0 ~ 15 分 (ばく露アラームの設定)
シフトの長さ (TWA) ³⁾	60 ~ 1440 分 (ばく露アラームの設定)
センサ設定 :	
A1 上昇アラーム設定値 (測定単位)	0 から A2 アラーム設定値
A2 上昇アラーム設定値 (測定単位)	A1 から最大測定限界
A1 下降アラーム設定値 (O ₂ センサのみ、測定単位)	A2 下降アラームから A1 上昇アラーム
A2 下降アラーム設定値 (O ₂ センサのみ、測定単位)	0 から A1 下降アラーム
評価タイプ ¹⁾	オフ、TWA、STEL、 TWA+STEL
STEL アラーム設定値 (測定単位) ¹⁾	0 から最大測定限界
TWA アラーム設定値 (測定単位) ¹⁾	0 から最大測定限界

1) この機能に対応しているセンサのみ評価。

2) 平均時間に応じた STEL ばく露限界値を計算するために使用。

3) 平均時間に応じた TWA ばく露限界値を計算するために使用。

6.3 アラーム設定

アラーム	表示	ラッチ型	確認解除	LED	ブザー	パイプ
A1 ↑ (上昇)	A1	-	✓	□	□	✓
A2 ↑ (上昇)	A2	✓	(✓) ¹⁾	□	□	✓
A1 ↓ (下降)	A1	-	✓	□	□	✓
A2 ↓ (下降)	A2	✓	(✓) ¹⁾	□	□	✓
STEL ²⁾³⁾	STEL	✓	(✓)	□	□	✓
TWA	TWA	✓	-	□	□	✓
エラー						
バッテリープレアラーム ⁴⁾	-	-	✓	□	□	✓
バッテリーメインアラーム ⁵⁾	-	-	-	□	□	✓
機器エラー	-	✓	✓	□	□	✓
チャンネルエラー	■■	-	✓	-	-	-

- 1) 濃度がアラーム設定値を下回った後、確認解除できます。
- 2) STEL アラームは、最大 1 分遅れで作動します。
- 3) アラーム作動後は、各国の関連規則に基づき、作業者の配置を調整する必要があります。
- 4) バッテリープレアラーム作動後、バッテリーは約 20 分間持続します。
- 5) バッテリーメインアラーム作動後、約 20 秒でガス検知警報器の電源が自動的に切れます。

7 輸送

ガス検知警報器には、リチウムイオンバッテリーが含まれています。ガス検知警報器を輸送する際は（特に空輸の場合）、リチウムバッテリーに関する安全規定を厳守してください。

8 保管

Dräger は、ガス検知警報器を充電台にセットした状態で、保管することを推奨します。

電源オン時の暖機運転時間を短くするため、ガス検知警報器の電源が切れている状態でも、センサに電力が供給されます。

ガス検知警報器を充電台にセットせずに保管する場合は、21 日を経過すると、自動的にセンサへの電力供給が中断されます。この場合、ガス検知警報器の電源を入れた時に、暖機運転時間が長くなります。

9 廃棄

 本製品は家庭ごみとして廃棄することはできません。そのため、左記のマークが示されています。Drägerでは本製品をご相談の上、回収しています。詳しくは、各販売店および Dräger 社にお問い合わせください。

 電池およびバッテリは家庭ごみとして廃棄することはできません。このことは、左記のマークにより表示されています。バッテリおよび電池は、地域の規則に従って廃棄してください。

10 テクニカルデータ

10.1 ガス検知警報器

環境条件 :

使用および保管時	-20 ~ +50 °C 700 ~ 1300 hPa 相対湿度 10 ~ 90 % (短時間であれば、95 % まで対応可)
----------	---

保護等級 (防塵・防水性能)	IP 67 ¹⁾
------------------	---------------------

アラーム音量	30 cm の距離で、約 100 dBA
--------	----------------------

使用時の向き	全方向使用可能
--------	---------

電源	充電式リチウムイオンバッテリー、4.8 V、6.0 Ah、28.8 Wh、250 g
----	--

寸法	約 179 x 77 x 42 mm (H x W x D)
----	--------------------------------

重量 (ポンプ含む)	約 550 g (搭載センサにより異なる、携帯用ストラップ含まず)
--------------	-------------------------------------

ディスプレイおよび信号の更新間隔	1 秒
------------------	-----

1) ポンプ・校正用アダプタを取り付けていない場合

通常条件下での稼働時間 (拡散モード時)¹⁾ :

CatEx センサ 1 つと EC センサ 3 つの場合	約 24 時間
------------------------------	---------

EC センサ 3 つの場合	約 120 時間
---------------	----------

1) 環境温度 20 ~ 25 °C、気圧 1013 mbar、アラーム作動時間が使用時間の 1 % 未満、ディスプレイ省電力モード有効時の条件下における、ガス検知警報器の公称稼働時間になります。実際の稼働時間は、環境温度や気圧、バッテリーの状態やアラーム条件により異なります。

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 20 80
www.draeger.com

9033667 - GA 4836.350
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Edition 01 - February 2018
Subject to alteration